




**COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO
E
DEFESA CIVIL
COMPDEC**



Ofício COMPDEC – N° 007/2018.

São Roque, 25 de julho de 2018.


Assunto: resposta ofício n.º 515/2018

Prezado Senhor

Em atendimento ao ofício citado, informo que esta COMPDEC de São Roque efetuou vistoria no referido imóvel em 08/03/2018, conforme relatório de vistoria n.º 022/2018, cópia em anexo, onde evidencia a necessidade de se contatar o proprietário do imóvel, para que ele regularize a situação desse imóvel. Da parte desta COMPDEC cessaram as atribuições, cabendo ao DPF do Departamento de Planejamento as atribuições para se notificar esse proprietário. Em contato na data de hoje (25/07/2018) com o chefe do DPF, este informou da dificuldade de se intimar o proprietário desse imóvel. Sugeri a ele que acione o Departamento Jurídico da PETSUR para solução do caso.

Na oportunidade renovamos nossa elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



José Abílio dos Santos
RG 703.092 SSP/SP
Coordenador Municipal de
Proteção e Defesa Civil

À CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE.
Ao EXMO.SR. Guto Issa – Vereador

“Uma comunidade bem preparada tem mais chances de enfrentar situações adversas.”



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
COMPDEC**



RELATÓRIO DE VISTORIA N.º 022/2018

CÓPIA

Ao Planejamento.

Data da realização: 08/03/2018.

Local: Rua Fleury, 107 – Jd das Flores – São Roque

Autor: José Abílio dos Santos.

Participantes: Fredy Willian Correia Vieira – Eng Defesa Civil.

Solicitante: Alfredo Enessi Berçot Rg 5.800.681 cel 11 - 997592143.


No local: solicitante.

- Descrição da área no momento da vistoria:

Efetuada a vistoria no local citado, onde constatou-se que o imóvel de nr 111, vizinho do lado esquerdo do solicitante, encontra-se abandonado e colocando em risco o imóvel e moradores vizinhos. Observa-se a estrutura do imóvel totalmente abalada, com rachaduras, trincas, piso cedendo. O solicitante alega ter feito contato com os proprietários para a solução dos problemas, porém não obteve êxito. Sua preocupação maior é que seu imóvel está sendo danificado, pois a infiltração da água, está colocando em risco a sua estrutura.

Conclusão:

Solicito que os proprietários desse imóvel sejam cientificados legalmente do problema, para que sejam sanadas as irregularidades constatadas. Existe o risco eminente de desabamento de parte desse imóvel, afetando o imóvel do solicitante, colocando a vida dos moradores em risco. O imóvel não foi interditado por estar desabitado e não se localizar os proprietários.


José Abílio dos Santos
RG 7.703.082 SSP/SP
Coordenador Municipal de
Proteção e Defesa Civil

Marcelo Nogueira Garcia da Silva
Fiscal de Obras, Postura e Meio Ambiente

Matr. 13.288

08/03/18