



# Vistoria Quinzenal dos Equipamentos - São Roque, SP

## - São Roque SP (23/02/2026)

Helper - São Roque - SP

Por: andre oliveira (manutencao.saoroque@helpertecnologia.com.br)

Em: 13/03/2026 18:02

Cliente	
Nome São Roque SP	Razão social MUNICIPIO DE SAO ROQUE
E-mail	
Chamado	
Número do chamado	Data do chamado
Local ou Ativo	Assunto
Nome do solicitante	Categoria do chamado
Local	
Nome	Endereço
Ativo	
Nome 03 - AVENIDA ANTONIO DIAS BASTOS X RUA SOTERO DE SOUZA	Marca
Modelo	Patrimônio / Número de Série
Vistoria Semanal dos Equipamentos: (Pontuação: 50%)	
Data e Hora: 13/03/2026 18:00:00	
Confirme sua Localização: -23.5331044, -47.1363227 (-23.5331044; -47.1363227)	
Estado do Chapéu:	Adequado
Estado Fixadores do Chapéu:	Conforme
Estado dos Policarbonatos:	Adequado
Estado Trancas das Portas:	Adequado
Vencimento Baterias (validade)	Conforme
Teste Áudio de Potência:	Funcional
Teste físico Botão de Emergência:	Funcional
Teste Comunicador Usuário:	Funcional
Volume Áudio Comunicador do Usuário:	Funcional
Testes de Placas e Comunicação:	Funcional
Verificar Sensores de Porta Aberta e Vandalismo:	Funcional
Configurações gerais de funcionalidade / Placa de Supervisão, Led, Sensores, NUC, SIP: Tudo funcionando corretamente	
Funcionalidade do Software IVMS:	Funcional
Gravação no Software IVMS:	Gravação OK



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



**Estado geral estrutural:**

**Estado da Pintura Geral:**

Conforme

**Oxidação:**

**Oxidação "interna" aparente no equipamento:**

Adequado

**Resumo Geral da Situação Atual do Equipamento:**

**Resumo:**

Manutenção realizada com sucesso

**Identificação do Técnico:**



# Vistoria Quinzenal dos Equipamentos - São Roque, SP

## - São Roque SP (09/03/2026)

Helper - São Roque - SP

Por: andre oliveira (manutencao.saoroque@helpertecnologia.com.br)

Em: 13/03/2026 18:00

Chamado	
Número do chamado	Data do chamado
Local ou Ativo	Assunto
Nome do solicitante	Categoria do chamado
Local	
Nome	Endereço
Ativo	
Nome 03 - AVENIDA ANTONIO DIAS BASTOS X RUA SOTERO DE SOUZA	Marca
Modelo	Patrimônio / Número de Série
Vistoria Semanal dos Equipamentos: (Pontuação: 50%)	
Data e Hora: 13/03/2026 17:59:00	
Confirme sua Localização: <a href="#">-23.533206, -47.1364059 (-23.533206; -47.1364059)</a>	
Estado do Chapéu:	Adequado
Estado Fixadores do Chapéu:	Conforme
Estado dos Policarbonatos:	Adequado
Estado Trancas das Portas:	Adequado
Vencimento Baterias (validade)	Conforme
Teste Áudio de Potência:	Funcional
Teste físico Botão de Emergência:	Funcional
Teste Comunicador Usuário:	Funcional
Volume Áudio Comunicador do Usuário:	Funcional
Testes de Placas e Comunicação:	Funcional
Verificar Sensores de Porta Aberta e Vandalismo:	Funcional
Configurações gerais de funcionalidade / Placa de Supervisão, Led, Sensores, NUC, SIP: Tudo funcionando corretamente	
Funcionalidade do Software IVMS:	Funcional
Gravação no Software IVMS:	Gravação OK

Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



**Estado geral estrutural:**

**Estado da Pintura Geral:**

Conforme

**Oxidação:**

**Oxidação "interna" aparente no equipamento:**

Adequado

**Resumo Geral da Situação Atual do Equipamento:**

**Resumo:**

Manutenção realizada com sucesso

**Identificação do Técnico:**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. J.', located in the 'Identificação do Técnico' field.



# Vistoria Quinzenal dos Equipamentos - São Roque, SP

## - São Roque SP (09/03/2026)

Helper - São Roque - SP

Por: andre oliveira (manutencao.saoroque@helpertecnologia.com.br)

Em: 13/03/2026 17:48

Chamado		
Número do chamado	Data do chamado	
Local ou Ativo	Assunto	
Nome do solicitante	Categoria do chamado	
Local		
Nome	Endereço	
Ativo		
Nome Eduardo Vieira	Marca	
Modelo módulo	Patrimônio / Número de Série	
Vistoria Semanal dos Equipamentos: (Pontuação: 50%)		
Data e Hora: 13/03/2026 17:47:00		
Confirme sua Localização: -23.544385, -47.1476517 (-23.544385; -47.1476517)		
Estado do Chapéu:	Adequado	
Estado Fixadores do Chapéu:	Conforme	
Estado dos Policarbonatos:	Adequado	
Estado Trancas das Portas:	Adequado	
Vencimento Baterias (validade)	Conforme	
Teste Áudio de Potência:	Funcional	
Teste físico Botão de Emergência:	Não se aplica	
Teste Comunicador Usuário:	Funcional	
Volume Áudio Comunicador do Usuário:	Funcional	
Testes de Placas e Comunicação:	Funcional	
Verificar Sensores de Porta Aberta e Vandalismo:	Funcional	
Configurações gerais de funcionalidade / Placa de Supervisão, Led, Sensores, NUC, SIP: Tudo funcionando corretamente		
Funcionalidade do Software IVMS:	Funcional	
Gravação no Software IVMS:	Gravação OK	


Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



**Estado geral estrutural:**

**Estado da Pintura Geral:**

Conforme

**Oxidação:**

**Oxidação "interna" aparente no equipamento:**

Adequado

**Resumo Geral da Situação Atual do Equipamento:**

**Resumo:**

Manutenção realizada com sucesso

**Identificação do Técnico:**



# Vistoria Quinzenal dos Equipamentos - São Roque, SP

## - São Roque SP (23/02/2026)

Helper - São Roque - SP

Por: andre oliveira (manutencao.saoroque@helpertecnologia.com.br)

Em: 13/03/2026 17:46

Chamado	
Número do chamado	Data do chamado
Local ou Ativo	Assunto
Nome do solicitante	Categoria do chamado
Local	
Nome	Endereço
Ativo	
Nome Eduardo Vieira	Marca
Modelo módulo	Patrimônio / Número de Série
Vistoria Semanal dos Equipamentos: (Pontuação: 50%)	
Data e Hora: 13/03/2026 17:45:00	
Confirme sua Localização: -23.5445929, -47.1481664 (-23.5445929; -47.1481664)	
Estado do Chapéu:	Adequado
Estado Fixadores do Chapéu:	Conforme
Estado dos Policarbonatos:	Adequado
Estado Trancas das Portas:	Adequado
Vencimento Baterias (validade)	Conforme
Teste Áudio de Potência:	Funcional
Teste físico Botão de Emergência:	Não se aplica
Teste Comunicador Usuário:	Funcional
Volume Áudio Comunicador do Usuário:	Funcional
Testes de Placas e Comunicação:	Funcional
Verificar Sensores de Porta Aberta e Vandalismo:	Funcional
Configurações gerais de funcionalidade / Placa de Supervisão, Led, Sensores, NUC, SIP: Tudo funcionando corretamente	
Funcionalidade do Software IVMS:	Funcional
Gravação no Software IVMS:	Gravação OK

Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



**Estado geral estrutural:**

**Estado da Pintura Geral:**

Conforme

**Oxidação:**

**Oxidação "interna" aparente no equipamento:**

Adequado

**Resumo Geral da Situação Atual do Equipamento:**

**Resumo:**

Manutenção realizada com sucesso

**Identificação do Técnico:**



# Vistoria Quinzenal dos Equipamentos - São Roque, SP

## - São Roque SP (23/02/2026)

Helper - São Roque - SP

Por: andre oliveira (manutencao.saoroque@helpertecnologia.com.br)


Em: 13/03/2026 17:29

Chamado	
Número do chamado	Data do chamado
Local ou Ativo	Assunto
Nome do solicitante	Categoria do chamado
Local	
Nome	Endereço
Ativo	
Nome 20 - ESCOLA BARÃO - R. JOSÉ HENRIQUE DA COSTA, 300 - JARDIM BELA VISTA, SÃO ROQUE - SP	Marca
	Modelo
Patrimônio / Número de Série	
Vistoria Semanal dos Equipamentos: (Pontuação: 50%)	
Data e Hora: 13/03/2026 17:29:00	
Confirme sua Localização: -23.5217981, -47.1301683 (-23.5217981; -47.1301683)	
Estado do Chapéu:	Adequado
Estado Fixadores do Chapéu:	Conforme
Estado dos Policarbonatos:	Adequado
Estado Trancas das Portas:	Adequado
Vencimento Baterias (validade)	Conforme
Teste Áudio de Potência:	Funcional
Teste físico Botão de Emergência:	Funcional
Teste Comunicador Usuário:	Funcional
Volume Áudio Comunicador do Usuário:	Funcional
Testes de Placas e Comunicação:	Funcional
Verificar Sensores de Porta Aberta e Vandalismo:	Funcional
Configurações gerais de funcionalidade / Placa de Supervisão, Led, Sensores, NUC, SIP: Tudo funcionando corretamente	
Funcionalidade do Software IVMS:	Funcional
Gravação no Software IVMS:	Gravação OK

Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



**Estado geral estrutural:**

**Estado da Pintura Geral:**

Conforme

**Oxidação:**

**Oxidação "interna" aparente no equipamento:**

Adequado

**Resumo Geral da Situação Atual do Equipamento:**

**Resumo:**

Manutenção realizada com sucesso

**Identificação do Técnico:**



# Vistoria Quinzenal dos Equipamentos - São Roque, SP

## - São Roque SP (09/03/2026)

Helper - São Roque - SP

Por: andre oliveira (manutencao.saoroque@helpertecnologia.com.br)

Em: 13/03/2026 17:29

Chamado	
Número do chamado	Data do chamado
Local ou Ativo	Assunto
Nome do solicitante	Categoria do chamado
Local	
Nome	Endereço
Ativo	
Nome 20 - ESCOLA BARÃO - R. JOSÉ HENRIQUE DA COSTA, 300 - JARDIM BELA VISTA, SÃO ROQUE - SP	Marca
	Modelo
Patrimônio / Número de Série	
Vistoria Semanal dos Equipamentos: (Pontuação: 50%)	
Data e Hora: 13/03/2026 17:28:00	
Confirme sua Localização: -23.5217666, -47.1301148 (-23.5217666; -47.1301148)	
Estado do Chapéu:	Adequado
Estado Fixadores do Chapéu:	Conforme
Estado dos Policarbonatos:	Adequado
Estado Trancas das Portas:	Adequado
Vencimento Baterias (validade)	Conforme
Teste Áudio de Potência:	Funcional
Teste físico Botão de Emergência:	Funcional
Teste Comunicador Usuário:	Funcional
Volume Áudio Comunicador do Usuário:	Funcional
Testes de Placas e Comunicação:	Funcional
Verificar Sensores de Porta Aberta e Vandalismo:	Funcional
Configurações gerais de funcionalidade / Placa de Supervisão, Led, Sensores, NUC, SIP: Tudo funcionando corretamente	
Funcionalidade do Software IVMS:	Funcional
Gravação no Software IVMS:	Gravação OK

Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



**Estado geral estrutural:**

**Estado da Pintura Geral:**

Conforme

**Oxidação:**

**Oxidação "interna" aparente no equipamento:**

Adequado

**Resumo Geral da Situação Atual do Equipamento:**

**Resumo:**

Manutenção realizada com sucesso

**Identificação do Técnico:**





# Vistoria Quinzenal dos Equipamentos - São Roque, SP

## - São Roque SP (23/02/2026)

Helper - São Roque - SP

Por: andre oliveira (manutencao.saoroque@helpertecnologia.com.br)

Em: 13/03/2026 17:17

Chamado	
Número do chamado	Data do chamado
Local ou Ativo	Assunto
Nome do solicitante	Categoria do chamado
Local	
Nome	Endereço
Ativo	
Nome 16 - PLANALTO VERDE (R. DAS MAGNÓLIAS C/ MARIA ANDRADE)	Marca
Modelo	Patrimônio / Número de Série
Vistoria Semanal dos Equipamentos: (Pontuação: 50%)	
Data e Hora: 13/03/2026 17:16:00	
Confirme sua Localização: -23.5161817, -47.1043567 (-23.5161817; -47.1043567)	
Estado do Chapéu:	Adequado
Estado Fixadores do Chapéu:	Conforme
Estado dos Policarbonatos:	Adequado
Estado Trancas das Portas:	Adequado
Vencimento Baterias (validade)	Conforme
Teste Áudio de Potência:	Funcional
Teste físico Botão de Emergência:	Não se aplica
Teste Comunicador Usuário:	Funcional
Volume Áudio Comunicador do Usuário:	Funcional
Testes de Placas e Comunicação:	Funcional
Verificar Sensores de Porta Aberta e Vandalismo:	Funcional
Configurações gerais de funcionalidade / Placa de Supervisão, Led, Sensores, NUC, SIP: Tudo funcionando corretamente	
Funcionalidade do Software IVMS:	Funcional
Gravação no Software IVMS:	Gravação OK

Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



**Estado geral estrutural:**

**Estado da Pintura Geral:**

Conforme

**Oxidação:**

**Oxidação "interna" aparente no equipamento:**

Adequado

**Resumo Geral da Situação Atual do Equipamento:**

**Resumo:**

Manutenção realizada com sucesso

**Identificação do Técnico:**





# Vistoria Quinzenal dos Equipamentos - São Roque, SP

## - São Roque SP (09/03/2026)

Helper - São Roque - SP

Por: andre oliveira (manutencao.saoroque@helpertecnologia.com.br)

Em: 13/03/2026 17:16

Chamado		
Número do chamado	Data do chamado	
Local ou Ativo	Assunto	
Nome do solicitante	Categoria do chamado	
Local		
Nome	Endereço	
Ativo		
Nome 16 - PLANALTO VERDE (R. DAS MAGNÓLIAS C/ MARIA ANDRADE)	Marca	
Modelo	Patrimônio / Número de Série	
Vistoria Semanal dos Equipamentos: (Pontuação: 50%)		
Data e Hora: 13/03/2026 17:15:00		
Confirme sua Localização: <a href="#">-23.5161817, -47.1043567 (-23.5161817; -47.1043567)</a>		
Estado do Chapéu:	Adequado	
Estado Fixadores do Chapéu:	Conforme	
Estado dos Policarbonatos:	Adequado	
Estado Trancas das Portas:	Adequado	
Vencimento Baterias (validade)	Conforme	
Teste Áudio de Potência:	Funcional	
Teste físico Botão de Emergência:	Não se aplica	
Teste Comunicador Usuário:	Funcional	
Volume Áudio Comunicador do Usuário:	Funcional	
Testes de Placas e Comunicação:	Funcional	
Verificar Sensores de Porta Aberta e Vandalismo:	Funcional	
Configurações gerais de funcionalidade / Placa de Supervisão, Led, Sensores, NUC, SIP: Tudo funcionando corretamente		
Funcionalidade do Software IVMS:	Funcional	
Gravação no Software IVMS:	Gravação OK	

Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



**Estado geral estrutural:**

**Estado da Pintura Geral:**

Conforme

**Oxidação:**

**Oxidação "interna" aparente no equipamento:**

Adequado

**Resumo Geral da Situação Atual do Equipamento:**

**Resumo:**

Manutenção realizada com sucesso

**Identificação do Técnico:**



# Vistoria Quinzenal dos Equipamentos - São Roque, SP

## - São Roque SP (09/03/2026)

Helper - São Roque - SP

Por: andre oliveira (manutencao.saoroque@helpertecnologia.com.br)

Em: 13/03/2026 17:07

Chamado	
Número do chamado	Data do chamado
Local ou Ativo	Assunto
Nome do solicitante	Categoria do chamado
Local	
Nome	Endereço
Ativo	
Nome 13 - AVENIDA BANDEIRANTES COM AVENIDA BRASIL	Marca
Modelo	Patrimônio / Número de Série
Vistoria Semanal dos Equipamentos: (Pontuação: 50%)	
Data e Hora: 13/03/2026 17:05:00	
Confirme sua Localização: <a href="#">-23.52523, -47.1318183</a> ( <a href="#">-23.52523, -47.1318183</a> )	
Estado do Chapéu:	Adequado
Estado Fixadores do Chapéu:	Conforme
Estado dos Policarbonatos:	Adequado
Estado Trancas das Portas:	Adequado
Vencimento Baterias (validade)	Conforme
Teste Áudio de Potência:	Funcional
Teste físico Botão de Emergência:	Não se aplica
Teste Comunicador Usuário:	Funcional
Volume Áudio Comunicador do Usuário:	Funcional
Testes de Placas e Comunicação:	Funcional
Verificar Sensores de Porta Aberta e Vandalismo:	Funcional
Configurações gerais de funcionalidade / Placa de Supervisão, Led, Sensores, NUC, SIP: Tudo funcionando corretamente	
Funcionalidade do Software IVMS:	Funcional
Gravação no Software IVMS:	Gravação OK

Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



**Estado geral estrutural:**

**Estado da Pintura Geral:**

Conforme

**Oxidação:**

**Oxidação "interna" aparente no equipamento:**

Adequado

**Resumo Geral da Situação Atual do Equipamento:**

**Resumo:**

Manutenção realizada com sucesso

**Identificação do Técnico:**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Silva', written over a white background.



# Vistoria Quinzenal dos Equipamentos - São Roque, SP

## - São Roque SP (23/02/2026)

Helper - São Roque - SP

Por: andre oliveira (manutencao.saoroque@helpertecnologia.com.br)

Em: 13/03/2026 17:03

Chamado		
Número do chamado	Data do chamado	
Local ou Ativo	Assunto	
Nome do solicitante	Categoria do chamado	
Local		
Nome	Endereço	
Ativo		
Nome	Marca	
13 - AVENIDA BANDEIRANTES COM AVENIDA BRASIL		
Modelo	Patrimônio / Número de Série	
Vistoria Semanal dos Equipamentos: (Pontuação: 50%)		
Data e Hora:	13/03/2026 17:02:00	
Confirme sua Localização:	<a href="#">-23.5258334, -47.1318659</a> (-23.5258334; -47.1318659)	
Estado do Chapéu:	Adequado	
Estado Fixadores do Chapéu:	Conforme	
Estado dos Policarbonatos:	Adequado	
Estado Trancas das Portas:	Adequado	
Vencimento Baterias (validade)	Conforme	
Teste Áudio de Potência:	Funcional	
Teste físico Botão de Emergência:	Não se aplica	
Teste Comunicador Usuário:	Funcional	
Volume Áudio Comunicador do Usuário:	Funcional	
Testes de Placas e Comunicação:	Funcional	
Verificar Sensores de Porta Aberta e Vandalismo:	Funcional	
Configurações gerais de funcionalidade / Placa de Supervisão, Led, Sensores, NUC, SIP:	Tudo funcionando corretamente	
Funcionalidade do Software IVMS:	Funcional	
Gravação no Software IVMS:	Gravação OK	

Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



**Estado geral estrutural:**

Estado da Pintura Geral:

Conforme

**Oxidação:**

Oxidação "interna" aparente no equipamento:

Adequado

**Resumo Geral da Situação Atual do Equipamento:**

Resumo:

Manutenção realizada com sucesso

Identificação do Técnico:



# Vistoria Quinzenal dos Equipamentos - São Roque, SP

## - São Roque SP (23/02/2026)

Helper - São Roque - SP

Por: andre oliveira (manutencao.saoroque@helpertecnologia.com.br)

Em: 13/03/2026 16:53

Chamado		
Número do chamado	Data do chamado	
Local ou Ativo	Assunto	
Nome do solicitante	Categoria do chamado	
Local		
Nome	Endereço	
Ativo		
Nome 24 - PORTAL DO GUAÇU - AV. VARANGUÉRA, 309 - JARDIM BOA VISTA, SÃO ROQUE - SP	Marca	
	Modelo	
Patrimônio / Número de Série		
Vistoria Semanal dos Equipamentos: (Pontuação: 50%)		
Data e Hora: 13/03/2026 16:52:00		
Confirme sua Localização: -23.5128117, -47.1427367 (-23.5128117; -47.1427367)		
Estado do Chapéu:	Adequado	
Estado Fixadores do Chapéu:	Conforme	
Estado dos Policarbonatos:	Adequado	
Estado Trancas das Portas:	Adequado	
Vencimento Baterias (validade)	Conforme	
Teste Áudio de Potência:	Funcional	
Teste físico Botão de Emergência:	Não se aplica	
Teste Comunicador Usuário:	Funcional	
Volume Áudio Comunicador do Usuário:	Funcional	
Testes de Placas e Comunicação:	Funcional	
Verificar Sensores de Porta Aberta e Vandalismo:	Funcional	
Configurações gerais de funcionalidade / Placa de Supervisão, Led, Sensores, NUC, SIP: Tudo funcionando corretamente		
Funcionalidade do Software IVMS:	Funcional	
Gravação no Software IVMS:	Gravação OK	

Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



**Estado geral estrutural:**

**Estado da Pintura Geral:**

Conforme

**Oxidação:**

**Oxidação "interna" aparente no equipamento:**

Adequado

**Resumo Geral da Situação Atual do Equipamento:**

**Resumo:**

Manutenção realizada com sucesso

**Identificação do Técnico:**



# Vistoria Quinzenal dos Equipamentos - São Roque, SP

## - São Roque SP (09/03/2026)

Helper - São Roque - SP

Por: andre oliveira (manutencao.saoroque@helpertecnologia.com.br)

Em: 13/03/2026 16:51

Chamado		
Número do chamado	Data do chamado	
Local ou Ativo	Assunto	
Nome do solicitante	Categoria do chamado	
Local		
Nome	Endereço	
Ativo		
Nome	Marca	
18 - EM FRENTE A METALVIC - MOMBAÇA / ESTRADA TURÍSTICA DO MORRO DO SABOÓ	Modelo	
Patrimônio / Número de Série		
Vistoria Semanal dos Equipamentos: (Pontuação: 50%)		
Data e Hora:	13/03/2026 16:35:00	
Confirme sua Localização:	-23.430885, -47.143505 (-23.430885; -47.143505)	
Estado do Chapéu:	Adequado	
Estado Fixadores do Chapéu:	Conforme	
Estado dos Policarbonatos:	Adequado	
Estado Trancas das Portas:	Adequado	
Vencimento Baterias (validade)	Conforme	
Teste Áudio de Potência:	Funcional	
Teste físico Botão de Emergência:	Não se aplica	
Teste Comunicador Usuário:	Funcional	
Volume Áudio Comunicador do Usuário:	Funcional	
Testes de Placas e Comunicação:	Funcional	
Verificar Sensores de Porta Aberta e Vandalismo:	Funcional	
Configurações gerais de funcionalidade / Placa de Supervisão, Led, Sensores, NUC, SIP:	Tudo funcionando corretamente	
Funcionalidade do Software IVMS:	Funcional	
Gravação no Software IVMS:	Gravação OK	

Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



**Estado geral estrutural:**

Estado da Pintura Geral:

Conforme

**Oxidação:**

Oxidação "interna" aparente no equipamento:

Adequado

**Resumo Geral da Situação Atual do Equipamento:**

Resumo:

Manutenção realizada com sucesso

Identificação do Técnico:



# Vistoria Quinzenal dos Equipamentos - São Roque, SP

## - São Roque SP (23/02/2026)

Helper - São Roque - SP

Por: andre oliveira (manutencao.saoroque@helpertecnologia.com.br)

Em: 13/03/2026 16:34

Chamado	
Número do chamado	Data do chamado
Local ou Ativo	Assunto
Nome do solicitante	Categoria do chamado
Local	
Nome	Endereço
Ativo	
Nome 18 - EM FRENTE A METALVIC - MOMBAÇA / ESTRADA TURÍSTICA DO MORRO DO SABÓO	Marca
	Modelo
Patrimônio / Número de Série	
Vistoria Semanal dos Equipamentos: (Pontuação: 50%)	
Data e Hora: 13/03/2026 16:33:00	
Confirme sua Localização: <a href="#">-23.4307933, -47.14373</a> ( <a href="#">-23.4307933; -47.14373</a> )	
Estado do Chapéu:	Adequado
Estado Fixadores do Chapéu:	Conforme
Estado dos Policarbonatos:	Adequado
Estado Trancas das Portas:	Adequado
Vencimento Baterias (validade)	Conforme
Teste Áudio de Potência:	Funcional
Teste físico Botão de Emergência:	Não se aplica
Teste Comunicador Usuário:	Funcional
Volume Áudio Comunicador do Usuário:	Funcional
Testes de Placas e Comunicação:	Funcional
Verificar Sensores de Porta Aberta e Vandalismo:	Funcional
Configurações gerais de funcionalidade / Placa de Supervisão, Led, Sensores, NUC, SIP: Tudo funcionando corretamente	
Funcionalidade do Software IVMS:	Funcional
Gravação no Software IVMS:	Gravação OK

Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



**Estado geral estrutural:**

**Estado da Pintura Geral:**

Conforme

**Oxidação:**

**Oxidação "interna" aparente no equipamento:**

Adequado

**Resumo Geral da Situação Atual do Equipamento:**

**Resumo:**

Manutenção realizada com sucesso

**Identificação do Técnico:**



# Vistoria Quinzenal dos Equipamentos - São Roque, SP

## - São Roque SP (09/03/2026)


Helper - São Roque - SP

Por: andre oliveira (manutencao.saoroque@helpertecnologia.com.br)

Em: 13/03/2026 16:13

Chamado	
Número do chamado	Data do chamado
Local ou Ativo	Assunto
Nome do solicitante	Categoria do chamado
Local	
Nome	Endereço
Ativo	
Nome 11 - AV. BERNARDINO DE LUCCA X AV. PIRACICABA	Marca
Modelo	Patrimônio / Número de Série
Vistoria Semanal dos Equipamentos: (Pontuação: 50%)	
Data e Hora: 13/03/2026 16:12:00	
Confirme sua Localização: -23.5277504, -47.1483332 (-23.5277504; -47.1483332)	
Estado do Chapéu:	Adequado
Estado Fixadores do Chapéu:	Conforme
Estado dos Policarbonatos:	Adequado
Estado Trancas das Portas:	Adequado
Vencimento Baterias (validade)	Conforme
Teste Áudio de Potência:	Funcional
Teste físico Botão de Emergência:	Não se aplica
Teste Comunicador Usuário:	Funcional
Volume Áudio Comunicador do Usuário:	Funcional
Testes de Placas e Comunicação:	Funcional
Verificar Sensores de Porta Aberta e Vandalismo:	Funcional
Configurações gerais de funcionalidade / Placa de Supervisão, Led, Sensores, NUC, SIP: Tudo funcionando corretamente	
Funcionalidade do Software IVMS:	Funcional
Gravação no Software IVMS:	Gravação OK

Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



**Estado geral estrutural:**

**Estado da Pintura Geral:**

Conforme

**Oxidação:**

**Oxidação "interna" aparente no equipamento:**

Adequado

**Resumo Geral da Situação Atual do Equipamento:**

**Resumo:**

Manutenção realizada com sucesso

**Identificação do Técnico:**

A handwritten signature in black ink, located in the 'Identificação do Técnico' field.



# Vistoria Quinzenal dos Equipamentos - São Roque, SP

## - São Roque SP (23/02/2026)

Helper - São Roque - SP

Por: andre oliveira (manutencao.saoroque@helpertecnologia.com.br)

Em: 13/03/2026 16:12

Chamado	
Número do chamado	Data do chamado
Local ou Ativo	Assunto
Nome do solicitante	Categoria do chamado
Local	
Nome	Endereço
Ativo	
Nome 11 - AV. BERNARDINO DE LUCCA X AV. PIRACICABA	Marca
Modelo	Patrimônio / Número de Série
Vistoria Semanal dos Equipamentos: (Pontuação: 50%)	
Data e Hora: 13/03/2026 16:10:00	
Confirme sua Localização: -23.5284333, -47.1483383 (-23.5284333; -47.1483383)	
Estado do Chapéu:	Adequado
Estado Fixadores do Chapéu:	Conforme
Estado dos Policarbonatos:	Adequado
Estado Trancas das Portas:	Adequado
Vencimento Baterias (validade)	Conforme
Teste Áudio de Potência:	Funcional
Teste físico Botão de Emergência:	Não se aplica
Teste Comunicador Usuário:	Funcional
Volume Áudio Comunicador do Usuário:	Funcional
Testes de Placas e Comunicação:	Funcional
Verificar Sensores de Porta Aberta e Vandalismo:	Funcional
Configurações gerais de funcionalidade / Placa de Supervisão, Led, Sensores, NUC, SIP: Tudo funcionando corretamente	
Funcionalidade do Software IVMS:	Funcional
Gravação no Software IVMS:	Gravação OK


Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



**Estado geral estrutural:**

**Estado da Pintura Geral:**

Conforme

**Oxidação:**

**Oxidação "interna" aparente no equipamento:**

Adequado

**Resumo Geral da Situação Atual do Equipamento:**

**Resumo:**

Manutenção realizada com sucesso

**Identificação do Técnico:**



# Vistoria Quinzenal dos Equipamentos - São Roque, SP

## - São Roque SP (09/03/2026)

Helper - São Roque - SP

Por: andre oliveira (manutencao.saoroque@helpertecnologia.com.br)

Em: 13/03/2026 16:00

Chamado	
Número do chamado	Data do chamado
Local ou Ativo	Assunto
Nome do solicitante	Categoria do chamado
Local	
Nome	Endereço
Ativo	
Nome 19 - ESCOLA TETSU - R. TOMÁS ANTÔNIO GONZAGA, 475 - PAISAGEM COLONIAL, SÃO ROQUE - SP	Marca
	Modelo
Patrimônio / Número de Série	
Vistoria Semanal dos Equipamentos: (Pontuação: 50%)	
Data e Hora: 13/03/2026 15:59:00	
Confirme sua Localização: -23.5586046, -47.1490932 (-23.5586046; -47.1490932)	
Estado do Chapéu:	Adequado
Estado Fixadores do Chapéu:	Conforme
Estado dos Policarbonatos:	Adequado
Estado Trancas das Portas:	Adequado
Vencimento Baterias (validade)	Conforme
Teste Áudio de Potência:	Funcional
Teste físico Botão de Emergência:	Funcional
Teste Comunicador Usuário:	Funcional
Volume Áudio Comunicador do Usuário:	Funcional
Testes de Placas e Comunicação:	Funcional
Verificar Sensores de Porta Aberta e Vandalismo:	Funcional
Configurações gerais de funcionalidade / Placa de Supervisão, Led, Sensores, NUC, SIP: Tudo funcionando corretamente	
Funcionalidade do Software IVMS:	Funcional
Gravação no Software IVMS:	Gravação OK

Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



**Estado geral estrutural:**

**Estado da Pintura Geral:**

Conforme

**Oxidação:**

**Oxidação "interna" aparente no equipamento:**

Adequado

**Resumo Geral da Situação Atual do Equipamento:**

**Resumo:**

Manutenção realizada com sucesso

**Identificação do Técnico:**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Silva'.



# Vistoria Quinzenal dos Equipamentos - São Roque, SP

## - São Roque SP (23/02/2026)

Helper - São Roque - SP

Por: andre oliveira (manutencao.saoroque@helpertecnologia.com.br)

Em: 13/03/2026 15:56

Chamado		
Número do chamado	Data do chamado	
Local ou Ativo	Assunto	
Nome do solicitante	Categoria do chamado	
Local		
Nome	Endereço	
Ativo		
Nome	Marca	
19 - ESCOLA TETSU - R. TOMÁS ANTÔNIO GONZAGA, 475 - PAISAGEM COLONIAL, SÃO ROQUE - SP	Modelo	
Patrimônio / Número de Série		
Vistoria Semanal dos Equipamentos: (Pontuação: 50%)		
Data e Hora:	13/03/2026 15:53:00	
Confirme sua Localização:	-23.5586266, -47.149082 (-23.5586266; -47.149082)	
Estado do Chapéu:	Adequado	
Estado Fixadores do Chapéu:	Conforme	
Estado dos Policarbonatos:	Adequado	
Estado Trancas das Portas:	Adequado	
Vencimento Baterias (validade)	Conforme	
Teste Áudio de Potência:	Funcional	
Teste físico Botão de Emergência:	Funcional	
Teste Comunicador Usuário:	Funcional	
Volume Áudio Comunicador do Usuário:	Funcional	
Testes de Placas e Comunicação:	Funcional	
Verificar Sensores de Porta Aberta e Vandalismo:	Funcional	
Configurações gerais de funcionalidade / Placa de Supervisão, Led, Sensores, NUC, SIP:	Tudo funcionando corretamente	
Funcionalidade do Software IVMS:	Funcional	
Gravação no Software IVMS:	Gravação OK	

Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



**Estado geral estrutural:**

**Estado da Pintura Geral:**

Conforme

**Oxidação:**

**Oxidação "interna" aparente no equipamento:**

Adequado

**Resumo Geral da Situação Atual do Equipamento:**

**Resumo:**

Manutenção realizada com sucesso

**Identificação do Técnico:**

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or initials.



# Vistoria Quinzenal dos Equipamentos - São Roque, SP

## - São Roque SP (23/02/2026)

Helper - São Roque - SP

Por: andre oliveira (manutencao.saoroque@helpertecnologia.com.br)

Em: 13/03/2026 15:16

Chamado	
Número do chamado	Data do chamado
Local ou Ativo	Assunto
Nome do solicitante	Categoria do chamado
Local	
Nome	Endereço
Ativo	
Nome 23 - EM FRENTE AO IFSO SÃO ROQUE - ROD. PREFEITO QUINTINO DE LIMA, 2100 - PAISAGEM COLONIAL, SÃO ROQUE - SP	Marca
	Modelo
Patrimônio / Número de Série	

### Vistoria Semanal dos Equipamentos: (Pontuação: 50%)

Data e Hora: 13/03/2026 15:14:00	
Confirme sua Localização: -23.5552787, -47.15023 (-23.5552787; -47.15023)	
Estado do Chapéu:	Adequado
Estado Fixadores do Chapéu:	Conforme
Estado dos Policarbonatos:	Adequado
Estado Trancas das Portas:	Adequado
Vencimento Baterias (validade)	Conforme
Teste Áudio de Potência:	Funcional
Teste físico Botão de Emergência:	Funcional
Teste Comunicador Usuário:	Funcional
Volume Áudio Comunicador do Usuário:	Funcional
Testes de Placas e Comunicação:	Funcional
Verificar Sensores de Porta Aberta e Vandalismo:	Funcional
Configurações gerais de funcionalidade / Placa de Supervisão, Led, Sensores, NUC, SIP: Tudo funcionando corretamente	
Funcionalidade do Software IVMS:	Funcional
Gravação no Software IVMS:	Gravação OK


Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



**Estado geral estrutural:**

**Estado da Pintura Geral:**

Conforme

**Oxidação:**

**Oxidação "interna" aparente no equipamento:**

Adequado

**Resumo Geral da Situação Atual do Equipamento:**

**Resumo:**

Manutenção realizada com sucesso

**Identificação do Técnico:**



# Vistoria Quinzenal dos Equipamentos - São Roque, SP

## - São Roque SP (09/03/2026)


Helper - São Roque - SP

Por: andre oliveira (manutencao.saoroque@helpertecnologia.com.br)

Em: 13/03/2026 15:14

Chamado	
Número do chamado	Data do chamado
Local ou Ativo	Assunto
Nome do solicitante	Categoria do chamado
Local	
Nome	Endereço
Ativo	
Nome 23 - EM FRENTE AO IFSO SÃO ROQUE - ROD. PREFEITO QUINTINO DE LIMA, 2100 - PAISAGEM COLONIAL, SÃO ROQUE - SP	Marca
	Modelo
Patrimônio / Número de Série	
Vistoria Semanal dos Equipamentos: (Pontuação: 50%)	
Data e Hora: 13/03/2026 15:13:00	
Confirme sua Localização: <a href="#">-23.5554633, -47.150085 (-23.5554633; -47.150085)</a>	
Estado do Chapéu:	Adequado
Estado Fixadores do Chapéu:	Conforme
Estado dos Policarbonatos:	Adequado
Estado Trancas das Portas:	Adequado
Vencimento Baterias (validade)	Conforme
Teste Áudio de Potência:	Funcional
Teste físico Botão de Emergência:	Funcional
Teste Comunicador Usuário:	Funcional
Volume Áudio Comunicador do Usuário:	Funcional
Testes de Placas e Comunicação:	Funcional
Verificar Sensores de Porta Aberta e Vandalismo:	Funcional
Configurações gerais de funcionalidade / Placa de Supervisão, Led, Sensores, NUC, SIP: Tudo funcionando corretamente	
Funcionalidade do Software IVMS:	Funcional
Gravação no Software IVMS:	Gravação OK

Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



**Estado geral estrutural:**

**Estado da Pintura Geral:**

Conforme

**Oxidação:**

**Oxidação "interna" aparente no equipamento:**

Adequado

**Resumo Geral da Situação Atual do Equipamento:**

**Resumo:**  
Manutenção realizada com sucesso

**Identificação do Técnico:**



# Vistoria Quinzenal dos Equipamentos - São Roque, SP

## - São Roque SP (23/02/2026)


Helper - São Roque - SP

Por: andre oliveira (manutencao.saoroque@helpertecnologia.com.br)

Em: 13/03/2026 14:51

Chamado	
Número do chamado	Data do chamado
Local ou Ativo	Assunto
Nome do solicitante	Categoria do chamado
Local	
Nome	Endereço
Ativo	
Nome 15 - TABOÃO - EM FRENTE A CHURRASCARIA RODOVIA RAPOSO TAVARES	Marca
Modelo	Patrimônio / Número de Série
Vistoria Semanal dos Equipamentos: (Pontuação: 50%)	
Data e Hora: 13/03/2026 14:50:00	
Confirme sua Localização: <a href="#">-23.5483167, -47.121875 (-23.5483167; -47.121875)</a>	
Estado do Chapéu:	Adequado
Estado Fixadores do Chapéu:	Conforme
Estado dos Policarbonatos:	Adequado
Estado Trancas das Portas:	Adequado
Vencimento Baterias (validade)	Conforme
Teste Áudio de Potência:	Funcional
Teste físico Botão de Emergência:	Não se aplica
Teste Comunicador Usuário:	Funcional
Volume Áudio Comunicador do Usuário:	Funcional
Testes de Placas e Comunicação:	Funcional
Verificar Sensores de Porta Aberta e Vandalismo:	Funcional
Configurações gerais de funcionalidade / Placa de Supervisão, Led, Sensores, NUC, SIP: Tudo funcionando corretamente	
Funcionalidade do Software IVMS:	Funcional
Gravação no Software IVMS:	Gravação OK

Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



**Estado geral estrutural:**

**Estado da Pintura Geral:**

Conforme

**Oxidação:**

**Oxidação "interna" aparente no equipamento:**

Adequado

**Resumo Geral da Situação Atual do Equipamento:**

**Resumo:**

Manutenção realizada com sucesso

**Identificação do Técnico:**



# Vistoria Quinzenal dos Equipamentos - São Roque, SP

## - São Roque SP (09/03/2026)

Helper - São Roque - SP

Por: andre oliveira (manutencao.saoroque@helpertecnologia.com.br)

Em: 13/03/2026 14:50

Chamado	
Número do chamado	Data do chamado
Local ou Ativo	Assunto
Nome do solicitante	Categoria do chamado
Local	
Nome	Endereço
Ativo	
Nome 15 - TABOÃO - EM FRENTE A CHURRASCARIA RODOVIA RAPOSO TAVARES	Marca
Modelo	Patrimônio / Número de Série
Vistoria Semanal dos Equipamentos: (Pontuação: 50%)	
Data e Hora: 13/03/2026 14:49:00	
Confirme sua Localização: <a href="#">-23.548335, -47.1221817 (-23.548335; -47.1221817)</a>	
Estado do Chapéu:	Adequado
Estado Fixadores do Chapéu:	Conforme
Estado dos Policarbonatos:	Adequado
Estado Trancas das Portas:	Adequado
Vencimento Baterias (validade)	Conforme
Teste Áudio de Potência:	Funcional
Teste físico Botão de Emergência:	Não se aplica
Teste Comunicador Usuário:	Funcional
Volume Áudio Comunicador do Usuário:	Funcional
Testes de Placas e Comunicação:	Funcional
Verificar Sensores de Porta Aberta e Vandalismo:	Funcional
Configurações gerais de funcionalidade / Placa de Supervisão, Led, Sensores, NUC, SIP: Tudo funcionando corretamente	
Funcionalidade do Software IVMS:	Funcional
Gravação no Software IVMS:	Gravação OK

Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



**Estado geral estrutural:**

**Estado da Pintura Geral:**

Conforme

**Oxidação:**

**Oxidação "interna" aparente no equipamento:**

Adequado

**Resumo Geral da Situação Atual do Equipamento:**

**Resumo:**

Manutenção realizada com sucesso

**Identificação do Técnico:**



# Vistoria Quinzenal dos Equipamentos - São Roque, SP

## - São Roque SP (23/02/2026)

Helper - São Roque - SP

Por: andre oliveira (manutencao.saoroque@helpertecnologia.com.br)

Em: 13/03/2026 14:35

Chamado		
Número do chamado	Data do chamado	
Local ou Ativo	Assunto	
Nome do solicitante	Categoria do chamado	
Local		
Nome	Endereço	
Ativo		
Nome Caeté	Marca	
Modelo módulo	Patrimônio / Número de Série	
Vistoria Semanal dos Equipamentos: (Pontuação: 50%)		
Data e Hora: 13/03/2026 14:34:00		
Confirme sua Localização: <a href="#">-23.59829, -47.0506383</a> (-23.59829; -47.0506383)		
Estado do Chapéu:	Adequado	
Estado Fixadores do Chapéu:	Conforme	
Estado dos Policarbonatos:	Adequado	
Estado Trancas das Portas:	Adequado	
Vencimento Baterias (validade)	Conforme	
Teste Áudio de Potência:	Funcional	
Teste físico Botão de Emergência:	Não se aplica	
Teste Comunicador Usuário:	Funcional	
Volume Áudio Comunicador do Usuário:	Funcional	
Testes de Placas e Comunicação:	Funcional	
Verificar Sensores de Porta Aberta e Vandalismo:	Funcional	
Configurações gerais de funcionalidade / Placa de Supervisão, Led, Sensores, NUC, SIP: Tudo funcionando corretamente		
Funcionalidade do Software IVMS:	Funcional	
Gravação no Software IVMS:	Gravação OK	

Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



**Estado geral estrutural:**

**Estado da Pintura Geral:**

Conforme

**Oxidação:**

**Oxidação "interna" aparente no equipamento:**

Adequado

**Resumo Geral da Situação Atual do Equipamento:**

**Resumo:**

Manutenção realizada com sucesso

**Identificação do Técnico:**



# Vistoria Quinzenal dos Equipamentos - São Roque, SP

## - São Roque SP (09/03/2026)

Helper - São Roque - SP

Por: andre oliveira (manutencao.saoroque@helpertecnologia.com.br)

Em: 13/03/2026 14:32

Chamado		
Número do chamado	Data do chamado	
Local ou Ativo	Assunto	
Nome do solicitante	Categoria do chamado	
Local		
Nome	Endereço	
Ativo		
Nome Caeté	Marca	
Modelo módulo	Patrimônio / Número de Série	
Vistoria Semanal dos Equipamentos: (Pontuação: 50%)		
Data e Hora: 13/03/2026 14:32:00		
Confirme sua Localização: <a href="#">-23.5962056, -47.0280524</a> ( <a href="#">-23.5962056</a> ; <a href="#">-47.0280524</a> )		
Estado do Chapéu:	Adequado	
Estado Fixadores do Chapéu:	Conforme	
Estado dos Policarbonatos:	Adequado	
Estado Trancas das Portas:	Adequado	
Vencimento Baterias (validade)	Conforme	
Teste Áudio de Potência:	Funcional	
Teste físico Botão de Emergência:	Não se aplica	
Teste Comunicador Usuário:	Funcional	
Volume Áudio Comunicador do Usuário:	Funcional	
Testes de Placas e Comunicação:	Funcional	
Verificar Sensores de Porta Aberta e Vandalismo:	Funcional	
Configurações gerais de funcionalidade / Placa de Supervisão, Led, Sensores, NUC, SIP: Tudo funcionando corretamente		
Funcionalidade do Software IVMS:	Funcional	
Gravação no Software IVMS:	Gravação OK	

Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



**Estado geral estrutural:**

**Estado da Pintura Geral:**

Conforme

**Oxidação:**

**Oxidação "interna" aparente no equipamento:**

Adequado

**Resumo Geral da Situação Atual do Equipamento:**

**Resumo:**

Manutenção realizada com sucesso

**Identificação do Técnico:**



# Vistoria Quinzenal dos Equipamentos - São Roque, SP

## - São Roque SP (23/02/2026)

Helper - São Roque - SP

Por: andre oliveira (manutencao.saoroque@helpertecnologia.com.br)

Em: 13/03/2026 14:15

Chamado		
Número do chamado	Data do chamado	
Local ou Ativo	Assunto	
Nome do solicitante	Categoria do chamado	
Local		
Nome	Endereço	
Ativo		
Nome	Marca	
17 - CARMO - CRUZAMENTO PRÓXIMO AO LAGO / CANGUEIRA, SÃO ROQUE - SP		
Modelo	Patrimônio / Número de Série	
Vistoria Semanal dos Equipamentos: (Pontuação: 50%)		
Data e Hora:	13/03/2026 14:13:00	
Confirme sua Localização:	<a href="#">-23.627325, -47.0917133 (-23.627325; -47.0917133)</a>	
Estado do Chapéu:	Adequado	
Estado Fixadores do Chapéu:	Conforme	
Estado dos Policarbonatos:	Adequado	
Estado Trancas das Portas:	Adequado	
Vencimento Baterias (validade)	Conforme	
Teste Áudio de Potência:	Funcional	
Teste físico Botão de Emergência:	Não se aplica	
Teste Comunicador Usuário:	Funcional	
Volume Áudio Comunicador do Usuário:	Funcional	
Testes de Placas e Comunicação:	Funcional	
Verificar Sensores de Porta Aberta e Vandalismo:	Funcional	
Configurações gerais de funcionalidade / Placa de Supervisão, Led, Sensores, NUC, SIP:	Tudo funcionando corretamente	
Funcionalidade do Software IVMS:	Funcional	
Gravação no Software IVMS:	Gravação OK	

Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



**Estado geral estrutural:**

**Estado da Pintura Geral:**

Conforme

**Oxidação:**

**Oxidação "interna" aparente no equipamento:**

Adequado

**Resumo Geral da Situação Atual do Equipamento:**

**Resumo:**

Manutenção realizada com sucesso

**Identificação do Técnico:**



# Vistoria Quinzenal dos Equipamentos - São Roque, SP

## - São Roque SP (09/03/2026)

Helper - São Roque - SP

Por: andre oliveira (manutencao.saoroque@helpertecnologia.com.br)

Em: 13/03/2026 14:12

Chamado		
Número do chamado	Data do chamado	
Local ou Ativo	Assunto	
Nome do solicitante	Categoria do chamado	
Local		
Nome	Endereço	
Ativo		
Nome	Marca	
17 - CARMO - CRUZAMENTO PRÓXIMO AO LAGO / CANGUEIRA, SÃO ROQUE - SP		
Modelo	Patrimônio / Número de Série	
Vistoria Semanal dos Equipamentos: (Pontuação: 50%)		
Data e Hora:	13/03/2026 14:11:00	
Confirme sua Localização:	<a href="#">-23.627555, -47.0911517 (-23.627555; -47.0911517)</a>	
Estado do Chapéu:	Adequado	
Estado Fixadores do Chapéu:	Conforme	
Estado dos Policarbonatos:	Adequado	
Estado Trancas das Portas:	Adequado	
Vencimento Baterias (validade)	Conforme	
Teste Áudio de Potência:	Funcional	
Teste físico Botão de Emergência:	Não se aplica	
Teste Comunicador Usuário:	Funcional	
Volume Áudio Comunicador do Usuário:	Funcional	
Testes de Placas e Comunicação:	Funcional	
Verificar Sensores de Porta Aberta e Vandalismo:	Funcional	
Configurações gerais de funcionalidade / Placa de Supervisão, Led, Sensores, NUC, SIP:	Tudo funcionando corretamente	
Funcionalidade do Software IVMS:	Funcional	
Gravação no Software IVMS:	Gravação OK	



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



**Estado geral estrutural:**

**Estado da Pintura Geral:**

Conforme

**Oxidação:**

**Oxidação "interna" aparente no equipamento:**

Adequado

**Resumo Geral da Situação Atual do Equipamento:**

**Resumo:**

Manutenção realizada com sucesso

**Identificação do Técnico:**



# Vistoria Quinzenal dos Equipamentos - São Roque, SP

## - São Roque SP (23/02/2026)

Helper - São Roque - SP

Por: andre oliveira (manutencao.saoroque@helpertecnologia.com.br)

Em: 13/03/2026 13:50

Chamado		
Número do chamado	Data do chamado	
Local ou Ativo	Assunto	
Nome do solicitante	Categoria do chamado	
Local		
Nome	Endereço	
Ativo		
Nome	Marca	
05 - PRAÇA TAKESHI ISHIMARU		
Modelo	Patrimônio / Número de Série	
Vistoria Semanal dos Equipamentos: (Pontuação: 50%)		
Data e Hora:	13/03/2026 13:49:00	
Confirme sua Localização:	<a href="#">-23.5407367, -47.0375933</a> ( <a href="#">-23.5407367; -47.0375933</a> )	
Estado do Chapéu:	Adequado	
Estado Fixadores do Chapéu:	Conforme	
Estado dos Policarbonatos:	Adequado	
Estado Trancas das Portas:	Adequado	
Vencimento Baterias (validade)	Conforme	
Teste Áudio de Potência:	Funcional	
Teste físico Botão de Emergência:	Funcional	
Teste Comunicador Usuário:	Funcional	
Volume Áudio Comunicador do Usuário:	Funcional	
Testes de Placas e Comunicação:	Funcional	
Verificar Sensores de Porta Aberta e Vandalismo:	Funcional	
Configurações gerais de funcionalidade / Placa de Supervisão, Led, Sensores, NUC, SIP:	Tudo funcionando corretamente	
Funcionalidade do Software IVMS:	Funcional	
Gravação no Software IVMS:	Gravação OK	

Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



**Estado geral estrutural:**

**Estado da Pintura Geral:**

Conforme

**Oxidação:**

**Oxidação "interna" aparente no equipamento:**

Adequado

**Resumo Geral da Situação Atual do Equipamento:**

**Resumo:**

Manutenção realizada com sucesso

**Identificação do Técnico:**



# Vistoria Quinzenal dos Equipamentos - São Roque, SP

## - São Roque SP (09/03/2026)

Helper - São Roque - SP

Por: andre oliveira (manutencao.saoroque@helpertecnologia.com.br)

Em: 13/03/2026 13:48

Chamado		
Número do chamado	Data do chamado	
Local ou Ativo	Assunto	
Nome do solicitante	Categoria do chamado	
Local		
Nome	Endereço	
Ativo		
Nome	Marca	
05 - PRAÇA TAKESHI ISHIMARU		
Modelo	Patrimônio / Número de Série	
Vistoria Semanal dos Equipamentos: (Pontuação: 50%)		
Data e Hora:	13/03/2026 13:48:00	
Confirme sua Localização:	<a href="#">-23.5406517, -47.037265 (-23.5406517; -47.037265)</a>	
Estado do Chapéu:	Adequado	
Estado Fixadores do Chapéu:	Conforme	
Estado dos Policarbonatos:	Adequado	
Estado Trancas das Portas:	Adequado	
Vencimento Baterias (validade)	Conforme	
Teste Áudio de Potência:	Funcional	
Teste físico Botão de Emergência:	Funcional	
Teste Comunicador Usuário:	Funcional	
Volume Áudio Comunicador do Usuário:	Funcional	
Testes de Placas e Comunicação:	Funcional	
Verificar Sensores de Porta Aberta e Vandalismo:	Funcional	
Configurações gerais de funcionalidade / Placa de Supervisão, Led, Sensores, NUC, SIP:	Tudo funcionando corretamente	
Funcionalidade do Software IVMS:	Funcional	
Gravação no Software IVMS:	Gravação OK	

Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



**Estado geral estrutural:**

**Estado da Pintura Geral:**

Conforme

**Oxidação:**

**Oxidação "interna" aparente no equipamento:**

Adequado

**Resumo Geral da Situação Atual do Equipamento:**

**Resumo:**

Manutenção realizada com sucesso

**Identificação do Técnico:**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R'.



# Vistoria Quinzenal dos Equipamentos - São Roque, SP

## - São Roque SP (23/02/2026)

Helper - São Roque - SP

Por: andre oliveira (manutencao.saoroque@helpertecnologia.com.br)

Em: 13/03/2026 13:32

Chamado	
Número do chamado	Data do chamado
Local ou Ativo	Assunto
Nome do solicitante	Categoria do chamado
Local	
Nome	Endereço
Ativo	
Nome 10 - SÃO JOÃO NOVO COM MUNICÍPIO DE ITAPEVI	Marca
Modelo	Patrimônio / Número de Série
Vistoria Semanal dos Equipamentos: (Pontuação: 50%)	
Data e Hora: 13/03/2026 13:30:00	
Confirme sua Localização: <a href="#">-23.5377567, -47.017075 (-23.5377567; -47.017075)</a>	
Estado do Chapéu:	Adequado
Estado Fixadores do Chapéu:	Conforme
Estado dos Policarbonatos:	Adequado
Estado Trancas das Portas:	Adequado
Vencimento Baterias (validade)	Conforme
Teste Áudio de Potência:	Funcional
Teste físico Botão de Emergência:	Não se aplica
Teste Comunicador Usuário:	Funcional
Volume Áudio Comunicador do Usuário:	Funcional
Testes de Placas e Comunicação:	Funcional
Verificar Sensores de Porta Aberta e Vandalismo:	Funcional
Configurações gerais de funcionalidade / Placa de Supervisão, Led, Sensores, NUC, SIP: Tudo funcionando corretamente	
Funcionalidade do Software IVMS:	Funcional
Gravação no Software IVMS:	Gravação OK

Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



**Estado geral estrutural:**

**Estado da Pintura Geral:**

Conforme

**Oxidação:**

**Oxidação "interna" aparente no equipamento:**

Adequado

**Resumo Geral da Situação Atual do Equipamento:**

**Resumo:**

Manutenção realizada com sucesso

**Identificação do Técnico:**



# Vistoria Quinzenal dos Equipamentos - São Roque, SP

## - São Roque SP (09/03/2026)

Helper - São Roque - SP

Por: andre oliveira (manutencao.saoroque@helpertecnologia.com.br)

Em: 13/03/2026 13:27

Chamado	
Número do chamado	Data do chamado
Local ou Ativo	Assunto
Nome do solicitante	Categoria do chamado
Local	
Nome	Endereço
Ativo	
Nome	Marca
10 - SÃO JOÃO NOVO COM MUNICÍPIO DE ITAPEVI	
Modelo	Patrimônio / Número de Série
Vistoria Semanal dos Equipamentos: (Pontuação: 50%)	
Data e Hora:	
13/03/2026 13:26:00	
Confirme sua Localização:	
<a href="#">-23.5377158, -47.0170857</a> ( <a href="#">-23.5377158; -47.0170857</a> )	
Estado do Chapéu:	Adequado
Estado Fixadores do Chapéu:	Conforme
Estado dos Policarbonatos:	Adequado
Estado Trancas das Portas:	Adequado
Vencimento Baterias (validade)	Conforme
Teste Áudio de Potência:	Funcional
Teste físico Botão de Emergência:	Não se aplica
Teste Comunicador Usuário:	Funcional
Volume Áudio Comunicador do Usuário:	Funcional
Testes de Placas e Comunicação:	Funcional
Verificar Sensores de Porta Aberta e Vandalismo:	Funcional
Configurações gerais de funcionalidade / Placa de Supervisão, Led, Sensores, NUC, SIP:	
Tudo funcionando corretamente	
Funcionalidade do Software IVMS:	Funcional
Gravação no Software IVMS:	Gravação OK

Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



**Estado geral estrutural:**

**Estado da Pintura Geral:**

Conforme

**Oxidação:**

**Oxidação "interna" aparente no equipamento:**

Adequado

**Resumo Geral da Situação Atual do Equipamento:**

**Resumo:**

Manutenção realizada com sucesso

**Identificação do Técnico:**



# Vistoria Quinzenal dos Equipamentos - São Roque, SP

## - São Roque SP (23/02/2026)

Helper - São Roque - SP

Por: andre oliveira (manutencao.saoroque@helpertecnologia.com.br)

Em: 13/03/2026 13:09

Chamado	
Número do chamado	Data do chamado
Local ou Ativo	Assunto
Nome do solicitante	Categoria do chamado
Local	
Nome	Endereço
Ativo	
Nome 22 - ESCOLA TIBÉRIO - R. PROF. CÉLIA ASSE JACOB, 3 - CENTRO (MAILASQUI), SÃO ROQUE - SP	Marca
	Modelo
Patrimônio / Número de Série	

### Vistoria Semanal dos Equipamentos: (Pontuação: 50%)

Data e Hora: 13/03/2026 13:08:00	
Confirme sua Localização: <a href="#">-23.5569967, -47.089695 (-23.5569967; -47.089695)</a>	
Estado do Chapéu:	Adequado
Estado Fixadores do Chapéu:	Conforme
Estado dos Policarbonatos:	Adequado
Estado Trancas das Portas:	Adequado
Vencimento Baterias (validade)	Conforme
Teste Áudio de Potência:	Funcional
Teste físico Botão de Emergência:	Funcional
Teste Comunicador Usuário:	Funcional
Volume Áudio Comunicador do Usuário:	Funcional
Testes de Placas e Comunicação:	Funcional
Verificar Sensores de Porta Aberta e Vandalismo:	Funcional
Configurações gerais de funcionalidade / Placa de Supervisão, Led, Sensores, NUC, SIP: Tudo funcionando corretamente	
Funcionalidade do Software IVMS:	Funcional
Gravação no Software IVMS:	Gravação OK

Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



**Estado geral estrutural:**

**Estado da Pintura Geral:**

Conforme

**Oxidação:**

**Oxidação "interna" aparente no equipamento:**

Adequado

**Resumo Geral da Situação Atual do Equipamento:**

**Resumo:**

Manutenção realizada com sucesso

**Identificação do Técnico:**



# Vistoria Quinzenal dos Equipamentos - São Roque, SP

## - São Roque SP (09/03/2026)

Helper - São Roque - SP

Por: andre oliveira (manutencao.saoroque@helpertecnologia.com.br)

Em: 13/03/2026 13:08

Chamado		
Número do chamado	Data do chamado	
Local ou Ativo	Assunto	
Nome do solicitante	Categoria do chamado	
Local		
Nome	Endereço	
Ativo		
Nome	Marca	
22 - ESCOLA TIBÉRIO - R. PROF. CÉLIA ASSE JACOB, 3 - CENTRO (MAILASQUI), SÃO ROQUE - SP	Modelo	
Patrimônio / Número de Série		
Vistoria Semanal dos Equipamentos: (Pontuação: 50%)		
Data e Hora:	13/03/2026 13:07:00	
Confirme sua Localização:	-23.5569812, -47.0895026 (-23.5569812; -47.0895026)	
Estado do Chapéu:	Adequado	
Estado Fixadores do Chapéu:	Conforme	
Estado dos Policarbonatos:	Adequado	
Estado Trancas das Portas:	Adequado	
Vencimento Baterias (validade)	Conforme	
Teste Áudio de Potência:	Funcional	
Teste físico Botão de Emergência:	Funcional	
Teste Comunicador Usuário:	Funcional	
Volume Áudio Comunicador do Usuário:	Funcional	
Testes de Placas e Comunicação:	Funcional	
Verificar Sensores de Porta Aberta e Vandalismo:	Funcional	
Configurações gerais de funcionalidade / Placa de Supervisão, Led, Sensores, NUC, SIP:	Tudo funcionando corretamente	
Funcionalidade do Software IVMS:	Funcional	
Gravação no Software IVMS:	Gravação OK	

Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



**Estado geral estrutural:**

**Estado da Pintura Geral:**

Conforme

**Oxidação:**

**Oxidação "interna" aparente no equipamento:**

Adequado

**Resumo Geral da Situação Atual do Equipamento:**

**Resumo:**

Manutenção realizada com sucesso

**Identificação do Técnico:**



# Vistoria Quinzenal dos Equipamentos - São Roque, SP

## - São Roque SP (23/02/2026)

Helper - São Roque - SP

Por: andre oliveira (manutencao.saoroque@helpertecnologia.com.br)

Em: 13/03/2026 13:05

Chamado		
Número do chamado	Data do chamado	
Local ou Ativo	Assunto	
Nome do solicitante	Categoria do chamado	
Local		
Nome	Endereço	
Ativo		
Nome	Marca	
07 - ROTATÓRIA - MERCADO BOM LUGAR		
Modelo	Patrimônio / Número de Série	
Vistoria Semanal dos Equipamentos: (Pontuação: 50%)		
Data e Hora:	13/03/2026 13:04:00	
Confirme sua Localização:	<a href="#">-23.5586017, -47.0886867</a> ( <a href="#">-23.5586017</a> ; <a href="#">-47.0886867</a> )	
Estado do Chapéu:	Adequado	
Estado Fixadores do Chapéu:	Conforme	
Estado dos Policarbonatos:	Adequado	
Estado Trancas das Portas:	Adequado	
Vencimento Baterias (validade)	Conforme	
Teste Áudio de Potência:	Funcional	
Teste físico Botão de Emergência:	Funcional	
Teste Comunicador Usuário:	Funcional	
Volume Áudio Comunicador do Usuário:	Funcional	
Testes de Placas e Comunicação:	Funcional	
Verificar Sensores de Porta Aberta e Vandalismo:	Funcional	
Configurações gerais de funcionalidade / Placa de Supervisão, Led, Sensores, NUC, SIP:	Tudo funcionando corretamente	
Funcionalidade do Software IVMS:	Funcional	
Gravação no Software IVMS:	Gravação OK	

Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



**Estado geral estrutural:**

Estado da Pintura Geral:

Conforme

**Oxidação:**

Oxidação "interna" aparente no equipamento:

Adequado

**Resumo Geral da Situação Atual do Equipamento:**

Resumo:

Manutenção realizada com sucesso

Identificação do Técnico:



# Vistoria Quinzenal dos Equipamentos - São Roque, SP

## - São Roque SP (09/03/2026)

Helper - São Roque - SP

Por: andre oliveira (manutencao.saoroque@helpertecnologia.com.br)

Em: 13/03/2026 13:03

Chamado	
Número do chamado	Data do chamado
Local ou Ativo	Assunto
Nome do solicitante	Categoria do chamado
Local	
Nome	Endereço
Ativo	
Nome	Marca
07 - ROTATÓRIA - MERCADO BOM LUGAR	
Modelo	Patrimônio / Número de Série
Vistoria Semanal dos Equipamentos: (Pontuação: 50%)	
Data e Hora:	
13/03/2026 13:02:00	
Confirme sua Localização:	
<a href="#">-23.5587954, -47.0885506</a> ( <a href="#">-23.5587954</a> ; <a href="#">-47.0885506</a> )	
Estado do Chapéu:	Adequado
Estado Fixadores do Chapéu:	Conforme
Estado dos Policarbonatos:	Adequado
Estado Trancas das Portas:	Adequado
Vencimento Baterias (validade)	Conforme
Teste Áudio de Potência:	Funcional
Teste físico Botão de Emergência:	Funcional
Teste Comunicador Usuário:	Funcional
Volume Áudio Comunicador do Usuário:	Funcional
Testes de Placas e Comunicação:	Funcional
Verificar Sensores de Porta Aberta e Vandalismo:	Funcional
Configurações gerais de funcionalidade / Placa de Supervisão, Led, Sensores, NUC, SIP:	
Tudo funcionando corretamente	
Funcionalidade do Software IVMS:	Funcional
Gravação no Software IVMS:	Gravação OK

Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



**Estado geral estrutural:**

Estado da Pintura Geral:

Conforme

**Oxidação:**

Oxidação "interna" aparente no equipamento:

Adequado

**Resumo Geral da Situação Atual do Equipamento:**

Resumo:

Manutenção realizada com sucesso

Identificação do Técnico:



# Vistoria Quinzenal dos Equipamentos - São Roque, SP

## - São Roque SP (23/02/2026)

Helper - São Roque - SP

Por: andre oliveira (manutencao.saoroque@helpertecnologia.com.br)

Em: 13/03/2026 12:52

Chamado	
Número do chamado	Data do chamado
Local ou Ativo	Assunto
Nome do solicitante	Categoria do chamado
Local	
Nome	Endereço
Ativo	
Nome	Marca
08 - ESTRADA CAPELA DO CEPO	
Modelo	Patrimônio / Número de Série
Vistoria Semanal dos Equipamentos: (Pontuação: 50%)	
Data e Hora:	
13/03/2026 12:50:00	
Confirme sua Localização:	
<a href="#">-23.5874483, -47.1074083</a> ( <a href="#">-23.5874483</a> ; <a href="#">-47.1074083</a> )	
Estado do Chapéu:	Adequado
Estado Fixadores do Chapéu:	Conforme
Estado dos Policarbonatos:	Adequado
Estado Trancas das Portas:	Adequado
Vencimento Baterias (validade)	Conforme
Teste Áudio de Potência:	Funcional
Teste físico Botão de Emergência:	Funcional
Teste Comunicador Usuário:	Funcional
Volume Áudio Comunicador do Usuário:	Funcional
Testes de Placas e Comunicação:	Funcional
Verificar Sensores de Porta Aberta e Vandalismo:	Funcional
Configurações gerais de funcionalidade / Placa de Supervisão, Led, Sensores, NUC, SIP:	
Tudo funcionando corretamente	
Funcionalidade do Software IVMS:	Funcional
Gravação no Software IVMS:	Gravação OK

Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



**Estado geral estrutural:**

**Estado da Pintura Geral:**

Conforme

**Oxidação:**

**Oxidação "interna" aparente no equipamento:**

Adequado

**Resumo Geral da Situação Atual do Equipamento:**

**Resumo:**

Manutenção realizada com sucesso

**Identificação do Técnico:**



# Vistoria Quinzenal dos Equipamentos - São Roque, SP

## - São Roque SP (09/03/2026)

Helper - São Roque - SP

Por: andre oliveira (manutencao.saoroque@helpertecnologia.com.br)

Em: 13/03/2026 12:50

Chamado	
Número do chamado	Data do chamado
Local ou Ativo	Assunto
Nome do solicitante	Categoria do chamado
Local	
Nome	Endereço
Ativo	
Nome	Marca
08 - ESTRADA CAPELA DO CEPO	
Modelo	Patrimônio / Número de Série
Vistoria Semanal dos Equipamentos: (Pontuação: 50%)	
Data e Hora:	
13/03/2026 12:48:00	
Confirme sua Localização:	
<a href="#">-23.5882717, -47.1074533</a> ( <a href="#">-23.5882717</a> ; <a href="#">-47.1074533</a> )	
Estado do Chapéu:	Adequado
Estado Fixadores do Chapéu:	Conforme
Estado dos Policarbonatos:	Adequado
Estado Trancas das Portas:	Adequado
Vencimento Baterias (validade)	Conforme
Teste Áudio de Potência:	Funcional
Teste físico Botão de Emergência:	Funcional
Teste Comunicador Usuário:	Funcional
Volume Áudio Comunicador do Usuário:	Funcional
Testes de Placas e Comunicação:	Funcional
Verificar Sensores de Porta Aberta e Vandalismo:	Funcional
Configurações gerais de funcionalidade / Placa de Supervisão, Led, Sensores, NUC, SIP:	
Tudo funcionando corretamente	
Funcionalidade do Software IVMS:	Funcional
Gravação no Software IVMS:	Gravação OK

Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



**Estado geral estrutural:**

**Estado da Pintura Geral:**

Conforme

**Oxidação:**

**Oxidação "interna" aparente no equipamento:**

Adequado

**Resumo Geral da Situação Atual do Equipamento:**

**Resumo:**

Manutenção realizada com sucesso

**Identificação do Técnico:**

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the technician who performed the maintenance.



# Vistoria Quinzenal dos Equipamentos - São Roque, SP

## - São Roque SP (23/02/2026)

Helper - São Roque - SP

Por: andre oliveira (manutencao.saoroque@helpertecnologia.com.br)

Em: 13/03/2026 12:41

Chamado		
Número do chamado	Data do chamado	
Local ou Ativo	Assunto	
Nome do solicitante	Categoria do chamado	
Local		
Nome	Endereço	
Ativo		
Nome	Marca	
12 - ESTRADA DO VINHO COM RUA CARLOS LEITÃO		
Modelo	Patrimônio / Número de Série	
Vistoria Semanal dos Equipamentos: (Pontuação: 50%)		
Data e Hora:	13/03/2026 12:39:00	
Confirme sua Localização:	-23.5629, -47.1317567 (-23.5629; -47.1317567)	
Estado do Chapéu:	Adequado	
Estado Fixadores do Chapéu:	Conforme	
Estado dos Policarbonatos:	Adequado	
Estado Trancas das Portas:	Adequado	
Vencimento Baterias (validade)	Conforme	
Teste Áudio de Potência:	Funcional	
Teste físico Botão de Emergência:	Não se aplica	
Teste Comunicador Usuário:	Funcional	
Volume Áudio Comunicador do Usuário:	Funcional	
Testes de Placas e Comunicação:	Funcional	
Verificar Sensores de Porta Aberta e Vandalismo:	Funcional	
Configurações gerais de funcionalidade / Placa de Supervisão, Led, Sensores, NUC, SIP:	Tudo funcionando corretamente	
Funcionalidade do Software IVMS:	Funcional	
Gravação no Software IVMS:	Gravação OK	


Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



**Estado geral estrutural:**

**Estado da Pintura Geral:**

Conforme

**Oxidação:**

**Oxidação "interna" aparente no equipamento:**

Adequado

**Resumo Geral da Situação Atual do Equipamento:**

**Resumo:**

Manutenção realizada com sucesso

**Identificação do Técnico:**

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the technician who performed the maintenance.



# Vistoria Quinzenal dos Equipamentos - São Roque, SP

## - São Roque SP (09/03/2026)

Helper - São Roque - SP

Por: andre oliveira (manutencao.saoroque@helpertecnologia.com.br)

Em: 13/03/2026 12:38

Chamado	
Número do chamado	Data do chamado
Local ou Ativo	Assunto
Nome do solicitante	Categoria do chamado
Local	
Nome	Endereço
Ativo	
Nome 12 - ESTRADA DO VINHO COM RUA CARLOS LEITÃO	Marca
Modelo	Patrimônio / Número de Série
Vistoria Semanal dos Equipamentos: (Pontuação: 50%)	
Data e Hora: 13/03/2026 12:36:00	
Confirme sua Localização: -23.5619917, -47.1321383 (-23.5619917; -47.1321383)	
Estado do Chapéu:	Adequado
Estado Fixadores do Chapéu:	Conforme
Estado dos Policarbonatos:	Adequado
Estado Trancas das Portas:	Adequado
Vencimento Baterias (validade)	Conforme
Teste Áudio de Potência:	Funcional
Teste físico Botão de Emergência:	Não se aplica
Teste Comunicador Usuário:	Funcional
Volume Áudio Comunicador do Usuário:	Funcional
Testes de Placas e Comunicação:	Funcional
Verificar Sensores de Porta Aberta e Vandalismo:	Funcional
Configurações gerais de funcionalidade / Placa de Supervisão, Led, Sensores, NUC, SIP: Tudo funcionando corretamente	
Funcionalidade do Software IVMS:	Funcional
Gravação no Software IVMS:	Gravação OK


Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



**Estado geral estrutural:**

**Estado da Pintura Geral:**

Conforme

**Oxidação:**

**Oxidação "interna" aparente no equipamento:**

Adequado

**Resumo Geral da Situação Atual do Equipamento:**

**Resumo:**

Manutenção realizada com sucesso e tudo funcionando corretamente

**Identificação do Técnico:**

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'K' or similar character.



# Vistoria Quinzenal dos Equipamentos - São Roque, SP

## - São Roque SP (09/03/2026)

Helper - São Roque - SP

Por: andre oliveira (manutencao.saoroque@helpertecnologia.com.br)

Em: 10/03/2026 14:56

Chamado		
Número do chamado	Data do chamado	
Local ou Ativo	Assunto	
Nome do solicitante	Categoria do chamado	
Local		
Nome	Endereço	
Ativo		
Nome	Marca	
09 - PRAÇA BAURU		
Modelo	Patrimônio / Número de Série	
Vistoria Semanal dos Equipamentos: (Pontuação: 50%)		
Data e Hora:	10/03/2026 14:55:00	
Confirme sua Localização:	-23.6432133, -47.0800214 (-23.6432133; -47.0800214)	
Estado do Chapéu:	Adequado	
Estado Fixadores do Chapéu:	Conforme	
Estado dos Policarbonatos:	Adequado	
Estado Trancas das Portas:	Adequado	
Vencimento Baterias (validade)	Conforme	
Teste Áudio de Potência:	Funcional	
Teste físico Botão de Emergência:	Não se aplica	
Teste Comunicador Usuário:	Funcional	
Volume Áudio Comunicador do Usuário:	Funcional	
Testes de Placas e Comunicação:	Funcional	
Verificar Sensores de Porta Aberta e Vandalismo:	Funcional	
Configurações gerais de funcionalidade / Placa de Supervisão, Led, Sensores, NUC, SIP:	Tudo funcionando corretamente	
Funcionalidade do Software IVMS:	Funcional	
Gravação no Software IVMS:	Gravação OK	

Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



**Estado geral estrutural:**

**Estado da Pintura Geral:**

Conforme

**Oxidação:**

**Oxidação "interna" aparente no equipamento:**

Adequado

**Resumo Geral da Situação Atual do Equipamento:**

**Resumo:**

Limpeza realizada com sucesso e tudo funcionando corretamente

**Identificação do Técnico:**



# Vistoria Quinzenal dos Equipamentos - São Roque, SP

## - São Roque SP (09/03/2026)

Helper - São Roque - SP

Por: andre oliveira (manutencao.saoroque@helpertecnologia.com.br)

Em: 10/03/2026 14:55

Chamado		
Número do chamado	Data do chamado	
Local ou Ativo	Assunto	
Nome do solicitante	Categoria do chamado	
Local		
Nome	Endereço	
Ativo		
Nome	Marca	
14 - MANLEY LANE - AV JOÃO PESSOA COM A AV ANGELO MENEGUETTO		
Modelo	Patrimônio / Número de Série	
Vistoria Semanal dos Equipamentos: (Pontuação: 50%)		
Data e Hora:	09/03/2026 16:30:00	
Confirme sua Localização:	-23.6430381, -47.0799452 (-23.6430381; -47.0799452)	
Estado do Chapéu:	Adequado	
Estado Fixadores do Chapéu:	Conforme	
Estado dos Policarbonatos:	Adequado	
Estado Trancas das Portas:	Adequado	
Vencimento Baterias (validade)	Conforme	
Teste Áudio de Potência:	Funcional	
Teste físico Botão de Emergência:	Não se aplica	
Teste Comunicador Usuário:	Funcional	
Volume Áudio Comunicador do Usuário:	Funcional	
Testes de Placas e Comunicação:	Funcional	
Verificar Sensores de Porta Aberta e Vandalismo:	Funcional	
Configurações gerais de funcionalidade / Placa de Supervisão, Led, Sensores, NUC, SIP:	Tudo funcionando corretamente	
Funcionalidade do Software IVMS:	Funcional	
Gravação no Software IVMS:	Gravação OK	

Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



**Estado geral estrutural:**

**Estado da Pintura Geral:**

Conforme

**Oxidação:**

**Oxidação "interna" aparente no equipamento:**

Adequado

**Resumo Geral da Situação Atual do Equipamento:**

**Resumo:**

Limpeza realizada com sucesso e tudo funcionando corretamente

**Identificação do Técnico:**



# Vistoria Quinzenal dos Equipamentos - São Roque, SP

## - São Roque SP (23/02/2026)

Helper - São Roque - SP

Por: andre oliveira (manutencao.saoroque@helpertecnologia.com.br)

Em: 10/03/2026 14:52

Chamado	
Número do chamado	Data do chamado
Local ou Ativo	Assunto
Nome do solicitante	Categoria do chamado
Local	
Nome	Endereço
Ativo	
Nome	Marca
09 - PRAÇA BAURU	
Modelo	Patrimônio / Número de Série
Vistoria Semanal dos Equipamentos: (Pontuação: 50%)	
Data e Hora:	
10/03/2026 14:51:00	
Confirme sua Localização:	
<a href="#">-23.6397051, -47.0800502</a> ( <a href="#">-23.6397051</a> ; <a href="#">-47.0800502</a> )	
Estado do Chapéu:	Adequado
Estado Fixadores do Chapéu:	Conforme
Estado dos Policarbonatos:	Adequado
Estado Trancas das Portas:	Adequado
Vencimento Baterias (validade)	Conforme
Teste Áudio de Potência:	Funcional
Teste físico Botão de Emergência:	Não se aplica
Teste Comunicador Usuário:	Funcional
Volume Áudio Comunicador do Usuário:	Funcional
Testes de Placas e Comunicação:	Funcional
Verificar Sensores de Porta Aberta e Vandalismo:	Funcional
Configurações gerais de funcionalidade / Placa de Supervisão, Led, Sensores, NUC, SIP:	
Tudo funcionando corretamente	
Funcionalidade do Software IVMS:	Funcional
Gravação no Software IVMS:	Gravação OK


Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



**Estado geral estrutural:**

**Estado da Pintura Geral:**

Conforme

**Oxidação:**

**Oxidação "interna" aparente no equipamento:**

Adequado

**Resumo Geral da Situação Atual do Equipamento:**

**Resumo:**

Limpeza realizada com sucesso e tudo funcionando corretamente

**Identificação do Técnico:**



# Vistoria Quinzenal dos Equipamentos - São Roque, SP

## - São Roque SP (23/02/2026)

Helper - São Roque - SP

Por: andre oliveira (manutencao.saoroque@helpertecnologia.com.br)

Em: 10/03/2026 14:51

Chamado		
Número do chamado	Data do chamado	
Local ou Ativo	Assunto	
Nome do solicitante	Categoria do chamado	
Local		
Nome	Endereço	
Ativo		
Nome	Marca	
14 - MANLEY LANE - AV JOÃO PESSOA COM A AV ANGELO MENEGUESSO		
Modelo	Patrimônio / Número de Série	
Vistoria Semanal dos Equipamentos: (Pontuação: 50%)		
Data e Hora:	09/03/2026 16:30:00	
Confirme sua Localização:	-23.6432534, -47.0800178 (-23.6432534; -47.0800178)	
Estado do Chapéu:	Adequado	
Estado Fixadores do Chapéu:	Conforme	
Estado dos Policarbonatos:	Adequado	
Estado Trancas das Portas:	Adequado	
Vencimento Baterias (validade)	Conforme	
Teste Áudio de Potência:	Funcional	
Teste físico Botão de Emergência:	Não se aplica	
Teste Comunicador Usuário:	Funcional	
Volume Áudio Comunicador do Usuário:	Funcional	
Testes de Placas e Comunicação:	Funcional	
Verificar Sensores de Porta Aberta e Vandalismo:	Funcional	
Configurações gerais de funcionalidade / Placa de Supervisão, Led, Sensores, NUC, SIP:	Tudo funcionando corretamente	
Funcionalidade do Software IVMS:	Funcional	
Gravação no Software IVMS:	Gravação OK	

Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



**Estado geral estrutural:**

**Estado da Pintura Geral:**

Conforme

**Oxidação:**

**Oxidação "interna" aparente no equipamento:**

Adequado

**Resumo Geral da Situação Atual do Equipamento:**

**Resumo:**

Limpeza realizada com sucesso e tudo funcionando corretamente

**Identificação do Técnico:**



# Vistoria Quinzenal dos Equipamentos - São Roque, SP

## - São Roque SP (09/02/2026)

Helper - São Roque - SP

Por: andre oliveira (manutencao.saoroque@helpertecnologia.com.br)

Em: 10/03/2026 14:48

Chamado		
Número do chamado	Data do chamado	
Local ou Ativo	Assunto	
Nome do solicitante	Categoria do chamado	
Local		
Nome	Endereço	
Ativo		
Nome	Marca	
09 - PRAÇA BAURU		
Modelo	Patrimônio / Número de Série	
Vistoria Semanal dos Equipamentos: (Pontuação: 50%)		
Data e Hora:	10/03/2026 14:47:00	
Confirme sua Localização:	-23.6437583, -47.0801567 (-23.6437583; -47.0801567)	
Estado do Chapéu:	Adequado	
Estado Fixadores do Chapéu:	Conforme	
Estado dos Policarbonatos:	Adequado	
Estado Trancas das Portas:	Adequado	
Vencimento Baterias (validade)	Conforme	
Teste Áudio de Potência:	Funcional	
Teste físico Botão de Emergência:	Não se aplica	
Teste Comunicador Usuário:	Funcional	
Volume Áudio Comunicador do Usuário:	Funcional	
Testes de Placas e Comunicação:	Funcional	
Verificar Sensores de Porta Aberta e Vandalismo:	Funcional	
Configurações gerais de funcionalidade / Placa de Supervisão, Led, Sensores, NUC, SIP:	Tudo funcionando corretamente	
Funcionalidade do Software IVMS:	Funcional	
Gravação no Software IVMS:	Gravação OK	

Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



**Estado geral estrutural:**

**Estado da Pintura Geral:**

Conforme

**Oxidação:**

**Oxidação "interna" aparente no equipamento:**

Adequado

**Resumo Geral da Situação Atual do Equipamento:**

**Resumo:**

Limpeza realizada com sucesso e tudo funcionando corretamente

**Identificação do Técnico:**



# Vistoria Quinzenal dos Equipamentos - São Roque, SP

## - São Roque SP (09/02/2026)

Helper - São Roque - SP

Por: andre oliveira (manutencao.saoroque@helpertecnologia.com.br)

Em: 10/03/2026 14:46

Chamado	
Número do chamado	Data do chamado
Local ou Ativo	Assunto
Nome do solicitante	Categoria do chamado
Local	
Nome	Endereço
Ativo	
Nome 14 - MANLEY LANE - AV JOÃO PESSOA COM A AV ANGELO MENEGUETTO	Marca
Modelo	Patrimônio / Número de Série
Vistoria Semanal dos Equipamentos: (Pontuação: 50%)	
Data e Hora: 09/03/2026 16:30:00	
Confirme sua Localização: -23.6430074, -47.0801417 (-23.6430074; -47.0801417)	
Estado do Chapéu:	Adequado
Estado Fixadores do Chapéu:	Conforme
Estado dos Policarbonatos:	Adequado
Estado Trancas das Portas:	Adequado
Vencimento Baterias (validade)	Conforme
Teste Áudio de Potência:	Funcional
Teste físico Botão de Emergência:	Não se aplica
Teste Comunicador Usuário:	Funcional
Volume Áudio Comunicador do Usuário:	Funcional
Testes de Placas e Comunicação:	Funcional
Verificar Sensores de Porta Aberta e Vandalismo:	Funcional
Configurações gerais de funcionalidade / Placa de Supervisão, Led, Sensores, NUC, SIP: Tudo funcionando corretamente	
Funcionalidade do Software IVMS:	Funcional
Gravação no Software IVMS:	Gravação OK

Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



**Estado geral estrutural:**

**Estado da Pintura Geral:**

Conforme

**Oxidação:**

**Oxidação "interna" aparente no equipamento:**

Adequado

**Resumo Geral da Situação Atual do Equipamento:**

**Resumo:**

Limpeza realizada com sucesso e tudo funcionando corretamente

**Identificação do Técnico:**



# Vistoria Quinzenal dos Equipamentos - São Roque, SP

## - São Roque SP (23/02/2026)

Helper - São Roque - SP

Por: andre oliveira (manutencao.saoroque@helpertecnologia.com.br)

Em: 27/02/2026 16:49

Chamado		
Número do chamado	Data do chamado	
Local ou Ativo	Assunto	
Nome do solicitante	Categoria do chamado	
Local		
Nome	Endereço	
Ativo		
Nome	Marca	
06 - AV. ARACÁI, CENTRO CULTURAL BRASITAL		
Modelo	Patrimônio / Número de Série	
Vistoria Semanal dos Equipamentos: (Pontuação: 50%)		
Data e Hora:	27/02/2026 15:30:00	
Confirme sua Localização:	-23.5324817, -47.1306017 (-23.5324817; -47.1306017)	
Estado do Chapéu:	Adequado	
Estado Fixadores do Chapéu:	Conforme	
Estado dos Policarbonatos:	Adequado	
Estado Trancas das Portas:	Adequado	
Vencimento Baterias (validade)	Conforme	
Teste Áudio de Potência:	Funcional	
Teste físico Botão de Emergência:	Funcional	
Teste Comunicador Usuário:	Funcional	
Volume Áudio Comunicador do Usuário:	Funcional	
Testes de Placas e Comunicação:	Funcional	
Verificar Sensores de Porta Aberta e Vandalismo:	Funcional	
Configurações gerais de funcionalidade / Placa de Supervisão, Led, Sensores, NUC, SIP:	Tudo funcionando corretamente	
Funcionalidade do Software IVMS:	Funcional	
Gravação no Software IVMS:	Gravação OK	


Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



**Estado geral estrutural:**

**Estado da Pintura Geral:**

Conforme

**Oxidação:**

**Oxidação "interna" aparente no equipamento:**

Adequado

**Resumo Geral da Situação Atual do Equipamento:**

**Resumo:**

Limpeza realizada com sucesso e tudo funcionando corretamente

**Identificação do Técnico:**



# Vistoria Quinzenal dos Equipamentos - São Roque, SP

## - São Roque SP (09/02/2026)

Helper - São Roque - SP

Por: andre oliveira (manutencao.saoroque@helpertecnologia.com.br)

Em: 27/02/2026 16:46

Chamado		
Número do chamado	Data do chamado	
Local ou Ativo	Assunto	
Nome do solicitante	Categoria do chamado	
Local		
Nome	Endereço	
Ativo		
Nome	Marca	
06 - AV. ARACAÍ, CENTRO CULTURAL BRASITAL		
Modelo	Patrimônio / Número de Série	
Vistoria Semanal dos Equipamentos: (Pontuação: 50%)		
Data e Hora:	27/02/2026 15:30:00	
Confirme sua Localização:	<a href="#">-23.5324062</a> , <a href="#">-47.1314684</a> ( <a href="#">-23.5324062</a> ; <a href="#">-47.1314684</a> )	
Estado do Chapéu:	Adequado	
Estado Fixadores do Chapéu:	Conforme	
Estado dos Policarbonatos:	Adequado	
Estado Trancas das Portas:	Adequado	
Vencimento Baterias (validade)	Conforme	
Teste Áudio de Potência:	Funcional	
Teste físico Botão de Emergência:	Funcional	
Teste Comunicador Usuário:	Funcional	
Volume Áudio Comunicador do Usuário:	Funcional	
Testes de Placas e Comunicação:	Funcional	
Verificar Sensores de Porta Aberta e Vandalismo:	Funcional	
Configurações gerais de funcionalidade / Placa de Supervisão, Led, Sensores, NUC, SIP:	Tudo funcionando corretamente	
Funcionalidade do Software IVMS:	Funcional	
Gravação no Software IVMS:	Gravação OK	

Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



**Estado geral estrutural:**

**Estado da Pintura Geral:**

Conforme

**Oxidação:**

**Oxidação "interna" aparente no equipamento:**

Adequado

**Resumo Geral da Situação Atual do Equipamento:**

**Resumo:**

Limpeza realizada com sucesso e tudo funcionando corretamente

**Identificação do Técnico:**



# Vistoria Quinzenal dos Equipamentos - São Roque, SP

## - São Roque SP (23/02/2026)

Helper - São Roque - SP

Por: andre oliveira (manutencao.saoroque@helpertecnologia.com.br)

Em: 27/02/2026 15:27

Chamado	
Número do chamado	Data do chamado
Local ou Ativo	Assunto
Nome do solicitante	Categoria do chamado
Local	
Nome	Endereço
Ativo	
Nome	Marca
04 - PRAÇA LARGO DOS MENDES	
Modelo	Patrimônio / Número de Série
Vistoria Semanal dos Equipamentos: (Pontuação: 50%)	
Data e Hora:	
27/02/2026 14:30:00	
Confirme sua Localização:	
<a href="#">-23.527925, -47.13289</a> (-23.527925; -47.13289)	
Estado do Chapéu:	Adequado
Estado Fixadores do Chapéu:	Conforme
Estado dos Policarbonatos:	Adequado
Estado Trancas das Portas:	Adequado
Vencimento Baterias (validade)	Conforme
Teste Áudio de Potência:	Funcional
Teste físico Botão de Emergência:	Funcional
Teste Comunicador Usuário:	Funcional
Volume Áudio Comunicador do Usuário:	Funcional
Testes de Placas e Comunicação:	Funcional
Verificar Sensores de Porta Aberta e Vandalismo:	Funcional
Configurações gerais de funcionalidade / Placa de Supervisão, Led, Sensores, NUC, SIP:	
Tudo funcionando corretamente	
Funcionalidade do Software IVMS:	Funcional
Gravação no Software IVMS:	Gravação OK

Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



**Estado geral estrutural:**

**Estado da Pintura Geral:**

Conforme

**Oxidação:**

**Oxidação "interna" aparente no equipamento:**

Adequado

**Resumo Geral da Situação Atual do Equipamento:**

**Resumo:**

Limpeza realizada com sucesso e tudo funcionando corretamente

**Identificação do Técnico:**



# Vistoria Quinzenal dos Equipamentos - São Roque, SP

## - São Roque SP (09/02/2026)

Helper - São Roque - SP

Por: andre oliveira (manutencao.saoroque@helpertecnologia.com.br)

Em: 27/02/2026 15:25

Chamado	
Número do chamado	Data do chamado
Local ou Ativo	Assunto
Nome do solicitante	Categoria do chamado
Local	
Nome	Endereço
Ativo	
Nome	Marca
04 - PRAÇA LARGO DOS MENDES	
Modelo	Patrimônio / Número de Série
Vistoria Semanal dos Equipamentos: (Pontuação: 50%)	
Data e Hora:	
27/02/2026 14:30:00	
Confirme sua Localização:	
-23.5279328, -47.1329426 (-23.5279328; -47.1329426)	
Estado do Chapéu:	Adequado
Estado Fixadores do Chapéu:	Conforme
Estado dos Policarbonatos:	Adequado
Estado Trancas das Portas:	Adequado
Vencimento Baterias (validade)	Conforme
Teste Áudio de Potência:	Funcional
Teste físico Botão de Emergência:	Funcional
Teste Comunicador Usuário:	Funcional
Volume Áudio Comunicador do Usuário:	Funcional
Testes de Placas e Comunicação:	Funcional
Verificar Sensores de Porta Aberta e Vandalismo:	Funcional
Configurações gerais de funcionalidade / Placa de Supervisão, Led, Sensores, NUC, SIP:	
Tudo funcionando corretamente	
Funcionalidade do Software IVMS:	Funcional
Gravação no Software IVMS:	Gravação OK

Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



**Estado geral estrutural:**

**Estado da Pintura Geral:**

Conforme

**Oxidação:**

**Oxidação "interna" aparente no equipamento:**

Adequado

**Resumo Geral da Situação Atual do Equipamento:**

**Resumo:**

Limpeza realizada com sucesso e tudo funcionando corretamente

**Identificação do Técnico:**



# Vistoria Quinzenal dos Equipamentos - São Roque, SP

## - São Roque SP (09/02/2026)

Helper - São Roque - SP

Por: andre oliveira (manutencao.saoroque@helpertecnologia.com.br)

Em: 13/02/2026 11:04

**Chamado**

Número do chamado	Data do chamado
Local ou Ativo	Assunto
Nome do solicitante	Categoria do chamado

**Local**

Nome	Endereço
------	----------

**Ativo**

Nome 01 - PRAÇA DA MATRIZ	Marca
Modelo	Patrimônio / Número de Série

**Vistoria Semanal dos Equipamentos: (Pontuação: 50%)**

Data e Hora: 12/02/2026 10:30:00	
Confirme sua Localização: -23.5307167, -47.1352833 (-23.5307167; -47.1352833)	
Estado do Chapéu:	Adequado
Estado Fixadores do Chapéu:	Conforme
Estado dos Policarbonatos:	Adequado
Estado Trancas das Portas:	Adequado
Vencimento Baterias (validade)	Conforme
Teste Áudio de Potência:	Funcional
Teste físico Botão de Emergência:	Funcional
Teste Comunicador Usuário:	Funcional
Volume Áudio Comunicador do Usuário:	Funcional
Testes de Placas e Comunicação:	Funcional
Verificar Sensores de Porta Aberta e Vandalismo:	Funcional
Configurações gerais de funcionalidade / Placa de Supervisão, Led, Sensores, NUC, SIP: Tudo funcionando corretamente	
Funcionalidade do Software IVMS:	Funcional
Gravação no Software IVMS:	Gravação OK

Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



**Estado geral estrutural:**

**Estado da Pintura Geral:**

Conforme

**Oxidação:**

**Oxidação "interna" aparente no equipamento:**

Adequado

**Resumo Geral da Situação Atual do Equipamento:**

**Resumo:**

Limpeza realizada com sucesso e tudo funcionando corretamente

**Identificação do Técnico:**



# Vistoria Quinzenal dos Equipamentos - São Roque, SP

## - São Roque SP (26/01/2026)

Helper - São Roque - SP

Por: andre oliveira (manutencao.saoroque@helpertecnologia.com.br)

Em: 13/02/2026 11:03

Chamado		
Número do chamado	Data do chamado	
Local ou Ativo	Assunto	
Nome do solicitante	Categoria do chamado	
Local		
Nome	Endereço	
Ativo		
Nome	Marca	
01 - PRAÇA DA MATRIZ		
Modelo	Patrimônio / Número de Série	
Vistoria Semanal dos Equipamentos: (Pontuação: 50%)		
Data e Hora:	12/02/2026 10:30:00	
Confirme sua Localização:	<a href="#">-23.53072, -47.1352683 (-23.53072; -47.1352683)</a>	
Estado do Chapéu:	Adequado	
Estado Fixadores do Chapéu:	Conforme	
Estado dos Policarbonatos:	Adequado	
Estado Trancas das Portas:	Adequado	
Vencimento Baterias (validade)	Conforme	
Teste Áudio de Potência:	Funcional	
Teste físico Botão de Emergência:	Funcional	
Teste Comunicador Usuário:	Funcional	
Volume Áudio Comunicador do Usuário:	Funcional	
Testes de Placas e Comunicação:	Funcional	
Verificar Sensores de Porta Aberta e Vandalismo:	Funcional	
Configurações gerais de funcionalidade / Placa de Supervisão, Led, Sensores, NUC, SIP:	Tudo funcionando corretamente	
Funcionalidade do Software IVMS:	Funcional	
Gravação no Software IVMS:	Gravação OK	

Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



**Estado geral estrutural:**

**Estado da Pintura Geral:**

Conforme

**Oxidação:**

**Oxidação "interna" aparente no equipamento:**

Adequado

**Resumo Geral da Situação Atual do Equipamento:**

**Resumo:**

Limpeza realizada com sucesso e tudo funcionando corretamente

**Identificação do Técnico:**



# Vistoria Quinzenal dos Equipamentos - São Roque, SP

## - São Roque SP (09/02/2026)

Helper - São Roque - SP

Por: andre oliveira (manutencao.saoroque@helpertecnologia.com.br)

Em: 09/02/2026 14:54

Chamado	
Número do chamado	Data do chamado
Local ou Ativo	Assunto
Nome do solicitante	Categoria do chamado
Local	
Nome	Endereço
Ativo	
Nome 22 - ESCOLA TIBÉRIO - R. PROF. CÉLIA ASSE JACOB, 3 - CENTRO (MAILASQUI), SÃO ROQUE - SP	Marca
	Modelo
Patrimônio / Número de Série	
Vistoria Semanal dos Equipamentos: (Pontuação: 50%)	
Data e Hora: 09/02/2026 14:00:00	
Confirme sua Localização: -23.556999, -47.0896315 (-23.556999; -47.0896315)	
Estado do Chapéu:	Adequado
Estado Fixadores do Chapéu:	Conforme
Estado dos Policarbonatos:	Adequado
Estado Trancas das Portas:	Adequado
Vencimento Baterias (validade)	Conforme
Teste Áudio de Potência:	Funcional
Teste físico Botão de Emergência:	Funcional
Teste Comunicador Usuário:	Funcional
Volume Áudio Comunicador do Usuário:	Funcional
Testes de Placas e Comunicação:	Funcional
Verificar Sensores de Porta Aberta e Vandalismo:	Funcional
Configurações gerais de funcionalidade / Placa de Supervisão, Led, Sensores, NUC, SIP: Tudo funcionando corretamente	
Funcionalidade do Software IVMS:	Funcional
Gravação no Software IVMS:	Gravação OK

Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



**Estado geral estrutural:**

**Estado da Pintura Geral:**

Conforme

**Oxidação:**

**Oxidação "interna" aparente no equipamento:**

Adequado

**Resumo Geral da Situação Atual do Equipamento:**

**Resumo:**

Limpeza realizada com sucesso e tudo funcionando corretamente

**Identificação do Técnico:**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rafael' or similar.



# Vistoria Quinzenal dos Equipamentos - São Roque, SP

## - São Roque SP (26/01/2026)

Helper - São Roque - SP

Por: andre oliveira (manutencao.saoroque@helpertecnologia.com.br)

Em: 09/02/2026 14:50

Chamado	
Número do chamado	Data do chamado
Local ou Ativo	Assunto
Nome do solicitante	Categoria do chamado
Local	
Nome	Endereço
Ativo	
Nome 22 - ESCOLA TIBÉRIO - R. PROF. CÉLIA ASSE JACOB, 3 - CENTRO (MAILASQUI), SÃO ROQUE - SP	Marca
	Modelo
Patrimônio / Número de Série	

### Vistoria Semanal dos Equipamentos: (Pontuação: 50%)

Data e Hora: 09/02/2026 14:00:00	
Confirme sua Localização: <a href="#">-23.5571778, -47.089497 (-23.5571778; -47.089497)</a>	
Estado do Chapéu:	Adequado
Estado Fixadores do Chapéu:	Conforme
Estado dos Policarbonatos:	Adequado
Estado Trancas das Portas:	Adequado
Vencimento Baterias (validade)	Conforme
Teste Áudio de Potência:	Funcional
Teste físico Botão de Emergência:	Funcional
Teste Comunicador Usuário:	Funcional
Volume Áudio Comunicador do Usuário:	Funcional
Testes de Placas e Comunicação:	Funcional
Verificar Sensores de Porta Aberta e Vandalismo:	Funcional
Configurações gerais de funcionalidade / Placa de Supervisão, Led, Sensores, NUC, SIP: Tudo funcionando corretamente	
Funcionalidade do Software IVMS:	Funcional
Gravação no Software IVMS:	Gravação OK

Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



**Estado geral estrutural:**

**Estado da Pintura Geral:**

Conforme

**Oxidação:**

**Oxidação "interna" aparente no equipamento:**

Adequado

**Resumo Geral da Situação Atual do Equipamento:**

**Resumo:**

Limpeza realizada com sucesso e tudo funcionando corretamente

**Identificação do Técnico:**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Silva' or similar, written over a light background.



# Vistoria Quinzenal dos Equipamentos - São Roque, SP

## - São Roque SP (12/01/2026)

Helper - São Roque - SP

Por: andre oliveira (manutencao.saoroque@helpertecnologia.com.br)

Em: 09/02/2026 14:48

Chamado		
Número do chamado	Data do chamado	
Local ou Ativo	Assunto	
Nome do solicitante	Categoria do chamado	
Local		
Nome	Endereço	
Ativo		
Nome	Marca	
22 - ESCOLA TIBÉRIO - R. PROF. CÉLIA ASSE JACOB, 3 - CENTRO (MAILASQUI), SÃO ROQUE - SP	Modelo	
Patrimônio / Número de Série		
Vistoria Semanal dos Equipamentos: (Pontuação: 50%)		
Data e Hora:	09/02/2026 14:00:00	
Confirme sua Localização:	-23.5571839, -47.0892823 (-23.5571839; -47.0892823)	
Estado do Chapéu:	Adequado	
Estado Fixadores do Chapéu:	Conforme	
Estado dos Policarbonatos:	Adequado	
Estado Trancas das Portas:	Adequado	
Vencimento Baterias (validade)	Conforme	
Teste Áudio de Potência:	Funcional	
Teste físico Botão de Emergência:	Funcional	
Teste Comunicador Usuário:	Funcional	
Volume Áudio Comunicador do Usuário:	Funcional	
Testes de Placas e Comunicação:	Funcional	
Verificar Sensores de Porta Aberta e Vandalismo:	Funcional	
Configurações gerais de funcionalidade / Placa de Supervisão, Led, Sensores, NUC, SIP:	Tudo funcionando corretamente	
Funcionalidade do Software IVMS:	Funcional	
Gravação no Software IVMS:	Gravação OK	

Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



**Estado geral estrutural:**

**Estado da Pintura Geral:**

Conforme

**Oxidação:**

**Oxidação "interna" aparente no equipamento:**

Adequado

**Resumo Geral da Situação Atual do Equipamento:**

**Resumo:**

Limpeza realizada com sucesso e tudo funcionando corretamente

**Identificação do Técnico:**



# Vistoria Quinzenal dos Equipamentos - São Roque, SP

## - São Roque SP (26/01/2026)

Helper - São Roque - SP

Por: andre oliveira (manutencao.saoroque@helpertecnologia.com.br)

Em: 05/02/2026 12:30

Chamado	
Número do chamado	Data do chamado
Local ou Ativo	Assunto
Nome do solicitante	Categoria do chamado
Local	
Nome	Endereço
Ativo	
Nome 12 - ESTRADA DO VINHO COM RUA CARLOS LEITÃO	Marca
Modelo	Patrimônio / Número de Série
Vistoria Semanal dos Equipamentos: (Pontuação: 50%)	
Data e Hora: 05/02/2026 10:30:00	
Confirme sua Localização: -23.5621117, -47.1319417 (-23.5621117; -47.1319417)	
Estado do Chapéu:	Adequado
Estado Fixadores do Chapéu:	Conforme
Estado dos Policarbonatos:	Adequado
Estado Trancas das Portas:	Adequado
Vencimento Baterias (validade)	Conforme
Teste Áudio de Potência:	Funcional
Teste físico Botão de Emergência:	Não se aplica
Teste Comunicador Usuário:	Funcional
Volume Áudio Comunicador do Usuário:	Funcional
Testes de Placas e Comunicação:	Funcional
Verificar Sensores de Porta Aberta e Vandalismo:	Funcional
Configurações gerais de funcionalidade / Placa de Supervisão, Led, Sensores, NUC, SIP: Tudo funcionando corretamente	
Funcionalidade do Software IVMS:	Funcional
Gravação no Software IVMS:	Gravação OK

Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



**Estado geral estrutural:**

**Estado da Pintura Geral:**

Conforme

**Oxidação:**

**Oxidação "interna" aparente no equipamento:**

Adequado

**Resumo Geral da Situação Atual do Equipamento:**

**Resumo:**

Limpeza realizada com sucesso e tudo funcionando corretamente

**Identificação do Técnico:**



# Vistoria Quinzenal dos Equipamentos - São Roque, SP

## - São Roque SP (12/01/2026)

Helper - São Roque - SP

Por: andre oliveira (manutencao.saoroque@helpertecnologia.com.br)

Em: 05/02/2026 11:50

Chamado	
Número do chamado	Data do chamado
Local ou Ativo	Assunto
Nome do solicitante	Categoria do chamado
Local	
Nome	Endereço
Ativo	
Nome 12 - ESTRADA DO VINHO COM RUA CARLOS LEITÃO	Marca
Modelo	Patrimônio / Número de Série
Vistoria Semanal dos Equipamentos: (Pontuação: 50%)	
Data e Hora: 05/02/2026 10:30:00	
Confirme sua Localização: -23.5623533, -47.1318083 (-23.5623533; -47.1318083)	
Estado do Chapéu:	Adequado
Estado Fixadores do Chapéu:	Conforme
Estado dos Policarbonatos:	Adequado
Estado Trancas das Portas:	Adequado
Vencimento Baterias (validade)	Conforme
Teste Áudio de Potência:	Funcional
Teste físico Botão de Emergência:	Não se aplica
Teste Comunicador Usuário:	Funcional
Volume Áudio Comunicador do Usuário:	Funcional
Testes de Placas e Comunicação:	Funcional
Verificar Sensores de Porta Aberta e Vandalismo:	Funcional
Configurações gerais de funcionalidade / Placa de Supervisão, Led, Sensores, NUC, SIP: Tudo funcionando corretamente	
Funcionalidade do Software IVMS:	Funcional
Gravação no Software IVMS:	Gravação OK

Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



**Estado geral estrutural:**

Estado da Pintura Geral:

Conforme

**Oxidação:**

Oxidação "interna" aparente no equipamento:

Adequado

**Resumo Geral da Situação Atual do Equipamento:**

**Resumo:**

Limpeza realizada com sucesso e tudo funcionando corretamente

**Identificação do Técnico:**



# Vistoria Quinzenal dos Equipamentos - São Roque, SP

## - São Roque SP (26/01/2026)

Helper - São Roque - SP

Por: andre oliveira (manutencao.saoroque@helpertecnologia.com.br)

Em: 02/02/2026 18:11

Chamado		
Número do chamado	Data do chamado	
Local ou Ativo	Assunto	
Nome do solicitante	Categoria do chamado	
Local		
Nome	Endereço	
Ativo		
Nome	Marca	
23 - EM FRENTE AO IFSO SÃO ROQUE - ROD. PREFEITO QUINTINO DE LIMA, 2100 - PAISAGEM COLONIAL, SÃO ROQUE - SP	Modelo	
Patrimônio / Número de Série		
Vistoria Semanal dos Equipamentos: (Pontuação: 50%)		
Data e Hora:	29/01/2026 08:30:00	
Confirme sua Localização:	-23.5552448, -47.1499872 (-23.5552448; -47.1499872)	
Estado do Chapéu:	Adequado	
Estado Fixadores do Chapéu:	Conforme	
Estado dos Policarbonatos:	Adequado	
Estado Trancas das Portas:	Adequado	
Vencimento Baterias (validade)	Conforme	
Teste Áudio de Potência:	Funcional	
Teste físico Botão de Emergência:	Funcional	
Teste Comunicador Usuário:	Funcional	
Volume Áudio Comunicador do Usuário:	Funcional	
Testes de Placas e Comunicação:	Funcional	
Verificar Sensores de Porta Aberta e Vandalismo:	Funcional	
Configurações gerais de funcionalidade / Placa de Supervisão, Led, Sensores, NUC, SIP:	Tudo funcionando corretamente	
Funcionalidade do Software IVMS:	Funcional	
Gravação no Software IVMS:	Gravação OK	

Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



**Estado geral estrutural:**

**Estado da Pintura Geral:**

Conforme

**Oxidação:**

**Oxidação "interna" aparente no equipamento:**

Adequado

**Resumo Geral da Situação Atual do Equipamento:**

**Resumo:**

Limpeza realizada com sucesso e tudo funcionando corretamente

**Identificação do Técnico:**



# Vistoria Quinzenal dos Equipamentos - São Roque, SP

## - São Roque SP (12/01/2026)

Helper - São Roque - SP

Por: andre oliveira (manutencao.saoroque@helpertecnologia.com.br)

Em: 29/01/2026 09:54

Chamado	
Número do chamado	Data do chamado
Local ou Ativo	Assunto
Nome do solicitante	Categoria do chamado
Local	
Nome	Endereço
Ativo	
Nome 23 - EM FRENTE AO IFSO SÃO ROQUE - ROD. PREFEITO QUINTINO DE LIMA, 2100 - PAISAGEM COLONIAL, SÃO ROQUE - SP	Marca
	Modelo
Patrimônio / Número de Série	
Vistoria Semanal dos Equipamentos: (Pontuação: 50%)	
Data e Hora: 29/01/2026 08:30:00	
Confirme sua Localização: -23.5552448, -47.1499872 (-23.5552448; -47.1499872)	
Estado do Chapéu:	Adequado
Estado Fixadores do Chapéu:	Conforme
Estado dos Policarbonatos:	Adequado
Estado Trancas das Portas:	Adequado
Vencimento Baterias (validade)	Conforme
Teste Áudio de Potência:	Funcional
Teste físico Botão de Emergência:	Funcional
Teste Comunicador Usuário:	Funcional
Volume Áudio Comunicador do Usuário:	Funcional
Testes de Placas e Comunicação:	Funcional
Verificar Sensores de Porta Aberta e Vandalismo:	Funcional
Configurações gerais de funcionalidade / Placa de Supervisão, Led, Sensores, NUC, SIP: Tudo funcionando corretamente	
Funcionalidade do Software IVMS:	Funcional
Gravação no Software IVMS:	Gravação OK

Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



**Estado geral estrutural:**

**Estado da Pintura Geral:**

Conforme

**Oxidação:**

**Oxidação "interna" aparente no equipamento:**

Adequado

**Resumo Geral da Situação Atual do Equipamento:**

**Resumo:**

Limpeza realizada com sucesso e tudo funcionando corretamente

**Identificação do Técnico:**

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.



# Vistoria Quinzenal dos Equipamentos - São Roque, SP

## - São Roque SP (26/01/2026)

Helper - São Roque - SP

Por: andre oliveira (manutencao.saoroque@helpertecnologia.com.br)

Em: 29/01/2026 09:53

Chamado	
Número do chamado	Data do chamado
Local ou Ativo	Assunto
Nome do solicitante	Categoria do chamado
Local	
Nome	Endereço
Ativo	
Nome	Marca
21 - ESCOLA PAULO RICARDO - R. SÃO JOSÉ, 89 - VILA SANTO ANTÔNIO, SÃO ROQUE - SP	Modelo
Patrimônio / Número de Série	
Vistoria Semanal dos Equipamentos: (Pontuação: 50%)	
Data e Hora:	
28/01/2026 16:30:00	
Confirme sua Localização:	
<a href="#">-23.516093, -47.1302737 (-23.516093; -47.1302737)</a>	
Estado do Chapéu:	Adequado
Estado Fixadores do Chapéu:	Conforme
Estado dos Policarbonatos:	Adequado
Estado Trancas das Portas:	Adequado
Vencimento Baterias (validade)	Conforme
Teste Áudio de Potência:	Funcional
Teste físico Botão de Emergência:	Funcional
Teste Comunicador Usuário:	Funcional
Volume Áudio Comunicador do Usuário:	Funcional
Testes de Placas e Comunicação:	Funcional
Verificar Sensores de Porta Aberta e Vandalismo:	Funcional
Configurações gerais de funcionalidade / Placa de Supervisão, Led, Sensores, NUC, SIP:	
Tudo funcionando corretamente	
Funcionalidade do Software IVMS:	Funcional
Gravação no Software IVMS:	Gravação OK

Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



**Estado geral estrutural:**

**Estado da Pintura Geral:**

Conforme

**Oxidação:**

**Oxidação "interna" aparente no equipamento:**

Adequado

**Resumo Geral da Situação Atual do Equipamento:**

**Resumo:**

Limpeza realizada com sucesso e tudo funcionando corretamente

**Identificação do Técnico:**



# Vistoria Quinzenal dos Equipamentos - São Roque, SP

## - São Roque SP (12/01/2026)

Helper - São Roque - SP

Por: andre oliveira (manutencao.saoroque@helpertecnologia.com.br)

Em: 29/01/2026 09:52

Chamado	
Número do chamado	Data do chamado
Local ou Ativo	Assunto
Nome do solicitante	Categoria do chamado
Local	
Nome	Endereço
Ativo	
Nome 21 - ESCOLA PAULO RICARDO - R. SÃO JOSÉ, 89 - VILA SANTO ANTÔNIO, SÃO ROQUE - SP	Marca
	Modelo
Patrimônio / Número de Série	
Vistoria Semanal dos Equipamentos: (Pontuação: 50%)	
Data e Hora: 28/01/2026 16:30:00	
Confirme sua Localização: -23.5161933, -47.1320333 (-23.5161933; -47.1320333)	
Estado do Chapéu:	Adequado
Estado Fixadores do Chapéu:	Conforme
Estado dos Policarbonatos:	Adequado
Estado Trancas das Portas:	Adequado
Vencimento Baterias (validade)	Conforme
Teste Áudio de Potência:	Funcional
Teste físico Botão de Emergência:	Funcional
Teste Comunicador Usuário:	Funcional
Volume Áudio Comunicador do Usuário:	Funcional
Testes de Placas e Comunicação:	Funcional
Verificar Sensores de Porta Aberta e Vandalismo:	Funcional
Configurações gerais de funcionalidade / Placa de Supervisão, Led, Sensores, NUC, SIP: Tudo funcionando corretamente	
Funcionalidade do Software IVMS:	Funcional
Gravação no Software IVMS:	Gravação OK

Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



**Estado geral estrutural:**

**Estado da Pintura Geral:**

Conforme

**Oxidação:**

**Oxidação "interna" aparente no equipamento:**

Adequado

**Resumo Geral da Situação Atual do Equipamento:**

**Resumo:**

Limpeza realizada com sucesso e tudo funcionando corretamente

**Identificação do Técnico:**



# Vistoria Quinzenal dos Equipamentos - São Roque, SP

## - São Roque SP (26/01/2026)


Helper - São Roque - SP

Por: andre oliveira (manutencao.saoroque@helpertecnologia.com.br)

Em: 28/01/2026 17:50

Chamado	
Número do chamado	Data do chamado
Local ou Ativo	Assunto
Nome do solicitante	Categoria do chamado
Local	
Nome	Endereço
Ativo	
Nome	Marca
08 - ESTRADA CAPELA DO CEPO	
Modelo	Patrimônio / Número de Série
Vistoria Semanal dos Equipamentos: (Pontuação: 50%)	
Data e Hora:	
28/01/2026 14:30:00	
Confirme sua Localização:	
<a href="#">-23.58744, -47.1073017</a> ( <a href="#">-23.58744; -47.1073017</a> )	
Estado do Chapéu:	Adequado
Estado Fixadores do Chapéu:	Conforme
Estado dos Policarbonatos:	Adequado
Estado Trancas das Portas:	Adequado
Vencimento Baterias (validade)	Conforme
Teste Áudio de Potência:	Funcional
Teste físico Botão de Emergência:	Funcional
Teste Comunicador Usuário:	Funcional
Volume Áudio Comunicador do Usuário:	Funcional
Testes de Placas e Comunicação:	Funcional
Verificar Sensores de Porta Aberta e Vandalismo:	Funcional
Configurações gerais de funcionalidade / Placa de Supervisão, Led, Sensores, NUC, SIP:	
Tudo funcionando corretamente	
Funcionalidade do Software IVMS:	Funcional
Gravação no Software IVMS:	Gravação OK

Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



**Estado geral estrutural:**

**Estado da Pintura Geral:**

Conforme

**Oxidação:**

**Oxidação "interna" aparente no equipamento:**

Adequado

**Resumo Geral da Situação Atual do Equipamento:**

**Resumo:**

Limpeza realizada com sucesso e tudo funcionando corretamente

**Identificação do Técnico:**



# Vistoria Quinzenal dos Equipamentos - São Roque, SP

## - São Roque SP (29/12/2025)

Helper - São Roque - SP

Por: andre oliveira (manutencao.saoroque@helpertecnologia.com.br)

Em: 23/01/2026 16:50

Chamado	
Número do chamado	Data do chamado
Local ou Ativo	Assunto
Nome do solicitante	Categoria do chamado
Local	
Nome	Endereço
Ativo	
Nome	Marca
08 - ESTRADA CAPELA DO CEPO	
Modelo	Patrimônio / Número de Série
Vistoria Semanal dos Equipamentos: (Pontuação: 50%)	
Data e Hora:	
23/01/2026 15:00:00	
Confirme sua Localização:	
<a href="#">-23.5873382, -47.1076342</a> (-23.5873382; -47.1076342)	
Estado do Chapéu:	Adequado
Estado Fixadores do Chapéu:	Conforme
Estado dos Policarbonatos:	Adequado
Estado Trancas das Portas:	Adequado
Vencimento Baterias (validade)	Conforme
Teste Áudio de Potência:	Funcional
Teste físico Botão de Emergência:	Funcional
Teste Comunicador Usuário:	Funcional
Volume Áudio Comunicador do Usuário:	Funcional
Testes de Placas e Comunicação:	Funcional
Verificar Sensores de Porta Aberta e Vandalismo:	Funcional
Configurações gerais de funcionalidade / Placa de Supervisão, Led, Sensores, NUC, SIP:	
Tudo funcionando corretamente	
Funcionalidade do Software IVMS:	Funcional
Gravação no Software IVMS:	Gravação OK

Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



**Estado geral estrutural:**

<b>Estado da Pintura Geral:</b>	Conforme	
---------------------------------	----------	--

**Oxidação:**

<b>Oxidação "interna" aparente no equipamento:</b>	Adequado	
--	----------	--

**Resumo Geral da Situação Atual do Equipamento:**

<b>Resumo:</b> Limpeza realizada com sucesso e tudo funcionando corretamente	<b>Identificação do Técnico:</b> 	
---	---	--



# Vistoria Quinzenal dos Equipamentos - São Roque, SP

## - São Roque SP (12/01/2026)

Helper - São Roque - SP

Por: andre oliveira (manutencao.saoroque@helpertecnologia.com.br)

Em: 23/01/2026 16:43

Chamado	
Número do chamado	Data do chamado
Local ou Ativo	Assunto
Nome do solicitante	Categoria do chamado
Local	
Nome	Endereço
Ativo	
Nome	Marca
08 - ESTRADA CAPELA DO CEPO	
Modelo	Patrimônio / Número de Série
Vistoria Semanal dos Equipamentos: (Pontuação: 50%)	
Data e Hora:	
23/01/2026 15:00:00	
Confirme sua Localização:	
-23.5872696, -47.1073446 (-23.5872696; -47.1073446)	
Estado do Chapéu:	Adequado
Estado Fixadores do Chapéu:	Conforme
Estado dos Policarbonatos:	Adequado
Estado Trancas das Portas:	Adequado
Vencimento Baterias (validade)	Conforme
Teste Áudio de Potência:	Funcional
Teste físico Botão de Emergência:	Funcional
Teste Comunicador Usuário:	Funcional
Volume Áudio Comunicador do Usuário:	Funcional
Testes de Placas e Comunicação:	Funcional
Verificar Sensores de Porta Aberta e Vandalismo:	Funcional
Configurações gerais de funcionalidade / Placa de Supervisão, Led, Sensores, NUC, SIP:	
Tudo funcionando corretamente	
Funcionalidade do Software IVMS:	Funcional
Gravação no Software IVMS:	Gravação OK

Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



**Estado geral estrutural:**

**Estado da Pintura Geral:**

Conforme

**Oxidação:**

**Oxidação "interna" aparente no equipamento:**

Adequado

**Resumo Geral da Situação Atual do Equipamento:**

**Resumo:**

Limpeza realizada com sucesso e tudo funcionando corretamente

**Identificação do Técnico:**



# Vistoria Quinzenal dos Equipamentos - São Roque, SP

## - São Roque SP (12/01/2026)

Helper - São Roque - SP

Por: andre oliveira (manutencao.saoroque@helpertecnologia.com.br)


Em: 21/01/2026 10:37

Chamado		
Número do chamado	Data do chamado	
Local ou Ativo	Assunto	
Nome do solicitante	Categoria do chamado	
Local		
Nome	Endereço	
Ativo		
Nome	Marca	
Modelo	Patrimônio / Número de Série	
Vistoria Semanal dos Equipamentos: (Pontuação: 50%)		
Data e Hora:	16/01/2026 11:00:00	
Confirme sua Localização:	<a href="#">-23.544416, -47.1477856 (-23.544416; -47.1477856)</a>	
Estado do Chapéu:	Adequado	
Estado Fixadores do Chapéu:	Conforme	
Estado dos Policarbonatos:	Adequado	
Estado Trancas das Portas:	Adequado	
Vencimento Baterias (validade)	Conforme	
Teste Áudio de Potência:	Funcional	
Teste físico Botão de Emergência:	Não se aplica	
Teste Comunicador Usuário:	Funcional	
Volume Áudio Comunicador do Usuário:	Funcional	
Testes de Placas e Comunicação:	Funcional	
Verificar Sensores de Porta Aberta e Vandalismo:	Funcional	
Configurações gerais de funcionalidade / Placa de Supervisão, Led, Sensores, NUC, SIP:	Tudo funcionando corretamente	
Funcionalidade do Software IVMS:	Funcional	
Gravação no Software IVMS:	Gravação OK	

Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



**Estado geral estrutural:**

Estado da Pintura Geral: Conforme

**Oxidação:**

Oxidação "interna" aparente no equipamento: Adequado

**Resumo Geral da Situação Atual do Equipamento:**

<b>Resumo:</b> Limpeza realizada com sucesso e tudo funcionando corretamente	<b>Identificação do Técnico:</b> 	
---	---	--



# Vistoria Quinzenal dos Equipamentos - São Roque, SP

## - São Roque SP (29/12/2025)

Helper - São Roque - SP

Por: andre oliveira (manutencao.saoroque@helpertecnologia.com.br)

Em: 21/01/2026 10:33

Chamado		
Número do chamado	Data do chamado	
Local ou Ativo	Assunto	
Nome do solicitante	Categoria do chamado	
Local		
Nome	Endereço	
Ativo		
Nome	Marca	
Modelo	Patrimônio / Número de Série	
Vistoria Semanal dos Equipamentos: (Pontuação: 50%)		
Data e Hora:	16/01/2026 11:00:00	
Confirme sua Localização:	<a href="#">-23.544416, -47.1477856 (-23.544416; -47.1477856)</a>	
Estado do Chapéu:	Adequado	
Estado Fixadores do Chapéu:	Conforme	
Estado dos Policarbonatos:	Adequado	
Estado Trancas das Portas:	Adequado	
Vencimento Baterias (validade)	Conforme	
Teste Áudio de Potência:	Funcional	
Teste físico Botão de Emergência:	Não se aplica	
Teste Comunicador Usuário:	Funcional	
Volume Áudio Comunicador do Usuário:	Funcional	
Testes de Placas e Comunicação:	Funcional	
Verificar Sensores de Porta Aberta e Vandalismo:	Funcional	
Configurações gerais de funcionalidade / Placa de Supervisão, Led, Sensores, NUC, SIP:	Tudo funcionando corretamente	
Funcionalidade do Software IVMS:	Funcional	
Gravação no Software IVMS:	Gravação OK	

Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



**Estado geral estrutural:**

Estado da Pintura Geral:

Conforme

**Oxidação:**

Oxidação "interna" aparente no equipamento:

Adequado

**Resumo Geral da Situação Atual do Equipamento:**

**Resumo:**

Limpeza realizada com sucesso e tudo funcionando corretamente

**Identificação do Técnico:**



# Vistoria Quinzenal dos Equipamentos - São Roque, SP

## - São Roque SP (12/01/2026)

Helper - São Roque - SP

Por: andre oliveira (manutencao.saoroque@helpertecnologia.com.br)

Em: 21/01/2026 10:11

Chamado	
Número do chamado	Data do chamado
Local ou Ativo	Assunto
Nome do solicitante	Categoria do chamado
Local	
Nome	Endereço
Ativo	
Nome 15 - TABOÃO - EM FRENTE A CHURRASCARIA RODOVIA RAPOSO TAVARES	Marca
Modelo	Patrimônio / Número de Série
Vistoria Semanal dos Equipamentos: (Pontuação: 50%)	
Data e Hora: 15/01/2026 15:30:00	
Confirme sua Localização: -23.548592, -47.122128 (-23.548592; -47.122128)	
Estado do Chapéu:	Adequado
Estado Fixadores do Chapéu:	Conforme
Estado dos Policarbonatos:	Adequado
Estado Trancas das Portas:	Adequado
Vencimento Baterias (validade)	Conforme
Teste Áudio de Potência:	Funcional
Teste físico Botão de Emergência:	Não se aplica
Teste Comunicador Usuário:	Funcional
Volume Áudio Comunicador do Usuário:	Funcional
Testes de Placas e Comunicação:	Funcional
Verificar Sensores de Porta Aberta e Vandalismo:	Funcional
Configurações gerais de funcionalidade / Placa de Supervisão, Led, Sensores, NUC, SIP: Tudo funcionando corretamente	
Funcionalidade do Software IVMS:	Funcional
Gravação no Software IVMS:	Gravação OK

Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



**Estado geral estrutural:**

**Estado da Pintura Geral:**

Conforme

**Oxidação:**

**Oxidação "interna" aparente no equipamento:**

Adequado

**Resumo Geral da Situação Atual do Equipamento:**

**Resumo:**

Limpeza realizada com sucesso e tudo funcionando corretamente

**Identificação do Técnico:**



# Vistoria Quinzenal dos Equipamentos - São Roque, SP

## - São Roque SP (29/12/2025)

Helper - São Roque - SP

Por: andre oliveira (manutencao.saoroque@helpertecnologia.com.br)

Em: 15/01/2026 16:35

Chamado		
Número do chamado	Data do chamado	
Local ou Ativo	Assunto	
Nome do solicitante	Categoria do chamado	
Local		
Nome	Endereço	
Ativo		
Nome	Marca	
15 - TABOÃO - EM FRENTE A CHURRASCARIA RODOVIA RAPOSO TAVARES		
Modelo	Patrimônio / Número de Série	
Vistoria Semanal dos Equipamentos: (Pontuação: 50%)		
Data e Hora:	15/01/2026 15:30:00	
Confirme sua Localização:	<a href="#">-23.548592, -47.122128</a> (-23.548592; -47.122128)	
Estado do Chapéu:	Adequado	
Estado Fixadores do Chapéu:	Conforme	
Estado dos Policarbonatos:	Adequado	
Estado Trancas das Portas:	Adequado	
Vencimento Baterias (validade)	Conforme	
Teste Áudio de Potência:	Funcional	
Teste físico Botão de Emergência:	Não se aplica	
Teste Comunicador Usuário:	Funcional	
Volume Áudio Comunicador do Usuário:	Funcional	
Testes de Placas e Comunicação:	Funcional	
Verificar Sensores de Porta Aberta e Vandalismo:	Funcional	
Configurações gerais de funcionalidade / Placa de Supervisão, Led, Sensores, NUC, SIP:	Tudo funcionando corretamente	
Funcionalidade do Software IVMS:	Funcional	
Gravação no Software IVMS:	Gravação OK	

Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



**Estado geral estrutural:**

**Estado da Pintura Geral:**

Conforme

**Oxidação:**

**Oxidação "interna" aparente no equipamento:**

Adequado

**Resumo Geral da Situação Atual do Equipamento:**

**Resumo:**

Limpeza realizada com sucesso e tudo funcionando corretamente

**Identificação do Técnico:**



# Vistoria Quinzenal dos Equipamentos - São Roque, SP

## - São Roque SP (29/12/2025)

Helper - São Roque - SP

Por: andre oliveira (manutencao.saoroque@helpertecnologia.com.br)

Em: 06/01/2026 16:23

Chamado	
Número do chamado	Data do chamado
Local ou Ativo	Assunto
Nome do solicitante	Categoria do chamado
Local	
Nome	Endereço
Ativo	
Nome	Marca
04 - PRAÇA LARGO DOS MENDES	
Modelo	Patrimônio / Número de Série
Vistoria Semanal dos Equipamentos: (Pontuação: 50%)	
Data e Hora:	
06/01/2026 15:00:00	
Confirme sua Localização:	
-23.5283355, -47.1328758 (-23.5283355; -47.1328758)	
Estado do Chapéu:	Adequado
Estado Fixadores do Chapéu:	Conforme
Estado dos Policarbonatos:	Adequado
Estado Trancas das Portas:	Adequado
Vencimento Baterias (validade)	Conforme
Teste Áudio de Potência:	Funcional
Teste físico Botão de Emergência:	Funcional
Teste Comunicador Usuário:	Funcional
Volume Áudio Comunicador do Usuário:	Funcional
Testes de Placas e Comunicação:	Funcional
Verificar Sensores de Porta Aberta e Vandalismo:	Funcional
Configurações gerais de funcionalidade / Placa de Supervisão, Led, Sensores, NUC, SIP:	
Tudo funcionando corretamente	
Funcionalidade do Software IVMS:	Funcional
Gravação no Software IVMS:	Gravação OK

Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



**Estado geral estrutural:**

**Estado da Pintura Geral:**

Conforme

**Oxidação:**

**Oxidação "interna" aparente no equipamento:**

Adequado

**Resumo Geral da Situação Atual do Equipamento:**

**Resumo:**

Limpeza realizada com sucesso e tudo funcionando corretamente

**Identificação do Técnico:**



# Vistoria Quinzenal dos Equipamentos - São Roque, SP

## - São Roque SP (29/12/2025)

Helper - São Roque - SP

Por: andre oliveira (manutencao.saoroque@helpertecnologia.com.br)

Em: 06/01/2026 11:21

Chamado		
Número do chamado	Data do chamado	
Local ou Ativo	Assunto	
Nome do solicitante	Categoria do chamado	
Local		
Nome	Endereço	
Ativo		
Nome	Marca	
18 - EM FRENTE A METALVIC - MOMBAÇA / ESTRADA TURÍSTICA DO MORRO DO SABÓO	Modelo	
Patrimônio / Número de Série		
Vistoria Semanal dos Equipamentos: (Pontuação: 50%)		
Data e Hora:	06/01/2026 10:30:00	
Confirme sua Localização:	-23.4307936, -47.14368 (-23.4307936; -47.14368)	
Estado do Chapéu:	Adequado	
Estado Fixadores do Chapéu:	Conforme	
Estado dos Policarbonatos:	Adequado	
Estado Trancas das Portas:	Adequado	
Vencimento Baterias (validade)	Conforme	
Teste Áudio de Potência:	Funcional	
Teste físico Botão de Emergência:	Não se aplica	
Teste Comunicador Usuário:	Funcional	
Volume Áudio Comunicador do Usuário:	Funcional	
Testes de Placas e Comunicação:	Funcional	
Verificar Sensores de Porta Aberta e Vandalismo:	Funcional	
Configurações gerais de funcionalidade / Placa de Supervisão, Led, Sensores, NUC, SIP:	Tudo funcionando corretamente	
Funcionalidade do Software IVMS:	Funcional	
Gravação no Software IVMS:	Gravação OK	

Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



Fotos Gerais Geradas na Vistoria:



**Estado geral estrutural:**

**Estado da Pintura Geral:**

Conforme

**Oxidação:**

**Oxidação "interna" aparente no equipamento:**

Adequado

**Resumo Geral da Situação Atual do Equipamento:**

**Resumo:**

Limpeza realizada com sucesso e tudo funcionando corretamente

**Identificação do Técnico:**