



Campinas, 18 de março de 2024.

NOTIFICAÇÃO N° 01207/2024/DJM

À

AMERICANET LTDA

CNPJ 01.778.972/0001-74

AV. DR. MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 939, CONJ. 502, TAMBORE, BARUERI – SP.

CEP: 06.460-040

Prezados (as) senhores (as)


1. COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ (“CPFL”) faz uso da presente notificação para informar que a CPFL e NOTIFICADA possuem CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE REDE;
2. Identificamos nas proximidades do endereço: **RUA RUI BARBOSA, DO N° 269 – CENTRO/ SÃO ROQUE – SP**, que a NOTIFICADA não tem observado o estabelecido na Resolução Normativa ANEEL n° 797/2017 e quando aplicável na Norma Técnica n° 270 da CPFL. Diante disso, serve a presente notificação para requerer que a NOTIFICADA remova/regularize seus ativos em um prazo improrrogável de **10 DIAS** corridos, contados do recebimento da presente notificação;
3. Caso a NOTIFICADA não cumpra com a solicitação do item 2 supra, fica resguardado o direito da CPFL em remover os ativos indevidos de sua rede, devendo a NOTIFICADA entrar em contato para obter as informações relativas ao endereço do local em que os ativos removidos estarão disponíveis para retirada pela NOTIFICADA dentro de 30 (trinta) dias do recebimento da presente notificação sob pena da CPFL dar a destinação aos ativos removidos, a seu critério, sem que seja necessária nova notificação nesse sentido.
4. A CPFL informa que qualquer ocorrência decorrente, direta ou indiretamente, da ocupação que causou eventual situação de risco e/ou emergencial, que tenha provocado danos a rede elétrica da CPFL e/ou a terceiros, a NOTIFICADA será responsabilizada civil e criminalmente, nos termos da legislação aplicável.
5. Ademais, em quaisquer das hipóteses, caberá à NOTIFICADA entrar em contato com a CPFL por meio do e-mail (compartilhamentoeste@cpfl.com.br) para obter as informações relativas a presente notificação.

Irregularidades Identificadas



EQUIPAMENTO FORA DE PADRÃO, CABOS BAIXOS, CABOS ROMPIDOS, ELIMINAR CABOS MORTOS.

Irregularidades Identificadas



EQUIPAMENTO FORA DE PADRÃO, CABOS BAIXOS, CABOS ROMPIDOS, ELIMINAR CABOS MORTOS.

Irregularidades Identificadas



CABOS NÃO ANCORADOS, CABOS BAIXOS, CABOS ROMPIDOS, ELIMINAR CABOS MORTOS.

COORDENADAS DE REFERÊNCIA: -23.5298657,-47.1350202

Atenciosamente,

Fábio Angelo Corona
Coordenação de Compartilhamento de Infraestrutura
DJM - Gerência de Obras e Manutenção
CPFL Santa Cruz || CPFL Piratininga