



Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, nº 355 | Taboão, São Roque (SP) | CEP 18135-125

50.804.079/0001-81 | (11) 4784-8444

www.camarasaoroque.sp.gov.br | camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque, a terra do vinho e bonita por natureza

INDICAÇÃO Nº 129/2026

(De autoria do vereador **Julio Mariano**)

Indica ao Executivo a manutenção do bueiro localizado na Rua México, na altura do nº 175, na Vila São Rafael.

JUSTIFICATIVA:

O bueiro localizado na Rua México, na altura do nº 175, na Vila São Rafael, apresenta danos estruturais e abertura exposta na via, conforme se verifica no local. Observa-se rompimento da tampa e desagregação do entorno do pavimento, com risco iminente de agravamento do afundamento da pista.

A situação representa perigo concreto para pedestres e motoristas, podendo ocasionar quedas, danos a veículos e acidentes, além de comprometer o adequado escoamento das águas pluviais. A ausência de manutenção também favorece o acúmulo de resíduos no interior da galeria, prejudicando o sistema de drenagem urbana.

A realização de reparo estrutural do bueiro, com recomposição da tampa e do pavimento adjacente, é medida necessária para garantir segurança viária, preservar a infraestrutura pública e assegurar o regular funcionamento da rede de drenagem no local.

Sala das Sessões “Dr. Júlio Arantes de Freitas”, 19 de fevereiro de 2026.

JULIO ANTONIO MARIANO

Vereador

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, nº 355 | Taboão, São Roque (SP) | CEP 18135-125

50.804.079/0001-81 | (11) 4784-8444

www.camarasaoroque.sp.gov.br | camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque, a terra do vinho e bonita por natureza

