

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

NOTA TÉCNICA 060/26 – RESPOSTA AO OFÍCIO 231/26 DA C.M. DE SÃO ROQUE



Referência

Documento: Resposta ao Ofício n. 231/2026 da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque.

Assunto: Verificação do vazamento de água em excesso no reservatório do Bairro Jardim Marieta.

Informação Técnica

Para melhoria das condições da instalação supra citada e correção da não conformidade pontualmente registrada, a Sabesp substituiu o sistema de rádio transmissão da instalação.

Este sistema é responsável pelo envio de sinal ao centro de reservação Vila Nova, local de origem do abastecimento para o reservatório Jardim Marieta, indicando a necessidade ou não de água de acordo com o nível no reservatório.

Com esta ação, a ocorrência não deverá mais ser constatada no local.

Diante do exposto, entende-se que os esclarecimentos prestados atendem ao requerimento de informações do ofício 231/2026 da C.M. de São Roque.

A SABESP permanece realizando o monitoramento contínuo do sistema de abastecimento, bem como as ações operacionais e de manutenção necessárias, com o objetivo de assegurar a continuidade, a confiabilidade e a qualidade dos serviços prestados à população.

Atenciosamente,

Engº Clayton Alexandre Pereira
Coordenador
Divisão de Operação de Água do Médio Tietê | OMOA





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C307-2E3D-28BC-2419

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



CLAYTON ALEXANDRE PEREIRA (CPF 249.XXX.XXX-98) em 27/02/2026 16:19:43 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/C307-2E3D-28BC-2419>