

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970

CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - Fone: (11) 4784-8444 - Fax: (11) 4784-8447

Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

<input checked="" type="checkbox"/> Aprovado	<input type="checkbox"/> Rejeitado
<input checked="" type="checkbox"/> POR UNANIMIDADE	
Com _____ voto(s) Favoráveis e _____ voto(s) Contrários	
Em <u>01/10/2013</u>	

REQUERIMENTO Nº 216/2013

Solicita informações sobre a realização de manutenção nos veículos da Prefeitura

Excelentíssimo Senhor Presidente,



WELLINGTON FIGUEIREDO FERREIRA
2º Secretário

Há alguns meses este Vereador vem sendo procurado por moradores que reclamam da falta de atendimentos por veículos da Prefeitura, sendo que existe uma desconfiança generalizada de que os veículos ficam parados, sem servir à maioria da população, devido à falta de manutenção nos mesmos.

Posto isto, ISRAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA, Vereador da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, REQUER ao Egrégio Plenário, observadas as formalidades regimentais vigentes, para que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, a fim de que se digne informar e encaminhar a esta Casa de Leis o que se segue:

1. Relacionar todos os veículos que foram consertados desde 1º de Janeiro de 2013 até a presente data.
2. Se negativo, justificar.
3. A manutenção dos veículos está sendo realizada de que maneira? Com Licitação?
4. Se com Licitação, enviar cópia do processo licitatório.
5. Se negativo, enviar cópias de todos os orçamentos e notas fiscais do que foi pago.
6. Qual o critério para a escolha das oficinas?

Sala das Sessões, Dr. Júlio Arantes de Freitas, 24 de junho de 2013.


ISRAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
(TOCO)
Vereador



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
ESTADO DE SÃO PAULO

- SÃO ROQUE: TERRA DO VINHO, BONITA POR NATUREZA -

Ofício nº 0623/2013-GP

São Roque, 16 de julho de 2013.

*Assunto: **Requerimento n.º 216/2013**, de autoria do vereador Israel Francisco de Oliveira.*

Senhor Presidente,

Reportando-nos ao Requerimento em referência, eis anexa a manifestação do Diretor do Departamento de Obras.

Colocando-nos à inteira disposição, aproveitamos a oportunidade para renovarmos os protestos da mais alta estima e apreço.


DANIEL DE OLIVEIRA COSTA
PREFEITO

Exmo Senhor
Rodrigo Nunes de Oliveira
DD. Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

/sps.-



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

E S T A D O D E S Ã O P A U L O
"São Roque - a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS


*Departamento de Obras
Ao Gabinete do Prefeito*

São Roque, 15 de julho de 2013.

**RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 216/2013 DE 24/06/2013
VEREADOR: Israel Francisco de Oliveira.**

1. Cópias em anexo.
2. Prejudicado.
3. A manutenção dos veículos é feita da mesma forma que nos outros anos- utilizadas diversas modalidades.
4. Como o nobre Edil pode ver a quantidade de processos é grande, portanto, este está convidado à consultar os processos no Departamento de Obras/ Oficina.
5. Prejudicado.
6. Continuam as mesmas empresas que sempre prestaram serviços à Prefeitura.

Atenciosamente, à disposição.



Milton Brasil Cavalcante
Diretor
Departamento de Obras



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

ESTADO DE SÃO PAULO

- SÃO ROQUE: TERRA DO VINHO, BONITA POR NATUREZA -

REQUERIMENTO 216/2013

ANEXO 01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 2015 / 2012****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 02/01/2013 07:37:06****Veículo.:** 390 VOLKSWAGEM GOL 1.0 **Marcador**
DKQ2801 **KM.:** 192316**Solicitante.:** 11240 JOSE DE OLIVEIRA**Mecânico.:** 12317 ADEMIR CAMARGO**Supervisor.:** 809 MARIO ANTONIO DE
OLIVEIRA**Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.:** AHCOSTA**Observação** TROCA DE OLEO**Defeitos Apresentados**00000145 - TROCA DE OLEO

troca de oleo

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 2016 / 2012****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 02/01/2013 07:41:58****Veículo.: 62 CATERPILLAR 930 0062 Marcador KM.: 0****Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA****Mecânico.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA****Supervisor.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA****Tempo Total.:****Data da Conclusão.: Usuário.: AHCOSTA****Observação 01 BALDE DE OLEO SAE 10****Defeitos Apresentados****00000145 - TROCA DE OLEO**

01 balde de oleo sae 10

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário Data Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 2017 / 2012

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 02/01/2013 07:52:16

Veículo.: 434 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
DBS4349 KM.:Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRES

Mecânico.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Supervisor.: 809 MARIO ANTONIO DE
OLIVEIRA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação 01 BATERIA 45 AMPERES

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA

01 bateria 45 amperes

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
				TOTAL.:	0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEN DE SERVIÇO****Número O.S.: 2018 / 2012****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 02/01/2013 07:54:21****Veículo.:** 472 VOLKSWAGEM KOMBI 9L **Marcador**
EHE4652 **KM.:** 38028**Solicitante.:** 389 RUI DE SOUZA FIGUEIREDO**Mecânico.:** 12317 ADEMIR CAMARGO**Supervisor.:** 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRES**Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.:AHCOSTA****Observação** TROCA DE OLEO**Defeitos Apresentados**00000145 - TROCA DE OLEO

troca de oleo

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 2019 / 2012****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 02/01/2013 07:56:35****Veículo.:** 426 FIAT FIORINO DBS4345 **Marcador** 401060
KM.:**Solicitante.:** 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRES**Mecânico.:** 12317 ADEMIR CAMARGO**Supervisor.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.: AHCOSTA****Observação** TROCA DE OLEO**Defeitos Apresentados****00000145 - TROCA DE DLEO**

troca de oleo

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 2020 / 2012

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 02/01/2013 07:58:44

Veículo.: 471 VOLKSWAGEM KOMBI
ESCOLAR EHE4651Marcador
KM.: 0

Solicitante.: 3683 LEANDRO VANNI RIBEIRO

Mecânico.: 11241 JORGE LUIZ DOS SANTOS

Supervisor.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação 04 PNEUS 185R14

Defeitos Apresentados

00000081 - BORRACHARIA

04 pneus 185r14

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 2021 / 2012

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 03/01/2013 07:45:24

Veículo.: 454 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
DMN3967 KM.:Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRESMecânico.: 809 MARIO ANTONIO DE
OLIVEIRASupervisor.: 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRES

Tempo

Data da

Usuário.:AHCOSTA

Total.:

Conclusão.:

Observação 01 BATERIA 45 AMPERES

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA
01 bateria 45 amperes

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 2022 / 2012****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 03/01/2013 07:47:52****Veículo.:** 326 VOLKSWAGEM GOL 1.0 - 4
PORTAS CPV2657**Marcador** 0
KM.:**Solicitante.:** 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES**Mecânico.:** 13166 MARCO ANTONIO DOS
SANTOS RIBEIRO**Supervisor.:** 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES**Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.: AHCOSTA****Observação** TROCA DE CINTO DE SEGURANÇA
DIANTEIRO ESQUERDO**Defeitos Apresentados**00000061 - FUNILARIA

troca de cinto de segurança dianteiro esquerdo

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total	
					TOTAL.:	0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 2023 / 2012

Prestador de Serviço.:101268 TAIF VEICULOS LTDA-ME.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 03/01/2013 08:02:39

Veículo.: 443 FIAT FIORINO DMN3950 Marcador KM.: 0

Solicitante.: 12337 MARCELO BARBOSA DA SILVA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação LIMPEZA DE BICOS MOTOR FALHANDO

Defeitos Apresentados00000141 - MECANICA LEVE

limpeza de bicos motor falhando

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 2024 / 2012

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 03/01/2013 08:05:43

Veículo.: 450 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
DMN3961 KM.:Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRESMecânico.: 10457 MARCELO ANTONIO DE
CAMARGOSupervisor.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Tempo

Data da

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Conclusão.:

Observação TROCA DE OLEO

Defeitos Apresentados

00000145 - TROCA DE OLEO
troca de oleo

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 2025 / 2012

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 03/01/2013 08:13:29

Veículo.: 323 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
CPV2654 KM.:Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRESMecânico.: 10457 MARCELO ANTONIO DE
CAMARGOSupervisor.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Tempo

Total:

Data da

Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação TROCA DE OLEO

Defeitos Apresentados

00000145 - TROCA DE OLEO
troca de óleo

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 2026 / 2012

Prestador de Serviço.:290 AUTO ELÉTRICO SANTA QUITÉRIA LTDA. - ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 03/01/2013 08:15:16

Veículo.: 71 VOLKSWAGEN 11.130
CPV2674Marcador
KM.: 0Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo
Total.:Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação MIOLO CHAVE DE CONTATO

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA
miolo chave de contato

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEN DE SERVIÇO

Número O.S.: 2027 / 2012

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 03/01/2013 08:17:51

Veículo.: 403 VOLKSWAGEM GOL 1.0 DBS4337 Marcador KM.: 0

Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS PIRES

Mecânico.: 809 MARIO ANTONIO DE OLIVEIRA

Supervisor.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS PIRES

Tempo

Data da

Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação TROCA DE OLEO E FILTROS

Defeitos Apresentados

00000145 - TROCA DE OLEO

troca de oleo e filtros

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 2028 / 2012

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 03/01/2013 08:58:01

Veículo.: 455 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
DMN3965 KM.:Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRESMecânico.: 809 MARIO ANTONIO DE
OLIVEIRASupervisor.: 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRES

Tempo

Data da

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Conclusão.:

Observação 01 BATERIA 45 AMPERES

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA
01 bateria 45 amperes

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 2029 / 2012

Prestador de Serviço.:103442 AUTO ELÉTRICO SANTA QUITÉRIA LTDA. - ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 03/01/2013 09:01:58

Veículo.: 146 VOLKSWAGEM 14140
CDZ4993Marcador 0
KM.:Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo
Total.:Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação SERVIÇO CAIXA FUSIVEL E
TROCA DE RELEDefeitos Apresentados00000121 - ELETRICAserviços de caixa de fusíveis e troca de rele
serviços de caixa de fusíveis e troca de releRoteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEN DE SERVIÇO

Número O.S.: 2030 / 2012

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 03/01/2013 09:12:02

Veículo.: 349 FIAT FIORINO CZA0207 Marcador
KM.: 0Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRESMecânico.: 809 MARIO ANTONIO DE
OLIVEIRASupervisor.: 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRES

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação 01 BATERIA 45 AMPERES

Defeitos Apresentados00000121 - ELETRICA

01 bateria 45 amperes

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 2031 / 2012

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 03/01/2013 09:59:40

Veículo.: 440 VOLKSWAGEM KOMBI STD Marcador 0
DMN3945 KM.:

Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Mecânico.: 10457 MARCELO ANTONIO DE
CAMARGO

Supervisor.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Tempo

Data da

Total:

Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação TROCA DE PASTILHAS

Defeitos Apresentados

00000201 - FREIOS
troca de pastilhas

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)
Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 2032 / 2012

Prestador de Serviço.:103826 PANELLINI & IRMÃO LTDA - ME.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 03/01/2013 13:41:20

Veículo.: 200 VOLKSWAGEM ESCOLAR CDZ4984 Marcador 0
KM.:

Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.: Usuário.: AHCOSTAObservação VASAMENTO DE AR VALVULA DA
PORTA ; VASAMENTO DE AR DAS
CUICAS ; VERIFICAR ALTERNADOR ;
FAROIS E PLACA DE RELE

Defeitos Apresentados

00000161 - MECANICA PESADA

vasamento de ar da valvula da porta - vasamento de ar das cuiças- verificar alternador - farois e placa de rele

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 2033 / 2012****Prestador de Serviço.:103442 AUTO ELÉTRICO SANTA QUITÉRIA LTDA. - ME****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 03/01/2013 13:52:31****Veículo.:** 478 VOLKSWAGEM KOMBI
ESCOLAR EHE4658 **Marcador** 0
KM.:**Solicitante.:** 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES**Mecânico.:** 1 PRESTADOR EXTERNO**Supervisor.:** 1 PRESTADOR EXTERNO**Tempo****Data da**
Conclusão.:**Usuário.:** AHCOSTA**Total.:****Observação** TROCA DO VIGIA TRASEIRO**Defeitos Apresentados**00000121 - ELETRICA

troca do vigia traseiro

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 2033 / 2012

Prestador de Serviço.:103442 AUTO ELÉTRICO SANTA QUITÉRIA LTDA. - ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 03/01/2013 13:52:31

Veículo.: 478 VOLKSWAGEM KOMBI
ESCOLAR EHE4658 Marcador 0
KM.: 0Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação TROCA DO VIGIA TRASEIRO

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETTRICA

troca do vigia traseiro

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 2034 / 2012

Prestador de Serviço.:104477 GREYCE CRISTINA CHADES-ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 03/01/2013 13:54:29

Veículo.: 394 FIAT FIAT/ DUCATO MINIBUS Marcador 0
DBS4310 KM.:

Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da Conclusão.: Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação VERIFICAR SUSPENÇÃO -BANDEJAS
HOMOCINÉTICAS- ALINHAR E
BALANCEAR- TROCA DE CORREIA -
ROLAMENTO TENSOR

Defeitos Apresentados

00000141 - MECANICA LEVE

verificar suspensão-bandejas-homocineticas-alinhar e balancear- troca de correia-rolamento tensor

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 2035 / 2012

Prestador de Serviço.:101024 ANTONIO INÁCIO DA SILVA S. ROQUE - ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 03/01/2013 14:03:39

Veículo.: 458 VOLKSWAGEM KOMBI
ESCOLAR DMN3968Marcador
KM.: 0Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação SERVIÇO DE CAMBIO

Defeitos Apresentados

00000261 - SERVIÇOS DE CAMBIO
serviços de cambio

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 2036 / 2012

Prestador de Serviço.:9141 MORAES LIMA & CAMARGO LTDA -ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 03/01/2013 14:05:39

Veículo.: 480 VOLKSWAGEM KOMBI
ESCOLAR EHE4660Marcador
KM.: 0Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação CONserto DE TACOgRAFO

Defeitos Apresentados00000221 - VELOCIMETRO E TACOgRAFO

conserto de tacografo

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 2037 / 2012

Prestador de Serviço.: 4223 ELETRO MECÂNICA COM. PEÇAS P/AUTOS S.PAULO LTDA.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 03/01/2013 14:13:22

Veículo.: 480 VOLKSWAGEM KOMBI ESCOLAR Marcador 0
EHE4660 KM.:

Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação RASTREAR - MOTOR FALHANDO - LUZ
DO PAINEL-VERIFICAR CATALISADOR
- TROCA DE FILTROS

Defeitos Apresentados

00000141 - MECANICA LEVE

rastrear - motor falhando - luz do painel - verificar catalisador - trocar filtros

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 2038 / 2012

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 03/01/2013 14:27:59

Veículo.: 502 VOLKSWAGEM GOL 1.0
EHE4682Marcador
KM.: 0Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRESMecânico.: 13166 MARCO ANTONIO DOS
SANTOS RIBEIROSupervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação ALINHAMENTO DA PORTA
TRASEIRADefeitos Apresentados00000061 - FUNILARIA
alinhamento da porta traseiraRoteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 2039 / 2012

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 03/01/2013 14:29:50

Veículo.: 434 VOLKSWAGEM GOL 1.0
DBS4349

Marcador
KM.: 0

Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Mecânico.: 13166 MARCO ANTONIO DOS
SANTOS RIBEIRO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação FIXAR PARACHOQUE DIANTEIRO -
TROCA DE LAMPADAS

Defeitos Apresentados

00000061 - FUNILARIA

fixar paracheque dianteiro - e troca de lampadas

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 2040 / 2012

Prestador de Serviço.: 100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 03/01/2013 14:50:18

Veículo.: 509 VOLKSWAGEM KOMBI
ESCOLAR EHE4689Marcador
KM.: 0Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRESMecânico.: 13166 MARCO ANTONIO DOS
SANTOS RIBEIROSupervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação REGULAGEM DAS PORTAS

Defeitos Apresentados00000061 - FUNILARIA
regulagem das portasRoteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 2041 / 2012

Prestador de Serviço.: 103826 PANELLINI & IRMÃO LTDA - ME.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 04/01/2013 07:29:55

Veículo.: 1 CATERPILLAR 120 G 0001 Marcador KM.: 0

Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação SERVIÇO DE ARRANQUE

Defeitos Apresentados00000121 - ELETRICA

serviços de arranque

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 2042 / 2012****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 04/01/2013 07:49:14****Veículo.: 340 VOLKSWAGEM GOL 1.0 CZA0197 Marcador 0**
KM.: 0**Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS**
PIRES**Mecânico.: 13166 MARCO ANTONIO DOS**
SANTOS RIBEIRO**Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA**
COSTA**Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.: AHCOSTA****Observação TROCA DE REFIL DO ESPELHO**
RETROVISOR EXTERNO ESQUERDO**Defeitos Apresentados**00000061 - FUNILARIA

troca de refil do espelho retrovisor externo esquerdo

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário Data Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEN DE SERVIÇO

Número O.S.: 2043 / 2012

Prestador de Serviço.:9962 LACAÇA CENTER CAR LTDA-ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 08/01/2013 07:32:54

Veículo.: 371 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
CZA0235 KM.:

Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação VERIFICAR TRAVA DE
HOMOCINETICA

Defeitos Apresentados

00000141 - MECANICA LEVE

verificar trava de homocinética

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 2044 / 2012

Prestador de Serviço.:102461 AUTO ELÉTRICO ELIAS LTDA.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 08/01/2013 07:37:48

Veículo.: 495 VOLKSWAGEM KOMBI STD Marcador 0
1.4 EHE4673 KM.:

Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação SERVIÇO DE REVISÃO ELETRICA

Defeitos Apresentados

00000141 - MECANICA LEVE

serviços de revisão eletrica

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 2045 / 2012

Prestador de Serviço.:103442 AUTO ELÉTRICO SANTA QUITÉRIA LTDA. - ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 08/01/2013 07:58:27

Veículo.: 440 VOLKSWAGEM KOMBI STD
DMN3945

Marcador
KM.: 0

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação VERIFICAR LUZ DO PAINEL -
LAMPADAS -MARCADOR DE
COMBUSTIVEL

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA

verificar luz do painel - lampadas - marcador de combustivel

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 2046 / 2012

Prestador de Serviço.:101024 ANTONIO INÁCIO DA SILVA S. ROQUE - ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 08/01/2013 08:02:10

Veículo.: 444 VOLKSWAGEM KOMBI STD Marcador 0
DMN3951 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação VERIFICAR BOMBA D'AGUA

Defeitos Apresentados

00000141 - MECANICA LEVE

verificar bomba d'agua

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 2047 / 2012

Prestador de Serviço.: 104477 GREYCE CRISTINA CHADES-ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 08/01/2013 08:08:01

Veículo.: 471 VOLKSWAGEM KOMBI
ESCOLAR EHE4651 Marcador 0
KM.: 0Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação VERIFICAR ESCAPAMENTO
COMPLETO

Defeitos Apresentados

00000144 - ESCAPAMENTO

verificar escapamento completo

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 2048 / 2012

Prestador de Serviço.:103826 PANELLINI & IRMÃO LTDA - ME.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 08/01/2013 08:13:39

Veículo.: 200 VOLKSWAGEM ESCOLAR Marcador 0
CDZ4984 KM.:

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Total.:

Observação VERIFICAR CHAVE DE LUZ

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA

verificar chave de luz

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 2049 / 2012

Prestador de Serviço.:9962 LACAVAL CENTER CAR LTDA-ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 08/01/2013 08:15:31

Veículo.: 513 VOLKSWAGEN SAVEIRO Marcador 0
EHE4694 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação ALINHAR BALANCEAR E
VERIFICAR LONASDefeitos Apresentados00000142 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO


alinhar balancear e verificar lonas

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 2050 / 2012

Prestador de Serviço.:9962 LACAVA CENTER CAR LTDA-ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 08/01/2013 08:17:55

Veículo.: 365 VOLKSWAGEM KOMBI STD
CZA0229

Marcador 0
KM.:

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da Conclusão.: Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação SUSPENÇÃO - COXIM DO CAMBIO -
PASTILHAS - LONAS - FLEXIVEL DE
EMBREAGEM - BARRA
ESTABILIZADORA

Defeitos Apresentados

00000141 - MECANICA LEVE

suspensão - coxim cambio -pastilhas - lonas - flexivel embreagem - barra estabilisadora

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 2051 / 2012

Prestador de Serviço.:107426 FÁTIMA CORAZA CIA. LTDA.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 08/01/2013 16:04:42

Veículo.: 393 FIAT FIAT/ DUCATO MINIBUS
DBS4309Marcador
KM.: 0Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação TROCAR MOLAS DIANTEIRAS-
VERIFICAR LONAS-CABOS
ESTACIONARIO

Defeitos Apresentados

00000141 - MECANICA LEVE

trocar molas dianteiras- verificar lonas e cabos estacionario

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 2052 / 2012

Prestador de Serviço.:101024 ANTONIO INÁCIO DA SILVA S. ROQUE - ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 08/01/2013 16:08:00

Veículo.: 12 CASE 580 H 89 0012 Marcador KM.: 0

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação SERVIÇOS DE SOLDA

Defeitos Apresentados00000183 - SERVIÇOS DE SOLDA

serviços de soldas

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 2053 / 2012

Prestador de Serviço.:104477 GREYCE CRISTINA CHADES-ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 08/01/2013 16:12:34

Veículo.: 441 FIAT FIORINO DMN3947 Marcador KM.: 0

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da Conclusão.: Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação ESCAPAMENTO

Defeitos Apresentados

00000144 - ESCAPAMENTO

escapamento

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 2054 / 2012

Prestador de Serviço.:101071 AUTO PEÇAS GLAUCAR LTDA ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 08/01/2013 16:14:10

Veículo.: 424 FIAT FIAT/ DUCATO MINIBUS Marcador 0
DBS4343 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação VERIFICAR MOTOR ACELERADO E
ACENDE LUZ PAINEL

Defeitos Apresentados

00000141 - MECANICA LEVE

verificar motor acelerado e acende luz painel

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEN DE SERVIÇO

Número O.S.: 2055 / 2012

Prestador de Serviço.:103442 AUTO ELÉTRICO SANTA QUITÉRIA LTDA. - ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 09/01/2013 07:36:30

Veículo.: 47 CASE 580 H 89 0047 Marcador KM.: 0

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação SERVIÇOS DE ARRANQUE

Defeitos Apresentados00000121 - ELETRICA
serviços de arranqueRoteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 2056 / 2012

Prestador de Serviço.:9962 LACAVA CENTER CAR LTDA-ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 09/01/2013 07:44:02

Veículo.: 444 VOLKSWAGEN KOMBI STD Marcador 0
DMN3951 KM.:

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:
Observação VASAMENTO DE OLEO DE FREIO
RODA DIANTEIRA

Defeitos Apresentados

00000141 - MECANICA LEVE

vasamento de fluido de freio roda dianteira


Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 2057 / 2012

Prestador de Serviço.:101071 AUTO PEÇAS GLAUCAR LTDA ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 09/01/2013 07:47:12

Veículo.: 471 VOLKSWAGEM KOMBI
ESCOLAR EHE4651Marcador
KM.: 0Solicitante.: 908 ARIOVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Total.:

Observação VERIFICAR LUZ TEMPERATURA
ACENDENDO

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA

verificar luz temperatura acendendo

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 2058 / 2012

Prestador de Serviço.:103826 PANELLINI & IRMÃO LTDA - ME.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 09/01/2013 07:48:49

Veículo.: 285 MERCEDES BENZ MBENZ/
MPOLO VICINO ON CZA0184 Marcador 0
KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCDSTA

Total.:

Observação ALTERNADOR

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA
alternador

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 2059 / 2012

Prestador de Serviço.:103826 PANELLINI & IRMÃO LTDA - ME.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 09/01/2013 07:56:36

Veículo.: 315 MERCEDES BENZ MBENZ/
MPOLO VICINO ON BWJ0820 Marcador 0
KM.: 0Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo
Total.:Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação DIFERENCIAL - LONAS

Defeitos Apresentados

00000161 - MECANICA PESADA
diferencial - lonas

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 2060 / 2012****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 09/01/2013 08:00:04****Veículo.:** 436 VOLKSWAGEM KOMBI
ESCOLAR DMN3942**Marcador** 0
KM.:**Solicitante.:** 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES**Mecânico.:** 809 MARIO ANTONIO DE OLIVEIRA**Supervisor.:** 11240 JOSE DE OLIVEIRA**Tempo****Data da**
Conclusão.:**Usuário.:**AHCOSTA**Total.:****Observação** TROCA DE RESERVATÓRIO D'AGUA
VASAMENTO DE OLEO**Defeitos Apresentados**00000141 - MECANICA LEVE

troca de reservatório d'agua - vasamento de oleo

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 2061 / 2012

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 09/01/2013 08:05:47

Veículo.: 65 VOLKSWAGEM GOL CDZ4113

Marcador
KM.: 0Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTAMecânico.: 13166 MARCO ANTONIO DOS
SANTOS RIBEIRO

Supervisor.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Tempo

Data da

Total.:

Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação FUNILARIA PAINEL TRASEIRO -
TROCA DE LANTERNA TRASEIRA
DIREITADefeitos Apresentados00000061 - FUNILARIA

funilaria no painel traseiro direito troca de lanterna traseira direita

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 2062 / 2012

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 09/01/2013 08:27:54

Veículo.: 487 FORD CARGO 1717 E Marcador 0
EHE4665 KM.:

Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Mecânico.: 13166 MARCO ANTONIO DOS
SANTOS RIBEIRO

Supervisor.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Tempo Data da
Total.: Conclusão.: Usuário.:AHCOSTA

Observação COLOCAÇÃO DA FAIXA
REFLETIVA

Defeitos Apresentados

00000061 - FUNILARIA
colocação da faixa refletiva

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)
Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 2063 / 2012

Prestador de Serviço.: 103826 PANELLINI & IRMÃO LTDA - ME.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 09/01/2013 08:29:44

Veículo.: 459 AGRALE VOLARE DMN3973 Marcador KM.: 0

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação CARGA NAS BATERIAS

Defeitos Apresentados00000121 - ELETRICA

carga nas baterias

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 2064 / 2012****Prestador de Serviço.: 101645 NELSON MARREIRO DA COSTA****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 09/01/2013 08:31:51****Veículo.:** 513 VOLKSWAGEM SAVEIRO **Marcador** 0
EHE4694 **KM.:****Solicitante.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Mecânico.:** 1 PRESTADOR EXTERNO**Supervisor.:** 1 PRESTADOR EXTERNO**Tempo****Total.:****Data da**
Conclusão.:**Usuário.:** AHCOSTA**Observação** TROCA DE OLEO E FILTROS**Defeitos Apresentados**00000145 - TROCA DE OLEO

troca de oleo e filtros

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 2065 / 2012

Prestador de Serviço.: 101645 NELSON MARREIRO DA COSTA

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 09/01/2013 08:35:27

Veículo.: 514 VOLKSWAGEM SAVEIRO Marcador 0
EHE4695 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação TROCA DE OLEO E FILTROS

Defeitos Apresentados

00000145 - TROCA DE OLEO

troca de oleo e filtros

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 2066 / 2012

Prestador de Serviço.:103442 AUTO ELÉTRICO SANTA QUITÉRIA LTDA. - ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 09/01/2013 08:37:30

Veículo.: 57 FORD F 4000 - 3/4 BFY7606 Marcador
KM.: 0Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação MIOLO CHAVE DE CONTATO

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA
miolo chave de contato

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEN DE SERVIÇO****Número O.S.: 2067 / 2012****Prestador de Serviço.:9962 LACAVA CENTER CAR LTDA-ME****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 09/01/2013 09:26:42****Veículo.: 442 FIAT FIORINO DMN3946 Marcador 0**
KM.: 0**Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA****Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO****Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO****Tempo****Data da Conclusão.: Usuário.: AHCOSTA****Total.:****Observação ALINHAR E BALANCEAR****Defeitos Apresentados****00000142 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO**

alinhar e balancear

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário Data Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 2068 / 2012

Prestador de Serviço.:8252 B.J.BOMBAS INJETORAS DE IBIUNA LTDA ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 09/01/2013 09:38:47

Veículo.: 150 VOLKSWAGEM 14140 Marcador 0
CDZ4992 KM.:Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo
Total.:Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação SERVIÇOS DE BOMBA
INJETORA E BICOS

Defeitos Apresentados

00000241 - SERVIÇOS DE BOMBA INJETORA
serviços de bomba injetora e bicos

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)
Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 2069 / 2012

Prestador de Serviço.:8252 B.J.BOMBAS INJETORAS DE IBIUNA LTDA ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 09/01/2013 09:40:56

Veículo.: 130 VOLKSWAGEM 14140 Marcador 0
CPV2640 KM.:

Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Total.:

Observação SERVIÇOS DE BICOS

Defeitos Apresentados

00000241 - SERVIÇOS DE BOMBA INJETORA
serviços de bicos

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 2070 / 2012

Prestador de Serviço.:9962 LACAVA CENTER CAR LTDA-ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 09/01/2013 09:42:18

Veículo.: 403 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
DBS4337 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação VERIFICAR PASTILHAS

Defeitos Apresentados

00000201 - FREIOS

verificar pastilhas

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 1 / 2013****Prestador de Serviço.:103442 AUTO ELÉTRICO SANTA QUITÉRIA LTDA. - ME****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 09/01/2013 14:49:42****Veículo.:** 374 VOLKSWAGEM GOL 1.0
CZA0238**Marcador
KM.:** 0**Solicitante.:** 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRES**Mecânico.:** 1 PRESTADOR EXTERNO**Supervisor.:** 1 PRESTADOR EXTERNO**Tempo****Data da****Usuário.: AHCOSTA****Total.:****Conclusão.:****Observação** SERVIÇOS ARRAMQUE**Defeitos Apresentados**00000121 - ELETRICA
serviços de arramque**Roteiro de Trabalho****Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 2 / 2013****Prestador de Serviço: 9962 LACAVA CENTER CAR LTDA-ME****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 09/01/2013 15:26:58****Veículo.: 326 VOLKSWAGEM GOL 1.0 - 4 Marcador 0**
PORTAS CPV2657 KM.: 0**Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS**
PIRES**Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO****Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO****Tempo****Data da****Usuário.: AHCOSTA****Total.: 0****Conclusão.: 0****Observação ALINHAR E BALANCEAR****Defeitos Apresentados****00000142 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO****alinhar e balancear****Roteiro de Trabalho****Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário Data Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 3 / 2013

Prestador de Serviço.:605 NELSON MARREIRO DA COSTA

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 09/01/2013 15:28:24

Veículo.: 441 FIAT FIORINO DMN3947 Marcador KM.: 0

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação ROLAMENTO DE RODAS

Defeitos Apresentados

00000141 - MECANICA LEVE

rolamento de rodas

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 4 / 2013

Prestador de Serviço.:101024 ANTONIO INÁCIO DA SILVA S. ROQUE - ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 09/01/2013 15:31:04

Veículo.: 316 DYNAPAC 102 C 0316 Marcador KM.: 0

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo Total.:

Data da Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação SERVIÇOS DE SOLDA

Defeitos Apresentados00000183 - SERVIÇOS DE SOLDA
serviços de soldaRoteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEN DE SERVIÇO

Número O.S.: 5 / 2013

Prestador de Serviço.: 100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 10/01/2013 07:17:12

Veículo.: 150 VOLKSWAGEM 14140 Marcador 0
CDZ4992 KM.:Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRES

Mecânico.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação 01 BATERIA 150 AMPERES

Defeitos Apresentados00000121 - ELETRICA

01 bateria 150 amperes

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 6 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 10/01/2013 07:20:29

Veículo.: 285 MERCEDES BENZ MBENZ/
MPOLO VICINO ON CZA0184Marcador 0
KM.:

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Supervisor.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Total.:

Observação 01 BATERIA 150 AMPERES

Defeitos Apresentados00000121 - ELETRICA

01 bateria 150 amperes

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 7 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 10/01/2013 07:26:05****Veículo.: 47 CASE 580 H 89 0047** **Marcador KM.: 0****Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA****Mecânico.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA****Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA****Tempo****Total.:****Data da Conclusão.:****Usuário.: AHCOSTA****Observação 01 BATERIA 150 AMPERES****Defeitos Apresentados**00000121 - ELETRICA

01 bateria 150 amperes

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário Data Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEN DE SERVIÇO

Número O.S.: 8 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 10/01/2013 07:27:34

Veículo.: 434 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
DBS4349 KM.:Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRES

Mecânico.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação 01 BATERIA 45 AMPERES

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA

01 bateria 45 amperes

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 9 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 10/01/2013 07:33:35****Veículo.:** 423 VOLKSWAGEM GOL 1.0
DBS4321**Marcador** 0
KM.:**Solicitante.:** 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES**Mecânico.:** 13166 MARCO ANTONIO DOS
SANTOS RIBEIRO**Supervisor.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.: AHCOSTA****Observação** TROCA DE PARACHOQUE
DIANTEIRO**Defeitos Apresentados**00000061 - FUNILARIA

troca de paracheque dianteiro

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 10 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 10/01/2013 07:36:21

Veículo.: 624 FIAT DUCATO T DJL3130 Marcador 0
KM.: 0

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Mecânico.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação 01 PAR DE PALHETAS

Defeitos Apresentados

00000061 - FUNILARIA
01 par de palhetas

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)
Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 11 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 10/01/2013 07:46:44

Veículo.: 364 VOLKSWAGEM KOMBI STD Marcador 0
CZA0226 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTATempo
Total.:Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação 01 TAMPA TAMQUE
COMBUSTIVELDefeitos Apresentados00000061 - FUNILARIA

01 tampa do tanque de combustivel

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 12 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 10/01/2013 07:49:45

Veículo.: 451 MARCOPOLLO/VOLARE VOLARE Marcador 0
W8 ON DMN3956 KM.:Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Mecânico.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação 01 BATERIA 100 AMPERES

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA

01 bateria 100 amperes

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 13 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 10/01/2013 07:51:19

Veículo.: 117 VOLKSWAGEM 11.130 Marcador 0
CPV2678 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTATempo
Total.:Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação 01 BATERIA 150 AMPERES

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA
01 bateria 150 amperes

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 14 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 10/01/2013 07:58:32

Veículo.: 47 CASE 580 H 89 0047 Marcador
KM.: 0Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Total.:

Observação 01 BATERIA 100 AMPERES

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA

01 bateria 100 amperes

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 15 / 2013

Prestador de Serviço.: 100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 10/01/2013 08:00:26

Veículo.: 62 CATERPILLAR 930 0062 Marcador KM.: 0

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Mecânico.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Tempo Total.:

Data da Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação 09 DENTES- 18 PARAFUSOS-18 PORCAS

Defeitos Apresentados00000161 - MECANICA PESADA

09 dentes-18 parafusos-18 porcas

09 dentes-18 parafusos-18 porcas

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 16 / 2013

Prestador de Serviço.:9962 LACAIVA CENTER CAR LTDA-ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 10/01/2013 08:57:43

Veículo.: 426 FIAT FIORINO DBS4345 Marcador KM.: 0

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo Total.:

Data da Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação ALINHAR E BALANCEAR

Defeitos Apresentados00000142 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO

alinhar e balancear

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 17 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 10/01/2013 09:18:38

Veículo.: 381 HONDA NXR 150 BROS Marcador
CRX5511 KM.: 27679Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Total.:

Observação TROCA DE OLEO

Defeitos Apresentados00000145 - TROCA DE OLEO
troca de oleoRoteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 18 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 10/01/2013 09:19:55

Veículo.: 155 VOLKSWAGEM KOMBI STD Marcador 0
CPV2631 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Supervisor.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação 02 PNEUS 185 R14

Defeitos Apresentados00000142 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO

02 pneus 185r14

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 19 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 10/01/2013 09:21:36****Veículo.:** 381 HONDA NXR 150 BROS **Marcador** 27679
CRX5511 **KM.:****Solicitante.:** 11240 JOSE DE OLIVEIRA**Mecânico.:** 11240 JOSE DE OLIVEIRA**Supervisor.:** 11240 JOSE DE OLIVEIRA**Tempo****Data da**
Conclusão.:**Usuário.:AHCOSTA****Total.:****Observação** TROCA DE OLEO**Defeitos Apresentados**00000145 - TROCA DE OLEO

troca de oleo

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
				TOTAL.:	0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 20 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 10/01/2013 09:23:08

Veículo.: 62 CATERPILLAR 930 0062 Marcador
KM.: 0

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação 01 BALDE DE OLEO SAE 30

Defeitos Apresentados00000145 - TROCA DE OLEO

01 balde de oleo sae 30


Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEN DE SERVIÇO

Número O.S.: 21 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 10/01/2013 09:38:04

Veículo.: 451 MARCOPOLO/VOLARE VOLARE Marcador 0
W8 ON DMN3956 KM.:

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Total.:

Observação 01 BATERIA 100 AMPERES

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA

01 bateria 100 amperes

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 22 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 10/01/2013 09:53:20

Veículo.: 394 FIAT FIAT/ DUCATO MINIBUS Marcador 0
DBS4310 KM.:

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Mecânico.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Tempo
Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação 01 BATERIA 90 AMPERES

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA
01 bateria 90 amperes


Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 23 / 2013

Prestador de Serviço.: 100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 10/01/2013 09:56:36

Veículo.: 13 CASE 580 H 89 0013 Marcador KM.: 0

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Mecânico.: 381 RUBENS CARLOS PEREIRA

Supervisor.: 381 RUBENS CARLOS PEREIRA

Tempo Total.:

Data da Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação 01 COLETOR POEIRA

Defeitos Apresentados00000161 - MECANICA PESADA

01 coletor poeira

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 24 / 2013****Prestador de Serviço.:9962 LACAVA CENTER CAR LTDA-ME****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 10/01/2013 10:01:41****Veículo.:** 326 VOLKSWAGEM GOL 1.0 - 4 **Marcador** 0
PDRAS CPV2657 **KM.:****Solicitante.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Mecânico.:** 1 PRESTADOR EXTERNO**Supervisor.:** 1 PRESTADOR EXTERNO**Tempo****Data da**
Conclusão.:**Usuário.:AHCOSTA****Total.:****Observação** TROCA DE PASTILHAS**Defeitos Apresentados**00000201 - FREIOS

troca de pastilhas

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
				TOTAL.:	0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 25 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 10/01/2013 10:03:16

Veículo.: 285 MERCEDES BENZ MBENZ/
MPOLO VICINO ON CZA0184Marcador
KM.: 0Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação 01 BATERIA 150 AMPERES

Defeitos Apresentados

00000101 - ELETTRICA

01 bateria 150 amperes

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
				TOTAL.:	0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 26 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 10/01/2013 10:09:22

Veículo.: 47 CASE 580 H 89 0047

Marcador
KM.: 0Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 381 RUBENS CARLOS PEREIRA

Supervisor.: 381 RUBENS CARLOS PEREIRA

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCDSTA

Total.:

Observação 05 DENTES - 10 PARAFUZOS - 10
PORCAS - 01 OLEO SAE 10

Defeitos Apresentados

00000161 - MECANICA PESADA

09 dentes - 18 parafuzos - 18 porcas -

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 27 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 10/01/2013 10:20:36

Veículo.: 150 VOLKSWAGEM 14140 Marcador 0
CDZ4992 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTATempo
Total.:Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação 01 BATERIA 150 AMPERES

Defeitos Apresentados00000101 - ELETRICA

01 bateria 150 amperes

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 28 / 2013

Prestador de Serviço.:9962 LACAVA CENTER CAR LTDA-ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 11/01/2013 07:41:13

Veículo.: 426 FIAT FIORINO DBS4345 Marcador KM.: 0

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo Total.:

Data da Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação ALINHAR E BALANCEAR

Defeitos Apresentados00000142 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
alinhar e balancearRoteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 29 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 11/01/2013 09:10:49

Veículo.: 399 MARCOPOLO/VOLARE VOLARE Marcador 0
W8 ON DBS4316 KM.:

Solicitante.: 2985 UMBERTO CASSIO PERONE

Mecânico.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Supervisor.: 2985 UMBERTO CASSIO PERONE

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação 01 BATERIA 100 AMPERES

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA

01 bateria 100 amperes

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 30 / 2013

Prestador de Serviço.:290 AUTO ELÉTRICO SANTA QUITÉRIA LTDA. - ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 11/01/2013 09:14:16

Veículo.: 1 CATERPILLAR 120 G 0001

Marcador
KM.: 0Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo
Total.:Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação SERVIÇOS DE ARRAMQUE E
CHICOTE ELETRICODefeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA

serviços de arramque e chicote eletrico

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 31 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 11/01/2013 09:19:40****Veículo.: 327 VOLKSWAGEM GOL 1.0 CPV2658 Marcador 0**
KM.: 0**Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA****Mecânico.: 13166 MARCO ANTONIO DOS SANTOS RIBEIRO****Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA****Tempo****Data da****Usuário.:AHCOSTA****Total.: 0****Conclusão.: 0****Observação** TROCA DE CABOS DE ACIONAMENTO
DA PORTA- MAÇANETA INTERNA DA
PORTA TRASEIRA**Defeitos Apresentados**00000061 - FUNILARIA

troca de cabo de acionamento da porta e maçaneta interna da porta traseira direita

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
--------	------------------------------	-----------------	----------------	------	-------------

TOTAL.: 0,00**Apropriação de Tempo de Trabalho****Funcionário Data Duração(min.)****Quantidade de Horas.: 0**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 32 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 11/01/2013 09:59:58

Veículo.: 419 VOLKSWAGEM GOL 1.0
DBS4327Marcador 0
KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTAMecânico.: 13166 MARCO ANTONIO DOS
SANTOS RIBEIROSupervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTATempo
Total.:Data da
Conclusão.: Usuário.:AHCOSTAObservação MANUTENÇÃO E REPARO NO
CENSOR DO FREIO DE MÃODefeitos Apresentados

00000061 - FUNILARIA

manutenção e reparo no censor do freio de mão

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 33 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 11/01/2013 10:05:44

Veículo.: 389 VOLKSWAGEM KOMBI STD
DKQ2791Marcador 0
KM.:Solicitante.: 13166 MARCO ANTONIO DOS
SANTOS RIBEIROMecânico.: 13166 MARCO ANTONIO DOS
SANTOS RIBEIROSupervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTATempo
Total.:Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação REVISÃO NAS PORTAS
DIANTEIRAS E FIXAR BORRACHAS

Defeitos Apresentados

00000061 - FUNILARIA

revisão nas portas dianteiras e fixar borrachas

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEN DE SERVIÇO

Número O.S.: 34 / 2013

Prestador de Serviço.:102126 DACAR PNEUS LTDA.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 11/01/2013 10:11:20

Veículo.: 434 VOLKSWAGEM GOL 1.0 DBS4349 Marcador 0
KM.:Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo
Total.:Data da
Conclusão.: Usuário.:AHCOSTAObservação SERVIÇOS DE SUSPENSÃO
DIANTEIRA ALINHAR E BALANCEAR
VERIFICAR FREIODefeitos Apresentados00000042 - SUSPENSÃO

alinhar balancear verificar freios serviços de suspensão

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 35 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 11/01/2013 10:15:10****Veículo.: 2 CATERPILLAR 930 0002****Marcador
KM.: 0****Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRES****Mecânico.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA****Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA****Tempo
Total.:****Data da
Conclusão.:****Usuário.:AHCOSTA****Observação 01 BATERIA 150****Defeitos Apresentados**00000121 - ELETTRICA

01 bateria 150 amperes

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário Data Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 36 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 11/01/2013 10:37:26****Veículo.:** 405 VOLKSWAGEM GOL 1.0
DBS4332**Marcador** 0
KM.:**Solicitante.:** 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES**Mecânico.:** 809 MARIO ANTONIO DE OLIVEIRA**Supervisor.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.:** AHCOSTA**Observação** 01 ANTI CHAMA- 01 MANGUEIRA
RESPIRO DO OLEO**Defeitos Apresentados**00000141 - MECANICA LEVE

01 mangueira do respiro - 01 anti chama

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEN DE SERVIÇO

Número O.S.: 37 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 11/01/2013 10:40:28

Veículo.: 405 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
DBS4332 KM.:Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRESMecânico.: 809 MARIO ANTONIO DE
OLIVEIRASupervisor.: 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRES

Tempo

Data da

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Conclusão.:

Observação 01 BATERIA 45 AMPERES

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA
01 bateria 45 amperes

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 38 / 2013

Prestador de Serviço.:102126 DACAR PNEUS LTDA.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 11/01/2013 10:42:53

Veículo.: 457 VOLKSWAGEM KOMBI ESCOLAR Marcador 0
DMN3970 KM.:Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Conclusão.:

Observação SUSPENÇÃO DIANTEIRAS TROCAR
ESCAPAMENTO - TROCAR
PARACHOQUE DIANTEIROS

Defeitos Apresentados

00000042 - SUSPENSÃO

suspensão dianteira trocar escapamento - trocar parachoque dianteiro

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 39 / 2013

Prestador de Serviço.:3183 GREYCE CRISTINA CHADES-ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 11/01/2013 11:28:01

Veículo.: 395 FIAT FIAT/ DUCATO MINIBUS
DBS4312Marcador 0
KM.:Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da

Total.:

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação VERIFICAR PASTILHAS - LONAS -
ENCOSTO DO BANCO PASSAGEIRO -
DOBRADIÇAS -

Defeitos Apresentados

00000061 - FUNILARIA

pastilhas - lonas - encosto do banco - dobradiça de porta -

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 40 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 11/01/2013 11:33:37

Veículo.: 325 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
CPV2656 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTAMecânico.: 809 MARIO ANTONIO DE
OLIVEIRASupervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Data da

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Conclusão.:

Observação 01 BATERIA 45 AMPERES

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA

01bateria 45 amperes

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 41 / 2013

Prestador de Serviço.:9491 DIREÇÃO HIDRAULICA SOROCABA LTDA-ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 11/01/2013 13:52:24

Veículo.: 338 FIAT FIAT/ DUCATO MINIBUS Marcador 0
CZA0183 KM.:Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação SV CAIXA DE DIREÇÃO

Defeitos Apresentados

00000141 - MECANICA LEVE

cx de direção

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 42 / 2013

Prestador de Serviço.:605 NELSON MARREIRO DA COSTA

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 11/01/2013 13:59:54

Veículo.: 435 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
DMN3941 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação VERIFICAR CORREIA E BARULHO
ROLAMENTO TENSOR

Defeitos Apresentados

00000141 - MECANICA LEVE

verificar correia e barulho rolamento tensor

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 43 / 2013

Prestador de Serviço.:5846 FÁTIMA CORAZA CIA. LTDA.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 11/01/2013 14:24:13

Veículo.: 471 VOLKSWAGEM KOMBI
ESCOLAR EHE4651Marcador
KM.: 0Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação VERIFICAR SUSPENSÃO DIANTEIRA
- VERIFICAR COXIM CAMBIO

Defeitos Apresentados

00000042 - SUSPENSÃO

verificar suspensão dianteira coxim do cambio

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 44 / 2013

Prestador de Serviço.:9962 LACAVA CENTER CAR LTDA-ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 11/01/2013 14:28:06

Veículo.: 371 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
CZA0235 KM.:Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRÉS

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da

Usuário.:AHCOSTA

Total.:

Conclusão.:

Observação TROCAR SEMI EIXO
HOMOCINÉTICA LD ALINHAR

Defeitos Apresentados

00000142 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO

trocar semi eixo homocinética lado direito e alinhar

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 45 / 2013

Prestador de Serviço.:9962 LACAIVA CENTER CAR LTDA-ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 11/01/2013 14:48:26

Veículo.: 339 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
CZA0196 KM.:Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação TROCAR SEMI EIXO
HOMOCINETICA LD ALINHARDefeitos Apresentados00000141 - MECANICA LEVE

trocar semi eixo homocinetica ld alinhar

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 46 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 11/01/2013 14:50:32

Veículo.: 464 VOLKSWAGEM KOMBI
ESCOLAR DMN3982Marcador
KM.: 0

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação 01 BATERIA 45 AMPERES

Defeitos Apresentados

00000101 - ELETRICA

01 bateria 45 amperes

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 47 / 2013

Prestador de Serviço.:107426 FÁTIMA CORAZA CIA. LTDA.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 11/01/2013 14:53:35

Veículo.: 442 FIAT FIORINO DMN3946 Marcador KM.: 0

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo Total.:

Data da Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação VERIFICAR PASTILHAS - FREIO DE MÃO

Defeitos Apresentados

00000201 - FREIOS

verificar pastilhas e freio de mão

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEN DE SERVIÇO****Número O.S.: 48 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 14/01/2013 07:51:14****Veículo.: 105 CATERPILLAR D4 E 0105 Marcador KM.: 0****Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA****Mecânico.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA****Supervisor.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS PIRES****Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.:AHCOSTA****Observação 02 BATERIAS 150 AMPERES****Defeitos Apresentados**00000161 - MECANICA PESADA

02 baterias 150 amperes

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário Data Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 49 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 14/01/2013 07:59:52

Veículo.: 2 CATERPILLAR 930 0002 Marcador KM.: 0

Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS PIRES

Mecânico.: 381 RUBENS CARLOS PEREIRA

Supervisor.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS PIRES

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação 01 BALDE DE OLEO SAE 10

Defeitos Apresentados00000145 - TROCA DE OLEO

01 balde de oleo sae 10

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 50 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 14/01/2013 08:03:31****Veículo.:** 405 VOLKSWAGEM GOL 1.0 **Marcador** 0
DBS4332 **KM.:****Solicitante.:** 1418 CESAR DE OLIVEIRA
PRETO LIMA**Mecânico.:** 11240 JOSE DE OLIVEIRA**Supervisor.:** 11240 JOSE DE OLIVEIRA**Tempo****Data da**
Conclusão.:**Usuário.:AHCOSTA****Total.:****Observação** 01 BATERIA 45 AMPERES**Defeitos Apresentados**00000121 - ELETRICA

01 bateria 45 amperes

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 51 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 14/01/2013 08:06:18

Veículo.: 399 MARCOPOLO/VOLARE VOLARE Marcador 0
W8 ON DBS4316 KM.:

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação 01 BATERIA 100 AMPERES

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETTRICA

01 bateria 100 amperes

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 52 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 14/01/2013 08:08:26****Veículo.:** 038110 VOLKSWAGEM PARATI **Marcador**
1.6 DBE0086 **KM.:** 402309**Solicitante.:** 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES**Mecânico.:** 12317 ADEMIR CAMARGO**Supervisor.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.: AHCOSTA****Observação** TROCA DE OLEO**Defeitos Apresentados**00000145 - TROCA DE OLEO

troca de oleo

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 53 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 14/01/2013 08:10:46

Veículo.: 325 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
CPV2656 KM.:

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 809 MARIO ANTONIO DE
OLIVEIRASupervisor.: 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRES

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação 01 BATERIA 45 AMPERES

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA

01 bateria 45 amperes

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 54 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 14/01/2013 08:12:33****Veículo.:** 398 MARCOPOLLO/VOLARE VOLARE **Marcador** 0
W8 ON DBS4315 **KM.:****Solicitante.:** 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES**Mecânico.:** 809 MARIO ANTONIO DE OLIVEIRA**Supervisor.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.:**AHCOSTA**Observação** 01 BATERIA 100 AMPERES**Defeitos Apresentados**00000121 - ELETRICA

01 bateria 100 amperes

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 55 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 14/01/2013 13:34:35

Veículo.: 65 VOLKSWAGEM GOL CDZ4113 Marcador KM.: 0

Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS PIRES

Mecânico.: 13166 MARCO ANTONIO DOS SANTOS RIBEIRO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação TROCA DE LANTERNA - TRASEIRA DIREITA

Defeitos Apresentados

00000061 - FUNILARIA

troca de lanterna traseira direita

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 56 / 2013

Prestador de Serviço.:3183 GREYCE CRISTINA CHADES-ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 14/01/2013 13:36:23

Veículo.: 417 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
DBS4325 KM.:Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo
Total.:Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação TROCA DE ESCAPAMENTO

Defeitos Apresentados

00000144 - ESCAPAMENTO

troca de escapamento

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 57 / 2013

Prestador de Serviço.: 113689 M.W.A AUTO VIDROS LTDA ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 14/01/2013 13:38:13

Veículo.: 417 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
DBS4325 KM.:Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo
Total.:Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação TROCA DE PARABRISA

Defeitos Apresentados

00000061 - FUNILARIA

troca de parabrisa

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 59 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 14/01/2013 13:42:10****Veículo.:** 439 YAMAHA LANDER XTZ 250 **Marcador** 6238
DAT4293 **KM.:****Solicitante.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Mecânico.:** 809 MARIO ANTONIO DE
OLIVEIRA**Supervisor.:** 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRES**Tempo****Data da****Usuário.: AHCOSTA****Total.:****Conclusão.:****Observação** TROCA DE OLEO**Defeitos Apresentados**00000145 - TROCA DE OLEO
troca de oleo**Roteiro de Trabalho****Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
				TOTAL.:	0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 58 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 14/01/2013 13:40:59****Veículo.:** 355 VOLKSWAGEM KOMBI STD **Marcador** 0
CZA0212 **KM.:****Solicitante.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Mecânico.:** 809 MARIO ANTONIO DE
OLIVEIRA**Supervisor.:** 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES**Tempo****Data da****Usuário.: AHCOSTA****Total.:****Conclusão.:****Observação** TROCA DE OLEO**Defeitos Apresentados**00000145 - TROCA DE OLEO
troca de oleo**Roteiro de Trabalho****Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 60 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 14/01/2013 13:44:27

Veículo.: 425 FIAT FIAT/ DUCATO Marcador 0
MINIBUS DBS4338 KM.:

Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRES

Mecânico.: 11241 JORGE LUIZ DOS
SANTOS

Supervisor.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação 02 PNEUS 205-70-R15

Defeitos Apresentados

00000081 - BORRACHARIA
02 pneus 205-70-r15

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 61 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/01/2013 07:18:43

Veículo.: 361 VOLKSWAGEM GOL 1.0 CZA0225 Marcador 0
KM.:

Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Mecânico.: 13166 MARCO ANTONIO DOS
SANTOS RIBEIRO

Supervisor.: 908 ARIÓVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo
Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação TROCA DE MAÇANETA INTERNA DAS
PORTAS DIANTEIRA DIREITA E
ESQUERDA

Defeitos Apresentados

00000061 - FUNILARIA
troca de maçanetas

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 62 / 2013

Prestador de Serviço.:5846 FÁTIMA CORAZA CIA. LTDA.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/01/2013 07:22:13

Veículo.: 442 FIAT FIORINO DMN3946 Marcador KM.: 0

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação VERIFICAR PASTILHAS E FREIO DE MÃO

Defeitos Apresentados

00000201 - FREIOS

verificar pastilhas e freio de mão

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 63 / 2013

Prestador de Serviço.: 101645 NELSON MARREIRO DA COSTA

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/01/2013 07:24:49

Veículo.: 396 FIAT FIAT/ DUCATO MINIBUS
DBS4311Marcador 0
KM.:

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.: Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação VERIFICAR SUSPENSÃO - BUCHAS DE
BANDEJAS - VERIFICAR AS
BORRACHAS DOS TERMINAIS E DOS
AMORTECEDORES - COXIM DO CAMBIO

Defeitos Apresentados

00000141 - MECANICA LEVE

verificar suspensão - buchas de bandejas verificar as borrachas dos terminais e dos amortecedores - coxim cambio

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 64 / 2013

Prestador de Serviço.: 111329 ELETROMECC GLAUCAR LTDA ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/01/2013 07:30:52

Veículo.: 451 MARCOPOLLO/VOLARE VOLARE W8 Marcador 0
ON DMN3956 KM.:

Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da

Total.:

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação REVISÃO ELETRICA - SENSOR DE
TEMPERATURA - REVISÃO DE FREIO -
REGULAR LONAS

Defeitos Apresentados

00000141 - MECANICA LEVE

revisão elétrica - sensor de temperatura - revisão freio - regular lonas

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 65 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/01/2013 07:34:32

Veículo.: 355 VOLKSWAGEM KOMBI STD Marcador 0
CZA0212 KM.:Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRESMecânico.: 809 MARIO ANTONIO DE
OLIVEIRASupervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Data da

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Conclusão.:

Observação TROCA DE OLEO

Defeitos Apresentados

00000145 - TROCA DE OLEO
troca de oleo

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 66 / 2013

Prestador de Serviço.: 1828 AUTO ELÉTRICO ELIAS LTDA.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/01/2013 07:37:10

Veículo.: 443 FIAT FIORINO DMN3950

Marcador
KM.: 0Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo
Total.:Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação VERIFICAR GIROFLEX - BUZINA -
LUZ TRASEIRA E LANTERNASDefeitos Apresentados00000121 - ELETRICA

verificar giroflex - buzinas - luz traseira e lanternas

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 67 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/01/2013 07:43:11

Veículo.: 471 VOLKSWAGEM KOMBI
ESCOLAR EHE4651Marcador
KM.: 0Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTAMecânico.: 10717 ORIN FELIPE MADUREIRA
DO NASCIMENTOSupervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação TROCA DE OLEO

Defeitos Apresentados00000145 - TROCA DE OLEO
troca de oleoRoteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 68 / 2013

Prestador de Serviço.:8398 MONTE LEONE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MOTOS LTDA

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/01/2013 07:45:41

Veículo.: 431 HONDA CG 125 DAT4291

Marcador
KM.: 0

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Total.:

Observação TROCA DE OLEO - VERIFICAR
PARTIDA VASAMENTO MOTOR -
ROLAMENTO TRASEIRO

Defeitos Apresentados

00000141 - MECANICA LEVE

troca de oleo - partida - vasamento de oleo do motor e rolamento traseiro

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 69 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 15/01/2013 07:48:35****Veículo.:** 326 VOLKSWAGEM GOL 1.0 - 4
PORTAS CPV2657 **Marcador** 0
KM.:**Solicitante.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Mecânico.:** 13166 MARCO ANTONIO DOS
SANTOS RIBEIRO**Supervisor.:** 13166 MARCO ANTONIO DOS
SANTOS RIBEIRO**Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.: AHCOSTA****Observação** TROCA DE CASTANHAS DOS
BANCOS**Defeitos Apresentados**00000061 - FUNILARIA

troca das castanhas dos bancos

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 70 / 2013

Prestador de Serviço.: 100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/01/2013 07:53:45

Veículo.: 106 VOLKSWAGEM KOMBI STD
CDZ5009

Marcador 0
KM.:

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 13166 MARCO ANTONIO DOS
SANTOS RIBEIRO

Supervisor.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Tempo

Data da

Total.:

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação SOLDA DE DOBRADIÇA - PORTA
DIANTEIRA DIREITA

Defeitos Apresentados

00000061 - FUNILARIA

solda de dobradiça dianteira direita

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 71 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/01/2013 07:59:57

Veículo.: 117 VOLKSWAGEM 11.130
CPV2678Marcador
KM.: 0Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRESMecânico.: 13166 MARCO ANTONIO DOS
SANTOS RIBEIROSupervisor.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação REVISÃO DE MAQUINA DE VIDRO
DAS PORTAS

Defeitos Apresentados

00000061 - FUNILARIA

revisão das maquinas de vidros das portas

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 72 / 2013

Prestador de Serviço.:105585 POSTO DE MOLAS 2 PRIMOS LTDA ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/01/2013 08:02:04

Veículo.: 130 VOLKSWAGEM 14140 Marcador 0
CPV2640 KM.:

Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Total.:

Observação SERVIÇOS DE MOLEJOS

Defeitos Apresentados

00000162 - SERVIÇOS DE MOLEJOS

serviços de molejos

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 73 / 2013

Prestador de Serviço.: 9705 JORGE GEBARA PEDROSO IBIUNA

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/01/2013 08:03:30

Veículo.: 147 VOLKSWAGEM 14140 Marcador 0
CDZ4995 KM.:

Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação RETIFICA COMPLETA MWM X10
6.020942

Defeitos Apresentados

00000041 - MOTOR

retifica completa do motor mwm x10 6.020942

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)
Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 74 / 2013

Prestador de Serviço.:102461 AUTO ELÉTRICO ELIAS LTDA.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/01/2013 08:09:10

Veículo.: 155 VOLKSWAGEM KOMBI STD Marcador 0
CPV2631 KM.:Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo
Total.:Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação VERIFICAR ALTERNADOR

Defeitos Apresentados00000121 - ELETRICA
verificar alternadorRoteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 75 / 2013
Prestador de Serviço.:105585 POSTO DE MOLAS 2 PRIMOS LTDA ME
Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto
Data da Abertura.: 15/01/2013 08:52:12
Veículo.: 148 VOLKSWAGEM 14140 Marcador 0
CDZ4994 KM.:
Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS PIRES
Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO
Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO
Tempo
Data da Conclusão.:
Usuário.:AHCOSTA
Total.:
Observação SERVIÇOS DE MOLEJOS

Defeitos Apresentados

00000162 - SERVIÇOS DE MOLEJOS

serviços de molejos

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)
Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 76 / 2013
Prestador de Serviço.:111329 ELETROMEC GLAUCAR LTDA ME
Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto
Data da Abertura.: 15/01/2013 08:54:33
Veículo.: 445 MARCOPOLLO/VOLARE VOLARE W8 Marcador 0
ESC DMN3952 KM.:
Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS PIRES
Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO
Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO
Tempo
Data da Conclusão.: Usuário.:AHCOSTA
Total.:
Observação TROCAR MOLA DO FREIO
 ESTACIONARIO-VASAMENTO DE AR DA
 PORTA-REVISÃO FREIO-TROCA DE
 CADEADO DO ESTEPE

Defeitos Apresentados

00000141 - MECANICA LEVE

troca de mola do freio estacionario - vasamento de ar porta - revisão freio - troca de cadeado estepe

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)
Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 77 / 2013****Prestador de Serviço.:9141 MORAES LIMA & CAMARGO LTDA -ME****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 15/01/2013 08:59:07****Veículo.:** 117 VOLKSWAGEM 11.130 **Marcador** 0
CPV2678 **KM.:****Solicitante.:** 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRES**Mecânico.:** 1 PRESTADOR EXTERNO**Supervisor.:** 1 PRESTADOR EXTERNO**Tempo****Total.:****Data da**
Conclusão.:**Usuário.:**AHCOSTA**Observação** VERIFICAR VELOCIMETRO E
CABO**Defeitos Apresentados**00000221 - VELOCIMETRO E TACOGRAFO
verificar velocímetro e cabo**Roteiro de Trabalho****Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 78 / 2013

Prestador de Serviço.:107393 SERGIO MANOEL GONÇALVES 10111961823

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/01/2013 09:13:42

Veículo.: 479 VOLKSWAGEM KOMBI
ESCOLAR EHE4659Marcador
KM.: 0Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo
Total.:Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação VERIFICAR BORRACHAS DO
FACÃODefeitos Apresentados00000141 - MECANICA LEVE

verificar borrachas do facão embreagem - solda no banco do meio

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 79 / 2013

Prestador de Serviço.:107393 SERGIO MANOEL GONÇALVES 10111961823

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/01/2013 09:21:51

Veículo.: 368 VOLKSWAGEM KOMBI STD Marcador 0
CZA0231 KM.:

Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação REVISÃO COXIM DO MOTOR -
CAMBIO

Defeitos Apresentados

00000141 - MECANICA LEVE

revisão coxim do motor - e cambio

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 80 / 2013

Prestador de Serviço.:290 AUTO ELÉTRICO SANTA QUITÉRIA LTDA. - ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/01/2013 09:59:06

Veículo.: 130 VOLKSWAGEM 14140 Marcador 0
CPV2640 KM.:

Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Total.:

Observação REVISÃO ELETRICA

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA
revisão elétrica

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
-------------	------	---------------

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 81 / 2013

Prestador de Serviço.:9962 LACAVA CENTER CAR LTDA-ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/01/2013 10:01:06

Veículo.: 426 FIAT FIORINO DBS4345 Marcador KM.: 0

Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Total.:

Observação TROCAR KIT EMBREAGEM

Defeitos Apresentados

00000141 - MECANICA LEVE

trocar kit embreagem

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 82 / 2013

Prestador de Serviço.:107393 SERGIO MANOEL GONÇALVES 10111961823

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 16/01/2013 08:52:13

Veículo.: 348 KIA BESTA 12P GS CZA0205

Marcador
KM.: 0Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação REVISÃO SUSPENSÃO DIANTEIRA-
DIREÇÃO- REVISÃO ELETRICA -
PASTILHAS - LONAS - SOLDA NO
BANCO

Defeitos Apresentados

00000141 - MECANICA LEVE

revisão suspensão - direção - revisão elétrica - pastilhas - lonas - solda no banco

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 83 / 2013

Prestador de Serviço.:290 AUTO ELÉTRICO SANTA QUITÉRIA LTDA. - ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 16/01/2013 08:55:56

Veículo.: 495 VOLKSWAGEM KOMBI STD Marcador 0
1.4 EHE4673 KM.:Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação LUZ DE RÉ

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA

luz de ré

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 84 / 2013****Prestador de Serviço.:1828 AUTO ELÉTRICO ELIAS LTDA.****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 16/01/2013 08:57:36****Veículo.:** 505 VOLKSWAGEM GOL 1.0 **Marcador** 0
EHE4685 **KM.:****Solicitante.:** 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRES**Mecânico.:** 1 PRESTADOR EXTERNO**Supervisor.:** 1 PRESTADOR EXTERNO**Tempo**
Total.:**Data da**
Conclusão.:**Usuário.:**AHCOSTA**Observação** REVISÃO ELETRICA**Defeitos Apresentados**00000121 - ELETRICA

revisão eletrica

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEN DE SERVIÇO

Número O.S.: 85 / 2013

Prestador de Serviço.:9962 LACAVA CENTER CAR LTDA-ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 16/01/2013 09:06:33

Veículo.: 496 VOLKSWAGEM GOL 1.0 - 4 Marcador 0
PORTAS EHE4674 KM.:Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Conclusão.:

Observação TROCA DE OLEO E FILTROS

Defeitos Apresentados

00000145 - TROCA DE OLEO

troca de oleo e filtros

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 86 / 2013****Prestador de Serviço.:111329 ELETROMECC GLAUCAR LTDA ME****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 16/01/2013 09:13:58****Veículo.: 440 VOLKSWAGEM KOMBI STD Marcador 0**
DMN3945 KM.:**Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS**
PIRES**Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO****Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO****Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.:AHCOSTA****Observação RELE DE TEMPERATURA E**
VENTILADOR**Defeitos Apresentados**00000121 - ELETRICA

rele de temperatura e ventilador

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário Data Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEN DE SERVIÇO

Número O.S.: 87 / 2013

Prestador de Serviço.:107393 SERGIO MANOEL GONÇALVES 10111961823

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 16/01/2013 09:16:10

Veículo.: 485 VOLKSWAGEM GOL DBS4306

Marcador
KM.: 0Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação REVISÃO DA SUSPENSÃO - FREIO -
CORREIA DENTADA - TENSORDefeitos Apresentados00000141 - MECANICA LEVE

coreia dentada - tensor - freios - revisão da suspensão

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
--------	------------------------------	-----------------	----------------	------	-------------

TOTAL.:

0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 88 / 2013

Prestador de Serviço.:102461 AUTO ELÉTRICO ELIAS LTDA.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 16/01/2013 09:23:27

Veículo.: 479 VOLKSWAGEM KOMBI
ESCOLAR EHE4659 Marcador
KM.: 0Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação VERIFICAR LUZ DE
COMBUSTIVELDefeitos Apresentados00000121 - ELETRICA

verificar luz de combustivel

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEN DE SERVIÇO

Número O.S.: 89 / 2013

Prestador de Serviço.: 290 AUTO ELÉTRICO SANTA QUITÉRIA LTDA. - ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 16/01/2013 09:25:08

Veículo.: 038110 VOLKSWAGEM PARATI Marcador 0
1.6 DBE0086 KM.:

Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação REVISÃO ELETRICA BUZINA

Defeitos Apresentados

00000101 - ELETRICA
revisão eletrica e buzina

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)
Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEN DE SERVIÇO

Número O.S.: 90 / 2013

Prestador de Serviço.:111329 ELETROMECC GLAUCAR LTDA ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 16/01/2013 09:28:31

Veículo.: 368 VOLKSWAGEM KOMBI STD Marcador 0
CZA0231 KM.:Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação VERIFICAR BUZINA - TROCAR
GAME DE BUZINA -Defeitos Apresentados00000141 - MECANICA LEVE

verificar buzina - game - freios - pedal

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 91 / 2013

Prestador de Serviço.:8398 MONTE LEONE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MOTOS LTDA

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 16/01/2013 09:32:08

Veículo.: 430 HONDA CG 125 DAT4292

Marcador
KM.: 0Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação TROCA DE OLEO E FILTROS -
COIFAS E PARTIDADefeitos Apresentados00000145 - TROCA DE OLEO

troca de óleo - coifas - partida - filtros

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 92 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 16/01/2013 09:35:32****Veículo.:** 495 VOLKSWAGEM KOMBI STD **Marcador** 0
1.4 EHE4673 **KM.:****Solicitante.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Mecânico.:** 809 MARIO ANTONIO DE
OLIVEIRA**Supervisor.:** 11240 JOSE DE OLIVEIRA**Tempo****Total.:****Data da**
Conclusão.:**Usuário.:** AHCOSTA**Observação** TROCA DE OLEO E FILTROS**Defeitos Apresentados**00000145 - TROCA DE OLEO
troca de oleo e filtros**Roteiro de Trabalho****Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 93 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 16/01/2013 09:55:00****Veículo.: 134 VOLKSWAGEM 14140 CPV2638 Marcador 0**
KM.:**Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS**
PIRES**Mecânico.: 11240 JOSE OE OLIVEIRA****Supervisor.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA****Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.: AHCOSTA****Observação 01 BATERIA 150 AMPERES - 01**
BALDE OE OLEO SAE 10**Defeitos Apresentados****00000161 - MECANICA PESADA****01 balde de oleo sae 10 - 01 bateria 150 amperes****Roteiro de Trabalho****Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário Data Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEN DE SERVIÇO

Número O.S.: 94 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 16/01/2013 09:57:06

Veículo.: 396 FIAT FIAT/ DUCATO MINIBUS Marcador 0
DBS4311 KM.:Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRESMecânico.: 809 MARIO ANTONIO DE
OLIVEIRASupervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Data da

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Conclusão.:

Observação 01 FLUIDO DE REIO

Defeitos Apresentados

00000141 - MECANICA LEVE

01 fluido de freio

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 95 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 16/01/2013 09:58:41****Veículo.:** 393 FIAT FIAT/ DUCATO MINIBUS **Marcador** 0
DBS4309 **KM.:****Solicitante.:** 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES**Mecânico.:** 809 MARIO ANTONIO DE
OLIVEIRA**Supervisor.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Tempo****Data da****Usuário.: AHCOSTA****Total.:****Conclusão.:****Observação** 01 JOGO DE PASTILHAS**Defeitos Apresentados**00000201 - FREIOS
01 jogo de pastilhas**Roteiro de Trabalho****Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 96 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 16/01/2013 15:01:06

Veículo.: 158 VOLKSWAGEM KOMBI STD Marcador 0
CPV2634 KM.:

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 809 MARIO ANTONIO DE
OLIVEIRASupervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação 01 BATERIA 45 AMPERES

Defeitos Apresentados00000121 - ELETTRICA
01 bateria 45 amperesRoteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 97 / 2013

Prestador de Serviço.:101024 ANTONIO INÁCIO DA SILVA S. ROQUE - ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 16/01/2013 15:04:32

Veículo.: 387 VOLKSWAGEM GOL 1.0 DBS4294 Marcador KM.: 0

Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação SERVIÇOS DE CAMBIO

Defeitos Apresentados00000261 - SERVIÇOS DE CAMBIO
serviços de cambioRoteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 98 / 2013

Prestador de Serviço.:102126 DACAR PNEUS LTDA.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 16/01/2013 15:06:20

Veículo.: 425 FIAT FIAT/ DUCATO MINIBUS Marcador 0
DBS4338 KM.:Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação VERIFICAR PASTILHAS E LONAS

Defeitos Apresentados

00000201 - FREIOS

verificar pastilhas e lonas

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 99 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 16/01/2013 15:49:57

Veículo.: 437 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
DMN3943 KM.:Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRESMecânico.: 809 MARIO ANTONIO DE
OLIVEIRASupervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação 01 BATERIA 45 AMPERES

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA

01 bateria 45 amperes

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 100 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 17/01/2013 14:01:05

Veículo.: 397 FIAT FIAT/ DUCATO MINIBUS DBS4313 Marcador 0
KM.: 0Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRESMecânico.: 13166 MARCO ANTONIO DOS
SANTOS RIBEIROSupervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação TROCA DE LANTERNA TRASEIRA
ESQUERDA-RETIRADA DA DUCATO
342

Defeitos Apresentados

00000061 - FUNILARIA

TROCA DA LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA-retirada da ducato 342

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 101 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 17/01/2013 14:07:07****Veículo.:** 397 FIAT FIAT/ DUCATO MINIBUS
DBS4313**Marcador**
KM.: 0**Solicitante.:** 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES**Mecânico.:** 13166 MARCO ANTONIO DOS
SANTOS RIBEIRO**Supervisor.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.:** AHCOSTA**Observação** TROCA DE LANTERNA TRASEIRA
ESQUERDA- RETIRADA DA DUCATO
342**Defeitos Apresentados**00000061 - FUNILARIA

TROCA DE LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA - retirada da ducato 342

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEN DE SERVIÇO

Número O.S.: 102 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 17/01/2013 14:10:10

Veículo.: 155 VOLKSWAGEM KOMBI STD
CPV2631Marcador
KM.: 0Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRESMecânico.: 13166 MARCO ANTONIO DOS
SANTOS RIBEIROSupervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação TROCA DE MANIVELA DE VIDRO
INTERNA DIANTEIRA DIREITA

Defeitos Apresentados

00000061 - FUNILARIA

troca de manivela da maquina de vidro interna dianteira direita

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 103 / 2013

Prestador de Serviço.:9962 LACAVA CENTER CAR LTDA-ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 17/01/2013 14:12:26

Veículo.: 371 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
CZA0235 KM.:Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação TROCA DE COXIM ESCAPE

Defeitos Apresentados

00000144 - ESCAPAMENTO

troca de coxim do escape

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 104 / 2013****Prestador de Serviço.:101910 MAGGI CAMINHÕES LTDA.****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 17/01/2013 14:14:33****Veículo.:** 398 MARCOPOLO/VOLARE VOLARE **Marcador** 0
W8 ON DBS4315 **KM.:****Solicitante.:** 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES**Mecânico.:** 1 PRESTADOR EXTERNO**Supervisor.:** 1 PRESTADOR EXTERNO**Tempo****Data da****Usuário.: AHCOSTA****Total.:****Conclusão.:****Observação** REAPERTO DO ASSOALHO -
VERIFICAR PAINEL RELOGIO -
REGULAR LONAS**Defeitos Apresentados****00000161 - MECANICA PESADA**

reaperto do assoalho - verificar painel relógio - regular lonas

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 105 / 2013

Prestador de Serviço.:102461 AUTO ELÉTRICO ELIAS LTDA.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 17/01/2013 14:19:38

Veículo.: 471 VOLKSWAGEM KOMBI
ESCOLAR EHE4651 Marcador 0
KM.: 0Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação TROCAR LAMPADA DA PLACA

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA
trocar lampada da placa

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 106 / 2013

Prestador de Serviço.:3183 GREYCE CRISTINA CHADES-ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 17/01/2013 14:22:11

Veículo.: 456 VOLKSWAGEM KOMBI
ESCOLAR DMN3964 Marcador
KM.: 0Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da

Usuário.:AHCOSTA

Total.:

Conclusão.:

Observação VERIFICAR PINO DE CENTRO

Defeitos Apresentados

00000042 - SUSPENSÃO

verificar pino de centro

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 107 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 18/01/2013 08:11:15****Veículo.: 438 VOLKSWAGEM SAVEIRO
DMN3944****Marcador 0
KM.:****Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES****Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO****Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA****Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.: AHCOSTA****Observação 01 BALDE DE OLEO SAE 80 - 01
FLUIDO FREIO****Defeitos Apresentados****00000145 - TROÇA DE OLEO**

01 balde de oleo sae 80 - 01 fluido de freio

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
				TOTAL.:	0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário Data Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 108 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 18/01/2013 08:14:05****Veículo.:** 250 MERCEDES BENZ MBENZ/
MPOLO VICINO ON GMK1718 **Marcador** 0
KM.:**Solicitante.:** 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES**Mecânico.:** 11240 JOSE DE OLIVEIRA**Supervisor.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.:AHCOSTA****Observação** 01 BATERIA 150 AMPERES**Defeitos Apresentados**00000121 - ELETRICA

01 bateria 150 amperes

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
--------	------------------------------	-----------------	----------------	------	-------------

TOTAL.:

0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 109 / 2013

Prestador de Serviço.: 100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 18/01/2013 08:19:12

Veículo.: 358 HUNDAY H100 GLS Marcador 0
CZA0214 KM.:Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRES

Mecânico.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação 01 BATERIA 70 AMPERES

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA

01 bateria 70 amperes

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 110 / 2013

Prestador de Serviço.: 100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 18/01/2013 08:20:49

Veículo.: 149 VOLKSWAGEM 14140 CDZ4991 Marcador KM.: 404957

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação 01 BALDE DE OLEO SAE 40 - 01
FILTRO DO OLEO DO MOTOR - 01
FILTRO COMBUSTIVELDefeitos Apresentados00000145 - TROCA DE OLEO

01 balde de oleo sae 40 - 01 filtro oleo motor - 01 filtro combustivel

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
				TOTAL.:	0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 111 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 18/01/2013 08:24:21****Veículo.:** 149 VOLKSWAGEM 14140 **Marcador** 0
CDZ4991 **KM.:****Solicitante.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Mecânico.:** 11240 JOSE DE OLIVEIRA**Supervisor.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Tempo****Total.:****Data da**
Conclusão.:**Usuário.:AHCOSTA****Observação** 01 CX DE DISCO DE TACOGRAFO
125 7 DIAS**Defeitos Apresentados****00000221 - VELOCIMETRO E TACOGRAFO**

01 cx de disco de tacografo 125km 7 dias

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
				TOTAL.:	0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 112 / 2013

Prestador de Serviço.: 113689 M.W.A AUTO VIDROS LTDA ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 18/01/2013 08:26:19

Veículo.: 401 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
DBS4339 KM.:Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação TROCA DE PARABRISA
DIANTEIROSDefeitos Apresentados00000061 - FUNILARIA

troca de parabrisa dianteiro

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 113 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 18/01/2013 08:28:41****Veículo.:** 358 HUNDAY H100 GLS
CZA0214**Marcador**
KM.: 0**Solicitante.:** 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRES**Mecânico.:** 11240 JOSE DE OLIVEIRA**Supervisor.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Tempo****Total.:****Data da**
Conclusão.:**Usuário.:** AHCOSTA**Observação** 01 BATERIA**Defeitos Apresentados**00000121 - ELETRICA

01 bateria

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 114 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 18/01/2013 08:30:15****Veículo.:** 472 VOLKSWAGEM KOMBI 9L
EHE4652**Marcador**
KM.: 0**Solicitante.:** 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES**Mecânico.:** 13166 MARCO ANTONIO DOS
SANTOS RIBEIRO**Supervisor.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.:AHCOSTA****Observação** COLOCAÇÃO DO DEFLETOR
CALHAS DAS PORTAS DIANTEIRAS**Defeitos Apresentados**00000061 - FUNILARIA
colocação das calhas**Roteiro de Trabalho****Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 115 / 2013

Prestador de Serviço.: 100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 18/01/2013 08:32:11

Veículo.: 395 FIAT FIAT/ DUCATO MINIBUS DBS4312

Marcador
KM.: 0

Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS PIRES

Mecânico.: 13166 MARCO ANTONIO DOS SANTOS RIBEIRO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Tempo
Total.:Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação SOLDA DE ENCOSTO DO BANCO DO PASSAGEIRO

Defeitos Apresentados

00000061 - FUNILARIA

solda de encosto de bancos do passageiro

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 116 / 2013****Prestador de Serviço.: 290 AUTO ELÉTRICO SANTA QUITÉRIA LTDA. - ME****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 21/01/2013 07:12:04****Veículo.:** 471 VOLKSWAGEM KOMBI
ESCOLAR EHE4651 **Marcador**
KM.: 0**Solicitante.:** 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES**Mecânico.:** 1 PRESTADOR EXTERNO**Supervisor.:** 1 PRESTADOR EXTERNO**Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.:**AHCOSTA**Observação** TROCA DE FAROIS E REVISÃO
ELETRICA**Defeitos Apresentados**00000121 - ELETRICA

troca de farois e revisão eletrica

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 117 / 2013

Prestador de Serviço.:5846 FÁTIMA CORAZA CIA. LTDA.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 21/01/2013 07:16:45

Veículo.: 409 VOLKSWAGEN GOL 1.0 DBS4322 Marcador 0
KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo
Total.:Data da
Conclusão.: Usuário.: AHCOSTAObservação TROCAR ROLAMENTO DE RODAS -
ALINHAR E BALANCEAR - VERIFICAR
PASTILHAS

Defeitos Apresentados

00000141 - MECANICA LEVE

trocar rolamentos de todas - verificar pastilhas - alinhar e balancear

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 118 / 2013

Prestador de Serviço.:9962 LACAVA CENTER CAR LTDA-ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 21/01/2013 07:32:58

Veículo.: 435 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
DMN3941 KM.:

Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação KIT ROLAMENTOS TRASEIROS E
DIANTEIROS

Defeitos Apresentados

00000141 - MECANICA LEVE

trocar kits rolamentos traseiros e dianteiros

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 119 / 2013****Prestador de Serviço.: 100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 21/01/2013 07:52:20****Veículo.:** 362 VOLKSWAGEM GOL 1.0 **Marcador**
CZA0224 **KM.:** 2000237**Solicitante.:** 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRES**Mecânico.:** 12317 ADEMIR CAMARGO**Supervisor.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.: AHCOSTA****Observação** TROCA DE OLEO E FILTROS**Defeitos Apresentados**00000145 - TROCA DE OLEO

troca de oleo filtro

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 120 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 21/01/2013 08:09:34****Veículo.:** 444 VOLKSWAGEM KOMBI STD **Marcador** 0
DMN3951 **KM.:****Solicitante.:** 11240 JOSE DE OLIVEIRA**Mecânico.:** 12317 ADEMIR CAMARGO**Supervisor.:** 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES**Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.:** AHCOSTA**Observação** 04 FIKLTRO DE OLEO**Defeitos Apresentados**00000145 - TROCA DE OLEO

04 filtro de oleo

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 121 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 21/01/2013 08:16:06

Veículo.: 404 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador
DBS4335 KM.: 405930

Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRES

Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação TROCA DE OLEO

Defeitos Apresentados

00000145 - TROCA DE OLEO
troca de oleo

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 122 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 21/01/2013 08:20:01****Veículo.:** 440 VOLKSWAGEM KOMBI STD **Marcador**
DMN3945 **KM.:** 440238**Solicitante.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Mecânico.:** 12317 ADEMIR CAMARGO**Supervisor.:** 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES**Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.: AHCOSTA****Observação** TROCA DE OLEO**Defeitos Apresentados**00000145 - TROCA DE OLEO
troca de oleo**Roteiro de Trabalho****Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 123 / 2013****Prestador de Serviço.:290 AUTO ELÉTRICO SANTA QUITÉRIA LTDA. - ME****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 21/01/2013 10:01:09****Veículo.:** 419 VOLKSWAGEM GOL 1.0 **Marcador** 0
DBS4327 **KM.:****Solicitante.:** 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRES**Mecânico.:** 1 PRESTADOR EXTERNO**Supervisor.:** 1 PRESTADOR EXTERNO**Tempo****Total.:****Data da**
Conclusão.:**Usuário.:** AHCOSTA**Observação** CABOS DE VELAS - VELAS -
RASTREAR**Defeitos Apresentados**00000121 - ELETRICA

velas - cabos de velas - rastrear

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 124 / 2013

Prestador de Serviço.:290 AUTO ELÉTRICO SANTA QUITÉRIA LTDA. - ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 21/01/2013 10:02:57

Veículo.: 390 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
DKQ2801 KM.:Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação VERIFICAR PARTE ELETRICA

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA

verificar parte eletrica

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 125 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 21/01/2013 10:06:19

Veículo.: 489 FORD CARGO 2422 Marcador
EHE4664 KM.: 83687Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação TROCA DE OLEO

Defeitos Apresentados

00000145 - TROCA DE OLEO

troca de oleo

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 126 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 21/01/2013 10:20:25

Veículo.: 488 FORD CARGO 2422 Marcador 83259
DMN3985 KM.:

Solicitante.: 232 JAIR MORALES PEINADO

Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação TROCA DE OLEO

Defeitos Apresentados00000145 - TROCA DE OLEO

troca de óleo

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 127 / 2013

Prestador de Serviço.:104502 BRAZ ANTONIO LEITE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 21/01/2013 10:23:38

Veículo.: 146 VOLKSWAGEN 14140 CDZ4993 Marcador 0
KM.:

Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação SERVIÇOS DE CONERTO DE
PARACHOQUE TRASEIRO

Defeitos Apresentados

00000061 - FUNILARIA

serviços de conserto de parachoque traseiro

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 128 / 2013

Prestador de Serviço.:290 AUTO ELÉTRICO SANTA QUITÉRIA LTDA. - ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 21/01/2013 11:40:51

Veículo.: 24 VOLKSWAGEM 13.130
CPV2671

Marcador
KM.: 0

Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da

Total.:

Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação TROCAR MIOLO DE CONTATO

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA

trocar miolo de contato

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 129 / 2013****Prestador de Serviço.:9962 LACAVA CENTER CAR LTDA-ME****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 21/01/2013 11:43:36****Veículo.: 437 VOLKSWAGEM GOL 1.0 DMN3943 Marcador 0**
KM.: 0**Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS**
PIRES**Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO****Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO****Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.: AHCOSTA****Observação** TROCAR BANDEJAS - BATENTES -
ALINHAR E BALANCEAR - CÂMBAGEM
- ROLAMENTOS TRASEIRO**Defeitos Apresentados****00000141 - MECANICA LEVE**

trocar bandejas - batentes - alinhar e balancear - cambagem - rolamentos traseiros

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário Data Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 130 / 2013****Prestador de Serviço.:111329 ELETROMECA GLAUCAR LTDA ME****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 22/01/2013 07:51:21****Veículo.: 471 VOLKSWAGEN KOMBI ESCOLAR Marcador 0**
EHE4651 KM.:**Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS**
PIRES**Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO****Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO****Tempo****Data da****Usuário.:AHCOSTA****Total.:****Conclusão.:****Observação** RASTREAR - VERIFICAR
SONDALAMBIDA - CATALIZADOR -
TROCAR CABO DE EMBREAGEM**Defeitos Apresentados****00000141 - MECANICA LEVE**

rastrear - verificar sondalambida - catalizador - trocar cabo de embreagem -

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
					0,00

TOTAL.:**Apropriação de Tempo de Trabalho****Funcionário Data Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 131 / 2013

Prestador de Serviço.: 4199 JOSÉ CARLOS ALVES SÃO ROQUE - ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 22/01/2013 08:21:05

Veículo.: 392 FIAT FIAT/ DUCATO MINIBUS
DBS4304Marcador 0
KM.:Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA
LANTERNA TRASEIRA LADO
ESQUERDO E PORTAS

Defeitos Apresentados

00000061 - FUNILARIA

funilaria e pintura lanterna traseira lado esquerda e portas

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 132 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 22/01/2013 08:24:17

Veículo.: 362 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
CZA0224 KM.:

Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRES

Mecânico.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo
Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação 01 BATERIA 45 AMPERES

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA
01 bateria 45 amperes

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 133 / 2013****Prestador de Serviço.:102461 AUTO ELÉTRICO ELIAS LTDA.****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 22/01/2013 08:26:04****Veículo.: 406 VOLKSWAGEN GOL 1.0 Marcador 0**
DBS4331 KM.: 0**Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE**
DEUS PIRES**Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO****Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO****Tempo****Data da****Usuário.: AHCOSTA****Total.: Conclusão.: 0****Observação REVISÃO ELETRICA E BUSINA****Defeitos Apresentados****00000121 - ELETRICA**

revisão elétrica e busina

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário Data Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 134 / 2013

Prestador de Serviço.:104796 GENERAL DIESEL LIMITADA

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 22/01/2013 08:27:37

Veículo.: 82 CHEVROLET TANQUE Marcador 0
CZA0195 KM.:Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação RETIFICA COMPLETA DE
MOTOR

Defeitos Apresentados

00000041 - MOTOR

retifica completa do motor

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 135 / 2013

Prestador de Serviço.:114209 GERMANO& FLORENTINO AUTO CENTER LTDA-EPP

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 22/01/2013 08:30:12

Veículo.: 390 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
DKQ2801 KM.:Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Total.:
Observação VERIFICAR EMBREAGEM FREIOS
E SUSPENSÃO

Defeitos Apresentados

00000141 - MECANICA LEVE

verificar embreagem freios e suspensão

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 136 / 2013

Prestador de Serviço.:9962 LACAVAL CENTER CAR LTDA-ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 22/01/2013 08:32:24

Veículo.: 444 VOLKSWAGEN KOMBI STD Marcador 0
DMN3951 KM.:Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Total.:

Observação REGULAR LONAS

Defeitos Apresentados

00000201 - FREIOS

regular lonas

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 137 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 22/01/2013 09:14:40

Veículo.: 325 VOLKSWAGEM GOL 1.0 CPV2656 Marcador 0
KM.: 0

Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Mecânico.: 13166 MARCO ANTONIO DOS SANTOS
RIBEIRO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Tempo
Total.:

Data da
Conclusão.: Usuário.: AHCOSTA

Observação TROCA DE FORRAÇÃO COMPLETA
INTERNA DA PORTA DIREITA
TRASEIRA{FORRAÇÃO RETIRADA DO
GOL 322}

Defeitos Apresentados

00000061 - FUNILARIA

troca de forração completa interna da porta dianteira traseira

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)
Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 138 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 22/01/2013 09:18:12****Veículo.: 417 VOLKSWAGEN GOL 1.0 DBS4325 Marcador 0
KM.: 0****Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES****Mecânico.: 13166 MARCO ANTONIO DOS
SANTOS RIBEIRO****Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA****Tempo
Total.:****Data da
Conclusão.: Usuário.: AHCOSTA****Observação FUNILARIA E PINTURA DO BICO DO
PARALAMA ESQUERDO - TROCA DE
LAMPADAS****Defeitos Apresentados****00000061 - FUNILARIA**

funilaria e pintura do bico do paralama esquerdo e troca de lampadas

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 139 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 22/01/2013 09:41:52

Veículo.: 450 VOLKSWAGEM GOL 1.0
DMN3961Marcador
KM.: 0Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTAMecânico.: 13166 MARCO ANTONIO DOS
SANTOS RIBEIROSupervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação TROCA DE MAQUINA DO VIDRO
DIANTEIRA ESQUERDA

Defeitos Apresentados

00000061 - FUNILARIA

troca de maquina do vidro dianteira esquerda

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 140 / 2013

Prestador de Serviço.:290 AUTO ELÉTRICO SANTA QUITÉRIA LTDA. - ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 22/01/2013 09:43:33

Veículo.: 525 RENAULT MASTER Marcador 0
FED6784 KM.:Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo
Total.:Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação REVISÃO ELETRICA

Defeitos Apresentados00000121 - ELETRICA
revisão elétricaRoteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 141 / 2013****Prestador de Serviço.:290 AUTO ELÉTRICO SANTA QUITÉRIA LTDA. - ME****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 22/01/2013 09:49:32****Veículo.:** 132 VOLKSWAGEM 14140 **Marcador** 0
CPV2641 **KM.:****Solicitante.:** 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRES**Mecânico.:** 1 PRESTADOR EXTERNO**Supervisor.:** 1 PRESTADOR EXTERNO**Tempo****Data da****Total.:****Conclusão.:****Usuário.:**AHCOSTA**Observação** REVISÃO ELETRICA**Defeitos Apresentados**00000121 - ELETRICA

revisão elétrica

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
-------------	------	---------------

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 142 / 2013

Prestador de Serviço.:113689 M.W.A AUTO VIDROS LTDA ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 22/01/2013 09:50:52

Veículo.: 423 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
DBS4321 KM.:Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação TROCA DE PARABRISA
DIANTEIRO

Defeitos Apresentados

00000061 - FUNILARIA

troca de parabrisa dianteiro

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 143 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 22/01/2013 10:25:34****Veículo.:** 424 FIAT FIAT/ DUCATO MINIBUS **Marcador** 496826
DBS4343 **KM.:****Solicitante.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Mecânico.:** 12317 ADEMIR CAMARGO**Supervisor.:** 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES**Tempo****Data da****Usuário.:AHCOSTA****Total.:****Conclusão.:****Observação** TROCA DE OLEO**Defeitos Apresentados**00000145 - TROCA DE OLEO

troca de oleo

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
				TOTAL.:	0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 144 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 22/01/2013 10:27:05****Veículo.:** 398 MARCOPOLLO/VOLARE VOLARE **Marcador** 0
W8 ON DBS4315 **KM.:****Solicitante.:** 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES**Mecânico.:** 11240 JOSE DE OLIVEIRA**Supervisor.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Tempo****Data da****Usuário.: AHCOSTA****Total.:****Conclusão.:****Observação** 01 BATERIA 150 AMPERES**Defeitos Apresentados**00000121 - ELETRICA

01 bateria 150 amperes

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 145 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 22/01/2013 10:28:51****Veículo.: 426 FIAT FIORINO DBS4345****Marcador
KM.: 0****Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA****Mecânico.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA****Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA****Tempo****Total.:****Data da
Conclusão.:****Usuário.: AHCOSTA****Observação 01 BATERIA 150 AMPERES****Defeitos Apresentados****00000121 - ELETRICA****01 bateria 150 amperes****Roteiro de Trabalho****Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário Data Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 146 / 2013

Prestador de Serviço.:101645 NELSON MARREIRO DA COSTA

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 22/01/2013 10:31:46

Veículo.: 401 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
DBS4339 KM.:Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Total.:

Observação REVISÃO MECANICA

Defeitos Apresentados00000141 - MECANICA LEVE

revisão mecanica

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 147 / 2013

Prestador de Serviço.:5535 RETIFICADORA DE MOTORES PASQUIN LTDA.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 22/01/2013 10:34:18

Veículo.: 99 VOLKSWAGEM KOMBI STD Marcador 0
CDZ5015 KM.:

Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Total.:

Observação RETIFICA COMPLETA motor sp
106761

Defeitos Apresentados

00000041 - MOTOR
retifica completa

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 148 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 22/01/2013 10:41:58

Veículo.: 398 MARCOPOLO/VOLARE VOLARE Marcador 0
W8 ON DBS4315 KM.:Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Mecânico.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Data da

Total.:

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação BATERIA 100 AMPERES

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA

01 bateria 100 amperes

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEN DE SERVIÇO

Número O.S.: 149 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 25/01/2013 14:50:01

Veículo.: 399 MARCOPOLLO/VOLARE VOLARE
W8 ON DBS4316

Marcador
KM.: 242480

Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo
Total.:

Data da
Conclusão.: Usuário.:AHCOSTA

Observação TROCA DE OLEO E FILTRO PSL962
DO OLEO - FILTRO COMBUSTIVEL
9632001

Defeitos Apresentados

00000145 - TROCA DE OLEO

troca de oleo - filtro do oleo psl 962 - filtro do combustivel 9632001

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)
Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 150 / 2013

Prestador de Serviço.: 100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO RDQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 25/01/2013 14:52:48

Veículo.: 119 CHEVROLET D 10 CPV2677

Marcador 0
KM.:

Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Mecânico.: 13166 MARCO ANTONIO DOS SANTOS
RIBEIRO

Supervisor.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Tempo

Data da
Conclusão.: Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação: FIXAÇÃO DA BORRACHA DE PORTA
DIANTEIRA DIREITA - INSTALAÇÃO DO
RETROVISOR EXTERNO DIREITO

Defeitos Apresentados

00000061 - FUNILARIA

fixação da borracha de porta dianteira direita - instalar retrovisor externo direito

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 151 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 25/01/2013 14:59:03

Veículo.: 402 VOLKSWAGEM GOL 1.0 DBS4336 Marcador 0
KM.:Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRESMecânico.: 13166 MARCO ANTONIO DOS
SANTOS RIBEIROSupervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTATempo
Total.:Data da
Conclusão.: Usuário.:AHCOSTAObservação TROCA OE M-ÇANETA EXTERNA
COM CHAVE DA PORTA DIANTEIRA
ESQUERDADefeitos Apresentados

00000061 - FUNILARIA

troca de maçaneta externa com chaves da porta dianteira esquerda

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 152 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 25/01/2013 15:11:56

Veículo.: 393 FIAT FIAT/ DUCATO MINIBUS Marcador 0
DBS4309 KM.:Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Mecânico.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação 01 BATERIA EXTRANGER 90
AMPERES

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA

01 bateria 90 amperes extranger

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 153 / 2013

Prestador de Serviço.:103146 RETIFICADORA DE MOTORES PASQUIN LTDA.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 25/01/2013 15:21:13

Veículo.: 13 CASE 580 H 89 0013 Marcador KM.: 0

Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo Total.:

Data da Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação RETIFICA COMPLETA DO MOTOR

Defeitos Apresentados

00000041 - MOTOR

retifica completa do motor - motor LD 881934034 74 V

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 154 / 2013

Prestador de Serviço.:9962 LACAVA CENTER CAR LTDA-ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 25/01/2013 15:27:13

Veículo.: 504 VOLKSWAGEM GOL 1.0
EHE4684Marcador
KM.: 0Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo
Total.:Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação VERIFICAR ROLAMENTO DE RODA
DIANTEIRA E PASTILHAS

Defeitos Apresentados

00000141 - MECANICA LEVE

VERIFICAR ROLAMENTO DE RODAS DIANTEIRA E PASTILHAS

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 155 / 2013

Prestador de Serviço.:111329 ELETROMEC GLAUCAR LTDA ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 25/01/2013 15:30:04

Veículo.: 362 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
CZA0224 KM.:Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo Data da
Total.: Conclusão.: Usuário.:AHCOSTAObservação VERIFICAR PARTIDA -
ALTERNADOR E CORPO DA
BORBOLETA

Defeitos Apresentados

00000141 - MECANICA LEVE

VERIFICAR PARTIDA CORPO DA BORBOLETA

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 156 / 2013

Prestador de Serviço.:118369 RAMOS LEITE & CIA LTDA -ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 25/01/2013 15:35:06

Veículo.: 425 FIAT FIAT/ DUCATO MINIBUS Marcador 0
DBS4338 KM.:Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação TROCAR ROLAMENTO DE
RODASDefeitos Apresentados00000141 - MECANICA LEVE

TROCAR ROLAMENTOS DE RODAS

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 157 / 2013

Prestador de Serviço.:7449 POSTO DE MOLAS 2 PRIMOS LTDA ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 25/01/2013 15:38:32

Veículo.: 149 VOLKSWAGEM 14140 Marcador 0
CDZ4991 KM.:Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo
Total.:Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação SERVIÇOS DE MOLEJOS

Defeitos Apresentados00000162 - SERVIÇOS DE MOLEJOS
SERVIÇOS DE MOLEJOSRoteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 158 / 2013

Prestador de Serviço.:104999 COMERCIAL GARDINI LTDA ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 25/01/2013 15:40:39

Veículo.: 393 FIAT FIAT/ DUCATO MINIBUS Marcador 0
DBS4309 KM.:Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação SERVIÇOS DE TAPEÇARIA

Defeitos Apresentados00000143 - TAPEÇARIA
SERVIÇOS DE TAPEÇARIARoteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 159 / 2013

Prestador de Serviço.:107231 STANLEI PEREIRA

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 25/01/2013 15:42:34

Veículo.: 339 VOLKSWAGEM GOL 1.0
CZA0196Marcador
KM.: 0Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação CHAVE DE SETA - SUSPENÇÃO E
TERMINAL DE DIREÇÃO

Defeitos Apresentados

00000141 - MECANICA LEVE

CHAVE DE SETA - SUSPENÇÃO E TERMINAL DE DIREÇÃO

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 160 / 2013

Prestador de Serviço.: 7449 POSTO DE MOLAS 2 PRIMOS LTDA ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 25/01/2013 15:47:23

Veículo.: 133 VOLKSWAGEM 14140
CPV2637

Marcador
KM.: 0

Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERND

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo
Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação SERVIÇOS DE MOLEJOS

Defeitos Apresentados

00000162 - SERVIÇOS DE MOLEJOS
SERVIÇOS DE MOLEJOS

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 161 / 2013

Prestador de Serviço.:3183 GREYCE CRISTINA CHADES-ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 25/01/2013 15:48:34

Veículo.: 438 VOLKSWAGEM SAVEIRO Marcador 0
DMN3944 KM.:

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Total.:

Observação ALINHAMENTO
BALANCEAMENTO

Defeitos Apresentados

00000142 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 162 / 2013

Prestador de Serviço.:118369 RAMOS LEITE & CIA LTDA -ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 25/01/2013 15:50:58

Veículo.: 479 VOLKSWAGEM KOMBI
ESCOLAR EHE4659Marcador
KM.: 0

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação LANTERNA TRASEIRA

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA
LANTERNA TRASEIRA

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 163 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 25/01/2013 15:53:47

Veículo.: 157 VOLKSWAGEM KOMBI STD Marcador 0
CPV2633 KM.:

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação 01 BATERIA 45 AMPERES

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA

01 BATERIA 45 AMPERES

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 164 / 2013

Prestador de Serviço.:9962 LACAVA CENTER CAR LTDA-ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 25/01/2013 16:04:07

Veículo.: 407 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
DBS4334 KM.:

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação ALINHAMENTO
BALANCEAMENTO

Defeitos Apresentados

00000142 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 165 / 2013

Prestador de Serviço.:101065 JOSÉ CARLOS ALVES SÃO ROQUE - ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 25/01/2013 16:09:08

Veículo.: 388 FIAT FIAT/ DUCATO MINIBUS Marcador 0
DBS4303 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Total.:

Observação VEDAR A CUPOLA

Defeitos Apresentados

00000061 - FUNILARIA

VEDAR A CUPOLA

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 166 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 25/01/2013 16:12:30

Veículo.: 95 VOLKSWAGEM KOMBI STD
CDZ5011

Marcador 0
KM.:

Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Mecânico.: 13166 MARCO ANTONIO DOS
SANTOS RIBEIRO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Data da

Usuário.:AHCOSTA

Total.:

Conclusão.:

Observação TROCA DAS MANIVELAS DO VIDRO
- E RETIRAR ADESIVOS

Defeitos Apresentados

00000061 - FUNILARIA

TROCA DE MANIVELAS DOS VIDROS E RETIRAR OS ADESIVOS

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 167 / 2013

Prestador de Serviço.:101645 NELSON MARREIRO DA COSTA

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 25/01/2013 16:14:14

Veículo.: 514 VOLKSWAGEM SAVEIRO Marcador 0
EHE4695 KM.:Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação VERIFICAR VASAMENTO DE OLEO
- LIMPAR BICOSDefeitos Apresentados

00000141 - MECANICA LEVE

VERIFICAR VASAMENTO DE OLEO E LIMPAR BICOS

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 168 / 2013

Prestador de Serviço.:9962 LACAVA CENTER CAR LTDA-ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 25/01/2013 16:18:30

Veículo.: 318 VOLKSWAGEM GOL 1.0
CDZ5006Marcador
KM.: 0Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação ALINHAR E CMBAGEM

Defeitos Apresentados

00000142 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
ALINHAR E CMBAGEM

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 169 / 2013

Prestador de Serviço.:118369 RAMOS LEITE & CIA LTDA -ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 25/01/2013 16:20:58

Veículo.: 463 VOLKSWAGEN SAVEIRO Marcador 0
DMN3981 KM.:Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Total.:

Observação REVISÃO NA INJEÇÃO -
VERIFICAR EMBREAGEM

Defeitos Apresentados

00000141 - MECANICA LEVE

REVISÃO NA INJEÇÃO VERIFICAR EMBREAGEM

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 170 / 2013

Prestador de Serviço.:104477 GREYCE CRISTINA CHADES-ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 28/01/2013 07:11:23

Veículo.: 157 VOLKSWAGEM KOMBI STD
CPV2633Marcador
KM.: 0Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Total.:

Observação SUSPENÇÃO - ALINHAR E
BALANCEAR - VERIFICAR
LONGARINADefeitos Apresentados00000142 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
suspensão - alinhar - balancear - verificar longarinaRoteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 171 / 2013

Prestador de Serviço.:9962 LACAVA CENTER CAR LTDA-ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 28/01/2013 07:15:16

Veículo.: 494 VOLKSWAGEM GOL 1.0 - 4 Marcador 0
PORTAS EHE4672 KM.:

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da

Total.:

Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação ROLAMENTO DIANTEIRO LADO DIREITO - ALINHAR E BALANCEAR

Defeitos Apresentados

00000141 - MECANICA LEVE

rolamento ladi direito dianteiro - alihar e balancear

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 172 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 28/01/2013 07:17:23

Veículo.: 514 VOLKSWAGEM SAVEIRO Marcador 0
EHE4695 KM.:Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRESMecânico.: 13166 MARCO ANTONIO DOS
SANTOS RIBEIROSupervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação ALINHAMENTO DA PORTA
TRASEIRADefeitos Apresentados00000061 - FUNILARIA
alinhamento da porta traseiraRoteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 173 / 2013

Prestador de Serviço.:102461 AUTO ELÉTRICO ELIAS LTDA.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 28/01/2013 07:21:36

Veículo.: 441 FIAT FIORINO DMN3947 Marcador KM.: 0

Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação REVISÃO ELETRICA

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA

revisão elétrica

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 174 / 2013

Prestador de Serviço.:102461 AUTO ELÉTRICO ELIAS LTDA.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 28/01/2013 07:24:51

Veículo.: 479 VOLKSWAGEM KOMBI
ESCOLAR EHE4659 Marcador 0
KM.: 0Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação ARRANQUE

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA

arranque

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 175 / 2013

Prestador de Serviço.:118369 RAMOS LEITE & CIA LTDA -ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 28/01/2013 07:29:36

Veículo.: 106 VOLKSWAGEM KOMBI STD Marcador 0
CDZ5009 KM.:Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação VERIFICAR MARCHA LENTA -
RODA TRIPIDANDO

Defeitos Apresentados

00000141 - MECANICA LEVE

verificar marcha lenta e roda tripidando

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 176 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 28/01/2013 07:33:09

Veículo.: 424 FIAT FIAT/ DUCATO MINIBUS Marcador
DBS4343 KM.: 496826

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Supervisor.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Tempo

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação TROCA DE OLEO E FILTROS

Oefeitos Apresentados

00000145 - TROCA DE OLEO

troca de oleo e filtros

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Oata Ouração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 177 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 28/01/2013 07:34:27

Veículo.: 441 FIAT FIORINO DMN3947 Marcador KM.: 0

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Supervisor.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS PIRES

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação TROCA DE OLEO E FILTROS

Defeitos Apresentados

00000145 - TROCA DE OLEO

troca de oleo e fioltros

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 178 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 28/01/2013 07:36:22

Veículo.: 390 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador
DKQ2801 KM.: 197120Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Supervisor.: 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRES

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação TROCA DE OLEO E FILTRO

Defeitos Apresentados00000145 - TROCA DE OLEO

04 litros de oleo motor e filtros

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 179 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 28/01/2013 07:38:52

Veículo.: 359 VOLKSWAGEM 15.180 Marcador
CZA0215 KM.: 0

Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRES

Mecânico.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Supervisor.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação 01 CAIXA DE DISCO DE
TACOGRAFO

Defeitos Apresentados

00000221 - VELOCIMETRO E TACOGRAFO

01 cx de disco de tacografo

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 180 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 28/01/2013 07:40:35

Veículo.: 406 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
DBS4331 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Supervisor.: 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRES

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação TROCA DE OLEO E FILTROS

Defeitos Apresentados

00000145 - TROCA DE OLEO

troca de oleo e filtros

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 181 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 28/01/2013 07:42:14

Veículo.: 13 CASE 580 H 89 0013 Marcador KM.: 0

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Supervisor.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS PIRES

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação TROCA DE OLEO E FILTROS

Defeitos Apresentados

00000145 - TROCA DE OLEO

troca de oleo e filtros

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 182 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 28/01/2013 08:14:10

Veículo.: 362 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
CZA0224 KM.:

Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRES

Mecânico.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Supervisor.: 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRES

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação 01 BATERIA 45 AMPERES

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA
01 bateria 45 amperes

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 183 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 28/01/2013 08:16:27

Veículo.: 362 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
CZA0224 KM.:

Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRES

Mecânico.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Data da

Usuário.:AHCOSTA

Total.:

Conclusão.:

Observação 01 BATERIA 45 AMPERES

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA
01 bateria 45 amperes

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 184 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 28/01/2013 08:18:38

Veículo.: 132 VOLKSWAGEM 14140 Marcador 0
CPV2641 KM.:Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRES

Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação 01 ELEMENTO DE AR 14,140

Defeitos Apresentados

00000041 - MOTOR

01 elemento de ar 14,140

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 185 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 28/01/2013 08:20:41

Veículo.: 1 CATERPILLAR 120 G 0001 Marcador
KM.: 0Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRES

Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação 01 BALDE DE LEO SAE 10

Defeitos Apresentados00000145 - TROCA DE OLEO

01 balde de oleo sae 10

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 186 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 28/01/2013 08:29:05

Veículo.: 250 MERCEDES BENZ MBENZ/
MPOLO VICINO ON GMK1718Marcador
KM.: 0Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Mecânico.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Supervisor.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Tempo
Total.:Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação 01 BATERIA 150 AMP

Defeitos Apresentados00000121 - ELETRICA

01 bateria 150 amp

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 187 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 28/01/2013 08:30:25

Veículo.: 421 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
DBS4329 KM.:

Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS PIRES

Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Supervisor.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS PIRES

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação TROCAR OLEO DO MOTOR

Defeitos Apresentados

00000145 - TROCA DE OLEO
trocar oleo do motor

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 188 / 2013****Prestador de Serviço.:103826 PANELLINI & IRMÃO LTDA - ME.****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 29/01/2013 07:56:12****Veículo.: 12 CASE 580 H 89 0012 Marcador KM.: 0****Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA****Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO****Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO****Tempo Total.:****Data da Conclusão.: Usuário.: AHCOSTA****Observação REVISÃO ALTERNADOR****Defeitos Apresentados****00000121 - ELETRICA**

revisão alternador

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário Data Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 189 / 2013

Prestador de Serviço.: 103826 PANELLINI & IRMÃO LTDA - ME.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 29/01/2013 08:08:36

Veículo.: 399 MARCOPOLO/VOLARE VOLARE Marcador 0
W8 ON DBS4316 KM.:

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação REVISÃO ELETRICA E MOTOR DE
ARRAMQUEDefeitos Apresentados00000121 - ELETRICA

revisão elétrica e motor de arranque

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 190 / 2013

Prestador de Serviço.: 101024 ANTONIO INÁCIO DA SILVA S. ROQUE - ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 29/01/2013 08:12:10

Veículo.: 478 VOLKSWAGEM KOMBI
ESCOLAR EHE4658Marcador
KM.: 0

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação VERIFICAR COXIM CAMBIO E
MOTOR

Defeitos Apresentados

00000141 - MECANICA LEVE

verificar coxim de cambio e motor

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 191 / 2013

Prestador de Serviço.: 118369 RAMOS LEITE & CIA LTDA -ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 29/01/2013 08:13:48

Veículo.: 425 FIAT FIAT/ DUCATO MINIBUS Marcador 0
DBS4338 KM.:

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:
Observação VERIFICAR RODA LADO
DIREITODefeitos Apresentados00000141 - MECANICA LEVE
verificar roda lado direitoRoteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEN DE SERVIÇO

Número O.S.: 192 / 2013

Prestador de Serviço.:107426 FÁTIMA CORAZA CIA. LTDA.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 29/01/2013 08:16:48

Veículo.: 463 VOLKSWAGEM SAVEIRO Marcador 0
DMN3981 KM.:

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação ALINHAR E BALANCEAR

Defeitos Apresentados00000142 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO

alinhar e balancear

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 193 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 29/01/2013 08:23:44

Veículo.: 393 FIAT FIAT/ DUCATO MINIBUS Marcador 0
DBS4309 KM.:

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Supervisor.: 0 PAULO EDUARDO DA CHAGAS

- BOMBEIRO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação 01 BATERIA 90 AMPERES

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA

01 bateria 90 amperes

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 194 / 2013

Prestador de Serviço.:116309 BISCOITO ART'S FUNILARIA E PINTURA LTDA-ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 29/01/2013 08:26:21

Veículo.: 360 VOLKSWAGEM 8.120 CZA0216 Marcador 0
KM.:

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação VERIFICAR MAQUINA DE VIDRO E
LIMPADOR DE PARABRIZA

Defeitos Apresentados

00000061 - FUNILARIA

verificar maquina de vidro e limpador de parabrisa

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 195 / 2013

Prestador de Serviço.:107426 FÁTIMA CORAZA CIA. LTDA.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 29/01/2013 08:36:05

Veículo.: 425 FIAT FIAT/ DUCATO MINIBUS Marcador 0
DBS4338 KM.:

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da

Total.:

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação ALINHAMENTO

Defeitos Apresentados

00000142 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO

alinhamento

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
				TOTAL.:	0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEN DE SERVIÇO

Número O.S.: 196 / 2013

Prestador de Serviço.: 102461 AUTO ELÉTRICO ELIAS LTDA.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 29/01/2013 08:38:21

Veículo.: 478 VOLKSWAGEM KOMBI
ESCOLAR EHE4658Marcador
KM.: 0

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação VERIFICAR LUZ INDICADOR
SISTEMA DE ESCAPEDefeitos Apresentados00000144 - ESCAPAMENTO

luz do sistema de escape acesa

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 197 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 30/01/2013 07:21:56****Veículo.:** 385 VOLKSWAGEM KOMBI STD **Marcador** 0
DBS4292 **KM.:****Solicitante.:** 11240 JOSE DE OLIVEIRA**Mecânico.:** 11240 JOSE DE OLIVEIRA**Supervisor.:** 11240 JOSE DE OLIVEIRA**Tempo****Total.:****Data da**
Conclusão.:**Usuário.:AHCOSTA****Observação** 01 BATERIA 45 AMPERES {1 PR
14 0127 A}**Defeitos Apresentados****00000121 - ELETRICA**

01 bateria 45 amperes { 1 pr 14 0127 a }

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 198 / 2013

Prestador de Serviço.:4199 JOSÉ CARLOS ALVES SÃO ROQUE - ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 30/01/2013 07:26:39

Veículo.: 365 VOLKSWAGEM KOMBI STD Marcador 0
CZA0229 KM.:Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Total.:

Observação REPARAR FRENTE

Defeitos Apresentados

00000061 - FUNILARIA

reparar frente

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 199 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 30/01/2013 07:37:42

Veículo.: 368 VOLKSWAGEM KOMBI STD Marcador 0
CZA0231 KM.:Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Mecânico.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Supervisor.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação 01 MOTOR RECONDICIONADO
PARCIAL

Defeitos Apresentados

00000141 - MECANICA LEVE

01 motor recondicionado parcial

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 200 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 30/01/2013 07:39:27

Veículo.: 393 FIAT FIAT/ DUCATO Marcador 0
MINIBUS DBS4309 KM.:

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 809 MARIO ANTONIO DE
OLIVEIRASupervisor.: 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRES

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação 01 BATERIA 90 AMPERES

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA

01 bateria 90 amperes

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 201 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 30/01/2013 07:41:47

Veículo.: 447 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
DMN3953 KM.:Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRESMecânico.: 809 MARIO ANTONIO DE
OLIVEIRASupervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação 01 BATERIA 45 AMPERES

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA

01 bateria 45 amperes

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 202 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 30/01/2013 07:44:36****Veículo.:** 447 VOLKSWAGEM GOL 1.0 **Marcador** 0
DMN3953 **KM.:****Solicitante.:** 11240 JOSE DE OLIVEIRA**Mecânico.:** 809 MARIO ANTONIO DE
OLIVEIRA**Supervisor.:** 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRES**Tempo****Total.:****Data da**
Conclusão.:**Usuário.:**AHCOSTA**Observação** TROCA DE OLEO E FILTROS**Defeitos Apresentados**00000145 - TROCA DE OLEO

troca de oleo e filtros

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 203 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 30/01/2013 07:48:52

Veículo.: 318 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
CDZ5006 KM.:

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação TROCA DE OLEO

Defeitos Apresentados00000145 - TROCA DE OLEO

troca de oleo

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 204 / 2013

Prestador de Serviço.: 100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 30/01/2013 07:50:22

Veículo.: 422 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador
DBS4328 KM.: 291210

Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRES

Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo
Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação TROCA DE OLEO E FITRO

Defeitos Apresentados

00000145 - TROCA DE OLEO
troca de oleo e filtro

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)
Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 205 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 30/01/2013 07:52:01

Veículo.: 435 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 418473
DMN3941 KM.:Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRES

Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação TROCA DE OLEO E FILTRO

Defeitos Apresentados00000145 - TROCA DE OLEO

troca de oleo e filtro

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 206 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 30/01/2013 07:53:33****Veículo.:** 419 VOLKSWAGEM GOL 1.0 **Marcador** 0
DBS4327 **KM.:****Solicitante.:** 11240 JOSE DE OLIVEIRA**Mecânico.:** 12317 ADEMIR CAMARGO**Supervisor.:** 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRES**Tempo****Total.:****Data da**
Conclusão.:**Usuário.:**AHCOSTA**Observação** TROCA DE OLEO E FILTRO**Defeitos Apresentados**00000145 - TROCA DE OLEO

troca de oleo e filtro

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 207 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 30/01/2013 07:55:00

Veículo.: 29 VOLKSWAGEM SANTANA GL Marcador 226262
2000 I BFY7620 KM.:Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação TROCA DE OLEO

Defeitos Apresentados

00000145 - TROCA DE OLEO

troca de oleo

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 208 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 30/01/2013 07:56:21****Veículo.:** 129 VOLKSWAGEM KOMBI STD **Marcador** 7081
CPV2644 **KM.:****Solicitante.:** 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES**Mecânico.:** 12317 ADEMIR CAMARGO**Supervisor.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Tempo****Data da****Usuário.: AHCOSTA****Total.:****Conclusão.:****Observação** TROCA DE OLEO**Defeitos Apresentados**00000145 - TROCA DE OLEO

troca de óleo

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEN DE SERVIÇO

Número O.S.: 209 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 30/01/2013 07:57:57

Veículo.: 157 VOLKSWAGEM KOMBI STD Marcador 0
CPV2633 KM.:

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 809 MARIO ANTONIO DE
OLIVEIRASupervisor.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação 01 BATERIA 45 AMPERES

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA

01 bateria 45 amperes


Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
				TOTAL.:	0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 210 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 30/01/2013 07:59:31

Veículo.: 394 FIAT FIAT/ DUCATO Marcador 0
MINIBUS DBS4310 KM.:Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRESMecânico.: 809 MARIO ANTONIO DE
OLIVEIRA

Supervisor.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação 01 BATERIA 90 AMPERES

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETTRICA
01 bateria 90 amperes

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 211 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 30/01/2013 08:01:10****Veículo.:** 420 VOLKSWAGEM GOL 1.0
DBS4330**Marcador**
KM.: 30101**Solicitante.:** 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRES**Mecânico.:** 809 MARIO ANTONIO DE
OLIVEIRA**Supervisor.:** 11240 JOSE DE OLIVEIRA**Tempo****Data da**
Conclusão.:**Usuário.:** AHCOSTA**Total.:****Observação** TROCA DE OLEO**Defeitos Apresentados**00000145 - TROCA DE OLEO
troca de oleo**Roteiro de Trabalho****Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
				TOTAL.:	0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 212 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 30/01/2013 08:03:11

Veículo.: 42 CATERPILLAR 120 G 00042 Marcador KM.: 0

Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS PIRES

Mecânico.: 381 RUBENS CARLOS PEREIRA

Supervisor.: 381 RUBENS CARLOS PEREIRA

Tempo

Total.:

Data da Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação 01 CALÇO DO GIRO

Defeitos Apresentados

00000042 - SUSPENSÃO

01 calço do giro

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 213 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 30/01/2013 15:05:47

Veículo.: 441 FIAT FIORINO DMN3947 Marcador 0
KM.: 0Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRES

Mecânico.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação 01 BATERIA 60 AMPERES 2 GL
03 1903

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA

01 bateria 60 amperes 2 GL 03 1903

Roteiro de Trabalho


Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEN DE SERVIÇO

Número O.S.: 214 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 30/01/2013 15:08:27

Veículo.: 119 CHEVROLET D 10 CPV2677 Marcador 0
KM.:

Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Mecânico.: 13166 MARCO ANTONIO DOS
SANTOS RIBEIRO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação SOLDA NO SUPORTE DE PLACA
TRASEIRA

Defeitos Apresentados

00000183 - SERVIÇOS DE SOLDA
SOLDA NO SUPORTE DE PLACA TRASEIRO

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 215 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 30/01/2013 15:10:45

Veículo.: 471 VOLKSWAGEM KOMBI
ESCOLAR EHE4651 Marcador
KM.: 0Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRESMecânico.: 13166 MARCO ANTONIO DOS
SANTOS RIBEIRO

Supervisor.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Tempo
Total.:Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação TROCA DE MASCARA DO FAROL
ESQUERDODefeitos Apresentados

00000061 - FUNILARIA

TROCA DE MASCARA DO FAROL LADO ESQUERDO

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 216 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 30/01/2013 15:13:25****Veículo.:** 157 VOLKSWAGEM KOMBI STD **Marcador** 0
CPV2633 **KM.:****Solicitante.:** 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES**Mecânico.:** 13166 MARCO ANTONIO DOS
SANTOS RIBEIRO**Supervisor.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.:AHCOSTA****Observação** TROCA DE MANIVELA DA
MAQUINA DE VIDRO O PAR**Defeitos Apresentados**00000061 - FUNILARIA

TROCA DE MANIVEAS DO VIDRO O PAR

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 217 / 2013
Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto
Data da Abertura.: 30/01/2013 15:15:43
Veículo.: 364 VOLKSWAGEM KOMBI STD
CZA0226

Marcador
KM.: 0

Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Mecânico.: 13166 MARCO ANTONIO DOS SANTOS
RIBEIRO

Supervisor.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Tempo
Data da
Total.:
Conclusão.:
Usuário.: AHCOSTA

Observação TROCA DE MANIVELA DO VIDRO O
PAR E PINO DE TRAVA DA PORTA
DIANTEIRA ESQUERDO

Defeitos Apresentados

00000061 - FUNILARIA

TROCA DE MANIVELA DO VIDRO O PAR E PINO DA TRAVA DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário **Data** **Duração(min.)**
Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 218 / 2013

Prestador de Serviço.:104477 GREYCE CRISTINA CHADES-ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 31/01/2013 07:09:29

Veículo.: 434 VOLKSWAGEM GOL 1.0 DBS4349 Marcador 0
KM.:

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação ROLAMENTOS DE RODAS -
BATENTES TRASEIROS E
DIANTEIROS E AMORTECEDORES

Defeitos Apresentados

00000141 - MECANICA LEVE

rolamentos de rodas - batentes traseiros e dianteiros e amortecedores

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 219 / 2013

Prestador de Serviço.:4199 JOSÉ CARLOS ALVES SÃO ROQUE - ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 31/01/2013 07:17:21

Veículo.: 365 VOLKSWAGEM KOMBI STD Marcador 0
CZA0229 KM.:Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Total.:

Observação FUNILARIA REPARAR FRENTE

Defeitos Apresentados

00000061 - FUNILARIA

funilária reparar frente

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEN DE SERVIÇO

Número O.S.: 222 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 31/01/2013 08:24:56

Veículo.: 440 VOLKSWAGEM KOMBI STD
DMN3945Marcador
KM.: 0

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 13166 MARCO ANTONIO DOS
SANTOS RIBEIROSupervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTATempo
Total.:Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação TROCA DO CINTO DE SEGURANÇA
DIANTEIRO ESQUERDO

Defeitos Apresentados

00000061 - FUNILARIA

troca e cinto de segurança dianteiro esquerdo

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 223 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 31/01/2013 14:14:30****Veículo.:** 364 VOLKSWAGEM KOMBI STD
CZA0226**Marcador**
KM.: 0**Solicitante.:** 11240 JOSE DE OLIVEIRA**Mecânico.:** 13166 MARCO ANTONIO DOS
SANTOS RIBEIRO**Supervisor.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.: AHCOSTA****Observação** COLOCAÇÃO DO CINTO DE
SEGURANÇA DIANTEIRO DIREITO**Defeitos Apresentados**00000061 - FUNILARIA

colocação do cinto de segurança dianteiro direito

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 224 / 2013

Prestador de Serviço.:9962 LACAVA CENTER CAR LTDA-ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 31/01/2013 14:16:51

Veículo.: 29 VOLKSWAGEM SANTANA GL Marcador 0
2000 I BFY7620 KM.:Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação COXIM DO ESCAPE E MANGUEIRA
DO COMBUSTIVEL

Defeitos Apresentados

00000141 - MECANICA LEVE

coxim do escape e mangueira do combustivel

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 225 / 2013

Prestador de Serviço.:103442 AUTO ELÉTRICO SANTA QUITÉRIA LTDA. - ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 31/01/2013 14:37:05

Veículo.: 388 FIAT FIAT/ DUCATO MINIBUS Marcador 0
DBS4303 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação VERIFICAR PARTE ELETRICA

Defeitos Apresentados00000121 - ELETRICA

verificar parte eletrica

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 226 / 2013

Prestador de Serviço.:103442 AUTO ELÉTRICO SANTA QUITÉRIA LTDA. - ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 31/01/2013 14:39:30

Veículo.: 320 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
CPV2650 KM.:

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação VERIFICAR MIOLO DE
CONTATO

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETTRICA

verificar miolo de contato

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

ESTADO DE SÃO PAULO

- SÃO ROQUE: TERRA DO VINHO, BONITA POR NATUREZA -

REQUERIMENTO 216/2013

ANEXO 02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 227 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 01/02/2013 07:26:40****Veículo.:** 436 VOLKSWAGEM KOMBI
ESCOLAR DMN3942**Marcador**
KM.: 0**Solicitante.:** 11240 JOSE DE OLIVEIRA**Mecânico.:** 809 MARIO ANTONIO DE
OLIVEIRA**Supervisor.:** 11240 JOSE DE OLIVEIRA**Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.:** AHCOSTA**Observação** COLOCAR BARRA
ESTABILISADORA**Defeitos Apresentados**00000141 - MECANICA LEVE

colocar barra estabilizadora

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 228 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 01/02/2013 07:29:12****Veículo.:** 369 VOLKSWAGEM GOL 1.0
CZA0234**Marcador**
KM.: 0**Solicitante.:** 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES**Mecânico.:** 809 MARIO ANTONIO DE OLIVEIRA**Supervisor.:** 11240 JOSE DE OLIVEIRA**Tempo****Data da**
Conclusão.:**Usuário.:** AHCOSTA**Total.:****Observação** TROCA DE RADIADOR -
CABEÇOTE - JUNTA DO MOTOR**Defeitos Apresentados****00000141 - MECANICA LEVE**

trocado radiador - instalado cabeçote - trocado juntas do motor

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 229 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 01/02/2013 09:02:38

Veículo.: 471 VOLKSWAGEM KOMBI
ESCOLAR EHE4651Marcador
KM.: 236914Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Supervisor.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação TROCA DE OLEO

Defeitos Apresentados00000145 - TROCA DE OLEO

troca de oleo

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 230 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 01/02/2013 09:04:00

Veículo.: 2 CATERPILLAR 930 0002 Marcador KM.: 0

Solicitante.: 381 RUBENS CARLOS PEREIRA

Mecânico.: 381 RUBENS CARLOS PEREIRA

Supervisor.: 381 RUBENS CARLOS PEREIRA

Tempo

Data da

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Conclusão.:

Observação 02 BALDE DE OLEO SAE 30

Defeitos Apresentados

00000145 - TROCA DE OLEO

02 balde de oleo sae 30

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 231 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 01/02/2013 09:05:35

Veículo.: 146 VOLKSWAGEN 14140 CDZ4993 Marcador KM.: 0

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 11241 JORGE LUIZ DOS SANTOS

Supervisor.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação 04 PNEUS BORRACHUDOS
RECAUCHUTADO - 02 PNEUS LISOS
NOVOSDefeitos Apresentados00000081 - BORRACHARIA

04 pneus borrachuos recauchutados - 02 pneus lisos novos

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 232 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 01/02/2013 09:07:52

Veículo.: 150 VOLKSWAGEM 14140 CDZ4992 Marcador KM.: 0

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 11241 JORGE LUIZ DOS SANTOS

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação 04 PNEUS BORRACHUDOS
RECAUCHUTADOS - 02 PNEUS LISOS
NOVOS

Defeitos Apresentados

00000081 - BORRACHARIA

04 pneus borrachudos recauchutados - 02 pneus lisos novos

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 233 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 01/02/2013 15:22:06

Veículo.: 385 VOLKSWAGEM KOMBI STD DBS4292 Marcador 0
KM.:

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 13166 MARCO ANTONIO DOS SANTOS
RIBEIRO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Tempo

Data da Conclusão.: Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação
REVISÃO DAS PORTAS - COLOCAÇÃO
DOS CINTOS DE SEGURANÇA
DIANTEIRO ESQUERDO - MANUTENÇÃO
NA MAQUINA DE VIDRO DIANTEIRO
ESQUERDO - INSTALAÇÃO DOS PINOS
DAS PORTAS DIANTEIROS

Defeitos Apresentados

00000061 - FUNILARIA

revisão nas portas - colocação de cinto de segurança retratil dianteiro esquerdo - manutenção na maquina de vidro dianteiro esquerdo colocação dos pinos de porta dianteiros

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 234 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Data da Abertura.: 01/02/2013 15:27:41

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Veículo.: 457 VOLKSWAGEM KOMBI
ESCOLAR DMN3970 Marcador
KM.: 0

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 13166 MARCO ANTONIO DOS
SANTOS RIBEIROSupervisor.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação TROCA DE PARACHOQUE
DIANTEIRO

Defeitos Apresentados

00000061 - FUNILARIA

troca de parachoque dianteiro

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 235 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 01/02/2013 15:29:18

Veículo.: 155 VOLKSWAGEM KOMBI STD
CPV2631Marcador
KM.: 0

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 13166 MARCO ANTONIO DOS
SANTOS RIBEIROSupervisor.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação TROCA DE FECHADURA INTERNA -
TRAVA INTERNA - GUIA SUPERIOR -

Defeitos Apresentados

00000061 - FUNILARIA

troca de fechadura interna - trava interna - guia superior

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 236 / 2013

Prestador de Serviço.: 4223 ELETRO MECÂNICA COM. PEÇAS P/AUTOS S.PAULO LTDA.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 01/02/2013 15:31:29

Veículo.: 457 VOLKSWAGEN KOMBI
ESCOLAR DMN3970Marcador
KM.: 0

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação RASTREAR - VERIFICAR CAIXA
DE DIREÇÃO

Defeitos Apresentados

00000141 - MECANICA LEVE

rastrear - verificar caixa de direção

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 237 / 2013

Prestador de Serviço.:9944 JOSE FAGNER ALVES CAMELO ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 01/02/2013 15:34:04

Veículo.: 363 VOLKSWAGEM KOMBI STD Marcador 0
CZA0230 KM.:Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação RETIFICA DE MOTOR

Defeitos Apresentados

00000041 - MOTOR

retifica de motor

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 238 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 01/02/2013 15:52:22

Veículo.: 385 VOLKSWAGEM KOMBI STD Marcador 0
DBS4292 KM.:Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Mecânico.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação 01 BATERIA 45 AMPERES

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA

01 bateria 45 amperes

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 239 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 01/02/2013 15:58:09

Veículo.: 423 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador
DBS4321 KM.: 243927Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRES

Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação TROCA DE OLEO

Defeitos Apresentados

00000145 - TROCA DE OLEO

troca de oleo

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 240 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 01/02/2013 15:59:47

Veículo.: 411 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
DBS4323 KM.:Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRES

Mecânico.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Supervisor.: 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRES

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação 01 BATERIA 60 AMPERES

Defeitos Apresentados00000121 - ELETRICA

01 bateria 60 amperes

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 241 / 2013

Prestador de Serviço.:107426 FÁTIMA CORAZA CIA. LTDA.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 04/02/2013 07:17:05

Veículo.: 420 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
DBS4330 KM.:Solicitante.: 3263 MARCO ANTÔNIO
LEOCÁDIO

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação PASTILHAS E DISCO DE
FREIOS

Defeitos Apresentados

00000201 - FREIOS

pastilhas e disco de freios

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 242 / 2013

Prestador de Serviço.:8328 ARAUJO QUINTANA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 04/02/2013 07:26:26

Veículo.: 99 VOLKSWAGEM KOMBI STD Marcador 0
CDZ5015 KM.:Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação SERVIÇOS DE RETIFICA DE
MOTOR U8A-004556

Defeitos Apresentados

00000041 - MOTOR

SERVIÇOS DE RETIFICA DO MOTOR - UBA-004556

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
				TOTAL.:	0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 243 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO RDQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 04/02/2013 07:31:05****Veículo.: 411 VOLKSWAGEM GOL 1.0** **Marcador** **0**
DBS4323 **KM.:****Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE**
DEUS PIRES**Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO****Supervisor.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA****Tempo****Total.:****Data da**
Conclusão.:**Usuário.:AHCOSTA****Observação** TROCA DE OLEO**Defeitos Apresentados**00000145 - TROCA DE OLEO

TROCA DE OLEO

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
					0,00

TOTAL.:**Apropriação de Tempo de Trabalho****Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 244 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 04/02/2013 07:32:36****Veículo.:** 332 VOLKSWAGEM 7.100 **Marcador** 0
CPV2667 **KM.:****Solicitante.:** 11240 JOSE DE OLIVEIRA**Mecânico.:** 809 MARIO ANTONIO DE
OLIVEIRA**Supervisor.:** 11240 JOSE DE OLIVEIRA**Tempo****Data da****Usuário.: AHCOSTA****Total.:****Conclusão.:****Observação** 01 FILTRO PRIMARIO**Defeitos Apresentados**

00000041 - MOTOR

01 FILTRO PRIMARIO

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 245 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 04/02/2013 07:34:51

Veículo.: 394 FIAT FIAT/ DUCATO MINIBUS Marcador 0
DBS4310 KM.:Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Mecânico.: 809 MARIO ANTONIO DE OLIVEIRA

Supervisor.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Total.:

Observação 01 FILTRO DO OLEO - 01 FILTRO
DO COMBUSTIVELDefeitos Apresentados00000145 - TROCA DE OLEO

01 FILTRO DO OLEO - 01 FILTRO DO COMBUSTIVEL

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 246 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 04/02/2013 07:36:48

Veículo.: 382 HONDA NXR 150 BROS Marcador 0
CRX5512 KM.:Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRES

Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação 01 LITRO DE OLEO 4 TEMPOS

Defeitos Apresentados00000145 - TROCA DE OLEO
01 LITRO DE OLEO 4 TEMPOSRoteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 247 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Data da Abertura.: 04/02/2013 07:38:46

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Veículo.: 369 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
CZA0234 KM.:Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRESMecânico.: 809 MARIO ANTONIO DE
OLIVEIRASupervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTATempo Data da
Total.: Conclusão.: Usuário.:AHCOSTA

Observação ADITIVOS PARA RADIADOR

Oefeitos Apresentados00000141 - MECANICA LEVE
ADITIVO PARA RADIADORRoteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 248 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 04/02/2013 13:48:02

Veículo.: 359 VOLKSWAGEM 15.180 Marcador 0
CZA0215 KM.:Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRESMecânico.: 13166 MARCO ANTONIO DOS
SANTOS RIBEIROSupervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação SOLDA TAMBOR DO ESCAPE

Defeitos Apresentados00000183 - SERVICOS DE SOLDA
SOLDA NO TAMBOR DE ESCAPERoteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 249 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 04/02/2013 13:50:03

Veículo.: 399 MARCOPOLO/VOLARE VOLARE Marcador 0
W8 ON DBS4316 KM.:Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRESMecânico.: 13166 MARCO ANTONIO DOS
SANTOS RIBEIROSupervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação TROCA DO BRAÇO DO ESPELHO
RETROVISOR

Defeitos Apresentados

00000061 - FUNILARIA

TROCA DO BRECO DO ESPELHO RETROVISOR

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 250 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 04/02/2013 13:51:52****Veículo.:** 148 VOLKSWAGEM 14140 **Marcador** 0
CDZ4994 **KM.:****Solicitante.:** 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES**Mecânico.:** 13166 MARCO ANTONIO DOS
SANTOS RIBEIRO**Supervisor.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Tempo****Total.:****Data da**
Conclusão.:**Usuário.:** AHCOSTA**Observação** SERVIÇOS NO TRILHO DO BANCO
DO MOTORISTA**Defeitos Apresentados**00000061 - FUNILARIA
SERIÇÃO NO TRILHO DO BANCO DO MOTORISTA**Roteiro de Trabalho****Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 251 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 04/02/2013 15:56:21****Veículo.:** 117 VOLKSWAGEM 11.130 **Marcador** 0
CPV2678 **KM.:****Solicitante.:** 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRES**Mecânico.:** 11241 JORGE LUIZ DOS
SANTOS**Supervisor.:** 11240 JOSE DE OLIVEIRA**Tempo** **Data da**
Total.: **Conclusão.:** **Usuário.: AHCOSTA****Observação** 02 PNEUS 1000X20 LISO NOVOS**Defeitos Apresentados**00000081 - BORRACHARIA
02 PNEUS 1000X20 LISO NOVOS**Roteiro de Trabalho****Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 252 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 04/02/2013 15:58:16

Veículo.: 132 VOLKSWAGEM 14140 Marcador 0
CPV2641 KM.:Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRESMecânico.: 11241 JORGE LUIZ DOS
SANTOS

Supervisor.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação 02 PNEUS 1000X20 LISO NOVOS

Defeitos Apresentados

00000081 - BORRACHARIA

02 PNEUS 1000X20 LISO NOVOS

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 253 / 2013

Prestador de Serviço.:103826 PANELLINI & IRMÃO LTDA - ME.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 05/02/2013 07:44:57

Veículo.: 459 AGRAL VOLARE Marcador 0
DMN3973 KM.:

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação 2 BATERIAS PARA
RECARREGAR

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA

02 baterias para recarregar

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 254 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 05/02/2013 08:36:46****Veículo.:** 481 VOLKSWAGEM KOMBI 9L **Marcador** 31550
EHE4663 **KM.:****Solicitante.:** 12317 ADEMIR CAMARGO**Mecânico.:** 12317 ADEMIR CAMARGO**Supervisor.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.:** AHCOSTA**Observação** TROCA DE OLEO**Defeitos Apresentados**00000145 - TROCA DE OLEO

troca de oleo

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 255 / 2013

Prestador de Serviço.: 102461 AUTO ELÉTRICO ELIAS LTDA.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 05/02/2013 10:49:54

Veículo.: 481 VOLKSWAGEM KOMBI 9L Marcador 0
EHE4663 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação VERIFICAR LAMPADAS

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETTRICA

verificar lampadas

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 256 / 2013

Prestador de Serviço.:101024 ANTONIO INÁCIO DA SILVA S. ROQUE - ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 05/02/2013 14:12:32

Veículo.: 495 VOLKSWAGEM KOMBI STD Marcador 0
1.4 EHE4673 KM.:

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação TROCA DE PASTILHAS

Defeitos Apresentados

00000201 - FREIOS

troca de pastilhas

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 257 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 06/02/2013 07:19:42****Veículo.:** 434 VOLKSWAGEM GOL 1.0 **Marcador** 546543
DBS4349 **KM.:****Solicitante.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Mecânico.:** 12317 ADEMIR CAMARGO**Supervisor.:** 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRES**Tempo****Total.:****Data da**
Conclusão.:**Usuário.: AHCOSTA****Observação** TROCA DE OLEO E FILTRO**Defeitos Apresentados****00000145 - TROCA DE OLEO**

troca de oleo e filtro

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 258 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 06/02/2013 07:23:11

Veículo.: 65 VOLKSWAGEM GOL CDZ4113 Marcador 0
KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTAMecânico.: 809 MARIO ANTONIO DE
OLIVEIRA

Supervisor.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação 01 BATERIA 45 AMPERES 1 PR
14 0117 A

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETTRICA

01 bateria 45 amperes

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 259 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 06/02/2013 07:25:59****Veículo.: 150 VOLKSWAGEM 14140** **Marcador** **0**
CDZ4992 **KM.:****Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA**
COSTA**Mecânico.: 809 MARIO ANTONIO DE**
OLIVEIRA**Supervisor.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS**
PIRES**Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.: AHCOSTA****Observação 01 CAIXA DE DISCO DE**
TACOGRAFO 7 DIAS**Defeitos Apresentados****00000221 - VELOCIMETRO E TACOGRAFO**

01 caixa de disco de tacografo 7 dias

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
				TOTAL.:	0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário Data Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 260 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 06/02/2013 07:27:52****Veículo.:** 387 VOLKSWAGEM GOL 1.0
DBS4294**Marcador
KM.:** 0**Solicitante.:** 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRES**Mecânico.:** 12317 ADEMIR CAMARGO**Supervisor.:** 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRES**Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.:AHCOSTA****Observação** TROCA DE OLEO E FILTRO**Defeitos Apresentados**00000145 - TROCA DE OLEO
troca de oleo e filtro**Roteiro de Trabalho****Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 261 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 06/02/2013 07:29:19****Veículo.: 47 CASE 580 H 89 0047** **Marcador KM.: 0****Solicitante.: 381 RUBENS CARLOS PEREIRA****Mecânico.: 381 RUBENS CARLOS PEREIRA****Supervisor.: 381 RUBENS CARLOS PEREIRA****Tempo****Data da****Usuário.: AHCOSTA****Total.: 0****Conclusão.: 0****Observação 01 BALDE DE OLEO SAE 90****Defeitos Apresentados**00000145 - TROCA DE OLEO

01 balde de oleo sae 90

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
				TOTAL.:	0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário Data Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEN DE SERVIÇO****Número O.S.: 262 / 2013****Prestador de Serviço.:107426 FÁTIMA CORAZA CIA. LTDA.****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 06/02/2013 07:35:44****Veículo.:** 401 VOLKSWAGEM GOL 1.0 **Marcador** 0
DBS4339 **KM.:****Solicitante.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Mecânico.:** 1 PRESTADOR EXTERNO**Supervisor.:** 1 PRESTADOR EXTERNO**Tempo****Total.:****Data da**
Conclusão.:**Usuário.:**AHCOSTA**Observação** VERIFICAR ROLAMENTOS DE
RODAS**Defeitos Apresentados**00000141 - MECANICA LEVE

verificar rolamento de rodas

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
				TOTAL.:	0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 263 / 2013

Prestador de Serviço.:102461 AUTO ELÉTRICO ELIAS LTDA.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 06/02/2013 08:05:16

Veículo.: 411 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
DBS4323 KM.:Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação VERIFICAR LAMPADAS

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA

VERIFICAR LAMPADAS

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 264 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 06/02/2013 08:59:07****Veículo.: 146 VOLKSWAGEN 14140 CDZ4993** **Marcador** **0**
KM.:**Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS**
PIRES**Mecânico.: 809 MARIO ANTONIO DE OLIVEIRA****Supervisor.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS**
PIRES**Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.: AHCOSTA****Observação** 06 JUNTA DO ESCAPAMENTO - 01
FILTRO DE AR 7801 - 01 FILTRO
OLEO MOTOR**Defeitos Apresentados**00000202 - MECANICA CAMINHÃO

06 JUNTAS TUBAGEM DO ESCAPAMENTO - 01 FILTRO DE AR 7801 - 01 FILTRO DO OLEO DO MOTOR

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 265 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 06/02/2013 09:48:07****Veículo.:** 367 VOLKSWAGEM KOMBI STD
CZA0228 **Marcador** 0
KM.:**Solicitante.:** 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES**Mecânico.:** 809 MARIO ANTONIO DE OLIVEIRA**Supervisor.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.:AHCOSTA****Observação** 01 CABO DE ACELERADOR - E
BRAÇO DO ACELERADOR**Defeitos Apresentados****00000141 - MECANICA LEVE**

01 BRAÇO DE ACELERADOR - 01 CABO DO ACELERADOR

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 266 / 2013****Prestador de Serviço.:9962 LACAVAL CENTER CAR LTDA-ME****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 06/02/2013 11:25:36****Veículo.: 428 FIAT FIORINO DBS4344 Marcador KM.: 0****Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS PIRES****Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO****Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO****Tempo****Total.:****Data da Conclusão.:****Usuário.:AHCOSTA****Observação TROCA DE PASTILHAS****Defeitos Apresentados****00000201 - FREIOS
TROCA DE PASTILHAS****Roteiro de Trabalho****Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 267 / 2013

Prestador de Serviço.:103442 AUTO ELÉTRICO SANTA QUITÉRIA LTDA. - ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 08/02/2013 07:17:05

Veículo.: 369 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
CZA0234 KM.:Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Total.:

Observação REVISÃO ELETRICA

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA
revisão eletrica

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 268 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 08/02/2013 07:46:22****Veículo.:** 99 VOLKSWAGEM KOMBI STD **Marcador** 0
CDZ5015 **KM.:****Solicitante.:** 11240 JOSE DE OLIVEIRA**Mecânico.:** 809 MARIO ANTONIO DE
OLIVEIRA**Supervisor.:** 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRES**Tempo****Total.:****Data da**
Conclusão.:**Usuário.:** AHCOSTA**Observação** 01 BATERIA 45 AMPERES**Defeitos Apresentados**00000121 - ELETRICA
01 bateria 45 amperes**Roteiro de Trabalho****Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
				TOTAL.:	0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 269 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 08/02/2013 07:52:18****Veículo.:** 102 VOLKSWAGEM 11.130
CDZ4115**Marcador**
KM.: 0**Solicitante.:** 11240 JOSE DE OLIVEIRA**Mecânico.:** 11240 JOSE DE OLIVEIRA**Supervisor.:** 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRES**Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.:** AHCOSTA**Observação** 02 PNEUS 1000X20 LISO**Defeitos Apresentados**00000081 - BORRACHARIA

02 pneus 1000x20

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 270 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 08/02/2013 07:55:02****Veículo.:** 100 VOLKSWAGEM KOMBI STD **Marcador** 0
CDZ5016 **KM.:****Solicitante.:** 11240 JOSE DE OLIVEIRA**Mecânico.:** 11240 JOSE DE OLIVEIRA**Supervisor.:** 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES**Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.: AHCOSTA****Observação** 01 BATERIA 45 AMPERES**Defeitos Apresentados**00000121 - ELETRICA

01 bateria 45 ampees

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEN DE SERVIÇO

Número O.S.: 271 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 08/02/2013 08:26:03

Veículo.: 16 CATERPILLAR D6 D 0016 Marcador
KM.: 0Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRES

Mecânico.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Supervisor.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação 02 BATERIAS 100 AMPERES

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA

02 baterias 100 amperes

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 272 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 08/02/2013 14:04:17****Veículo.:** 373 VOLKSWAGEM GOL 1.0 **Marcador** 0
CZA0237 **KM.:****Solicitante.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Mecânico.:** 12317 ADEMIR CAMARGO**Supervisor.:** 747 CARLOS ALBERTO DE
DEUS PIRES**Tempo****Data da**
Conclusão.:**Usuário.: AHCOSTA****Total.:****Observação** TROCA DE OLEO**Defeitos Apresentados**00000145 - TROCA DE OLEO
troca de oleo**Roteiro de Trabalho****Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 273 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 08/02/2013 14:47:26

Veículo.: 37 RENAULT TRAFIC CDZ4979 Marcador 0
KM.: 0

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 809 MARIO ANTONIO DE
OLIVEIRASupervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação 01 BATERIA 70 AMPERES
28D.26.12.12.589

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA
01 BATERIA 70 AMPERES

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 274 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 08/02/2013 14:52:12

Veículo.: 371 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
CZA0235 KM.:

Solicitante.: 1250 JOEL DE LIMA

Mecânico.: 809 MARIO ANTONIO DE
OLIVEIRASupervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação TROCADO PASTILHAS

Defeitos Apresentados

00000201 - FREIOS
TROCADO PASTILHAS

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 274 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 08/02/2013 14:52:12****Veículo.:** 371 VOLKSWAGEM GOL 1.0 **Marcador** 0
CZA0235 **KM.:****Solicitante.:** 1250 JOEL DE LIMA**Mecânico.:** 809 MARIO ANTONIO DE
OLIVEIRA**Supervisor.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Tempo****Total.:****Data da**
Conclusão.:**Usuário.:AHCOSTA****Observação** TROCADO PASTILHAS**Defeitos Apresentados**00000201 - FREIOS
TROCADO PASTILHAS**Roteiro de Trabalho****Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 275 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 08/02/2013 14:55:33****Veículo.:** 320 VOLKSWAGEM GOL 1.0
CPV2650**Marcador**
KM.: 0**Solicitante.:** 3158 JOSEILDO JOSE DA SILVA**Mecânico.:** 11241 JORGE LUIZ DOS SANTOS**Supervisor.:** 11240 JOSE DE OLIVEIRA**Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.:** AHCOSTA**Observação** RETIRADO 2 PNEUS PARA
COLOCAR NO VEICULO 387**Defeitos Apresentados**

00000081 - BORRACHARIA

RETIRADO 02 PNEUS PARA COLOCAR NO VEICULO 387

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 276 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 08/02/2013 14:58:09****Veículo.:** 387 VOLKSWAGEM GOL 1.0 **Marcador** 0
DBS4294 **KM.:****Solicitante.:** 3158 JOSEILDO JOSE DA SILVA**Mecânico.:** 11241 JORGE LUIZ DOS
SANTOS**Supervisor.:** 11240 JOSE DE OLIVEIRA**Tempo****Total.:****Data da**
Conclusão.:**Usuário.:** AHCOSTA**Observação** TROCADO PNEU COM O
VEICULO 320**Defeitos Apresentados**00000081 - BORRACHARIA

TROCADO PNEU COM O VEICULO 320

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 277 / 2013

Prestador de Serviço.:103826 PANELLINI & IRMÃO LTDA - ME.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 08/02/2013 15:44:45

Veículo.: 290 MERCEDES BENZ MBENZ/
MPOLO VICINO ON AEB3010 Marcador 0
KM.: 0Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRES

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação TROCA DE LANTERNA

Defeitos Apresentados00000121 - ELETRICA
TROCA DE LANTERNARoteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 278 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 13/02/2013 13:14:57****Veículo.: 37 RENAULT TRAFIC CDZ4979 Marcador KM.: 0****Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA****Mecânico.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA****Supervisor.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS PIRES****Tempo****Total.:****Data da Conclusão.:****Usuário.:AHCOSTA****Observação 01 BATERIA 70 AMPERES****Defeitos Apresentados****00000121 - ELETRICA****01 bateria 70 amperes****Roteiro de Trabalho****Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
				TOTAL.:	0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário Data Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 279 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 13/02/2013 15:26:21

Veículo.: 428 FIAT FIORINO DBS4344 Marcador KM.: 0

Solicitante.: 3683 LEANDRO VANNI RIBEIRO

Mecânico.: 809 MARIO ANTONIO DE OLIVEIRA

Supervisor.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Tempo

Data da Conclusão.: Usuário.:AHCOSTA

Total.:

Observação 01 BATERIA 60 AMPERES

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA

01 bateria 60 amperes

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 280 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 13/02/2013 15:32:13

Veículo.: 150 VOLKSWAGEN 14140 CDZ4992 Marcador 0
KM.:Solicitante.: 747 CARLOS ALBERTO DE DEUS
PIRESMecânico.: 13166 MARCO ANTONIO DOS
SANTOS RIBEIRO

Supervisor.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Tempo

Data da

Total.:

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação SOLDA DE BATENTE INTERNO
SUPERIOR DA PORTA ESQUERDADefeitos Apresentados00000061 - FUNILARIA

solda de batente interno superior da porta esquerda

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 281 / 2013

Prestador de Serviço.:118369 RAMOS LEITE & CIA LTDA -ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 13/02/2013 15:41:40

Veículo.: 444 VOLKSWAGEM KOMBI STD Marcador 0
DMN3951 KM.:

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:
Observação RASTREAR - VELAS - CABOS E
INJEÇÃO

Defeitos Apresentados

00000141 - MECANICA LEVE

rastrear - cabos - velas e injeção

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 282 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 14/02/2013 07:37:21

Veículo.: 342 FIAT FIAT/ DUCATO Marcador 0
MINIBUS CZA0199 KM.:

Solicitante.: 11240 JOSE OE OLIVEIRA

Mecânico.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação 01 BATERIA 90 AMPERES

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA

01 bateria 90 amperes

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 283 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 14/02/2013 14:57:19****Veículo.: 393 FIAT FIAT/ DUCATO MINIBUS Marcador 0**
DBS4309 KM.: 0**Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA****Mecânico.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA****Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA**
COSTA**Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.:AHCOSTA****Observação 01 FILTRODE AR****Defeitos Apresentados**00000141 - MECANICA LEVE

01 filto de ar

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário Data Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 284 / 2013

Prestador de Serviço.:103826 PANELLINI & IRMÃO LTDA - ME.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 14/02/2013 14:59:14

Veículo.: 149 VOLKSWAGEM 14140 CDZ4991 Marcador 0
KM.:

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação SERVIÇOS PARTE ELETRICA NO
PAINEL E MARCADOR DE
TEMPERATURA

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA

serviços de parte elétrica e marcador de temperatura

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 285 / 2013

Prestador de Serviço.: 101645 NELSON MARREIRO DA COSTA

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 14/02/2013 15:51:12

Veículo.: 440 VOLKSWAGEM KOMBI STD Marcador 0
DMN3945 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação SERVIÇOS DE CAMBIO

Oefeitos Apresentados00000261 - SERVIÇOS DE CAMBIO

serviços de câmbio

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 286 / 2013

Prestador de Serviço.:101024 ANTONIO INÁCIO DA SILVA S. ROQUE - ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 14/02/2013 15:53:06

Veículo.: 440 VOLKSWAGEM KOMBI STD Marcador 0
DMN3945 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação SERVIÇOS DE CAMBIO

Defeitos Apresentados00000261 - SERVIÇOS DE CAMBIO

serviços de cambio

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 287 / 2013

Prestador de Serviço.:101024 ANTONIO INÁCIO DA SILVA S. ROQUE - ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 14/02/2013 15:55:29

Veículo.: 495 VOLKSWAGEM KOMBI STD Marcador 0
1.4 EHE4673 KM.:

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação SERVIÇOS DE CAMBIO

Defeitos Apresentados00000261 - SERVIÇOS DE CAMBIO

serviços de cambio

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
				TOTAL.:	0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 288 / 2013

Prestador de Serviço.:101024 ANTONIO INÁCIO DA SILVA S. ROQUE - ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 14/02/2013 15:57:12

Veículo.: 366 VOLKSWAGEM KOMBI STD Marcador 0
CZA0227 KM.:

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Conclusão.:

Observação SERVIÇOS DE CAMBIO

Defeitos Apresentados00000261 - SERVIÇOS DE CAMBIO

serviços de cambio

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 289 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/02/2013 10:58:05

Veículo.: 62 CATERPILLAR 930 0062

Marcador
KM.: 0

Solicitante.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação 01 BALDE DE OLEO SAE 10

Defeitos Apresentados00000145 - TROCA DE OLEO

01 balde de oleo sae 10

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEN DE SERVIÇO

Número O.S.: 290 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/02/2013 10:59:12

Veículo.: 364 VOLKSWAGEM KOMBI STD Marcador 192666
CZA0226 KM.:

Solicitante.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação 03 LITROS DE OLEO MOTOR
GASOLINA

Defeitos Apresentados

00000145 - TROCA DE OLEO

03 litros de oleo motor gasolina

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 291 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 15/02/2013 11:43:25****Veículo.:** 436 VOLKSWAGEM KOMBI
ESCOLAR DMN3942**Marcador**
KM.: 0**Solicitante.:** 11240 JOSE DE OLIVEIRA**Mecânico.:** 13166 MARCO ANTONIO DOS
SANTOS RIBEIRO**Supervisor.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.: AHCOSTA****Observação** REAPERTO DOS BANCOS**Defeitos Apresentados**00000061 - FUNILARIA
reaperto dos bancos**Roteiro de Trabalho****Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
				TOTAL.:	0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 292 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/02/2013 11:45:05

Veículo.: 325 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
CPV2656 KM.:

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 13166 MARCO ANTONIO DOS
SANTOS RIBEIROSupervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTATempo
Total.:Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação REPARO NA FECHADURA DA
TAMPA TRASEIRA

Defeitos Apresentados

00000061 - FUNILARIA

reparo e regulagem da fechadura sa tampa taseira

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 293 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 19/02/2013 07:17:00

Veículo.: 109 CATERPILLAR 120 G 0109 Marcador 0
KM.: 0

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação 01 BALDE DE OLEO SAE 10

Defeitos Apresentados00000145 - TROCA DE OLEO

01 balde de oleo sae 10

01 balde de oleo sae 10

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 294 / 2013

Prestador de Serviço.:102461 AUTO ELÉTRICO ELIAS LTDA.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 19/02/2013 07:21:18

Veículo.: 442 FIAT FIORINO DMN3946 Marcador 0
KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação VERIFICAR LAMPADAS

Defeitos Apresentados00000121 - ELETRICA
verificar lampadasRoteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 296 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 19/02/2013 07:55:23

Veículo.: 326 VOLKSWAGEM GOL 1.0 - 4 Marcador 403700
PORTAS CPV2657 KM.:

Solicitante.: 2985 UMBERTO CASSIO PERONE

Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Supervisor.: 908 ARIIVALOO HENRIQUE OA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação TROCA DE OLEO

Defeitos Apresentados00000145 - TROCA DE OLEO

troca de óleo

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 297 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 19/02/2013 08:30:57

Veículo.: 392 FIAT FIAT/ DUCATO MINIBUS Marcador 0
DBS4304 KM.:

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 13166 MARCO ANTONIO DOS
SANTOS RIBEIROSupervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação TROCA DE PALHETA DO
LIMPADOR DE PARABRISADefeitos Apresentados00000061 - FUNILARIA

troca de palheta do limpador de parabrisa

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 298 / 2013

Prestador de Serviço.:101024 ANTONIO INÁCIO DA SILVA S. ROQUE - ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 19/02/2013 08:36:28

Veículo.: 395 FIAT FIAT/ DUCATO MINIBUS Marcador 0
DBS4312 KM.:

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação VERIFICAR FREIOS DIANTEIROS

Defeitos Apresentados

00000201 - FREIOS

verificar freios dianteiros

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 299 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 21/02/2013 07:56:06

Veículo.: 422 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
DBS4328 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação TROCA DE OLEO

Defeitos Apresentados

00000145 - TROCA DE OLEO

troca de oleo

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEN DE SERVIÇO

Número O.S.: 300 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 21/02/2013 07:57:31

Veículo.: 150 VOLKSWAGEM 14140 Marcador 0
CDZ4992 KM.:

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Mecânico.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Tempo

Data da

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Conclusão.:

Observação 01 CAIX DE TACOGRAFO 7 DIAS

Defeitos Apresentados

00000221- VELOCIMETRO E TACOGRAFO

01 CAIXA DE DISCO DE TACOGRAFO 7 DIAS

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 301 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 21/02/2013 07:59:12****Veículo.:** 444 VOLKSWAGEM KOMBI STD **Marcador** 433459
DMN3951 **KM.:****Solicitante.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Mecânico.:** 12317 ADEMIR CAMARGO**Supervisor.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.:AHCOSTA****Observação** TROCA DE OLEO E FILTROS**Defeitos Apresentados****00000145 - TROCA DE OLEO**
TROCA DE OLEO E FILTROS**Roteiro de Trabalho****Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 302 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 21/02/2013 16:32:14****Veículo.:** 435 VOLKSWAGEM GOL 1.0 **Marcador** 423363
DMN3941 **KM.:****Solicitante.:** 1024 JOSE ZAVARIZE**Mecânico.:** 12317 ADEMIR CAMARGO**Supervisor.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.:AHCOSTA****Observação** TROCA DE OLEO**Defeitos Apresentados**00000145 - TROCA DE OLEO

TROCA DE OLEO

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 303 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 21/02/2013 16:34:52

Veículo.: 418 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador
DBS4324 KM.: 120511Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Data da

Total.:

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação TROCA DE OLEO

Defeitos Apresentados

00000145 - TROCA DE OLEO
TROCA DE OLEO

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 304 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO RDQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 21/02/2013 16:36:28****Veículo.:** 371 VOLKSWAGEM GOL 1.0 **Marcador**
KM.: CZA0235 163039**Solicitante.:** 11240 JOSE DE OLIVEIRA**Mecânico.:** 12317 ADEMIR CAMARGO**Supervisor.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Tempo****Total.:****Data da**
Conclusão.:**Usuário.:** AHCOSTA**Observação** TROCA DE OLEO E FILTRO DO
OLEO**Defeitos Apresentados**00000145 - TROCA DE OLEO

TROCA DE OLEO E FILTRO DO OLEO

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 305 / 2013

Prestador de Serviço.:101024 ANTONIO INÁCIO DA SILVA S. ROQUE - ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 22/02/2013 07:24:09

Veículo.: 395 FIAT FIAT/ DUCATO MINIBUS
DBS4312Marcador
KM.: 0

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação VERIFICAR MOLAS DE FEIOS
TRASEIRO E DIANTEIROSDefeitos Apresentados00000201 - FREIOS

verificar molas de freios traseiros e dianteiros

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
				TOTAL.:	0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 306 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 22/02/2013 07:36:38

Veículo.: 471 VOLKSWAGEN KOMBI
ESCOLAR EHE4651 Marcador KM.: 241245Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação TROCA DE OLEO E FILTROS

Defeitos Apresentados00000145 - TROCA DE OLEO

troca de oleo e filros

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEN DE SERVIÇO

Número O.S.: 307 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 25/02/2013 07:26:20

Veículo.: 148 VOLKSWAGEM 14140
CDZ4994Marcador
KM.: 0

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 809 MARIO ANTONIO DE
OLIVEIRASupervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação TROCA DE ESCAPAMENTO

Defeitos Apresentados

00000181 - CAMINHÕES

troca de escapamento

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 308 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 25/02/2013 07:28:37

Veículo.: 353 VOLKSWAGEM 7.100

Marcador 0

CZA0209

KM.:

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 809 MARIO ANTONIO DE OLIVEIRA

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação VERIFICAR VASAMENTO DE AGUA

Defeitos Apresentados00000202 - MECANICA CAMINHÃO

verificar vasamento de agua

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 309 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 25/02/2013 07:36:04

Veículo.: 146 VOLKSWAGEM 14140 Marcador 0
 CDZ4993 KM.:

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 13166 MARCO ANTONIO DOS
 SANTOS RIBEIRO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
 COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação SERVIÇOS DE SOLDA NA
 CAÇAMBA

Defeitos Apresentados

00000061 - FUNILARIA
 serviços de solda na caçamba

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(mín.)
 Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 310 / 2013

Prestador de Serviço.: 4223 ELETRO MECÂNICA COM. PEÇAS P/AUTOS S.PAULO LTDA.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 25/02/2013 07:37:58

Veículo.: 422 VOLKSWAGEM GOL 1.0
DBS4328Marcador
KM.: 0

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação VERIFICAR LUZ DE FREIO

Defeitos Apresentados00000121 - ELETTRICA
verificar luz de freioRoteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 311 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 25/02/2013 07:41:17

Veículo.: 1 CATERPILLAR 120 G 0001 Marcador
KM.: 0Solicitante.: 381 RUBENS CARLOS
PEREIRAMecânico.: 381 RUBENS CARLOS
PEREIRASupervisor.: 381 RUBENS CARLOS
PEREIRA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação 01 BALDE DE OLEO SAE 10

Defeitos Apresentados00000161 - MECANICA PESADA

01 balde de oleo sae 10

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEN DE SERVIÇO

Número O.S.: 312 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 25/02/2013 07:45:54

Veículo.: 62 CATERPILLAR 930 0062 Marcador
KM.: 0

Solicitante.: 381 RUBENS CARLOS
PEREIRA

Mecânico.: 381 RUBENS CARLOS
PEREIRA

Supervisor.: 381 RUBENS CARLOS
PEREIRA

Tempo

Data da

Usuário.:AHCOSTA

Total:

Conclusão.:

Observação 01 BALDE DE OLEO SAE 10

Defeitos Apresentados

00000161 - MECANICA PESADA

01 balde de oleo sae 10

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 313 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da D.S.: Drdem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 25/02/2013 07:57:26****Veículo.:** 390 VOLKSWAGEM GOL 1.0 **Marcador** 201634
DKQ2801 **KM.:****Solicitante.:** 11240 JOSE DE OLIVEIRA**Mecânico.:** 12317 ADEMIR CAMARGO**Supervisor.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Tempo****Total.:****Data da**
Conclusão.:**Usuário.:**AHCOSTA**Observação** TROCA DE OLEO**Defeitos Apresentados**00000145 - TROCA DE OLEO

troca de oleo

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 314 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 25/02/2013 08:02:56

Veículo.: 495 VOLKSWAGEM KOMBI STD Marcador 83502
1.4 EHE4673 KM.:

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação TROCA DE OLEO E FILTRO

Defeitos Apresentados00000145 - TROCA DE OLEO

troca de oleo e filtro

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 315 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 25/02/2013 08:04:47****Veículo.:** 387 VOLKSWAGEM GOL 1.0 **Marcador**
DBS4294 **KM.:** 525482**Solicitante.:** 4818 JOSE MORALES PEINADO**Mecânico.:** 12317 ADEMIR CAMARGO**Supervisor.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Tempo****Total.:****Data da**
Conclusão.:**Usuário.:** AHCOSTA**Observação** TROCA DE OLEO**Defeitos Apresentados**00000145 - TROCA DE OLEO

troca de oleo

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 316 / 2013

Prestador de Serviço.:103442 AUTO ELÉTRICO SANTA QUITÉRIA LTDA. - ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 25/02/2013 11:36:39

Veículo.: 391 FIAT FIAT/ DUCATO MINIBUS Marcador 0
DBS4314 KM.:

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação BATERIA E PASSAR RESTER
DEFEITO NO PAINEL

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA

01 bateria passar rastreador defeito no painel

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEN DE SERVIÇO

Número O.S.: 317 / 2013

Prestador de Serviço.:103826 PANELLINI & IRMÃO LTDA - ME.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 25/02/2013 11:44:05

Veículo.: 489 FORD CARGO 2422 Marcador 0
EHE4664 KM.:

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação REVISAR PARTE ELETRICA

Defeitos Apresentados00000121 - ELETRICA

revisar parte eletrica

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 318 / 2013

Prestador de Serviço.:103442 AUTO ELÉTRICO SANTA QUITÉRIA LTDA. - ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 25/02/2013 11:46:29

Veículo.: 507 VOLKSWAGEM KOMBI
ESCOLAR EHE4687Marcador
KM.: 0

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação REVISAR PARTE ELETRICA

Defeitos Apresentados00000101 - ELETRICA

revisar parte elétrica

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEN DE SERVIÇO****Número O.S.: 319 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 25/02/2013 13:37:36****Veículo.:** 517 VOLKSWAGEM GOL 1.0
EHE4698**Marcador** 0
KM.:**Solicitante.:** 11240 JOSE DE OLIVEIRA**Mecânico.:** 13166 MARCO ANTONIO DOS
SANTOS RIBEIRO**Supervisor.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.: AHCOSTA****Observação** REPARO DE AMASSADO NA PORTA
DIANTEIRA ESQUERDA**Defeitos Apresentados**00000121 - ELETRICA

reparo na porta dianteira esquerda

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
				TOTAL.:	0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 320 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 25/02/2013 15:36:11****Veículo.:** 399 MARCOPOLO/VOLARE VOLARE **Marcador** 0
W8 ON DBS4316 **KM.:****Solicitante.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Mecânico.:** 809 MARIO ANTONIO DE OLIVEIRA**Supervisor.:** 11240 JOSE DE OLIVEIRA**Tempo****Data da****Usuário.: AHCOSTA****Total.:****Conclusão.:****Observação** ENCOSTAR LONAS**Defeitos Apresentados**00000201 - FREIOS

encostar lonas

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 321 / 2013****Prestador de Serviço.:103442 AUTO ELÉTRICO SANTA QUITÉRIA LTDA. - ME****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 25/02/2013 15:39:21****Veículo.:** 510 VOLKSWAGEM KOMBI
ESCOLAR EHE4691**Marcador**
KM.: 0**Solicitante.:** 11240 JOSE DE OLIVEIRA**Mecânico.:** 1 PRESTADOR EXTERNO**Supervisor.:** 1 PRESTADOR EXTERNO**Tempo****Total.:****Data da**
Conclusão.:**Usuário.:** AHCOSTA**Observação** REVISÃO PARTE ELETRICA E
FREIOS**Defeitos Apresentados**00000141 - MECANICA LEVE
revisão parte eletrica e freios**Roteiro de Trabalho****Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEN DE SERVIÇO

Número O.S.: 322 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 25/02/2013 15:43:32

Veículo.: 25 VOLKSWAGEM KOMBI STD Marcador 0
BFW7343 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTAMecânico.: 10457 MARCELO ANTONIO DE
CAMARGOSupervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Data da

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Conclusão.:

Observação LIMPEZA DO CARBURADOR

Defeitos Apresentados

00000141 - MECANICA LEVE

limpeza do carburador

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 323 / 2013

Prestador de Serviço.:9141 MORAES LIMA & CAMARGO LTDA -ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 25/02/2013 15:45:45

Veículo.: 146 VOLKSWAGEM 14140 Marcador 0
CDZ4993 KM.:

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação SERVIÇOS DE TACOGRAFO

Defeitos Apresentados00000221 - VELOCIMETRO E TACOGRAFO

serviços de tacografo

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 324 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 25/02/2013 15:57:36****Veículo.:** 409 VOLKSWAGEM GOL 1.0 **Marcador** 0
DBS4322 **KM.:****Solicitante.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA**Mecânico.:** 10457 MARCELO ANTONIO DE CAMARGO**Supervisor.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA**Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.:AHCOSTA****Observação** REAPERTO NO PIVO DA SUSPENSÃO**Defeitos Apresentados**00000141 - MECANICA LEVE
reaperto nos pivos**Roteiro de Trabalho****Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 325 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 26/02/2013 07:13:28****Veículo.: 105 CATERPILLAR D4 E 0105****Marcador
KM.: 0****Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA****Mecânico.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA****Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA****Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.: AHCOSTA****Observação 01 BALDE DE OLEO SAE 10 - 01
BALDE DE OLEO SAE 90****Defeitos Apresentados****00000145 - TROCA DE OLEO**

01 balde de oleo sae 10 - 01 balde de oleo sae 90

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário Data Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 326 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 26/02/2013 07:20:30****Veículo.: 47 CASE 580 H 89 0047** **Marcador KM.: 0****Solicitante.: 381 RUBENS CARLOS PEREIRA****Mecânico.: 381 RUBENS CARLOS PEREIRA****Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA****Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.: AHCOSTA****Observação 02 BALDE DE OLEO SAE 10****Defeitos Apresentados****00000145 - TROCA DE OLEO****02 balde de oleo sae 10****Roteiro de Trabalho****Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário Data Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 327 / 2013

Prestador de Serviço.:103826 PANELLINI & IRMÃO LTDA - ME.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 26/02/2013 07:24:15

Veículo.: 399 MARCOPOLLO/VOLARE VOLARE Marcador 0
W8 ON DBS4316 KM.:

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação TROCA DE LONAS DE FREIO

Defeitos Apresentados00000201 - FREIOS

troca de lona de freio

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEN DE SERVIÇO

Número O.S.: 328 / 2013

Prestador de Serviço.:9962 LACAVA CENTER CAR LTDA-ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 26/02/2013 07:26:35

Veículo.: 504 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
EHE4684 KM.:

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação TROCA DE PASTILHAS

Defeitos Apresentados

00000201 - FREIOS

troca de pastilhas

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 329 / 2013****Prestador de Serviço.:5125 HIDRAUTECH CONEX E MANG HIDRAULICAS LTDA****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 26/02/2013 07:29:31****Veículo.: 12 CASE 580 H 89 0012****Marcador
KM.: 0****Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA****Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO****Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO****Tempo****Total.:****Data da
Conclusão.:****Usuário.: AHCOSTA****Observação FAZER MANGUEIRA CONFORMA
AMOSTRA****Defeitos Apresentados**00000161 - MECANICA PESADA

fazer mangueira conforme amostra

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário Data Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 330 / 2013

Prestador de Serviço.:101024 ANTONIO INÁCIO DA SILVA S. ROQUE - ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 26/02/2013 07:31:20

Veículo.: 13 CASE 580 H 89 0013 Marcador KM.: 0

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo Total.:

Data da Conclusão.: Usuário.: AHCOSTA

Observação SERVIÇOS DE FRESA

Defeitos Apresentados00000182 - SERVIÇOS DE TORNO

serviços de fresa

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 331 / 2013

Prestador de Serviço.:105585 POSTO DE MOLAS 2 PRIMOS LTDA ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 26/02/2013 07:32:54

Veículo.: 146 VOLKSWAGEM 14140 Marcador 0
CDZ4993 KM.:

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação SERVIÇOS OE MOLEJOS

Defeitos Apresentados00000162 - SERVIÇOS DE MOLEJOS

serviços de molejos

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 332 / 2013

Prestador de Serviço.:104477 GREYCE CRISTINA CHADES-ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 26/02/2013 08:17:52

Veículo.: 393 FIAT FIAT/ DUCATO MINIBUS Marcador 0
DBS4309 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Conclusão.:

Observação TROCAR BATENTES TRASEIRO E
VERIFICAR PASTILHAS

Defeitos Apresentados

00000141 - MECANICA LEVE

trocar batentes traseiros e verificar pastilhas

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 333 / 2013****Prestador de Serviço.:103826 PANELLINI & IRMÃO LTDA - ME.****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 26/02/2013 08:22:04****Veículo.:** 433 MERCEDES BENZ MBENZ/
MPOLO VICINO ON CDV2373**Marcador** 0
KM.:**Solicitante.:** 11240 JOSE DE OLIVEIRA**Mecânico.:** 1 PRESTADOR EXTERNO**Supervisor.:** 1 PRESTADOR EXTERNO**Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.:**AHCOSTA**Observação** VASAMENTO DA MANGUEIRA DO
MOTOR E VERIFICAR TRIPIDAÇÃO**Defeitos Apresentados****00000141 - MECANICA LEVE**

vasamento na mangueira do motor e verificar tripidação

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 334 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 26/02/2013 08:25:57

Veículo.: 385 VOLKSWAGEM KOMBI STD Marcador 0
DBS4292 KM.:

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Mecânico.: 13166 MARCO ANTONIO DOS SANTOS
RIBEIRO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Tempo

Data da Conclusão.: Usuário.:AHCOSTA

Total.:

Observação INSTALAR O ENCOSTO DO BANCO
TRASEIRO E MANIVELA DO VIDRO DA
PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

Defeitos Apresentados

00000061 - FUNILARIA

instalação do encosto do banco traseiro e manivela do vidro da porta dianteira esquerda

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 335 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 26/02/2013 08:28:56

Veículo.: 411 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
DBS4323 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTAMecânico.: 13166 MARCO ANTONIO DOS
SANTOS RIBEIROSupervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação REVISÃO DAS MAQUINAS DE
VIDRO DAS PORTASDefeitos Apresentados00000061 - FUNILARIA

revisão nas maquinas de vidro das portas

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 336 / 2013

Prestador de Serviço.:103826 PANELLINI & IRMÃO LTDA - ME.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 26/02/2013 10:57:44

Veículo.: 386 VOLKSWAGEM KOMBI STD Marcador 0
DBS4293 KM.:

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação SERVIÇOS DE ARRAMQUE

Defeitos Apresentados00000121 - ELETRICA

serviços de arramque

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 337 / 2013

Prestador de Serviço.: 103442 AUTO ELÉTRICO SANTA QUITÉRIA LTDA. - ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 26/02/2013 10:58:57

Veículo.: 357 HUNDAY H100 GLS CZA0213 Marcador KM.: 0

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação TROCA DE LANTERNA DE TETO
E LAMPADAS

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA
troca de lanterna e lampadas

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 338 / 2013

Prestador de Serviço.:103442 AUTO ELÉTRICO SANTA QUITÉRIA LTDA. - ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 26/02/2013 13:37:02

Veículo.: 391 FIAT FIAT/ DUCATO MINIBUS Marcador 0
DBS4314 KM.:

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação TROCA DE BATERIA

Defeitos Apresentados00000121 - ELETRICA

troca de bateria


Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEN DE SERVIÇO

Número O.S.: 339 / 2013

Prestador de Serviço.:103442 AUTO ELÉTRICO SANTA QUITÉRIA LTDA. - ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 26/02/2013 13:38:35

Veículo.: 513 VOLKSWAGEM SAVEIRO
EHE4694Marcador
KM.: 0

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação PASSAR RASTREADOR LUZ DA
INJEÇÃO ACENDENDODefeitos Apresentados00000121 - ELETRICA

passar rastreador luz da injeção acendendo

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 340 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 26/02/2013 13:41:31****Veículo.:** 513 VOLKSWAGEM SAVEIRO
EHE4694**Marcador** 0
KM.:**Solicitante.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Mecânico.:** 13166 MARCO ANTONIO DOS
SANTOS RIBEIRO**Supervisor.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.:AHCOSTA****Observação** REPARO NA FUNILARIA E
MONTEGEM DA FRENTE
COMPLETA**Defeitos Apresentados**00000061 - FUNILARIA

reparo de funilaria e montagem da frente completa

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 341 / 2013

Prestador de Serviço.:101024 ANTONIO INÁCIO DA SILVA S. ROQUE - ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 26/02/2013 13:44:12

Veículo.: 112 CASE 580 H 89 0112 Marcador
KM.: 0Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação USINAGEM DO EIXO DO
CAMBIODefeitos Apresentados00000182 - SERVIÇOS DE TORNO

usinagem do eixo do cambio

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 342 / 2013

Prestador de Serviço.: 4223 ELETRO MECÂNICA COM. PEÇAS P/AUTOS S.PAULO LTDA.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 26/02/2013 13:45:57

Veículo.: 355 VOLKSWAGEM KOMBI STD Marcador 0
CZA0212 KM.:

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Conclusão.:

Observação REVISAR PARTE ELETRICA

Defeitos Apresentados00000121 - ELETRICA

revisar parte eletrica

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 343 / 2013

Prestador de Serviço.:9962 LACAVA CENTER CAR LTDA-ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 27/02/2013 07:18:08

Veículo.: 460 FIAT FIORINO DMN3974 Marcador KM.: 0

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo Total.:

Data da Conclusão.: Usuário.: AHCOSTA

Observação TROCA DE POASTILHAS

Defeitos Apresentados00000201 - FREIOS

trocar pastilhas de freio

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 344 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 28/02/2013 10:22:47

Veículo.: 394 FIAT FIAT/ DUCATO MINIBUS Marcador 182023
DBS4310 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação TROCA DE OLEO

Defeitos Apresentados

00000145 - TROCA DE OLEO
troca de oleo

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 345 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 28/02/2013 10:26:55****Veículo.: 426 FIAT FIORINO DBS4345** **Marcador KM.: 0****Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA****Mecânico.: 13166 MARCO ANTONIO DOS SANTOS RIBEIRO****Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA****Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.: AHCOSTA****Observação** TROCA DO LIMITADOR OA PORTA TRASEIRA ESQUERDA**Defeitos Apresentados**00000061 - FUNILARIA

troca do limitador da porta traseira esquerda

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 346 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 28/02/2013 10:29:39

Veículo.: 358 HUNDAY H100 GLS CZA0214 Marcador KM.: 0

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Mecânico.: 10717 ORIN FELIPE MADUREIRA DO NASCIMENTO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação VERIFICAR FREIO

Defeitos Apresentados00000201 - FREIOS
verificar freioRoteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 347 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 01/03/2013 07:16:09

Veículo.: 47 CASE 580 H 89 0047 Marcador KM.: 0

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Mecânico.: 381 RUBENS CARLOS PEREIRA

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação 01 BALDE DE OLEO 68

Defeitos Apresentados00000145 - TROCA DE OLEO

01 balde de oleo 68

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 348 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 01/03/2013 07:20:14

Veículo.: 442 FIAT FIORINO DMN3946 Marcador KM.: 0

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Mecânico.: 809 MARIO ANTONIO DE OLIVEIRA

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação 01 EXTINTOR E 1 MACACO

Defeitos Apresentados

00000141 - MECANICA LEVE

01 extintor e 01 macaco

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 349 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 01/03/2013 07:23:06

Veículo.: 133 VOLKSWAGEM 14140 Marcador 0
CPV2637 KM.:

Solicitante.: 381 RUBENS CARLOS
PEREIRA

Mecânico.: 381 RUBENS CARLOS
PEREIRA

Supervisor.: 381 RUBENS CARLOS
PEREIRA

Tempo

Data da

Total.:

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação 01 BALDE DE OLEO SAE 40

Defeitos Apresentados

00000145 - TROCA DE OLEO
01 balde de oleo sae 40

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)
Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 350 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 04/03/2013 07:21:29

Veículo.: 357 HUNDAY H100 GLS CZA0213 Marcador KM.: 0

Solicitante.: 908 ARIIVALOO HENRIQUE DA COSTA

Mecânico.: 13166 MARCO ANTONIO DOS SANTOS RIBEIRO

Supervisor.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Tempo

Data da Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação CONserto DO BANCO TRASEIRO

Defeitos Apresentados

00000061 - FUNILARIA
conserto do banco traseiro


Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 351 / 2013

Prestador de Serviço.:103826 PANELLINI & IRMÃO LTDA - ME.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 04/03/2013 07:23:04

Veículo.: 158 VOLKSWAGEM KOMBI STD Marcador 0
CPV2634 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da

Total.:

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação MOTOR DE ARRANQUE E
RECARREGAR BATERIA

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA

motor de arranque e recarregar bateria

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 352 / 2013

Prestador de Serviço.:103442 AUTO ELÉTRICO SANTA QUITÉRIA LTDA. - ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 04/03/2013 07:29:09

Veículo.: 320 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
CPV2650 KM.:

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação VERIFICAR PARTIDA

Defeitos Apresentados00000121 - ELETRICA

verificar partida

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 353 / 2013

Prestador de Serviço.:104477 GREYCE CRISTINA CHADES-ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 04/03/2013 07:32:58

Veículo.: 424 FIAT FIAT/ DUCATO MINIBUS Marcador 0
DBS4343 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da

Total.:

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação TROCAR PASTILHAS

Defeitos Apresentados00000141 - MECANICA LEVE

trocar pastilhas

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 354 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 04/03/2013 11:18:40

Veículo.: 337 VOLKSWAGEM 7.100 Marcador 0
CPV2669 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTAMecânico.: 809 MARIO ANTONIO DE
OLIVEIRASupervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação MOTOR SEM FORÇA

Defeitos Apresentados00000202 - MECANICA CAMINHÃO
motor sem forçaRoteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 355 / 2013

Prestador de Serviço.:9962 LACAVA CENTER CAR LTDA-ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 04/03/2013 11:20:46

Veículo.: 460 FIAT FIORINO DMN3974 Marcador 0
KM.: 0Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação ALINHAMENTO BALANCEAMENTO
CAMBAGEM

Defeitos Apresentados

00000142 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
alinhamento balanceamento e cambagem

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 356 / 2013

Prestador de Serviço.:4223 ELETRO MECÂNICA COM. PEÇAS P/AUTOS S.PAULO LTDA.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 04/03/2013 11:22:32

Veículo.: 337 VOLKSWAGEM 7.100 Marcador 0
CPV2669 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação BOIA DO TAMQUE

Defeitos Apresentados00000202 - MECANICA CAMINHÃO

boia do tamque

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 357 / 2013****Prestador de Serviço.:101024 ANTONIO INÁCIO DA SILVA S. ROQUE - ME****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 04/03/2013 13:47:06****Veículo.: 367 VOLKSWAGEM KOMBI STD Marcador 0**
CZA0228 KM.: 0**Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA****Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO****Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO****Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.: AHCOSTA****Observação VERIFICAR CAMBIO****Defeitos Apresentados**00000141 - MECANICA LEVE

verificar cambio

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário Data Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 358 / 2013

Prestador de Serviço.:104477 GREYCE CRISTINA CHADES-ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 04/03/2013 13:51:38

Veículo.: 358 HUNDAY H100 GLS Marcador 0
CZA0214 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação RDLAMENTO DO CAMBIO

Defeitos Apresentados

00000261 - SERVIÇOS DE CAMBIO

rolamento cambio

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 360 / 2013

Prestador de Serviço.:103826 PANELLINI & IRMÃO LTDA - ME.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 05/03/2013 14:34:49

Veículo.: 11 PERKINS COMPACTADOR Marcador 0
0011 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação MOTOR DE ARRANQUE -
RECARGA BATERIADefeitos Apresentados00000101 - ELETRICA

recarga na bateria e motor de arranque

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 361 / 2013

Prestador de Serviço.:103442 AUTO ELÉTRICO SANTA QUITÉRIA LTDA. - ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 05/03/2013 14:38:12

Veículo.: 133 VOLKSWAGEM 14140
CPV2637Marcador
KM.: 0

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação FAROIS SETAS LUZ DE RÉ

Defeitos Apresentados

00000101 - ELETRICA

farois setas luz de ré

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 362 / 2013

Prestador de Serviço.:102461 AUTO ELÉTRICO ELIAS LTDA.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 05/03/2013 14:40:33

Veículo.: 405 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
DBS4332 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação VERIFICAR SETAS

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA

verificar setas

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 363 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 05/03/2013 14:44:50

Veículo.: 100 VOLKSWAGEM KOMBI STD Marcador 0
CDZ5016 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTAMecânico.: 13166 MARCO ANTONIO DOS
SANTOS RIBEIROSupervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação TROCA DE PORTA DIANTEIRA
COMPLETADefeitos Apresentados00000061 - FUNILARIA

troca de porta dianteira direita completa

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 364 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 05/03/2013 15:05:21

Veículo.: 471 VOLKSWAGEM KOMBI
ESCOLAR EHE4651 Marcador
KM.: 0Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTAMecânico.: 13166 MARCO ANTONIO DOS
SANTOS RIBEIROSupervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Data da

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Conclusão.:

Observação SOLDA NO BANCO TRASEIRO

Defeitos Apresentados

00000061 - FUNILARIA
solda no banco traseiro

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 365 / 2013

Prestador de Serviço.:103442 AUTO ELÉTRICO SANTA QUITÉRIA LTDA. - ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 05/03/2013 15:12:20

Veículo.: 442 FIAT FIORINO DMN3946 Marcador
KM.: 0Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação SERVIÇOS DE ALTERNADOR

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA
serviços de alternador

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 366 / 2013

Prestador de Serviço.:113689 M.W.A AUTO VIDROS LTDA ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 06/03/2013 07:37:09

Veículo.: 435 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
DMN3941 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação TROCA DE PARABRISA

Defeitos Apresentados

00000061 - FUNILARIA

troca de parabrisa

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 367 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 06/03/2013 07:39:04****Veículo.:** 158 VOLKSWAGEM KOMBI STD **Marcador** 0
CPV2634 **KM.:****Solicitante.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Mecânico.:** 13166 MARCO ANTONIO DOS
SANTOS RIBEIRO**Supervisor.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Tempo****Data da****Usuário.: AHCOSTA****Total.:****Conclusão.:****Observação** COLOCAR MAÇANETA EXTERNA
PORTA LATERAL**Defeitos Apresentados**00000061 - FUNILARIA

colocar maçaneta externa porta lateral

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 368 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 06/03/2013 07:41:30

Veículo.: 358 HUNDAY H100 GLS CZA0214

Marcador
KM.: 0Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTAMecânico.: 13163 MARCO ANTONIO DOS
SANTOS RIBEIROSupervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação REPARO E ALINHAMENTO
PARACHOQUE DIANTEIRODefeitos Apresentados00000061 - FUNILARIA

reparo e alinhamento do parachoque dianteiro

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 369 / 2013

Prestador de Serviço.: 103826 PANELLINI & IRMÃO LTDA - ME.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 06/03/2013 07:43:09

Veículo.: 16 CATERPILLAR D6 D 0016 Marcador
KM.: 0Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação ARRANQUE E ALTERNADOR

Defeitos Apresentados00000121 - ELETRICA

arranque e alternador

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 370 / 2013

Prestador de Serviço.:103826 PANELLINI & IRMÃO LTDA - ME.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 06/03/2013 07:47:50

Veículo.: 417 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
DBS4325 KM.:

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação LUZ DO IPC E TROCAR
LAMPADAS

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA

trocar lampadas e luz do ipc

Roteiro de Trabalho


Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 372 / 2013

Prestador de Serviço.:4223 ELETRO MECÂNICA COM. PEÇAS P/AUTOS S.PAULO LTDA.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 06/03/2013 08:05:03

Veículo.: 404 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
DBS4335 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Total.:

Observação TROCA DE LAMPADAS

Defeitos Apresentados00000101 - ELETRICA

troca de lampadas

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 373 / 2013

Prestador de Serviço.:9962 LACAVAL CENTER CAR LTDA-ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 06/03/2013 15:21:03

Veículo.: 438 VOLKSWAGEN SAVEIRO Marcador 0
DMN3944 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação TROCAR ESCAPAMENTO

Defeitos Apresentados

00000144 - ESCAPAMENTO

trocar escapamento

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 374 / 2013

Prestador de Serviço.:103826 PANELLINI & IRMÃO LTDA - ME.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 06/03/2013 15:29:43

Veículo.: 488 FORD CARGO 2422 Marcador 0
DMN3985 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação CARGA NA BATERIA

Defeitos Apresentados00000121 - ELETRICA

carga na bateria

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 375 / 2013

Prestador de Serviço.:113689 M.W.A AUTO VIDROS LTDA ME

Situação da D.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 06/03/2013 15:30:51

Veículo.: 330 VOLKSWAGEM PARATI 1.6 Marcador 0
CPV2652 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação TROCAR PARABRISA

Defeitos Apresentados

00000141 - MECANICA LEVE

trocar parabrisa

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 377 / 2013

Prestador de Serviço.:103826 PANELLINI & IRMÃO LTDA - ME.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 06/03/2013 15:34:25

Veículo.: 362 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
CZA0224 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação ALTERNADOR

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA

alternador

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 378 / 2013

Prestador de Serviço.:106679 RAQUEL MENDES FONSECA PEÇAS-ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 06/03/2013 15:36:00

Veículo.: 418 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
DBS4324 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação LAVANCA DE FREIO DE MÃO E
CABOS

Defeitos Apresentados

00000141 - MECANICA LEVE

lavanca e cabos de freio de mão

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 379 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 07/03/2013 07:22:25

Veículo.: 16 CATERPILLAR D6 D 0016 Marcador 0
KM.: 0

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Mecânico.: 13166 MARCO ANTONIO DOS SANTOS RIBEIRO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Tempo

Total:

Data da

Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação TROCA DE LAMINA

Defeitos Apresentados00000161 - MECANICA PESADA
troca de laminaRoteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 380 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 12/03/2013 14:59:46****Veículo.:** 150 VOLKSWAGEN 14140 CDZ4992 **Marcador** 0
KM.:**Solicitante.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA**Mecânico.:** 13166 MARCO ANTONIO DOS SANTOS RIBEIRO**Supervisor.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA**Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.:AHCOSTA****Observação** TROCA DE BANCO DO MOTOREISTA(RETIRADO DO 147)**Defeitos Apresentados**00000061 - FUNILARIA

troca de banco do motorista (retirado do caminhão 147)

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 381 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 12/03/2013 15:02:38

Veículo.: 355 VOLKSWAGEM KOMBI STD Marcador 0
CZA0212 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTAMecânico.: 13166 MARCO ANTONIO DOS
SANTOS RIBEIROSupervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação ADAPTAR BANCO TRASEIRO
COM ENCOSTODefeitos Apresentados00000061 - FUNILARIA

adaptação do banco traseiro com encosto

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 382 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 13/03/2013 08:54:59

Veículo.: 133 VOLKSWAGEM 14140 CPV2637 Marcador 0
KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTAMecânico.: 13166 MARCO ANTONIO DOS
SANTOS RIBEIROSupervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação TROCA DE MAQUINA DO VIDRO E
MANIVELA LADO ESQUERDO

Defeitos Apresentados

00000061 - FUNILARIA

troca de maquina do vidro lado esquerdo e manivela

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 383 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 13/03/2013 08:57:58

Veículo.: 430 HONDA CG 125 DAT4292 Marcador 0
KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTAMecânico.: 13166 MARCO ANTONIO DOS
SANTOS RIBEIROSupervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação SOLDA NA BASE DO GARUPA

Defeitos Apresentados00000061 - FUNILARIA
solda na base do garupaRoteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 384 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 13/03/2013 08:59:36

Veículo.: 157 VOLKSWAGEM KOMBI STD
CPV2633Marcador 0
KM.:

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Mecânico.: 13166 MARCO ANTONIO DOS SANTOS
RIBEIRO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Tempo

Data da
Conclusão.: Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação TROCA DE MANIVELAS DO VIDRO
DIANTEIRO DIREITO / COLOCAÇÃO DA
LAVANCA DE ACIONAMENTO DA
PORTA LATERALDefeitos Apresentados00000061 - FUNILARIA

troca de manivelas do vidro / colocação da lavanca interna de acionamento porta lateral

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 385 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 13/03/2013 09:02:40

Veículo.: 355 VOLKSWAGEM KOMBI STD Marcador 0
CZA0212 KM.:

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Mecânico.: 13166 MARCO ANTONIO DOS SANTOS RIBEIRO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Tempo

Data da

Total.:

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação TROCA DE RETROVISOR

Defeitos Apresentados

00000061 - FUNILARIA
troca de retrovisor

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 386 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 13/03/2013 09:32:51

Veículo.: 422 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
DBS4328 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTAMecânico.: 10457 MARCELO ANTONIO DE
CAMARGOSupervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação TROCA DE PASTILHAS

Defeitos Apresentados

00000201 - FREIOS
troca de pastilhas

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)
Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 387 / 2013

Prestador de Serviço.: 100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 13/03/2013 09:35:30

Veículo.: 418 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
DBS4324 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTAMecânico.: 13166 MARCO ANTONIO DOS
SANTOS RIBEIROSupervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Data da

Total.:

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação LAVANCA FREIO DE MÃO

Defeitos Apresentados

00000201 - FREIOS
lavanca freio de mão

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 388 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 13/03/2013 09:42:37****Veículo.:** 479 VOLKSWAGEM KOMBI
ESCOLAR EHE4659 **Marcador** 0
KM.:**Solicitante.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Mecânico.:** 10457 MARCELO ANTONIO DE
CAMARGO**Supervisor.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Tempo****Data da****Usuário.: AHCOSTA****Total.:****Conclusão.:****Observação** SERVIÇOS DE CAMBIO**Defeitos Apresentados**00000261 - SERVIÇOS DE CAMBIO
serviços de cambio**Roteiro de Trabalho****Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 389 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 13/03/2013 10:11:32****Veículo.:** 385 VOLKSWAGEM KOMBI STD **Marcador** 0
DBS4292 **KM.:****Solicitante.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Mecânico.:** 10457 MARCELO ANTONIO DE
CAMARGO**Supervisor.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Tempo****Data da****Usuário.: AHCOSTA****Total.:****Conclusão.:****Observação** TROCA DE BATERIA**Defeitos Apresentados**00000121 - ELETRICA
troca de bateria**Roteiro de Trabalho****Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 390 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 13/03/2013 10:13:00****Veículo.:** 393 FIAT FIAT/ DUCATO MINIBUS **Marcador** 0
DBS4309 **KM.:****Solicitante.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Mecânico.:** 13166 MARCO ANTONIO DOS
SANTOS RIBEIRO**Supervisor.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.:AHCOSTA****Observação** TROCA DE BATENTE DA PORTA
DIANTEIRA**Defeitos Apresentados**00000061 - FUNILARIA
troca de batente da porta**Roteiro de Trabalho****Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 391 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 14/03/2013 07:30:42

Veículo.: 250 MERCEDES BENZ MBENZ/
MPOLO VICINO ON GMK1718

Marcador
KM.: 0

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação 01 BALDE DE OLEO SAE 40

Defeitos Apresentados

00000145 - TROCA DE OLEO

01 balde de oleo sae 40

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEN DE SERVIÇO

Número O.S.: 392 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 14/03/2013 07:33:05

Veículo.: 408 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 118067
DBS4342 KM.:

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Tempo

Data da

Usuário.: AHCOSTA

Total:

Conclusão.:

Observação TROCA DE OLEO

Defeitos Apresentados

00000145 - TROCA DE OLEO
troca de oleo

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)
Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 393 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 14/03/2013 07:35:20

Veículo.: 419 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 269005
DBS4327 KM.:

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Tempo

Data da

Total.:

Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação TROCA DE OLEO

Defeitos Apresentados

00000145 - TROCA DE OLEO

troca de oleo

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 394 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 14/03/2013 07:36:45

Veículo.: 47 CASE 580 H 89 0047 Marcador
KM.: 0Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTAMecânico.: 809 MARIO ANTONIO DE
OLIVEIRASupervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação 03 DENTES

Defeitos Apresentados00000161 - MECANICA PESADA
03 dentesRoteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 395 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 14/03/2013 07:38:23****Veículo.:** 435 VOLKSWAGEM GOL 1.0 **Marcador**
DMN3941 **KM.:** 427567**Solicitante.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Mecânico.:** 12317 ADEMIR CAMARGO**Supervisor.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Tempo****Data da****Total.:****Conclusão.:****Usuário.: AHCOSTA****Observação** TROCA DE OLEO**Defeitos Apresentados**00000145 - TROCA DE OLEO
troca de oleo**Roteiro de Trabalho****Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 396 / 2013

Prestador de Serviço.:103442 AUTO ELÉTRICO SANTA QUITÉRIA LTDA. - ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 14/03/2013 07:42:12

Veículo.: 442 FIAT FIORINO DMN3946 Marcador KM.: 0

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Total.:

Observação SERVIÇOS DE ALTERNADOR

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA
serviços de alternador

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 397 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 14/03/2013 07:45:15****Veículo.: 109 CATERPILLAR 120 G 0109****Marcador
KM.: 0****Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA****Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO****Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA****Tempo****Total.:****Data da
Conclusão.:****Usuário.:AHCOSTA****Observação 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL
1P2299 KC 114 PSC744****Defeitos Apresentados****00000145 - TROCA DE OLEO**

01 filtro de combustivel 1p2299 psc744

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário Data Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 398 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 14/03/2013 14:49:13

Veículo.: 435 VOLKSWAGEM GOL 1.0
DMN3941

Marcador
KM.: 0

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 13166 MARCO ANTONIO DOS
SANTOS RIBEIRO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação TROCA OE MAQUINA DO VIDRO

Defeitos Apresentados

00000061 - FUNILARIA
troca de maquina do vidro

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 399 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 14/03/2013 14:50:58

Veículo.: 407 VOLKSWAGEM GOL 1.0 DBS4334 Marcador 0
KM.:

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 13166 MARCO ANTONIO DOS SANTOS
RIBEIRO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Data da

Usuário.:AHCOSTA

Total.:

Conclusão.:

Observação TROCA DE PARACHOQUE DIANTEIRO
E MAÇANETA EXTERNA DA PORTA
DIANT ESQUERDA

Defeitos Apresentados

00000061 - FUNILARIA

troca de parachoque dianteiro e maçaneta externa da porta dianteira esquerda

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 400 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 19/03/2013 13:59:42

Veículo.: 409 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
DBS4322 KM.:

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Mecânico.: 13166 MARCO ANTONIO DOS SANTOS RIBEIRO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Tempo

Data da

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Conclusão.:

Observação TROCA DE MAÇANETA LADO MOTORISTA

Defeitos Apresentados

00000061 - FUNILARIA

troca de maçaneta lado motorista

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 401 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 19/03/2013 14:01:32

Veículo.: 407 VOLKSWAGEM GOL 1.0
DBS4334Marcador
KM.: 0Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTAMecânico.: 13166 MARCO ANTONIO DOS
SANTOS RIBEIROSupervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação TROCA DE PARACHOQUE E
MAÇANETA EXTERNA

Defeitos Apresentados

00000061 - FUNILARIA

troca de parachoque e maçaneta externa

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 403 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 19/03/2013 14:07:18****Veículo.:** 428 FIAT FIORINO DBS4344 **Marcador**
KM.: 373917**Solicitante.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Mecânico.:** 12317 ADEMIR CAMARGO**Supervisor.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.:AHCOSTA****Observação** TROCA DE OLEO E FILTRO DO
OLEO**Defeitos Apresentados**00000145 - TROCA DE OLEO

troca de oleo e filtro do oleo

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
				TOTAL.:	0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 404 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 19/03/2013 14:09:31

Veículo.: 426 FIAT FIORINO DBS4345 Marcador KM.: 407527

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Tempo Total.:

Data da Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação TROCA DE OLEO E FILTRO DE OLEO

Defeitos Apresentados00000145 - TROCA DE OLEO

troca de oleo e filtros

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 405 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 19/03/2013 14:16:33****Veículo.: 109 CATERPILLAR 120 G 0109 Marcador
KM.: 0****Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA****Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO****Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA****Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.: AHCOSTA****Observação 01 BALDE DE OLEO SAE 10****Defeitos Apresentados****00000145 - TROCA DE OLEO****01 balde de oleo sae 10****Roteiro de Trabalho****Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário Data Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 406 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 19/03/2013 14:19:22****Veículo.:** 402 VOLKSWAGEM GOL 1.0 **Marcador**
DBS4336 **KM.:** 72776**Solicitante.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Mecânico.:** 12317 ADEMIR CAMARGO**Supervisor.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.: AHCOSTA****Observação** TROCA DE OLEO**Defeitos Apresentados**00000145 - TROCA DE OLEO
troca de oleo**Roteiro de Trabalho****Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 407 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da D.S.: Drdem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 19/03/2013 14:33:15

Veículo.: 398 MARCOPOLO/VOLARE VOLARE Marcador 0
W8 ON DBS4315 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Supervisor.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação 06 PNEUS 215/75RX17.5

Defeitos Apresentados00000081 - BORRACHARIA

06 pneua 215 / 75 r x17.5

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 408 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 19/03/2013 14:35:59

Veículo.: 424 FIAT FIAT/ DUCATO MINIBUS Marcador 0
DBS4343 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Supervisor.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Total.:

Observação 02 PNEUS 205/70/15

Defeitos Apresentados00000081 - BORRACHARIA

02 pneus 205/70/15

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 409 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 19/03/2013 14:41:42

Veículo.: 469 AGRAL VOLARE DMN3984 Marcador KM.: 0

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Mecânico.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Supervisor.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Tempo Total.:

Data da Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação 02 PNEUS 215/17.5X75

Defeitos Apresentados

00000081 - BORRACHARIA
02 pneus 215/17.5x75

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 410 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 19/03/2013 14:44:19

Veículo.: 393 FIAT FIAT/ DUCATO MINIBUS Marcador 0
DBS4309 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Supervisor.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação 04 PNEUS 205/70 R15

Defeitos Apresentados

00000081 - BORRACHARIA

04 pneus 205/70 r15

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 411 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 19/03/2013 14:46:07****Veículo.:** 338 FIAT FIAT/ DUCATO **Marcador** 0
MINIBUS CZA0183 **KM.:****Solicitante.:** 908 ARIDVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Mecânico.:** 11240 JOSE DE OLIVEIRA**Supervisor.:** 11240 JOSE DE OLIVEIRA**Tempo****Data da**
Conclusão.:**Usuário.:AHCOSTA****Total.:****Observação** 04 PNEUS 205 /70 R15**Defeitos Apresentados**00000081 - BORRACHARIA

04 pneus 205 /70 r15

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 412 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO RDQUE

Situação da D.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 19/03/2013 14:50:02

Veículo.: 469 AGRALE VOLARE DMN3984 Marcador KM.: 240660

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação TROCA DE OLEO

Defeitos Apresentados00000145 - TROCA DE OLEO

troca de oleo

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 413 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 19/03/2013 14:54:23

Veículo.: 380 HONDA NXR 150 BROS Marcador 0
CRX5513 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação TROCA DE OLEO

Defeitos Apresentados00000145 - TROCA DE OLEO

troca de oleo

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 414 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 19/03/2013 14:56:33

Veículo.: 380 HONDA NXR 150 BROS Marcador 0
CRX5513 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação 01 BATERIA

Defeitos Apresentados

00000101- ELETTRICA

01 bateria

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 415 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 19/03/2013 14:57:53

Veículo.: 42 CATERPILLAR 120 G 00042 Marcador KM.: 0

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação 01 BALDE DE OLEO SAE 10

Defeitos Apresentados

00000145 - TRDCA DE OLEO

01 balde de oleo sae 10

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 416 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da D.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 19/03/2013 14:59:31****Veículo.:** 489 FORD CARGO 2422 **Marcador** 0
EHE4664 **KM.:****Solicitante.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Mecânico.:** 11240 JOSE DE OLIVEIRA**Supervisor.:** 11240 JOSE DE OLIVEIRA**Tempo****Data da**
Conclusão.:**Usuário.:AHCOSTA****Total.:**
Observação 08 PNEUS 275/80/22.5
RECAPADO**Defeitos Apresentados**00000081 - BORRACHARIA
08 pneus 275/80/22.5**Roteiro de Trabalho****Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 417 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 19/03/2013 15:01:11

Veículo.: 424 FIAT FIAT/ DUCATO MINIBUS Marcador 0
DBS4343 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação 01 PNEU 205/70/15

Defeitos Apresentados

00000081 - BORRACHARIA

01 pneu 205/70/15

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 418 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 19/03/2013 15:03:46

Veículo.: 360 VOLKSWAGEM 8.120 Marcador 0
CZA0216 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Supervisor.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Tempo
Total.:Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação 06 PNEUS 215/75/17.5

Defeitos Apresentados

00000081 - BORRACHARIA

06 pneus 215/75/17.5

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
				TOTAL.:	0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 419 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 19/03/2013 15:06:57****Veículo.:** 407 VOLKSWAGEM GOL 1.0 **Marcador** 394035
DBS4334 **KM.:****Solicitante.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Mecânico.:** 12317 ADEMIR CAMARGO**Supervisor.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.:AHCOSTA****Observação** TROCA DE OLEO**Defeitos Apresentados**00000145 - TROCA DE OLEO

troca de oleo

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 420 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 20/03/2013 16:00:16

Veículo.: 487 FORD CARGO 1717 E Marcador
EHE4665 KM.: 57588Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação TROCA DE OLEO

Defeitos Apresentados00000145 - TROCA DE OLEO

troca de oleo

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 421 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 21/03/2013 07:42:56

Veículo.: 436 VOLKSWAGEM KOMBI
ESCOLAR DMN3942Marcador
KM.: 142979Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação TROCA DE OLEO

Defeitos Apresentados

00000145 - TROCA DE OLEO

troca de oleo

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 422 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 21/03/2013 07:47:07

Veículo.: 365 VOLKSWAGEM KOMBI STD Marcador 0
CZA0229 KM.:

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação TROCA DE EXTINTOR

Defeitos Apresentados

00000061 - FUNILARIA

troca de extintor

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
-------------	------	---------------

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 423 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 21/03/2013 07:48:45

Veículo.: 442 FIAT FIORINO DMN3946 Marcador KM.: 0

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação TROCA DE OLEO E FILTRO

Defeitos Apresentados00000145 - TROCA DE OLEO
troca de oleo e filroRoteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 424 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 25/03/2013 07:31:43

Veículo.: 374 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador
CZA0238 KM.: 160276Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação TROCA DE OLEO

Defeitos Apresentados

00000145 - TROCA DE OLEO
troca de oleo


Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 425 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 25/03/2013 07:35:30****Veículo.:** 458 VOLKSWAGEM KOMBI
ESCOLAR DMN3968**Marcador**
KM.: 89410**Solicitante.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Mecânico.:** 12317 ADEMIR CAMARGO**Supervisor.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.:** AHCOSTA**Observação** TROCA DE OLEO E FILTRO**Defeitos Apresentados**00000145 - TROCA DE OLEO

troca de oleo e filtro

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 426 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 25/03/2013 07:38:27

Veículo.: 390 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador
DKQ2801 KM.: 206304Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Data da

Total.:

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação TROCA DE OLEO E FILTROS

Defeitos Apresentados

00000145 - TROCA DE OLEO

troca de oleo e filtros

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEN DE SERVIÇO

Número O.S.: 427 / 2013
Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto
Data da Abertura.: 25/03/2013 07:40:19
Veículo.: 495 VOLKSWAGEM KOMBI STD 1.4 EHE4673 **Marcador KM.:** 89676

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Tempo
Data da
Total.:
Conclusão.:
Usuário.: AHCOSTA
Observação TROCA DE OLEO

Defeitos Apresentados

00000145 - TROCA DE OLEO

troca de oleo

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário **Data** **Duração(min.)**
Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 428 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 25/03/2013 07:41:54

Veículo.: 105 CATERPILLAR D4 E 0105 Marcador
KM.: 0Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação 02 BALDE DE OLEO SAE 40

Defeitos Apresentados00000145 - TROCA DE OLEO

02 balde de oleo sae 40

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 429 / 2013****Prestador de Serviço.: 100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 25/03/2013 14:52:35****Veículo.:** 200 VOLKSWAGEM ESCOLAR
CDZ4984**Marcador**
KM.: 0**Solicitante.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Mecânico.:** 13166 MARCO ANTONIO DOS
SANTOS RIBEIRO**Supervisor.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.:** AHCOSTA**Observação** ADAPTAÇÃO DO PINO CENTRAL DA
MAQUINA DO LIMPADOR DE
PARABRISA ESQUERDO**Defeitos Apresentados**00000061 - FUNILARIA

ADAPTAÇÃO DO PINO CENTRAL DA MAQUINA DO LIMPADOR DE PARABRISA ESQUERDO

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total	
					TOTAL.:	0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 430 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 25/03/2013 14:57:23

Veículo.: 390 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
DKQ2801 KM.:

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Mecânico.: 13166 MARCO ANTONIO DOS SANTOS RIBEIRO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Tempo

Data da

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Conclusão.:

Observação TROCA DE QUEBRASOL ESQUERDO

Defeitos Apresentados

00000061 - FUNILARIA
TROCA DE QUEBRA SOL ESQUERDO

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 431 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 25/03/2013 15:29:10

Veículo.: 424 FIAT FIAT/ DUCATO MINIBUS Marcador 358305
DBS4343 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTATempo
Total.:Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação TROCA DE OLEO

Defeitos Apresentados

00000145 - TROCA DE OLEO
TROCA DE OLEO

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 432 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 27/03/2013 10:02:53

Veículo.: 449 VOLKSWAGEM KOMBI STD Marcador 0
DMN3962 KM.:

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Mecânico.: 13166 MARCO ANTONIO DOS SANTOS RIBEIRO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Tempo

Data da

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Conclusão.:

Observação TROCA DA CAPA LANTERNA TRASEIRA

Defeitos Apresentados

00000061 - FUNILARIA

TROCA DE CAPA LANTERNA TRASEIRA

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 433 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 27/03/2013 10:07:06

Veículo.: 440 VOLKSWAGEM KOMBI STD
DMN3945Marcador
KM.: 0Solicitante.: 908 ARIovaldd Henrique da
CostaMecânico.: 13166 MARCO ANTONIO DOS
SANTOS RIBEIROSupervisor.: 908 ARIovaldo Henrique da
Costa

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação TROCA DO BANCO TRASEIRO

Defeitos Apresentados

00000061 - FUNILARIA
TROCA DE BANCO TRASEIRO

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 434 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 27/03/2013 10:09:31

Veículo.: 151 VOLKSWAGEM KOMBI STD
CDZ5017

Marcador
KM.: 0

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 13166 MARCO ANTONIO DOS
SANTOS RIBEIRO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação COLOCAÇÃO DA ROLDANA SUP.
PORTA LATERAL

Defeitos Apresentados

00000061 - FUNILARIA

COLOCAÇÃO DA ROLDANA SUPERIOR DA PORTA LATERAL

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 435 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 27/03/2013 10:11:38****Veículo.:** 318 VOLKSWAGEM GOL 1.0
CDZ5006**Marcador** 0
KM.:**Solicitante.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Mecânico.:** 13166 MARCO ANTONIO DOS
SANTOS RIBEIRO**Supervisor.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.:AHCOSTA****Observação** TROCA DOS AMORTECEDORES DA
TAMPA TRASEIRA**Defeitos Apresentados**00000061 - FUNILARIA

TROCA DO AMORTECEDOR DA TAMPA TRASEIRA

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total	
					TOTAL.:	0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 436 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 27/03/2013 10:13:58****Veículo.:** 417 VOLKSWAGEM GOL 1.0
DBS4325**Marcador** 0
KM.:**Solicitante.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Mecânico.:** 13166 MARCO ANTONIO DOS
SANTOS RIBEIRO**Supervisor.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.:AHCOSTA****Observação** TROCA DE ESPELHO RETROVISOR
EXTERNO ESQUERDO**Defeitos Apresentados**00000061 - FUNILARIA

TROCA DE ESPELHO RETROVISOR EXTERNO ESQUERDO

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 437 / 2013

Prestador de Serviço.:101024 ANTONIO INÁCIO DA SILVA S. ROQUE - ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 27/03/2013 10:32:45

Veículo.: 479 VOLKSWAGEM KOMBI
ESCOLAR EHE4659 Marcador
KM.: 0Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação SERVIÇO DE CAMBIO

Defeitos Apresentados00000261 - SERVIÇOS DE CAMBIO
SERVIÇOS DE CAMBIORoteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 438 / 2013

Prestador de Serviço.: 103826 PANELLINI & IRMÃO LTDA - ME.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 27/03/2013 15:12:45

Veículo.: 383 HONDA NXR 150 BROS Marcador 0
CRX5514 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo
Total.:Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação RECARGA DE BATERIA

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA
RECARGA DE BATERIA

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 439 / 2013

Prestador de Serviço.: 103826 PANELLINI & IRMÃO LTDA - ME.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 27/03/2013 15:19:14

Veículo.: 399 MARCOPOLO/VOLARE VOLARE Marcador 0
W8 ON DBS4316 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação REVISÃO ELETRICA

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA
REVISÃO ELETRICA

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEN DE SERVIÇO****Número O.S.: 440 / 2013****Prestador de Serviço.:103442 AUTO ELÉTRICO SANTA QUITÉRIA LTDA. - ME****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 27/03/2013 15:21:16****Veículo.:** 506 VOLKSWAGEM KOMBI
ESCOLAR EHE4686 **Marcador** 0
KM.:**Solicitante.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Mecânico.:** 1 PRESTADOR EXTERNO**Supervisor.:** 1 PRESTADOR EXTERNO**Tempo****Data da****Usuário.:AHCOSTA****Total.:****Conclusão.:****Observação** REVISÃO ELETRICA**Defeitos Apresentados**00000121 - ELETRICA
REVISÃO ELETRICA
REVISÃO ELETRICA**Roteiro de Trabalho****Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 441 / 2013

Prestador de Serviço.:103826 PANELLINI & IRMÃO LTDA - ME.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 27/03/2013 15:23:06

Veículo.: 459 AGRAL VOLARE DMN3973 Marcador
KM.: 0Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo
Total.:Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação TROCAR LONAS

Defeitos Apresentados00000161 - MECANICA PESADA
TROCAR LONASRoteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 442 / 2013

Prestador de Serviço.:103826 PANELLINI & IRMÃO LTDA - ME.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 27/03/2013 15:27:27

Veículo.: 11 PERKINS COMPACTADOR 0011 Marcador
KM.: 0Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação SERVIÇOS DE AUTERNADOR E
REVISÃO ELETRICA

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA

SERVIÇOS DE ALTERNADOR E REVISÃO ELETRICA

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
				TOTAL.:	0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 443 / 2013

Prestador de Serviço.: 106679 RAQUEL MENDES FONSECA PEÇAS-ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 27/03/2013 15:30:10

Veículo.: 418 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
DBS4324 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação REVISÃO DO ESCAPAMENTO

Defeitos Apresentados

00000141 - MECANICA LEVE
REVISÃO DO ESCAPAMENTO

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 444 / 2013

Prestador de Serviço.: 106679 RAQUEL MENDES FONSECA PEÇAS-ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 27/03/2013 15:32:01

Veículo.: 371 VOLKSWAGEM GOL 1.0
CZA0235

Marcador 0
KM.:

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo
Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação ALINHAR E BALANCEAR E
REVISAR O ESCAPAMENTO

Defeitos Apresentados

00000142 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
ALINHAR E BALANCEAR E REVISAR O ESCAPAMENTO

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 446 / 2013

Prestador de Serviço.:103826 PANELLINI & IRMÃO LTDA - ME.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 27/03/2013 15:35:20

Veículo.: 290 MERCEDES BENZ MBENZ/
MPOLO VICINO ON AEB3010Marcador
KM.: 0Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação TROCA DO CILINDRO DE
EMBREAGEM

Defeitos Apresentados

00000161 - MECANICA PESADA
TROCA DO CILINDRO DE EMBREAGEM

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 447 / 2013

Prestador de Serviço.:103826 PANELLINI & IRMÃO LTDA - ME.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 27/03/2013 15:37:02

Veículo.: 250 MERCEDES BENZ MBENZ/
MPOLO VICINO ON GMK1718 Marcador 0
KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação ESTICADOR DE CORREIA

Defeitos Apresentados

00000161 - MECANICA PESADA
ESTICADOR DE CORREIA

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 448 / 2013

Prestador de Serviço.:103826 PANELLINI & IRMÃO LTDA - ME.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 27/03/2013 15:52:44

Veículo.: 365 VOLKSWAGEM KOMBI STD Marcador 0
CZA0229 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo
Total.:Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação TROCA DO DIAFRAGMA FREIO

Defeitos Apresentados

00000201 - FREIOS
TROCA DIAFRAGMA FREIO

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 449 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 01/04/2013 07:17:02

Veículo.: 374 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
CZA0238 KM.:

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 809 MARIO ANTONIO DE OLIVEIRA

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Data da

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Conclusão.:

Observação TROCAR COXIM CAMBIO - 2
ROLAMENTOS DIANTEIROS

Defeitos Apresentados

00000141 - MECANICA LEVE

trocar coxim de cambio e 2 rolamento de roda dianteiro

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 450 / 2013

Prestador de Serviço.:103826 PANELLINI & IRMÃO LTDA - ME.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 01/04/2013 07:19:42

Veículo.: 200 VOLKSWAGEM ESCOLAR Marcador 0
CDZ4984 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação TROCAR DIAFRAGMA DE FREIO

Defeitos Apresentados00000201 - FREIOS

trocar diafragma de freio

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 451 / 2013****Prestador de Serviço.:103826 PANELLINI & IRMÃO LTDA - ME.****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 01/04/2013 07:22:07****Veículo.:** 150 VOLKSWAGEM 14140 **Marcador** 0
CDZ4992 **KM.:****Solicitante.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Mecânico.:** 1 PRESTADOR EXTERNO**Supervisor.:** 1 PRESTADOR EXTERNO**Tempo****Total.:****Data da**
Conclusão.:**Usuário.:AHCOSTA****Observação** ARRANQUE E ALTERNADOR**Defeitos Apresentados**00000121 - ELETRICA

arranque e alternador

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 452 / 2013

Prestador de Serviço.:103826 PANELLINI & IRMÃO LTDA - ME.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 01/04/2013 07:23:43

Veículo.: 398 MARCOPOLLO/VOLARE VOLARE Marcador 0
W8 ON DBS4315 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação REVISÃO ELETRICA E TROCA DE
DIAFRAGMADefeitos Apresentados00000121 - ELETRICA

revisão elétrica e troca de diafragma

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 453 / 2013****Prestador de Serviço.: 103826 PANELLINI & IRMÃO LTDA - ME.****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 01/04/2013 07:27:49****Veículo.: 392 FIAT FIAT/ DUCATO MINIBUS Marcador 0**
DBS4304 KM.: 0**Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA****Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO****Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO****Tempo****Data da****Usuário.: AHCOSTA****Total.:****Conclusão.:****Observação REVISÃO ELETRICA****Defeitos Apresentados****00000121 - ELETRICA**

revisão eletrica

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário Data Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 454 / 2013****Prestador de Serviço.:103826 PANELLINI & IRMÃO LTDA - ME.****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 01/04/2013 07:29:59****Veículo.:** 285 MERCEDES BENZ MBENZ/
MPOLO VICINO ON CZA0184 **Marcador** 0
KM.:**Solicitante.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Mecânico.:** 1 PRESTADOR EXTERNO**Supervisor.:** 1 PRESTADOR EXTERNO**Tempo****Total.:****Data da**
Conclusão.:**Usuário.:**AHCOSTA**Observação** RECARGA DE BATERIAS**Defeitos Apresentados**00000121 - ELETRICA
recarga de baterias**Roteiro de Trabalho****Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 455 / 2013

Prestador de Serviço.:103826 PANELLINI & IRMÃO LTDA - ME.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 01/04/2013 07:31:15

Veículo.: 405 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
DBS4332 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Total.:

Observação TROCA DE LAMINAS

Defeitos Apresentados

00000161 - MECANICA PESADA
troca de laminas

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 456 / 2013

Prestador de Serviço.:103826 PANELLINI & IRMÃO LTDA - ME.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 01/04/2013 07:53:10

Veículo.: 12 CASE 580 H 89 0012 Marcador KM.: 0

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação TROCA DE MIOLO DE CONTATO

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA

troca de miolo de contato

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEN DE SERVIÇO

Número O.S.: 457 / 2013

Prestador de Serviço.:5125 HIDRAUTEC CONEX E MANG HIDRAULICAS LTDA

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 02/04/2013 10:18:24

Veículo.: 418 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador
DBS4324 KM.: 0Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação REPARO NO RODOAR

Defeitos Apresentados00000202 - MECANICA CAMINHÃO

reparo no rodoar

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 458 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 02/04/2013 10:34:12

Veículo.: 323 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
CPV2654 KM.:

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Mecânico.: 809 MARIO ANTONIO DE OLIVEIRA

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Tempo

Data da

Total.:

Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação 01 BATERIA 60 AMP.

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETTRICA
01 bateria 60 ampees

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 459 / 2013

Prestador de Serviço.:103826 PANELLINI & IRMÃO LTDA - ME.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 02/04/2013 10:37:21

Veículo.: 250 MERCEDES BENZ MBENZ/
MPOLO VICINO ON GMK1718Marcador 0
KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Total.:

Observação REPARO NA PARTIDA

Defeitos Apresentados00000101 - ELETRICA

reparo na partida

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 460 / 2013****Prestador de Serviço.:106679 RAQUEL MENDES FONSECA PEÇAS-ME****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 02/04/2013 10:54:47****Veículo.: 349 FIAT FIORINO CZA0207 Marcador 0**
KM.:**Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA****Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO****Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO****Tempo****Data da Conclusão.:****Usuário.: AHCOSTA****Total.:****Observação REVISAR FREIO****Defeitos Apresentados**00000201 - FREIOS

revisar freio

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário Data Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 461 / 2013****Prestador de Serviço.:101024 ANTONIO INÁCIO DA SILVA S. ROQUE - ME****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 02/04/2013 10:57:56****Veículo.: 47 CASE 580 H 89 0047** **Marcador** **0**
KM.:**Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA**
COSTA**Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO****Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO****Tempo****Data da****Conclusão.:****Usuário.:AHCOSTA****Total.:****Observação SERVIÇOS DE FRESA****Defeitos Apresentados****00000182 - SERVICOS DE TORNO**

serviços de fresa

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário Data Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 462 / 2013

Prestador de Serviço.:101024 ANTONIO INÁCIO DA SILVA S. ROQUE - ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 02/04/2013 11:00:43

Veículo.: 479 VOLKSWAGEM KOMBI Marcador 0
 ESCOLAR EHE4659 KM.:

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Total.:

Observação SERVIÇOS DE CAMBIO

Defeitos Apresentados

00000261 - SERVIÇOS DE CAMBIO

serviço de cambio

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 463 / 2013

Prestador de Serviço.:105585 POSTO DE MOLAS 2 PRIMOS LTDA ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 02/04/2013 11:04:34

Veículo.: 150 VOLKSWAGEM 14140 Marcador 0
CDZ4992 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação SERVIÇOS DE MOLEJOS

Defeitos Apresentados

00000162 - SERVIÇOS DE MOLEJOS

serviços de molejos

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 464 / 2013

Prestador de Serviço.:103442 AUTO ELÉTRICO SANTA QUITÉRIA LTDA. - ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 02/04/2013 11:07:01

Veículo.: 425 FIAT FIAT/ DUCATO MINIBUS Marcador 0
DBS4338 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo
Total.:Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação REVISÃO ELETRICA

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA
revisão eletrica

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 465 / 2013

Prestador de Serviço.:103826 PANELLINI & IRMÃO LTDA - ME.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 02/04/2013 11:09:46

Veículo.: 52 FORD F 4000 - 3/4 BFY7603 Marcador KM.: 0

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo Total.:

Data da Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação TROCA DE LANTERNAS

Defeitos Apresentados00000121 - ELETRICA
troca de lanternasRoteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 466 / 2013****Prestador de Serviço.:103442 AUTO ELÉTRICO SANTA QUITÉRIA LTDA. - ME****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 02/04/2013 11:11:35****Veículo.:** 494 VOLKSWAGEM GOL 1.0 - 4 **Marcador** 0
PORTAS EHE4672 **KM.:****Solicitante.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Mecânico.:** 1 PRESTADOR EXTERNO**Supervisor.:** 1 PRESTADOR EXTERNO**Tempo****Data da**
Conclusão.:**Usuário.:AHCOSTA****Total.:****Observação** VERIFICAR VENTILADOR**Defeitos Apresentados**00000121 - ELETRICA

verificar ventilador

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
					0,00

TOTAL.:**Apropriação de Tempo de Trabalho****Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 467 / 2013****Prestador de Serviço.:103442 AUTO ELÉTRICO SANTA QUITÉRIA LTDA. - ME****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 02/04/2013 11:13:07****Veículo.: 349 FIAT FIORINO CZA0207 Marcador 0**
KM.:**Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA****Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO****Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO****Tempo****Total.:****Data da Conclusão.:****Usuário.: AHCOSTA****Observação LIMPADOR PARABRISA****Defeitos Apresentados**00000121 - ELETRICA

limpador parabrisa

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário Data Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 468 / 2013****Prestador de Serviço.:103442 AUTO ELÉTRICO SANTA QUITÉRIA LTDA. - ME****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 02/04/2013 11:14:28****Veículo.:** 495 VOLKSWAGEM KOMBI STD **Marcador** 0
1.4 EHE4673 **KM.:****Solicitante.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Mecânico.:** 1 PRESTADOR EXTERNO**Supervisor.:** 1 PRESTADOR EXTERNO**Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.: AHCOSTA****Observação** REVISÃO ELETRICA**Defeitos Apresentados**00000121 - ELETRICA

revisão eletrica

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
				TOTAL.:	0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 469 / 2013****Prestador de Serviço.:103442 AUTO ELÉTRICO SANTA QUITÉRIA LTDA. - ME****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 02/04/2013 11:15:56****Veículo.:** 392 FIAT FIAT/ DUCATO MINIBUS **Marcador** 0
DBS4304 **KM.:****Solicitante.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Mecânico.:** 1 PRESTADOR EXTERNO**Supervisor.:** 1 PRESTADOR EXTERNO**Tempo****Data da**
Conclusão.:**Usuário.:**AHCOSTA**Total.:****Observação** REVISÃO ELETRICA**Defeitos Apresentados**00000101 - ELETRICA

revisão eletrica

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 470 / 2013****Prestador de Serviço.:103442 AUTO ELÉTRICO SANTA QUITÉRIA LTDA. - ME****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 02/04/2013 11:18:35****Veículo.: 441 FIAT FIORINO DMN3947 Marcador KM.: 0****Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA****Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO****Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO****Tempo****Data da Conclusão.:****Usuário.:AHCOSTA****Total.:****Observação VERIFICAR SETA****Defeitos Apresentados**00000121 - ELETRICA
verificar seta**Roteiro de Trabalho****Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 471 / 2013

Prestador de Serviço.:103442 AUTO ELÉTRICO SANTA QUITÉRIA LTDA. - ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 02/04/2013 11:20:08

Veículo.: 425 FIAT FIAT/ DUCATO MINIBUS Marcador 0
DBS4338 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação REVISÃO NA PARTIDA

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA

revisão na partida

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 472 / 2013

Prestador de Serviço.:106679 RAQUEL MENDES FONSECA PEÇAS-ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 02/04/2013 11:22:00

Veículo.: 392 FIAT FIAT/ DUCATO MINIBUS Marcador 0
DBS4304 KM.:

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação ALINHAR E BALANCEAR

Defeitos Apresentados

00000142 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO

alinhar e balancear

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEN DE SERVIÇO

Número O.S.: 473 / 2013

Prestador de Serviço.: 8252 B.J.BOMBAS INJETORAS DE IBIUNA LTDA ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 02/04/2013 11:25:43

Veículo.: 394 FIAT FIAT/ DUCATO MINIBUS Marcador 0
DBS4310 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo
Total.:Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação SERV. BOMBA INJETORA

Defeitos Apresentados00000241 - SERVIÇOS DE BOMBA INJETORA
serv. bomba injetoraRoteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 474 / 2013

Prestador de Serviço.:103442 AUTO ELÉTRICO SANTA QUITÉRIA LTDA. - ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 02/04/2013 11:27:11

Veículo.: 463 VOLKSWAGEM SAVEIRO Marcador 0
DMN3981 KM.:

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Total.:

Observação REVISÃO ELETRICA

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA

revisão eletrica

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 475 / 2013

Prestador de Serviço.:103826 PANELLINI & IRMÃO LTDA - ME.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 02/04/2013 11:29:30

Veículo.: 108 CATERPILLAR 930 0108 Marcador
KM.: 0Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Total.:

Observação SERV. ALTERNADOR

Defeitos Apresentados00000121 - ELETRICA
serv alternadorRoteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 476 / 2013****Prestador de Serviço.:106679 RAQUEL MENDES FONSECA PEÇAS-ME****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 02/04/2013 11:32:18****Veículo.:** 425 FIAT FIAT/ DUCATO MINIBUS **Marcador** 0
DBS4338 **KM.:****Solicitante.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Mecânico.:** 1 PRESTADOR EXTERNO**Supervisor.:** 1 PRESTADOR EXTERNO**Tempo****Data da**
Conclusão.:**Usuário.:** AHCOSTA**Total.:****Observação** ALINHAR E BALANCEAR**Defeitos Apresentados**00000142 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO

alinhar e balancear

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 477 / 2013****Prestador de Serviço.:103826 PANELLINI & IRMÃO LTDA - ME.****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 02/04/2013 11:33:56****Veículo.:** 399 MARCOPOLLO/VOLARE VOLARE **Marcador** 0
W8 ON DBS4316 **KM.:****Solicitante.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Mecânico.:** 1 PRESTADOR EXTERNO**Supervisor.:** 1 PRESTADOR EXTERNO**Tempo****Data da**
Conclusão.:**Usuário.:AHCOSTA****Total.:****Observação** MARCADOR DE COMBUSTIVEL**Defeitos Apresentados**00000121 - ELETRICA
marcador de combustivel**Roteiro de Trabalho****Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 478 / 2013

Prestador de Serviço.:103826 PANELLINI & IRMÃO LTDA - ME.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 02/04/2013 11:35:56

Veículo.: 337 VOLKSWAGEM 7.100 Marcador 0
CPV2669 KM.:

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da

Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Total.:

Observação MOTOR DE ARRANQUE
REVISÃO

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA

revisão motor de arranque

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 479 / 2013

Prestador de Serviço.: 103826 PANELLINI & IRMÃO LTDA - ME.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 02/04/2013 11:39:57

Veículo.: 489 FORD CARGO 2422 Marcador 0
EHE4664 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação TROCAR LAMPADAS

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA

trocar lampadas

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 480 / 2013

Prestador de Serviço.:103826 PANELLINI & IRMÃO LTDA - ME.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 02/04/2013 11:41:36

Veículo.: 445 MARCOPOLO/VOLARE VOLARE Marcador 0
W8 ESC DMN3952 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação REVISÃO ELETRICA

Defeitos Apresentados

00000101 - ELETRICA

revisão eletrica

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 481 / 2013

Prestador de Serviço.:103826 PANELLINI & IRMÃO LTDA - ME.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 02/04/2013 11:43:03

Veículo.: 445 MARCOPOLLO/VOLARE VOLARE Marcador 0
W8 ESC DMN3952 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação REVISÃO ELETRICA

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETTRICA

revisão elétrica

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 482 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 03/04/2013 07:39:48

Veículo.: 507 VOLKSWAGEM KOMBI
ESCOLAR EHE4687Marcador
KM.: 0Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTAMecânico.: 13166 MARCO ANTONIO DOS
SANTOS RIBEIROSupervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação REPARO PARACHOQUE
TRASEIRO

Defeitos Apresentados

00000061 - FUNILARIA

reparo parachoque traseiro


Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 483 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 03/04/2013 07:42:00

Veículo.: 442 FIAT FIORINO DMN3946

Marcador
KM.: 0

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
CDSTA

Mecânico.: 13166 MARCO ANTONIO DOS
SANTOS RIBEIRO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação MAÇANETA EXTERNA

Defeitos Apresentados

00000061 - FUNILARIA
maçaneta externa

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 484 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 03/04/2013 07:44:11

Veículo.: 418 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
DBS4324 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTAMecânico.: 809 MARIO ANTONIO DE
OLIVEIRASupervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Data da

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Conclusão.:

Observação VERIFICAR RODA SOLTA

Defeitos Apresentados00000141 - MECANICA LEVE

verificar roda solta

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 485 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 03/04/2013 07:45:57

Veículo.: 442 FIAT FIORINO DMN3946 Marcador KM.: 0

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Mecânico.: 809 MARIO ANTONIO DE OLIVEIRA

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Tempo Total.:

Data da Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação TROCA DE PASTILHAS

Defeitos Apresentados

00000201 - FREIOS
troca de pastilhas

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)
Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 486 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 03/04/2013 07:47:37

Veículo.: 320 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
CPV2650 KM.:

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Mecânico.: 809 MARIO ANTONIO DE OLIVEIRA

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação ESCAPANDO 3* MARCHA

Defeitos Apresentados

00000261 - SERVIÇOS DE CAMBIO
escapando a 3* marcha

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)
Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 487 / 2013

Prestador de Serviço.:103442 AUTO ELÉTRICO SANTA QUITÉRIA LTDA. - ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 03/04/2013 07:51:07

Veículo.: 507 VOLKSWAGEM KOMBI
ESCOLAR EHE4687 Marcador 0
KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação TROCAR LAMPADAS

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA

trocar lampadas

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEN DE SERVIÇO

Número O.S.: 488 / 2013

Prestador de Serviço.:104477 GREYCE CRISTINA CHADES-ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 03/04/2013 07:52:40

Veículo.: 37 RENAULT TRAFIC CDZ4979 Marcador 0
KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação FREIO DE MÃO REGULAR
EMBREAGEM LIMPAR CABURADOR

Defeitos Apresentados

00000141 - MECANICA LEVE

freio de mão regular embreagem e limpeza do carburador

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 489 / 2013

Prestador de Serviço.:103689 J.A. PEREIRA PINTURAS-ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 03/04/2013 08:00:15

Veículo.: 411 VOLKSWAGEM GOL 1.0
DBS4323Marcador
KM.: 0Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo
Total.:Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação MWA-- TROCA DO VIDRO LADO
DIREITO DIANTEIRODefeitos Apresentados00000061 - FUNILARIA

troca do vidro lado direito dianteiro

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 490 / 2013

Prestador de Serviço.:106679 RAQUEL MENDES FONSECA PEÇAS-ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 03/04/2013 08:03:51

Veículo.: 396 FIAT FIAT/ DUCATO MINIBUS Marcador 0
DBS4311 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Total.:

Observação ALINHAR E BALANCEAR

Defeitos Apresentados

00000142 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO

alinhar e balancear

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 491 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 03/04/2013 16:07:27

Veículo.: 444 VOLKSWAGEM KOMBI STD Marcador
DMN3951 KM.: 438821Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação TROCA DE OLEO E FILTROS

Defeitos Apresentados00000145 - TROCA DE OLEO

troca de oleo e filtro

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 492 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 03/04/2013 16:09:34****Veículo.:** 468 FIAT UNO I FIORINO **Marcador** 33092
DMN3976 **KM.:****Solicitante.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Mecânico.:** 12317 ADEMIR CAMARGO**Supervisor.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.:AHCOSTA****Observação** TROCA DE OLEO E FILTRO**Defeitos Apresentados**00000145 - TROCA DE OLEO

troca de óleo e filtro

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 493 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 03/04/2013 16:10:56

Veículo.: 429 VOLKSWAGEM 7.100 Marcador 0
DBS4347 KM.:

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Mecânico.: 809 MARIO ANTONIO DE OLIVEIRA

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Tempo

Data da

Usuário.:AHCOSTA

Total.:

Conclusão.:

Observação 01 EXTINTOR

Defeitos Apresentados

00000061 - FUNILARIA
01 extintor

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 494 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 03/04/2013 16:12:32****Veículo.:** 451 MARCOPOLO/VOLARE VOLARE **Marcador** 815322
W8 CN DMN3956 **KM.:****Solicitante.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Mecânico.:** 12317 ADEMIR CAMARGO**Supervisor.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Tempo****Data da****Usuário.:AHCOSTA****Total.:****Conclusão.:****Observação** TROCA DE OLEO E FILTROS**Defeitos Apresentados****00000145 - TROCA DE OLEO**

troca de oleo e filtros

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 495 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 03/04/2013 16:16:02

Veículo.: 150 VOLKSWAGEM 14140 Marcador 0
CDZ4992 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTAMecânico.: 809 MARIO ANTONIO DE
OLIVEIRASupervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Data da

Total.:

Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação 01 BATERIA 150 AMPERES

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA
01 bateria 150 amperes

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 496 / 2013

Prestador de Serviço.:118369 RAMOS LEITE & CIA LTDA -ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 03/04/2013 16:18:21

Veículo.: 364 VOLKSWAGEM KOMBI STD Marcador 0
CZA0226 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação SENSOR DO CILINDRO

Defeitos Apresentados

00000141 - MECANICA LEVE

sensor do cilindro

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEN DE SERVIÇO

Número O.S.: 497 / 2013

Prestador de Serviço.:118369 RAMOS LEITE & CIA LTDA -ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 03/04/2013 16:28:49

Veículo.: 434 VOLKSWAGEM GOL 1.0
DBS4349Marcador
KM.: 0Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação TROCAR PASTILHAS E VERIFICAR
AR QUE NÃO FUNCIONADefeitos Apresentados

00000201 - FREIOS

trocar pastilhas verificar ar

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 498 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 04/04/2013 07:17:38

Veículo.: 445 MARCOPOLLO/VOLARE VOLARE Marcador 0
W8 ESC DMN3952 KM.:

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Mecânico.: 13166 MARCO ANTONIO DOS SANTOS RIBEIRO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Tempo

Data da

Total.:

Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação FIXAR BAMCO TRASEIRO

Defeitos Apresentados

00000061 - FUNILARIA
fixar banco traseiro

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)
Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 499 / 2013

Prestador de Serviço.:118369 RAMOS LEITE & CIA LTDA -ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 04/04/2013 07:20:01

Veículo.: 343 FIAT FIAT/ DUCATO MINIBUS Marcador 0
CZA0200 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Total.:

Observação TROCAR PASTILHAS E
VERIFICAR AR

Defeitos Apresentados

00000201 - FREIOS

trocar pastilhas e verificar ar

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 500 / 2013****Prestador de Serviço.:104477 GREYCE CRISTINA CHADES-ME****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 04/04/2013 07:23:59****Veículo.: 442 FIAT FIORINO DMN3946 Marcador KM.: 0****Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA****Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO****Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO****Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.:AHCOSTA****Observação SUSPENSÃO DIANTEIRA****Defeitos Apresentados**00000141 - MECANICA LEVE

suspensão dianteira

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário Data Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 501 / 2013

Prestador de Serviço.:106679 RAQUEL MENDES FONSECA PEÇAS-ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 04/04/2013 07:31:43

Veículo.: 409 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
DBS4322 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo Data da
Total.: Conclusão.: Usuário.: AHCOSTAObservação VERIFICAR SUSPENÇÃO E
ROLAMENTOS

Defeitos Apresentados

00000141 - MECANICA LEVE

verificar suspensão e rolamentos

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEN DE SERVIÇO

Número O.S.: 502 / 2013

Prestador de Serviço.:106679 RAQUEL MENDES FONSECA PEÇAS-ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 04/04/2013 07:35:43

Veículo.: 447 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
DMN3953 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação ALINHAR E BALANCEAR

Defeitos Apresentados

00000142 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
alinhar e balancear

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 503 / 2013

Prestador de Serviço.:103826 PANELLINI & IRMÃO LTDA - ME.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 04/04/2013 07:37:07

Veículo.: 105 CATERPILLAR D4 E 0105 Marcador
KM.: 0Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Total.:

Observação MOTOR ARRANQUE

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA

motor de arranque

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 504 / 2013

Prestador de Serviço.:104477 GREYCE CRISTINA CHADES-ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 04/04/2013 07:48:32

Veículo.: 348 KIA BESTA 12P GS CZA0205 Marcador KM.: 0

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo Total.:

Data da Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação TROCAR BIELETA

Defeitos Apresentados

00000042 - SUSPENSÃO

trocar bieleta

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 505 / 2013

Prestador de Serviço.:106679 RAQUEL MENDES FONSECA PEÇAS-ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 04/04/2013 07:50:29

Veículo.: 110 VOLKSWAGEM KOMBI STD Marcador 0
CDZ5013 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação SUSPENSÃO DIANTEIRA

Defeitos Apresentados00000042 - SUSPENSÃO

suspensão dianteira

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 506 / 2013

Prestador de Serviço.: 101024 ANTONIO INÁCIO DA SILVA S. ROQUE - ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 04/04/2013 07:54:00

Veículo.: 471 VOLKSWAGEM KOMBI
ESCOLAR EHE4651 Marcador 0
KM.: 0Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação VERIFICAR CAMBIO E CABO DE
EMBREAGEM

Defeitos Apresentados

00000261 - SERVIÇOS DE CAMBIO
verificar cambio cabo de embreagem

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEN DE SERVIÇO

Número O.S.: 507 / 2013

Prestador de Serviço.:107426 FÁTIMA CORAZA CIA. LTDA.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 04/04/2013 07:57:07

Veículo.: 447 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
DMN3953 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação ALINHAR E BALANCEAR

Defeitos Apresentados00000142 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
alinhar e balancearRoteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 508 / 2013

Prestador de Serviço.: 107426 FÁTIMA CORAZA CIA. LTDA.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 04/04/2013 07:58:46

Veículo.: 471 VOLKSWAGEM KOMBI
ESCOLAR EHE4651 Marcador
KM.: 0Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação VERIFICAR FREIOS E ALINHAR

Defeitos Apresentados

00000201 - FREIOS

alinhar e verificar freios

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 509 / 2013

Prestador de Serviço.:103826 PANELLINI & IRMÃO LTDA - ME.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 04/04/2013 08:00:31

Veículo.: 323 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
CPV2654 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação LUZ DO OLEO E TEMPERATURA

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA

luz do oleo e temperatura

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 510 / 2013

Prestador de Serviço.:106679 RAQUEL MENDES FONSECA PEÇAS-ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 04/04/2013 08:01:52

Veículo.: 425 FIAT FIAT/ DUCATO MINIBUS Marcador 0
DBS4338 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Total.:

Observação SUSPENÇÃO

Defeitos Apresentados

0000042 - SUSPENSÃO
suspensão

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 511 / 2013****Prestador de Serviço.: 106679 RAQUEL MENDES FONSECA PEÇAS-ME****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 04/04/2013 08:03:40****Veículo.:** 444 VOLKSWAGEM KOMBI STD **Marcador** 0
DMN3951 **KM.:****Solicitante.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Mecânico.:** 1 PRESTADOR EXTERNO**Supervisor.:** 1 PRESTADOR EXTERNO**Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.:** AHCOSTA**Observação** ALINHAR**Defeitos Apresentados**00000142 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
alinhar**Roteiro de Trabalho****Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEN DE SERVIÇO

Número O.S.: 512 / 2013

Prestador de Serviço.:106679 RAQUEL MENDES FONSECA PEÇAS-ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 04/04/2013 08:05:13

Veículo.: 408 VOLKSWAGEM GOL 1.0 DBS4342 Marcador 0
KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da

Total.:

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação BATENTES SUSP.AMORTECEDORES
E BUCHA DA BARRA DIREÇÃODefeitos Apresentados00000042 - SUSPENSÃO

trocar bucha da barra de direção - batentes do amortecedor e suspensão

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 513 / 2013

Prestador de Serviço.:103826 PANELLINI & IRMÃO LTDA - ME.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 04/04/2013 08:10:26

Veículo.: 285 MERCEDES BENZ MBENZ/
MPOLO VICINO ON CZA0184 Marcador 0
KM.: 0Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação SOCORRO MECANICO TROCA DE
MANGUEIRAS E BONBA HIDRAULICADefeitos Apresentados00000202 - MECANICA CAMINHÃO

socorro mecanico troca de mangueira e bomba hidraulica

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 514 / 2013

Prestador de Serviço.:103826 PANELLINI & IRMÃO LTDA - ME.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 04/04/2013 08:14:50

Veículo.: 250 MERCEDES BENZ MBENZ/
MPOLO VICINO ON GMK1718 Marcador 0
KM.: 0Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação RETIRAR EIXO ESTABILIZADOR E
TROCAR BORRACHASDefeitos Apresentados00000042 - SUSPENSÃO

retirar eixo estabilizador e trocar borrachas

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEN DE SERVIÇO

Número O.S.: 515 / 2013

Prestador de Serviço.:103826 PANELLINI & IRMÃO LTDA - ME.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 04/04/2013 08:17:43

Veículo.: 315 MERCEDES BENZ MBENZ/
MPOLO VICINO ON BWJ0820 Marcador 0
KM.: 0Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação DIFERENCIAL

Defeitos Apresentados00000202 - MECANICA CAMINHÃO
diferencialRoteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEN DE SERVIÇO

Número O.S.: 516 / 2013

Prestador de Serviço.:118369 RAMOS LEITE & CIA LTDA -ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 04/04/2013 08:25:15

Veículo.: 426 FIAT FIORINO DBS4345 Marcador KM.: 0

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Total.:

Observação TROCAR PASTILHAS -
FALHANDO MOTORDefeitos Apresentados00000201 - FREIOS

trocar pastilhas e falhando motor

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEN DE SERVIÇO****Número O.S.: 517 / 2013****Prestador de Serviço.: 118369 RAMOS LEITE & CIA LTDA -ME****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 04/04/2013 08:27:17****Veículo.: 434 VOLKSWAGEM GOL 1.0 DBS4349** **Marcador KM.: 0****Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA****Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO****Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO****Tempo****Data da Conclusão.: Usuário.: AHCOSTA****Total.:****Observação REVISÃO MECANICA****Defeitos Apresentados****00000141 - MECANICA LEVE**

revisão mecanica

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário Data Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 518 / 2013****Prestador de Serviço.:118369 RAMOS LEITE & CIA LTDA -ME****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 04/04/2013 08:28:50****Veículo.:** 423 VOLKSWAGEM GOL 1.0 **Marcador** 0
DBS4321 **KM.:****Solicitante.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Mecânico.:** 1 PRESTADOR EXTERNO**Supervisor.:** 1 PRESTADOR EXTERNO**Tempo****Total.:****Data da**
Conclusão.:**Usuário.:** AHCOSTA**Observação** BOMBA D AGUA**Defeitos Apresentados**00000041 - MOTOR

bomba d agua

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 519 / 2013

Prestador de Serviço.:118369 RAMOS LEITE & CIA LTDA -ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 04/04/2013 08:36:58

Veículo.: 428 FIAT FIORINO DBS4344 Marcador KM.: 0

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da Conclusão.: Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação LIMPADOR PARABRIZA

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA

limpador parabrisa

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 520 / 2013

Prestador de Serviço.:118369 RAMOS LEITE & CIA LTDA -ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 04/04/2013 08:38:22

Veículo.: 504 VOLKSWAGEM GOL 1.0
EHE4684Marcador
KM.: 0Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação TROCA DE OLEO E FILTROS E
LIMPESA DE BICOSDefeitos Apresentados00000145 - TROCA DE OLEO

troca de oleo e limpeza de bicos

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 521 / 2013****Prestador de Serviço.:605 NELSON MARREIRO DA COSTA****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 04/04/2013 08:41:17****Veículo.:** 624 FIAT DUCATO T DJL3130 **Marcador**
KM.: 0**Solicitante.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Mecânico.:** 1 PRESTADOR EXTERNO**Supervisor.:** 1 PRESTADOR EXTERNO**Tempo****Total.:****Data da**
Conclusão.:**Usuário.:** AHCOSTA**Observação** TROCA DE OLEO**Defeitos Apresentados**00000145 - TROCA DE OLEO

troca de oleo

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 522 / 2013

Prestador de Serviço.:103826 PANELLINI & IRMÃO LTDA - ME.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 04/04/2013 08:43:57

Veículo.: 250 MERCEDES BENZ MBENZ/
MPOLO VICINO ON GMK1718 Marcador 0
KM.: 0Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação TROCA DE CILINDRO FREIO

Defeitos Apresentados00000201 - FREIOS

troca de cilindro de freio

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 523 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 04/04/2013 11:33:43****Veículo.: 65 VOLKSWAGEM GOL CDZ4113****Marcador
KM.: 0****Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA****Mecânico.: 13166 MARCO ANTONIO DOS
SANTOS RIBEIRO****Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA****Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.: AHCOSTA****Observação SOLDA NA BASE DA MAQUINA
ESQUERDA DO VIDRO****Defeitos Apresentados**00000061 - FUNILARIA

SOLDA NA BASE DA MAQUINA DO VIDRO ESQUERDA

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário Data Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 524 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 04/04/2013 11:35:38****Veículo.: 431 HONDA CG 125 DAT4291** **Marcador KM.: 0****Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA****Mecânico.: 13166 MARCO ANTONIO DOS SANTOS RIBEIRO****Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA****Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.: AHCOSTA****Observação ADAPTAR REFORÇO NO QUADRO****Defeitos Apresentados****00000061 - FUNILARIA****ADAPTAR REFORÇO NO QUADRO****Roteiro de Trabalho****Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário Data Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 525 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 04/04/2013 14:03:23

Veículo.: 44 CATERPILLAR 120 B 000044

Marcador
KM.: 0Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Supervisor.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Tempo
Total.:Data da
Conclusão.: Usuário.:AHCOSTAObservação 06 PNEUS 1300X24 - 06 PROTETOR
ARO 24 - 06 CAMARA 1300X24Defeitos Apresentados00000081 - BORRACHARIA

06 pneus 1300x24 - 06 protetor aro 24 - 06 camaras 1300x24

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEN DE SERVIÇO

Número O.S.: 526 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 04/04/2013 14:07:01

Veículo.: 108 CATERPILLAR 930 0108

Marcador
KM.: 0

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação 01 BALDE DE OLEO SAE 68

Defeitos Apresentados00000145 - TROCA DE OLEO

01 balde de oleo 68

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 527 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 04/04/2013 14:09:21****Veículo.:** 406 VOLKSWAGEM GOL 1.0 **Marcador** 0
DBS4331 **KM.:****Solicitante.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Mecânico.:** 11240 JOSE DE OLIVEIRA**Supervisor.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Tempo****Total.:****Data da**
Conclusão.:**Usuário.: AHCOSTA****Observação** 04 PNEUS 185/R 14**Defeitos Apresentados**00000081 - BORRACHARIA

04 pneus 185/ r 14

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
				TOTAL.:	0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**

x

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 528 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 04/04/2013 14:11:34

Veículo.: 507 VOLKSWAGEM KOMBI
ESCOLAR EHE4687Marcador
KM.: 0Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação 04 PNEUS 185/R14

Defeitos Apresentados00000081 - BORRACHARIA

04 pneus 185r14

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TDOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 528 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 04/04/2013 14:11:34

Veículo.: 507 VOLKSWAGEM KOMBI
ESCOLAR EHE4687 Marcador
KM.: 0Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação 04 PNEUS 185/R14

Defeitos Apresentados00000081 - BORRACHARIA

04 pneus 185r14

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 529 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 04/04/2013 15:48:02

Veículo.: 46 CATERPILLAR 120 B 000046 Marcador
KM.: 0Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTAMecânico.: 809 MARIO ANTONIO DE
OLIVEIRASupervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Data da

Total.:

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação 02 BATERIAS DE 150 AMPERES

Defeitos Apresentados00000121 - ELETRICA
02 baterias de 150 amperesRoteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 530 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 08/04/2013 07:25:20

Veículo.: 72 VOLKSWAGEM 11.130 Marcador 0
CDZ4799 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTAMecânico.: 809 MARIO ANTONIO DE
OLIVEIRASupervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Data da

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Conclusão.:

Observação 02 TAMBORES DIANTEIRO

Defeitos Apresentados

00000202 - MECANICA CAMINHÃO

02 tambores dianteiros

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 531 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 08/04/2013 07:27:30

Veículo.: 109 CATERPILLAR 120 G 0109 Marcador
KM.: 0

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 11241 JORGE LUIZ DOS
SANTOSSupervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação 02 CAMARAS DE AR ARO 24

Defeitos Apresentados00000081 - BORRACHARIA
02 camaras de ar aro 24Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 532 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 08/04/2013 07:29:41

Veículo.: 52 FORD F 4000 - 3/4 BFY7603 Marcador KM.: 0

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação 01 BALDE DE OLEO SAE 40

Defeitos Apresentados

00000145 - TROCA DE OLEO

01 balde de oleo sae 40

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 533 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 08/04/2013 07:31:30

Veículo.: 479 VOLKSWAGEM KOMBI
ESCOLAR EHE4659

Marcador
KM.: 0

Solicitante.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação TROCA DE OLEO E FILTRO

Defeitos Apresentados

00000145 - TROCA DE OLEO

troca de oleo e filtro

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 534 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 08/04/2013 07:39:43****Veículo.: 46 CATERPILLAR 120 B 000046 Marcador
KM.: 0****Solicitante.: 12317 ADEMIR CAMARGO****Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO****Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA****Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.:AHCOSTA****Observação 03 BALDES DE OLEO 90****Defeitos Apresentados****00000145 - TROCA DE OLEO****03 balde de oleo 90****Roteiro de Trabalho****Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário Data Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 535 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 08/04/2013 07:41:03

Veículo.: 401 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador
DBS4339 KM.: 192123Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação TROCA DE OLEO E FILTRO

Defeitos Apresentados00000145 - TROCA DE OLEO

troca de oleo e filtro

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 536 / 2013****Prestador de Serviço.: 100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 08/04/2013 07:42:26****Veículo.:** 404 VOLKSWAGEM GOL 1.0 **Marcador** 0
DBS4335 **KM.:****Solicitante.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Mecânico.:** 12317 ADEMIR CAMARGO**Supervisor.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.: AHCOSTA****Observação** TROCA DE OLEO E FILTRO**Defeitos Apresentados**00000145 - TROCA DE OLEO

troca de óleo e filtro

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 537 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 08/04/2013 07:43:39****Veículo.:** 440 VOLKSWAGEM KOMBI STD **Marcador** 449187
DMN3945 **KM.:****Solicitante.:** 12317 ADEMIR CAMARGO**Mecânico.:** 12317 ADEMIR CAMARGO**Supervisor.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.:AHCOSTA****Observação** TROCA DE OLEO E FILTROS**Defeitos Apresentados**00000145 - TROCA DE OLEO

troca de oleo e filtros

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 538 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 08/04/2013 07:45:51****Veículo.: 109 CATERPILLAR 120 G 0109** **Marcador** **0**
KM.:**Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA****Mecânico.: 11241 JORGE LUIZ DOS**
SANTOS**Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA**
COSTA**Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.:AHCOSTA****Observação 02 CAMARAS ARO 24****Defeitos Apresentados**00000081 - BORRACHARIA

02 camaras aro 24

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário Data Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEN DE SERVIÇO

Número O.S.: 539 / 2013

Prestador de Serviço.:103826 PANELLINI & IRMÃO LTDA - ME.

Situação da D.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 10/04/2013 10:59:32

Veículo.: 285 MERCEDES BENZ MBENZ/
MPOLO VICINO ON CZA0184 Marcador 0
KM.: 0

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação TROCAR VALVULA DA PORTA

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA

trocar valvula da porta

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 540 / 2013****Prestador de Serviço.:118369 RAMOS LEITE & CIA LTDA -ME****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 10/04/2013 11:04:31****Veículo.: 407 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0**
DBS4334 KM.: 0**Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA****Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO****Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO****Tempo****Data da Conclusão.: Usário.: AHCOSTA****Total.:****Observação BICO FALHANDO****Defeitos Apresentados****00000141 - MECANICA LEVE****bico falhando****Roteiro de Trabalho****Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário Data Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 541 / 2013

Prestador de Serviço.:118369 RAMOS LEITE & CIA LTDA -ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 10/04/2013 11:06:19

Veículo.: 392 FIAT FIAT/ DUCATO MINIBUS Marcador 0
DBS4304 KM.:

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação REVISÃO ELETRICA

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA
revisão eletroca

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 542 / 2013

Prestador de Serviço.:118369 RAMOS LEITE & CIA LTDA -ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 10/04/2013 11:10:25

Veículo.: 394 FIAT FIAT/ DUCATO MINIBUS Marcador 0
DBS4310 KM.:

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação REVISÃO PARTE ELETRICA

Defeitos Apresentados

00000101 - ELETRICA

revisão parte elétrica

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

ESTADO DE SÃO PAULO

- SÃO ROQUE: TERRA DO VINHO, BONITA POR NATUREZA -

REQUERIMENTO 216/2013

ANEXO 03



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 543 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 06/05/2013 08:18:06

Veículo.: 434 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador
DBS4349 KM.: 559195Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação TROCA DE OLEO E FILTRO

Defeitos Apresentados00000145 - TROCA DE OLEO

troca de oleo e filtro

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 544 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 06/05/2013 08:19:55

Veículo.: 451 MARCOPOLLO/VOLARE VOLARE Marcador 815322
W8 ON DMN3956 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Data da

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Conclusão.:

Observação TROCA DE OLEO E FILTROS

Defeitos Apresentados00000145 - TROCA DE OLEO
troca de oleo e filtrosRoteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 545 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 06/05/2013 08:21:41****Veículo.: 109 CATERPILLAR 120 G 0109** **Marcador** **KM.: 0****Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA****Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO****Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA****Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.: AHCOSTA****Observação 01 BALDE DE OLEO SAE 10****Defeitos Apresentados****00000145 - TROCA DE OLEO****01 balde de oleo sae 10****Roteiro de Trabalho****Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário Data Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 546 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 06/05/2013 08:24:26

Veículo.: 62 CATERPILLAR 930 0062 **Marcador KM.: 0**

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Tempo

Data da Conclusão.: Usário.:AHCOSTA

Total.:

Observação 01 BALDE DE DLEO SAE 10

Defeitos Apresentados

00000145 - TROCA DE OLEO

01 balde de oleo sae 10

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 547 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 06/05/2013 08:27:56

Veículo.: 13 CASE 580 H 89 0013 Marcador KM.: 0

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação 01 BALDE DE OLEO SAE 10

Defeitos Apresentados

00000145 - TROCA DE OLEO

01 balde de oleo sae 10

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 548 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 06/05/2013 08:33:17

Veículo.: 401 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
DBS4339 KM.:

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação 01 BATERIA 45 AMPERES

Defeitos Apresentados00000121 - ELETRICA

01 bateria 45 amperes

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEN DE SERVIÇO

Número O.S.: 549 / 2013
Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto
Data da Abertura.: 06/05/2013 08:37:27
Veículo.: 425 FIAT FIAT/ DUCATO MINIBUS Marcador 0
DBS4338 KM.:
Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA
Mecânico.: 809 MARIO ANTONIO DE OLIVEIRA
Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA
Tempo
Data da
Usuário.: AHCOSTA
Total.:
Conclusão.:
Observação 01 BATERIA 90 AMPERES

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA
 01 bateria 90 amperes

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 550 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 06/05/2013 08:52:48

Veículo.: 444 VOLKSWAGEM KOMBI STD Marcador 0
DMN3951 KM.:

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 809 MARIO ANTONIO DE
OLIVEIRASupervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação 01 BATERIA 60 AMPERES

Defeitos Apresentados00000121 - ELETRICA
01 bateria 60 amperesRoteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEN DE SERVIÇO

Número O.S.: 551 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 06/05/2013 08:55:02

Veículo.: 440 VOLKSWAGEM KOMBI STD Marcador 449187
DMN3945 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação TROCA DE OLEO

Defeitos Apresentados00000145 - TROCA DE OLEO
troca de oleoRoteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 552 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 06/05/2013 08:56:38

Veículo.: 362 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
CZA0224 KM.:

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Mecânico.: 809 MARIO ANTONIO DE OLIVEIRA

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Tempo

Data da

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Conclusão.:

Observação VASAMENTO DO MOTOR

Defeitos Apresentados

00000041 - MOTOR
vasamento do motor

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)
Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 553 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 06/05/2013 09:00:07

Veículo.: 440 VOLKSWAGEM KOMBI STD Marcador 0
DMN3945 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTAMecânico.: 10457 MARCELO ANTONIO DE
CAMARGOSupervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação CAIXA DE DIREÇÃO

Defeitos Apresentados00000141 - MECANICA LEVE
caixa de direçãoRoteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 554 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 06/05/2013 09:10:00****Veículo.:** 398 MARCOPOLO/VOLARE VOLARE **Marcador** 0
W8 ON DBS4315 **KM.:****Solicitante.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Mecânico.:** 10405 MARCOS PAULO ALVES DA
SILVA SOARES**Supervisor.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Tempo****Data da****Usuário.:AHCOSTA****Total.:****Conclusão.:****Observação** TROCA DE FILTRO FS 1015 E 01
COXIM**Defeitos Apresentados**00000141 - MECANICA LEVE

troca de filtro fs 1015 e 01 coxim

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 555 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 06/05/2013 09:12:59

Veículo.: 398 MARCOPOLLO/VOLARE VOLARE Marcador 0
W8 ON DBS4315 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTAMecânico.: 10405 MARCOS PAULO ALVES DA
SILVA SOARESSupervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Data da

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Conclusão.:

Observação TROCA DE FILTRO FS 1015 E
COXIM

Defeitos Apresentados

00000141 - MECANICA LEVE

troca de filtro e coxim

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 556 / 2013

Prestador de Serviço.:118369 RAMOS LEITE & CIA LTDA -ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 06/05/2013 09:23:05

Veículo.: 369 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
CZA0234 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo
Total.:Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação LUZ DO OLEO ASCENDENDO

Defeitos Apresentados

00000141 - MECANICA LEVE

luz do oleo acendendo

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 557 / 2013
Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto
Data da Abertura.: 07/05/2013 08:31:06
Veículo.: 481 VOLKSWAGEM KOMBI 9L **Marcador** 36170
EHE4663 **KM.:**
Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Tempo
Data da
Usuário.: AHCOSTA
Total.:
Conclusão.:
Observação TROCA DE OLEO E FILTRO

Defeitos Apresentados

00000145 - TROCA DE OLEO

troca de oleo e filtro

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário **Data** **Duração(min.)**
Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 558 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 07/05/2013 08:33:03

Veículo.: 411 VOLKSWAGEM GOL 1.0
DBS4323

Marcador
KM.: 0

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 13166 MARCO ANTONIO DOS
SANTOS RIBEIRO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação TROCA DE MAQUINA DO VIDRO
DIANTEIRO DIREITO

Defeitos Apresentados

00000061 - FUNILARIA

troca de maquina do vidro dianteiro direito

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 559 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 09/05/2013 07:31:43

Veículo.: 396 FIAT FIAT/ DUCATO MINIBUS Marcador
DBS4311 KM.: 196773Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Data da

Total.:

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação TROCA DE OLEO E FILTRO

Defeitos Apresentados

00000145 - TROCA OE OLEO

troca de oleo e filtro

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 560 / 2013

Prestador de Serviço.:103442 AUTO ELÉTRICO SANTA QUITÉRIA LTDA. - ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 09/05/2013 09:18:36

Veículo.: 359 VOLKSWAGEM 15.180 Marcador 0
CZA0215 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação ALTERNADOR

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA
ALTERNADOR

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 561 / 2013****Prestador de Serviço.:103442 AUTO ELÉTRICO SANTA QUITÉRIA LTDA. - ME****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 09/05/2013 09:20:55****Veículo.: 52 FORD F 4000 - 3/4 BFY7603 Marcador KM.: 0****Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA****Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO****Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO****Tempo****Data da Conclusão.:****Usuário.: AHCOSTA****Total.:****Observação MOTOR DE PARTIDA****Defeitos Apresentados****00000121 - ELETRICA
MOTOR DE PARTIDA****Roteiro de Trabalho****Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário Data Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 562 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 09/05/2013 09:25:38****Veículo.: 200 VOLKSWAGEM ESCOLAR Marcador 0**
CDZ4984 KM.:**Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA**
COSTA**Mecânico.: 809 MARIO ANTONIO DE**
OLIVEIRA**Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA**
COSTA**Tempo****Data da****Usuário.: AHCOSTA****Total.:****Conclusão.:****Observação** REGULAR LONAS**Defeitos Apresentados**00000201 - FREIOS
REGULAR LONAS**Roteiro de Trabalho****Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 563 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 09/05/2013 09:30:29****Veículo.:** 24 VOLKSWAGEM 13.130
CPV2671**Marcador**
KM.: 0**Solicitante.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Mecânico.:** 13166 MARCO ANTONIO DOS
SANTOS RIBEIRO**Supervisor.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Tempo****Data da****Usuário.: AHCOSTA****Total.:****Conclusão.:****Observação** TROCA DE RETROVISOR**Defeitos Apresentados**00000061 - FUNILARIA
TROCA DE RETROVISOR**Roteiro de Trabalho****Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
				TOTAL.:	0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 564 / 2013****Prestador de Serviço.: 100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 09/05/2013 09:33:34****Veículo.:** 102 VOLKSWAGEN 11.130
CDZ4115**Marcador**
KM.: 0**Solicitante.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Mecânico.:** 13166 MARCO ANTONIO DOS
SANTOS RIBEIRO**Supervisor.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.:** AHCOSTA**Observação** FUNILARIA NO PARACHOQUE
DIANTEIRO E PINTURA**Defeitos Apresentados**00000061 - FUNILARIA
FUNILARIA E PINTURA PARACHOQUE**Roteiro de Trabalho****Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total	
					TOTAL:	0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 565 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 09/05/2013 09:36:51****Veículo.:** 155 VOLKSWAGEM KOMBI STD
CPV2631 **Marcador** 0
KM.:**Solicitante.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Mecânico.:** 13166 MARCO ANTONIO DOS
SANTOS RIBEIRO**Supervisor.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Tempo****Data da****Usuário.: AHCOSTA****Total.:****Conclusão.:****Observação** COLOCAÇÃO DO DEFLETOR**Defeitos Apresentados**00000061 - FUNILARIA
COLOCAÇÃO DO DEFLETOR**Roteiro de Trabalho****Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 566 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 09/05/2013 09:45:23

Veículo.: 442 FIAT FIORINO DMN3946 Marcador 0
KM.:

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Mecânico.: 13166 MARCO ANTONIO DOS SANTOS RIBEIRO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação TROCA DO BANCO DO MOTORISTA

Defeitos Apresentados

00000061 - FUNILARIA

TROCA DO BANCO DO MOTORISTA

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 567 / 2013

Prestador de Serviço.:103442 AUTO ELÉTRICO SANTA QUITÉRIA LTDA. - ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 09/05/2013 10:00:31

Veículo.: 359 VOLKSWAGEM 15.180 Marcador 0
CZA0215 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo
Total.:Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação LUZ DO RADIADOR

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA
LUZ DO RADIADOR

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 568 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 09/05/2013 10:16:00****Veículo.: 348 KIA BESTA 12P GS CZA0205 Marcador KM.: 375095****Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA****Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO****Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA****Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.: AHCOSTA****Observação TROCA DE OLEO E FILTROS****Defeitos Apresentados****00000145 - TROCA DE OLEO
TROCA DE OLEO E FILTROS****Roteiro de Trabalho****Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário Data Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 569 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 09/05/2013 10:39:49****Veículo.:** 391 FIAT FIAT/ DUCATO MINIBUS **Marcador** 7763
DBS4314 **KM.:****Solicitante.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Mecânico.:** 12317 ADEMIR CAMARGO**Supervisor.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Tempo****Total.:****Data da**
Conclusão.:**Usuário.: AHCOSTA****Observação** TROCA DE OLEO E FILTROS**Defeitos Apresentados**00000145 - TROCA DE OLEO
TROCA DE OLEO E FILTROS**Roteiro de Trabalho****Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 570 / 2013
Prestador de Serviço.:103442 AUTO ELÉTRICO SANTA QUITÉRIA LTDA. - ME
Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto
Data da Abertura.: 09/05/2013 10:41:43
Veículo.: 338 FIAT FIAT/ DUCATO MINIBUS **Marcador** 0
CZA0183 **KM.:**
Solicitante.: 908 ARIDVALDO HENRIQUE DA
COSTA
Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo
Data da
Total.:
Conclusão.:
Usuário.:AHCOSTA
Observação BOTÃO DE PARTIDA

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA
BOTÃO DE PARTIDA

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário **Data** **Duração(min.)**
Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 571 / 2013

Prestador de Serviço.:103826 PANELLINI & IRMÃO LTDA - ME.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 09/05/2013 10:44:55

Veículo.: 399 MARCOPOLLO/VOLARE VOLARE Marcador 0
W8 ON DBS4316 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da

Total.:

Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação TROCA DE LONAS DE FREIO

Defeitos Apresentados00000201 - FREIOS
TROCA DE LONASRoteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 572 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 09/05/2013 10:46:29

Veículo.: 410 VOLKSWAGEM GOL 1.0
DBS4318

Marcador
KM.: 0

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 10717 ORIN FELIPE MADUREIRA
DO NASCIMENTO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Data da

Total:

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação TROCADO PASTILHAS E 4 PNEUS

Defeitos Apresentados

00000201 - FREIOS

TROCADO PASTILHAS E 4 PNEUS

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 573 / 2013

Prestador de Serviço.:103826 PANELLINI & IRMÃO LTDA - ME.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 09/05/2013 10:59:25

Veículo.: 398 MARCOPOLLO/VOLARE VOLARE Marcador 0
W8 ON DBS4315 KM.:

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Total.:

Observação TROCAR LONAS

Defeitos Apresentados

00000201 - FREIOS
TROCAR LONAS


Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 574 / 2013

Prestador de Serviço.:118369 RAMOS LEITE & CIA LTDA -ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 09/05/2013 11:01:06

Veículo.: 425 FIAT FIAT/ DUCATO MINIBUS Marcador 0
DBS4338 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação MOTOR DE ARRANQUE /
VELOCIMETRO

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA

MOTOR DE ARRANQUE E VELOCIMETRO

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 575 / 2013

Prestador de Serviço.:9705 JORGE GEBARA PEDROSO IBIUNA

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 09/05/2013 11:05:10

Veículo.: 133 VOLKSWAGEM 14140 Marcador 0
CPV2637 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo Data da
Total.: Conclusão.: Usuário.:AHCOSTA

Observação RETIFICA CABEÇOTE

Defeitos Apresentados00000041 - MOTOR
RETIFICA CABEÇOTERoteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 576 / 2013

Prestador de Serviço.:814 DACARPNEUSLTDA.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 09/05/2013 11:28:17

Veículo.: 425 FIAT FIAT/ DUCATO MINIBUS Marcador 0
DBS4338 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Total.:

Observação SUSPENÇÃO

Defeitos Apresentados00000042 - SUSPENSÃO
SUSPENÇÃORoteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
				TOTAL.:	0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 577 / 2013

Prestador de Serviço.:103826 PANELLINI & IRMÃO LTDA - ME.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 09/05/2013 14:20:49

Veículo.: 433 MERCEDES BENZ MBENZ/
MPOLO VICINO ON CDV2373Marcador
KM.: 0Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação TROCA DE LONAS

Defeitos Apresentados

00000201 - FREIOS

troca de lonas

Roteiro de Trabalho


Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 578 / 2013****Prestador de Serviço.:103442 AUTO ELÉTRICO SANTA QUITÉRIA LTDA. - ME****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 09/05/2013 14:26:02****Veículo.: 403 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0**
DBS4337 KM.:**Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA**
COSTA**Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO****Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO****Tempo****Data da**
Conclusão.:**Usuário.:AHCOSTA****Total.:****Observação LIMPADOR PARABRISA****Defeitos Apresentados**00000121 - ELETRICA

limpador parabrisa

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
				TOTAL.:	0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário Data Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 579 / 2013

Prestador de Serviço.:103442 AUTO ELÉTRICO SANTA QUITÉRIA LTDA. - ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 09/05/2013 14:28:02

Veículo.: 396 FIAT FIAT/ DUCATO MINIBUS Marcador 0
DBS4311 KM.:

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação MOTOR DE ARRANQUE

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA

motor de arranque e alternador

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 580 / 2013

Prestador de Serviço.:814 DACARPNEUSLTDA.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 13/05/2013 07:29:21

Veículo.: 365 VOLKSWAGEM KOMBI STD Marcador 0
CZA0229 KM.:

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo
Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação ALINHAMENTO E
BALANCEAMENTO

Defeitos Apresentados

00000142 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
alinhar e balancear

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 581 / 2013

Prestador de Serviço.:118369 RAMOS LEITE & CIA LTDA -ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 13/05/2013 07:32:47

Veículo.: 433 MERCEDES BENZ MBENZ/
MPOLO VICINO ON CDV2373Marcador
KM.: 0Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação LUZ DO IPC

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA

luz do ipc

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 582 / 2013****Prestador de Serviço.: 104769 FALCÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIP. INDÚSTRIAS LTDA****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 13/05/2013 07:47:49****Veículo.: 12 CASE 580 H 89 0012** **Marcador KM.: 0****Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA****Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO****Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO****Tempo Total.:****Data da Conclusão.:****Usuário.: AHCOSTA****Observação** RETIFICA DE MOTOR**Defeitos Apresentados**00000041 - MOTOR
retifica de motor**Roteiro de Trabalho****Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 583 / 2013

Prestador de Serviço.:814 DACARPNEUSLTDA.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 13/05/2013 08:19:04

Veículo.: 525 RENAULT MASTER FED6784 Marcador KM.: 0

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo Total.:

Data da Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO.

Defeitos Apresentados

00000142 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO

Alinhar e balancear.

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 584 / 2013

Prestador de Serviço.:814 DACARPNEUSLTDA.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 13/05/2013 08:21:01

Veículo.: 524 RENAULT MASTER FED6783 Marcador
KM.: 0Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:
Observação ALINHAMENTO E
BALANCIAMENTO.

Defeitos Apresentados

00000142 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO

Alinhar e balnciar.

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 585 / 2013

Prestador de Serviço.:105585 POSTO DE MOLAS 2 PRIMOS LTDA ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 13/05/2013 08:22:11

Veículo.: 488 FORD CARGO 2422 Marcador 0
DMN3985 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação CONserto DE MOLA
DIANTEIRA.Defeitos Apresentados00000162 - SEVIÇOS DE MOLEJOS

Conserto de mola dianteira.

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 586 / 2013

Prestador de Serviço.: 118369 RAMOS LEITE & CIA LTDA -ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 13/05/2013 08:33:08

Veículo.: 425 FIAT FIAT/ DUCATO MINIBUS
DBS4338Marcador
KM.: 0Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação MOTOR DE ARRANQUE,
VELOCIMETRO NÃO FUNCIONA.

Defeitos Apresentados

00000221 - VELOCIMETRO E TACOGRAFO

motor de arranque, velocimetro não funciona.

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 587 / 2013

Prestador de Serviço.:814 DACARPNEUSLTDA.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 13/05/2013 08:40:46

Veículo.: 334 VOLKSWAGEM SAVEIRO Marcador 0
CPV2668 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo
Total.:Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação ALINHAMENTO E
BALANCEAMENTO.

Defeitos Apresentados

00000142 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO

balanciar e alinhar.

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 588 / 2013

Prestador de Serviço.:103442 AUTO ELÉTRICO SANTA QUITÉRIA LTDA. - ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 13/05/2013 08:45:55

Veículo.: 406 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
DBS4331 KM.:

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação PASSAR APARELHO W3 IPC.

Defeitos Apresentados

00000101 - ELETRICA
passar aparelho w3 IPC.

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 589 / 2013

Prestador de Serviço.:101024 ANTONIO INÁCIO DA SILVA S. ROQUE - ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 13/05/2013 08:49:12

Veículo.: 405 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
DBS4332 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação FUNILARIA.

Defeitos Apresentados

00000061 - FUNILARIA
funilaria.

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 590 / 2013

Prestador de Serviço.:101024 ANTONIO INÁCIO DA SILVA S. ROQUE - ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 13/05/2013 08:50:16

Veículo.: 456 VOLKSWAGEM KOMBI
ESCOLAR DMN3964 Marcador 0
KM.: 0Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação VAZAMENTO DE AR DO CANO DO
HIDROVACO.

Defeitos Apresentados

00000161 - MECANICA PESADA

vazamento de ar do cano do hidrovaco.

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 591 / 2013

Prestador de Serviço.:101024 ANTONIO INÁCIO DA SILVA S. ROQUE - ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 13/05/2013 08:53:26

Veículo.: 29 VOLKSWAGEM SANTANA GL Marcador 0
2000 I BFY7620 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação TROCAR AMORTECEDORES
TRASEIRO E DIANTEIRO.

Defeitos Apresentados

00000042 - SUSPENSÃO

trocar amortecedores traseiro e dianteiro.

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 592 / 2013****Prestador de Serviço.:103442 AUTO ELÉTRICO SANTA QUITÉRIA LTDA. - ME****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 13/05/2013 08:59:12****Veículo.:** 157 VOLKSWAGEM KOMBI STD **Marcador** 0
CPV2633 **KM.:****Solicitante.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Mecânico.:** 1 PRESTADOR EXTERNO**Supervisor.:** 1 PRESTADOR EXTERNO**Tempo****Data da****Usuário.: AHCOSTA****Total.:****Conclusão.:****Observação** SERVIÇO DE INJEÇÃO.**Defeitos Apresentados**00000141 - MECANICA LEVE

serviço de injeção.

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 593 / 2013****Prestador de Serviço.:101024 ANTONIO INÁCIO DA SILVA S. ROQUE - ME****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 13/05/2013 09:01:41****Veículo.: 37 RENAULT TRAFIC CDZ4979 Marcador KM.: 0****Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA****Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO****Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO****Tempo Total.:****Data da Conclusão.:****Usuário.: AHCOSTA****Observação TROCAR LAVANCA DO FREIO.****Defeitos Apresentados**00000161 - MECANICA PESADA

trocar lavanca do freio.

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário Data Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 594 / 2013

Prestador de Serviço.:101024 ANTONIO INÁCIO DA SILVA S. ROQUE - ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 13/05/2013 09:13:36

Veículo.: 394 FIAT FIAT/ DUCATO MINIBUS Marcador 0
DBS4310 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo
Total.:Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação SERVIÇO DE TORNO PINÇA DO
FREIO.Defeitos Apresentados00000141 - MECÂNICA LEVE

serviço de torna pinça do freio.

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 595 / 2013****Prestador de Serviço.:101024 ANTONIO INÁCIO DA SILVA S. ROQUE - ME****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 13/05/2013 14:13:01****Veículo.:** 446 VOLKSWAGEM KOMBI STD **Marcador** 0
DMN3955 **KM.:****Solicitante.:** 12280 BARBARA VILELA DA
ROCHA CRUZ**Mecânico.:** 1 PRESTADOR EXTERNO**Supervisor.:** 1 PRESTADOR EXTERNO**Tempo****Data da**
Conclusão.:**Usuário.:** BR CRUZ**Total.:****Observação** TROCAR HOMOCINÉTICA.**Defeitos Apresentados**00000101 - ELETRICA

Troca de homocinética.

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 596 / 2013

Prestador de Serviço.:103442 AUTO ELÉTRICO SANTA QUITÉRIA LTDA. - ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 13/05/2013 14:14:43

Veículo.: 446 VOLKSWAGEM KOMBI STD Marcador 0
DMN3955 KM.:Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA
ROCHA CRUZ

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: BRCRUZ

Observação ALTERNADOR E VERIFICAR
BATERIA.Defeitos Apresentados00000101 - ELETRICA

Alternador e verificar bateria.

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEN DE SERVIÇO****Número O.S.: 597 / 2013****Prestador de Serviço.:103442 AUTO ELÉTRICO SANTA QUITÉRIA LTDA. - ME****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 13/05/2013 14:15:53****Veículo.:** 399 MARCOPOLLO/VOLARE VOLARE **Marcador** 0
W8 ON DBS4316 **KM.:****Solicitante.:** 12280 BARBARA VILELA DA ROCHA
CRUZ**Mecânico.:** 1 PRESTADOR EXTERNO**Supervisor.:** 1 PRESTADOR EXTERNO**Tempo****Total.:****Data da**
Conclusão.:**Usuário.:** BRCRUZ**Observação** VERIFICAR PARTIDA.**Defeitos Apresentados**00000101 - ELETTRICA

Verificar partida.

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
				TOTAL.:	0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 598 / 2013****Prestador de Serviço.:814 DACARPNEUSLTDA.****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 13/05/2013 14:17:01****Veículo.:** 394 FIAT FIAT/ DUCATO MINIBUS
DBS4310**Marcador** 0
KM.:**Solicitante.:** 12280 BARBARA VILELA DA
ROCHA CRUZ**Mecânico.:** 1 PRESTADOR EXTERNO**Supervisor.:** 1 PRESTADOR EXTERNO**Tempo****Data da**
Conclusão.:**Usuário.: BR CRUZ****Total.:****Observação** ALINHAMENTO E
BALANCEAMENTO.**Defeitos Apresentados**00000142 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO

Alinhar e balancear.

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 599 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 13/05/2013 14:18:11****Veículo.:** 155 VOLKSWAGEM KOMBI STD
CPV2631 **Marcador** 0
KM.:**Solicitante.:** 12280 BARBARA VILELA DA
ROCHA CRUZ**Mecânico.:** 13166 MARCO ANTONIO DOS
SANTOS RIBEIRO**Supervisor.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.:** BR CRUZ**Observação** CONserto PORTA LATERAL.**Defeitos Apresentados**00000061 - FUNILARIA

Conserto porta lateral.

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 600 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 13/05/2013 14:19:45****Veículo.:** 155 VOLKSWAGEM KOMBI STD
CPV2631**Marcador** 0
KM.:**Solicitante.:** 12280 BARBARA VILELA DA ROCHA
CRUZ**Mecânico.:** 10457 MARCELO ANTONIO DE
CAMARGO**Supervisor.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.: BR CRUZ****Observação** BARULHO NO MIOLO DO
ESCAPAMENTO (SUBSTITUIR)**Defeitos Apresentados**00000141 - MECANICA LEVE

Barulho no miolo do escapamento (substituir)

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 601 / 2013****Prestador de Serviço.:118369 RAMOS LEITE & CIA LTDA -ME****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 15/05/2013 09:21:47****Veículo.: 518 VOLKSWAGEM GOL 1.0 EHE4700** Marcador **0**
KM.:**Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA ROCHA**
CRUZ**Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO****Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO****Tempo****Total.:****Data da**
Conclusão.:**Usuário.: BR CRUZ****Observação** REVISÃO; TROCA DE ÓLEO DO
FILTRO; LIMPEZA DE BICOS, VELAS E
CABO.**Defeitos Apresentados****00000145 - TROCA DE OLEO**

Revisão; Troca de óleo do filtro; Limpeza de bicos, velas e cabo.

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 602 / 2013

Prestador de Serviço.:103826 PANELLINI & IRMÃO LTDA - ME.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/05/2013 09:27:32

Veículo.: 134 VOLKSWAGEM 14140 CPV2638 Marcador KM.: 0

Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA ROCHA CRUZ

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da Conclusão.:

Usuário.: BRCRUZ

Observação TROCAR 2 LANTERNAS TRASEIRAS E 6 LÂMPADAS.

Defeitos Apresentados

00000101 - ELETRICA

Troca das 2 lanternas traseiras e 6 lâmpadas.

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 603 / 2013****Prestador de Serviço.:107496 HORTICITROS COMERCIAL LTDA****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 15/05/2013 09:29:00****Veículo.: 444 VOLKSWAGEM KOMBI STD Marcador 0**
DMN3951 KM.:**Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA**
ROCHA CRUZ**Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO****Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO****Tempo****Total.:****Data da**
Conclusão.:**Usuário.: BRCRUZ****Observação VERIFICAR SUSPENÇÃO.****Defeitos Apresentados**00000042 - SUSPENSÃO

Verificar suspensão.

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário Data Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEN DE SERVIÇO****Número O.S.: 604 / 2013****Prestador de Serviço.:107496 HORTICITROS COMERCIAL LTDA****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 15/05/2013 09:47:01****Veículo.: 509 VOLKSWAGEM KOMBI** **Marcador** **0**
ESCOLAR EHE4689 **KM.:****Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA ROCHA**
CRUZ**Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO****Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO****Tempo****Data da**
Conclusão.:**Usuário.: BRCRUZ****Total.:****Observação** ALINHAMENTO E
BALANCEAMENTO.**Defeitos Apresentados**00000142 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO

Alinhar e balancear.

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 605 / 2013

Prestador de Serviço.:107496 HORTICITROS COMERCIAL LTDA

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/05/2013 09:48:47

Veículo.: 506 VOLKSWAGEM KOMBI Marcador 0
ESCOLAR EHE4686 KM.:

Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA ROCHA
CRUZ

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: BR CRUZ

Total.:

Observação ALINHAMENTO E
BALANCEAMENTO.

Defeitos Apresentados

00000142 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
Alinhar e balancear.

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEN DE SERVIÇO

Número O.S.: 607 / 2013

Prestador de Serviço.:105585 POSTO DE MOLAS 2 PRIMOS LTDA ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/05/2013 09:54:46

Veículo.: 488 FORD CARGO 2422 DMN3985 Marcador
KM.: 0Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA
ROCHA CRUZ

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo
Total.:Data da
Conclusão.:

Usuário.: BR CRUZ

Observação MOLAS DIANTEIRAS MESTRE.

Defeitos Apresentados00000162 - SEVICOS DE MOLEJOS

Molas dianteiras mestre.

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 608 / 2013

Prestador de Serviço.:103442 AUTO ELÉTRICO SANTA QUITÉRIA LTDA. - ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/05/2013 09:56:42

Veículo.: 391 FIAT FIAT/ DUCATO MINIBUS Marcador 0
DBS4314 KM.:

Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA
ROCHA CRUZ

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: BR CRUZ

Total.:

Observação LÂMPADAS INTERNAS.

Defeitos Apresentados

00000101 - ELETTRICA

Lâmpadas internas.

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 609 / 2013

Prestador de Serviço.:103442 AUTO ELÉTRICO SANTA QUITÉRIA LTDA. - ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/05/2013 09:58:03

Veículo.: 359 VOLKSWAGEM 15.180 Marcador 0
CZA0215 KM.:Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA
ROCHA CRUZ

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo
Total.:Data da
Conclusão.:

Usuário.: BR CRUZ

Observação REVISÃO ELÉTRICA.

Defeitos Apresentados

00000101 - ELETRICA

Revisão elétrica.

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 610 / 2013****Prestador de Serviço.:9487 J. RODRIGUES LTDA-ME****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 15/05/2013 10:11:00****Veículo.: 158 VOLKSWAGEM KOMBI STD Marcador 0**
CPV2634 KM.:**Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA**
ROCHA CRUZ**Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO****Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO****Tempo****Data da**
Conclusão.:**Usuário.: BR CRUZ****Total.:****Observação CÂMBIO.****Defeitos Apresentados**00000261 - SERVIÇOS DE CAMBIO

Câmbio.

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário Data Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 611 / 2013

Prestador de Serviço.:9487 J. RODRIGUES LTDA-ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/05/2013 10:18:07

Veículo.: 428 FIAT FIORINO DBS4344

Marcador
KM.: 0Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA
ROCHA CRUZ

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo
Total.:Data da
Conclusão.:

Usuário.: BR CRUZ

Observação RETIFICAR MOTOR.

Defeitos Apresentados

00000041 - MOTOR

Retificar motor.

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 612 / 2013

Prestador de Serviço.: 103442 AUTO ELÉTRICO SANTA QUITÉRIA LTDA. - ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/05/2013 10:20:22

Veículo.: 46 CATERPILLAR 120 B 000046 Marcador 0
KM.:Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA
ROCHA CRUZ

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: BR CRUZ

Observação REPARO NO ALTERNADOR.

Defeitos Apresentados00000101 - ELETRICA

Reparo no alternador.

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Oat Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 613 / 2013

Prestador de Serviço.:103826 PANELLINI & IRMÃO LTDA - ME.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/05/2013 10:23:04

Veículo.: 200 VOLKSWAGEM ESCOLAR
CDZ4984 Marcador 0
KM.:Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA
ROCHA CRUZ

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: BR CRUZ

Observação ALTERNADOR.

Defeitos Apresentados

00000101 - ELETRICA
alternador.

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 614 / 2013

Prestador de Serviço.:9487 J. RODRIGUES LTDA-ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/05/2013 10:24:45

Veículo.: 443 FIAT FIORINO DMN3950

Marcador
KM.: 0Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA
ROCHA CRUZ

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: BR CRUZ

Observação RETIFICAÇÃO NO MOTOR.

Defeitos Apresentados00000041 - MOTOR

Retificar motor.

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 615 / 2013

Prestador de Serviço.:118369 RAMOS LEITE & CIA LTDA -ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/05/2013 10:25:50

Veículo.: 46 CATERPILLAR 120 B 000046 Marcador KM.: 0

Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA ROCHA CRUZ

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo Total.:

Data da Conclusão.:

Usuário.: BR CRUZ

Observação CONserto NO ALTERNADOR.

Defeitos Apresentados

00000101 - ELETRICA

Conserto no alternador.

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 616 / 2013

Prestador de Serviço.:101024 ANTONIO INÁCIO DA SILVA S. ROQUE - ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/05/2013 10:27:07

Veículo.: 109 CATERPILLAR 120 G 0109 Marcador 0
KM.:Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA
ROCHA CRUZ

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: BR CRUZ

Observação SERVIÇO DE TORNO.

Defeitos Apresentados00000161 - MECANICA PESADA

Serviço de torno.


Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 617 / 2013

Prestador de Serviço.:814 DACARPNEUSLTDA.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/05/2013 10:28:06

Veículo.: 479 VOLKSWAGEM KOMBI
ESCOLAR EHE4659 Marcador
KM.: 0Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA ROCHA
CRUZ

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo
Total.:Data da
Conclusão.:

Usuário.: BR CRUZ

Observação ALINHAMENTO E
BALANCEAMENTO.

Defeitos Apresentados

00000142 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO

Alinhar e balancear.

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 618 / 2013

Prestador de Serviço.:814 DACARPNEUSLTDA.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/05/2013 10:29:37

Veículo.: 504 VOLKSWAGEM GOL 1.0
EHE4684Marcador
KM.: 0Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA
ROCHA CRUZ

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: BR CRUZ

Observação ALINHAMENTO E
BALANCEAMENTO.Defeitos Apresentados00000142 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO

Alinhar e balancear.

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 619 / 2013****Prestador de Serviço.:814 DACARPNEUSLTDA.****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 15/05/2013 10:33:59****Veículo.: 409 VOLKSWAGEM GOL 1.0 DBS4322** **Marcador** **0**
KM.:**Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA ROCHA**
CRUZ**Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO****Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO****Tempo****Data da****Usuário.: BR CRUZ****Total.:****Conclusão.:****Observação** PASSAR PNEUS DIANTEIROS PARA
TRASEIROS E FAZER ALINHAMENTO E
BALANCEAMENTO.**Defeitos Apresentados****00000142 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO**

Passar pneus dianteiros para traseiros e alinhar e balancear.

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
				TOTAL.:	0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 620 / 2013

Prestador de Serviço.:103826 PANELLINI & IRMÃO LTDA - ME.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/05/2013 10:35:58

Veículo.: 129 VOLKSWAGEM KOMBI STD Marcador 0
CPV2644 KM.:Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA
ROCHA CRUZ

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: BR CRUZ

Total.:

Observação TROCAR RELE DO PISCA.

Defeitos Apresentados

00000101 - ELETRICA

Trocar rele do pisca.

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 621 / 2013

Prestador de Serviço.:814 DACARPNEUSLTDA.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/05/2013 10:39:34

Veículo.: 513 VOLKSWAGEM SAVEIRO
EHE4694 Marcador 0
KM.:Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA
ROCHA CRUZ

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: BRCRUZ

Total.:

Observação TROCAR PASTILHAS.

Defeitos Apresentados

00000141 - MECANICA LEVE

Trocar pastilhas.

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 622 / 2013

Prestador de Serviço.:118369 RAMOS LEITE & CIA LTDA -ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/05/2013 10:42:09

Veículo.: 514 VOLKSWAGEM SAVEIRO
EHE4695Marcador
KM.: 0Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA
ROCHA CRUZ

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: BRCRUZ

Observação TROCAR ÓLEO.

Defeitos Apresentados00000145 - TROCA DE OLEO

Troca de óleo.

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 623 / 2013

Prestador de Serviço.:814 DACARPNEUSLTDA.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/05/2013 10:43:12

Veículo.: 348 KIA BESTA 12P GS CZA0205 Marcador KM.: 0

Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA ROCHA CRUZ

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: BR CRUZ

Observação ALINHAMENTO E
BALANCEAMENTO.Defeitos Apresentados00000142 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO

Alinhar e balancear.

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 624 / 2013

Prestador de Serviço.:5125 HIDRAUTEC CONEX E MANG HIDRAULICAS LTDA

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/05/2013 10:44:09

Veículo.: 108 CATERPILLAR 930 0108

Marcador
KM.: 0Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA
ROCHA CRUZ

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo
Total.:Data da
Conclusão.:

Usuário.: BR CRUZ

Observação TROCAR MANGUEIRA.

Defeitos Apresentados00000161 - MECANICA PESADA

Troca de mangueira.

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 625 / 2013

Prestador de Serviço.:814 DACARPNEUSLTDA.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/05/2013 10:51:50

Veículo.: 505 VOLKSWAGEM GOL 1.0
EHE4685Marcador 0
KM.:Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA
ROCHA CRUZ

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: BRCRUZ

Total.:

Observação ALINHAMENTO E
BALANCEAMENTO.Defeitos Apresentados00000142 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO

Alinhar e balancear.

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 626 / 2013

Prestador de Serviço.:814 DACARPNEUSLTDA.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/05/2013 10:53:20

Veículo.: 406 VOLKSWAGEM GOL 1.0
DBS4331Marcador
KM.: 0Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA
ROCHA CRUZ

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo
Total.:Data da
Conclusão.:

Usuário.: BR CRUZ

Observação TROCAR PASTILHA.

Defeitos Apresentados00000141 - MECANICA LEVE

troca de pastilha.

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 627 / 2013

Prestador de Serviço.:814 DACARPNEUSLTDA.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/05/2013 10:54:37

Veículo.: 478 VOLKSWAGEM KOMBI
ESCOLAR EHE4658 Marcador
KM.: 0Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA ROCHA
CRUZ

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: BR CRUZ

Total.:

Observação ALINHAMENTO E
BALANCEAMENTO.

Defeitos Apresentados

00000142 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO

Alinhar e balancear.

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 628 / 2013

Prestador de Serviço.: 814 DÁCARPNEUSLTDA.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/05/2013 10:56:45

Veículo.: 414 VOLKSWAGEM GOL 1.0
DBS4320

Marcador
KM.: 0

Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA
ROCHA CRUZ

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: BR CRUZ

Total.:

Observação ALINHAMENTO E
BALANCEAMENTO.

Defeitos Apresentados

00000142 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO

Alinhar e balancear.

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 629 / 2013

Prestador de Serviço.: 814 DACARPNEUSLTDA.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/05/2013 11:04:31

Veículo.: 495 VOLKSWAGEM KOMBI STD 1.4 Marcador 0
EHE4673 KM.:

Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA
ROCHA CRUZ

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: BR CRUZ

Total.:

Observação ALINHAMENTO E
BALANCEAMENTO.

Defeitos Apresentados

00000142 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO

Alinhar e balancear.

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 630 / 2013

Prestador de Serviço.:814 DACARPNEUSLTDA.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/05/2013 11:06:00

Veículo.: 471 VOLKSWAGEM KOMBI ESCOLAR Marcador 0
EHE4651 KM.:Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA ROCHA
CRUZ

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: BR CRUZ

Observação ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO;
TROCAR PASTILHA.Defeitos Apresentados00000142 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO

Alinhar e balancear; troca de pastilha.

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 631 / 2013

Prestador de Serviço.:101024 ANTONIO INÁCIO DA SILVA S. ROQUE - ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/05/2013 11:07:15

Veículo.: 357 HUNDAY H100 GLS CZA0213 Marcador KM.: 0

Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA ROCHA CRUZ

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo Total.:

Data da Conclusão.:

Usuário.: BR CRUZ

Observação SERVIÇO DE SOLDA NO BANCO TRASEIRO.

Defeitos Apresentados

00000183 - SERVIÇOS DE SOLDA

Serviço de solda no banco traseiro.

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 632 / 2013

Prestador de Serviço.:814 DACARPNEUSLTDA.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/05/2013 11:08:36

Veículo.: 401 VOLKSWAGEM GOL 1.0 DBS4339 Marcador 0
KM.: 0Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA ROCHA
CRUZ

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo
Total.:Data da
Conclusão.:

Usuário.: BR CRUZ

Observação TROCAR PASTILHA; ALINHAMENTO
E BALANCEAMENTO.Defeitos Apresentados00000142 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO

Alinhar e balancear; Troca de pastilha.

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 633 / 2013

Prestador de Serviço.:118369 RAMOS LEITE & CIA LTDA -ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/05/2013 11:09:45

Veículo.: 406 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
DBS4331 KM.:Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA
ROCHA CRUZ

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.:BRCRUZ

Total.:

Observação MOTOR FALHANDO.

Defeitos Apresentados

00000041 - MOTOR

Motor falhando.

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 634 / 2013

Prestador de Serviço.:814 DÁCARPNEUSLTDA.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/05/2013 11:10:42

Veículo.: 405 VOLKSWAGEM GOL 1.0
DBS4332

Marcador
KM.: 0

Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA
ROCHA CRUZ

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: BRCRUZ

Total.:

Observação ALINHAMENTO E
BALANCEAMENTO.

Defeitos Apresentados

00000142 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO

Alinhar e balancear.

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 635 / 2013

Prestador de Serviço.:814 DACARPNEUSLTDA.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/05/2013 11:11:44

Veículo.: 426 FIAT FIORINO DBS4345

Marcador
KM.: 0Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA
ROCHA CRUZ

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: BR CRUZ

Observação TROCAR ESCAPAMENTO.

Defeitos Apresentados00000144 - ESCAPAMENTO

Troca de escapamento.

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEN DE SERVIÇO

Número O.S.: 636 / 2013

Prestador de Serviço.:103826 PANELLINI & IRMÃO LTDA - ME.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/05/2013 11:13:05

Veículo.: 414 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
DBS4320 KM.:

Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA
ROCHA CRUZ

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: BR CRUZ

Total.:

Observação FUSIVEL; LÂMPADAS
TRASEIRAS.

Defeitos Apresentados

00000101 - ELETRICA

Fusivel; Lâmpadas traseiras.

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 637 / 2013

Prestador de Serviço.:814 DACARPNEUSLTDA.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/05/2013 11:14:32

Veículo.: 458 VOLKSWAGEM KOMBI
 ESCOLAR DMN3968

Marcador
 KM.: 0

Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA ROCHA
 CRUZ

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo
 Total.:

Data da
 Conclusão.:

Usuário.: BR CRUZ

Observação ALINHAMENTO E
 BALANCEAMENTO.

Defeitos Apresentados00000142 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO

Alinhar e balancear.

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)
 Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 638 / 2013

Prestador de Serviço.:814 DACARPNEUSLTDA.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/05/2013 11:15:31

Veículo.: 400 TOYOTA COROLLA XEI18VVT Marcador 0
DBS4333 KM.:Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA ROCHA
CRUZ

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: BR CRUZ

Observação TROCA DE ÓLEO / PASTILHA /
FILTRO (MÃO DE OBRA).Defeitos Apresentados00000145 - TROCA DE OLEO

Troca de óleo / pastilha / filtro (mão de obra).

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 639 / 2013

Prestador de Serviço.:814 DACARPNEUSLTDA.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/05/2013 11:19:06

Veículo.: 415 VOLKSWAGEM GOL 1.0
DBS4319Marcador
KM.: 0Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA
ROCHA CRUZ

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo
Total.:Data da
Conclusão.:

Usuário.: BR CRUZ

Observação ALINHAMENTO E
BALANCEAMENTO.

Defeitos Apresentados

00000142 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO

Alinhar e balancear.

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 640 / 2013

Prestador de Serviço.:105585 POSTO DE MOLAS 2 PRIMOS LTDA ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/05/2013 11:20:11

Veículo.: 149 VOLKSWAGEM 14140 Marcador 0
CDZ4991 KM.:Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA
ROCHA CRUZ

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: BRCRUZ

Total.:

Observação EMBUCHAMENTO DIANTEIRO.

Defeitos Apresentados00000161 - MECANICA PESADA

Embuchamento dianteiro.

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 641 / 2013

Prestador de Serviço.:105585 POSTO DE MOLAS 2 PRIMOS LTDA ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/05/2013 11:28:19

Veículo.: 147 VOLKSWAGEM 14140
CDZ4995Marcador
KM.: 0Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA
ROCHA CRUZ

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: BR CRUZ

Observação MOLA TRASEIRA LADO
ESQUERDO.Defeitos Apresentados00000162 - SERVIÇOS DE MOLEJOS

Mola traseira lado esquerdo

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 642 / 2013

Prestador de Serviço.:814 DACARPNEUSLTDA.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/05/2013 11:29:57

Veículo.: 424 FIAT FIAT/ DUCATO MINIBUS
DBS4343

Marcador
KM.: 0

Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA ROCHA
CRUZ

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: BR CRUZ

Total.:

Observação TROCAR HOMOCINÉTICA E
VERIFICAR BANCO TRASEIRO.

Defeitos Apresentados

00000042 - SUSPENSÃO

Trocar homocinética; verificar banco traseiro.

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 644 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/05/2013 13:29:26

Veículo.: 129 VOLKSWAGEM KOMBI STD Marcador 0
CPV2644 KM.:Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA ROCHA
CRUZ

Mecânico.: 809 MARIO ANTONIO DE OLIVEIRA

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: BR CRUZ

Observação TROCA DA EMBREAGEM E
REVISÃO DOS FREIOS.Defeitos Apresentados00000141 - MECANICA LEVE

Troca de embreagem e revisão dos freios.

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
				TOTAL.:	0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 645 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/05/2013 13:33:05

Veículo.: 349 FIAT FIORINO CZA0207

Marcador
KM.: 0

Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA
ROCHA CRUZ

Mecânico.: 809 MARIO ANTONIO DE
OLIVEIRA

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: BR CRUZ

Observação VAZAMENTO NO MOTOR PARTE
DE BAIXO.

Defeitos Apresentados

00000041 - MOTOR

Vazamento no motor parte de baixo.

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 646 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/05/2013 14:15:59

Veículo.: 155 VOLKSWAGEM KOMBI STD
CPV2631Marcador
KM.: 21281Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA ROCHA
CRUZ

Mecânico.: 809 MARIO ANTONIO DE OLIVEIRA

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: BR CRUZ

Observação REGULAGEM DO VARÃO DA PARTE
LATERAL DIREITA; ESCAPAMENTO,
PARTE SOLDADO.Defeitos Apresentados00000141 - MECANICA LEVE

regulagem do varão da parte lateral direita; escapamento parte soldado.

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 647 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/05/2013 14:19:33

Veículo.: 398 MARCOPOLLO/VOLARE VOLARE Marcador 0
W8 ON DBS4315 KM.:

Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA ROCHA
CRUZ

Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Data da

Usuário.: BR CRUZ

Total.:

Conclusão.:

Observação TROCA DE FILTRO FS1015 1 COXIM

Defeitos Apresentados

00000145 - TROCA DE OLEO
TROCA DE FILTRO FS1015

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 648 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/05/2013 14:23:05

Veículo.: 513 VOLKSWAGEM SAVEIRO
EHE4694

Marcador
KM.: 0

Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA
ROCHA CRUZ

Mecânico.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: BR CRUZ

Observação VERIFICAR TROCA DE PNEUS.

Defeitos Apresentados

00000081 - BORRACHARIA

Verificar troca de pneus.

Roteiro de Trabalho


Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 649 / 2013

Prestador de Serviço.:9962 LACAVA CENTER CAR LTDA-ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/05/2013 14:30:10

Veículo.: 449 VOLKSWAGEM KOMBI STD
DMN3962Marcador
KM.: 52854Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA ROCHA
CRUZ

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: BR CRUZ

Total.:

Observação VERIFICAR BARRA ESTABILIZADORA,
PASTILHA E CATALIZADOR.

Defeitos Apresentados

00000141 - MECANICA LEVE

VERIFICAR BARRA ESTABILIZADORA, PASTILHA E CATALIZADOR.

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 650 / 2013

Prestador de Serviço.:9962 LACAVA CENTER CAR LTDA-ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/05/2013 14:35:43

Veículo.: 444 VOLKSWAGEM KOMBI STD Marcador
DMN3951 KM.: 431772Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA
ROCHA CRUZ

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: BR CRUZ

Observação VERIFICAR ESCAPAMENTO.

Defeitos Apresentados

00000144 - ESCAPAMENTO
VERIFICAR ESCAPAMENTO.

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 651 / 2013

Prestador de Serviço.:9962 LACAVA CENTER CAR LTDA-ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/05/2013 14:36:47

Veículo.: 504 VOLKSWAGEN GOL 1.0
EHE4684Marcador
KM.: 0Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA
ROCHA CRUZ

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: BR CRUZ

Observação TROCA DE PASTILHA.

Defeitos Apresentados00000141 - MECANICA LEVE
TROCA DE PASTILHA.Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 652 / 2013

Prestador de Serviço.:9962 LACAVA CENTER CAR LTDA-ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/05/2013 14:38:25

Veículo.: 460 FIAT FIORINO DMN3974 Marcador KM.: 28637

Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA ROCHA CRUZ

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da Conclusão.:

Usuário.: BRCRUZ

Observação ALINHAMENTO E
BALANCEAMENTO.

Defeitos Apresentados

00000142 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
ALINHAR E BALANCEAR.

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 653 / 2013

Prestador de Serviço.:9962 LACAVA CENTER CAR LTDA-ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/05/2013 14:39:31

Veículo.: 460 FIAT FIORINO DMN3974 Marcador KM.: 0

Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA ROCHA CRUZ

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da Conclusão.:

Usuário.: BR CRUZ

Total.:

Observação TROCAR PASTILHA DO FREIO.

Defeitos Apresentados

00000141 - MECANICA LEVE
TROCAR PASTILHA DO FREIO.

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 654 / 2013

Prestador de Serviço.:9962 LACAVA CENTER CAR LTDA-ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/05/2013 14:40:43

Veículo.: 456 VOLKSWAGEM KOMBI
ESCOLAR DMN3964Marcador
KM.: 75216Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA
ROCHA CRUZ

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo
Total.:Data da
Conclusão.:

Usuário.: BR CRUZ

Observação TROCAR PASTILHA.


Defeitos Apresentados00000141 - MECANICA LEVE
TROCAR PASTILHA.Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 655 / 2013

Prestador de Serviço.:118369 RAMOS LEITE & CIA LTDA -ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/05/2013 14:44:41

Veículo.: 504 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
EHE4684 KM.:Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA ROCHA
CRUZ

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: BR CRUZ

Observação LUZ E INJEÇÃO FALANDO
(QUANDO ESQUENTA).

Defeitos Apresentados

00000101 - ELETRICA

LUZ E INJEÇÃO FALHANDO (QUANDO ESQUENTA)

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 656 / 2013

Prestador de Serviço.:118369 RAMOS LEITE & CIA LTDA -ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/05/2013 14:47:49

Veículo.: 494 VOLKSWAGEM GOL 1.0 - 4 Marcador 0
PORTAS EHE4672 KM.:Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA ROCHA
CRUZ

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: BR CRUZ

Total.:

Observação TROCAR BOBINA E VERIFICAR
INJEÇÃO.

Defeitos Apresentados

00000101 - ELETRICA

TROCAR BOBINA E VERIFICAR INJEÇÃO.

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 657 / 2013

Prestador de Serviço.:118369 RAMOS LEITE & CIA LTDA -ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/05/2013 14:50:00

Veículo.: 435 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
DMN3941 KM.:Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA
ROCHA CRUZ

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: BR CRUZ

Total.:

Observação LIMPEZA DOS BICOS.

Defeitos Apresentados00000141 - MECANICA LEVE

LIMPEZA DOS BICOS.

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 658 / 2013

Prestador de Serviço.: 118369 RAMOS LEITE & CIA LTDA -ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/05/2013 14:59:33

Veículo.: 109 CATERPILLAR 120 G 0109 Marcador KM.: 0

Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA ROCHA CRUZ

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo Total.:

Data da Conclusão.:

Usuário.: BRCRUZ

Observação RETIRADA E CONserto MOTOR ARRANQUE.

Defeitos Apresentados

00000041 - MOTOR

RETIRA E CONserto DO MOTDR DE ARRANQUE.

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 659 / 2013

Prestador de Serviço.: 105585 POSTO DE MOLAS 2 PRIMOS LTDA ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/05/2013 15:15:39

Veículo.: 117 VOLKSWAGEM 11.130
CPV2678Marcador
KM.: 0Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA
ROCHA CRUZ

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo
Total.:Data da
Conclusão.:

Usuário.: BR CRUZ

Observação TROCAR BUCHA ESTIRANTE.

Defeitos Apresentados

00000161 - MECANICA PESADA

TROCAR BUCHA ESTIRANTE.

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 660 / 2013

Prestador de Serviço.:103824 FOBRASA FORNECEDORA BRAS.MAQ.LTDA

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/05/2013 15:23:54

Veículo.: 129 VOLKSWAGEM KOMBI STD Marcador 0
CPV2644 KM.:Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA
ROCHA CRUZ

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: BR CRUZ

Observação TROCAR ARROELAS DO
ALTERNADOR.Defeitos Apresentados

00000141 - MECANICA LEVE

TROCAR ARROELAS DO ALTERNADOR.

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 661 / 2013

Prestador de Serviço.:118369 RAMOS LEITE & CIA LTDA -ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/05/2013 15:35:11

Veículo.: 373 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
CZA0237 KM.:Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA
ROCHA CRUZ

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: BR CRUZ

Total.:

Observação LIMPEZA DE BICOS.

Defeitos Apresentados

00000141 - MECANICA LEVE

LIMPEZA DE BICOS.

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 662 / 2013

Prestador de Serviço.:118369 RAMOS LEITE & CIA LTDA -ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/05/2013 15:37:33

Veículo.: 423 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
DBS4321 KM.:Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA
ROCHA CRUZ

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: BR CRUZ

Observação REVISÃO ELÉTRICA.

Defeitos Apresentados

00000101 - ELETICA
REVISÃO ELÉTRICA.

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 663 / 2013

Prestador de Serviço.:107426 FÁTIMA CORAZA CIA. LTDA.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/05/2013 15:38:40

Veículo.: 507 VOLKSWAGEM KOMBI
ESCOLAR EHE4687Marcador
KM.: 0Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA
ROCHA CRUZ

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.:BRCRUZ

Observação VERIFICAR ESTILOS DA
SUSPENSÃO.

Defeitos Apresentados

00000042 - SUSPENSÃO

VERIFICAR ESTILOS DA SUSPENSÃO.

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 664 / 2013

Prestador de Serviço.:118369 RAMOS LEITE & CIA LTDA -ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/05/2013 15:42:15

Veículo.: 407 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
DBS4334 KM.:Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA OA
ROCHA CRUZ

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.:BRCRUZ

Total.:

Observação VERIFICAR BICOS INJETORES.

Defeitos Apresentados

00000101 - ELETTRICA

VERIFICAR BICOS INJETORES.

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 665 / 2013

Prestador de Serviço.:118369 RAMOS LEITE & CIA LTDA -ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/05/2013 16:02:37

Veículo.: 108 CATERPILLAR 930 0108 Marcador KM.: 0

Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA ROCHA CRUZ

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: BR CRUZ

Observação RETIRADA E CONserto MOTOR
ARRANQUE.Defeitos Apresentados

00000041 - MOTOR

RETIRADA E CONserto DO MOTOR DE ARRANQUE.

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 666 / 2013

Prestador de Serviço.:107426 FÁTIMA CORAZA CIA. LTDA.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 15/05/2013 16:06:03

Veículo.: 394 FIAT FIAT/ DUCATO MINIBUS Marcador 0
DBS4310 KM.:Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA
ROCHA CRUZ

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: BR CRUZ

Observação ALINHAMENTO E
BALANCEAMENTO.Defeitos Apresentados00000142 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
ALINHAR E BALANCEAR.Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 667 / 2013****Prestador de Serviço.:107426 FÁTIMA CORAZA CIA. LTDA.****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 15/05/2013 16:07:36****Veículo.: 393 FIAT FIAT/ DUCATO MINIBUS Marcador 0**
DBS4309 KM.:**Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA**
ROCHA CRUZ**Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO****Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO****Tempo****Data da**
Conclusão.:**Usuário.:BRCRUZ****Total.:****Observação ALINHAMENTO E**
BALANCEAMENTO.**Defeitos Apresentados**00000142 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
ALINHAR E BALANCEAR.**Roteiro de Trabalho****Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(mín.)
Quantidade de Horas.:		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 668 / 2013****Prestador de Serviço.:103442 AUTO ELÉTRICO SANTA QUITÉRIA LTDA. - ME****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 16/05/2013 09:23:49****Veículo.:** 472 VOLKSWAGEM KOMBI 9L **Marcador** 0
EHE4652 **KM.:****Solicitante.:** 12280 BARBARA VILELA DA
ROCHA CRUZ**Mecânico.:** 1 PRESTADOR EXTERNO**Supervisor.:** 1 PRESTADOR EXTERNO**Tempo****Data da****Total.:****Conclusão.:****Usuário.: BR CRUZ****Observação** VERIFICAR LUZ DE RÉ.**Defeitos Apresentados**00000101 - ELETRICA

VERIFICAR LUZ DE RÉ.

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 669 / 2013

Prestador de Serviço.:103442 AUTO ELÉTRICO SANTA QUITÉRIA LTDA. - ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 16/05/2013 09:24:51

Veículo.: 526 VOLKSWAGEM 8120 FED6785 Marcador KM.: 0

Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA ROCHA CRUZ

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.:BRCRUZ

Observação VERIFICAR LANTERNAS DIANTEIRAS.

Defeitos Apresentados

00000101 - ELETRICA

VERIFICAR LANTERNAS DIANTEIRAS.

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 670 / 2013

Prestador de Serviço.:103442 AUTO ELÉTRICO SANTA QUITÉRIA LTDA. - ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 16/05/2013 09:26:11

Veículo.: 410 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
DBS4318 KM.:Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA
ROCHA CRUZ

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: BR CRUZ

Observação NÃO APAGA A LUZ DO ÓLEO.

Defeitos Apresentados

00000101 - ELETRICA

NÃO APAGA A LUZ DO ÓLEO.

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 671 / 2013

Prestador de Serviço.:103826 PANELLINI & IRMÃO LTDA - ME.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 16/05/2013 09:27:04

Veículo.: 44 CATERPILLAR 120 B 000044 Marcador KM.: 0

Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA ROCHA CRUZ

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: BR CRUZ

Total.:

Observação CONserto DO ARRANQUE.


Defeitos Apresentados00000041 - MOTOR
CONserto DO ARRANQUE.Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 672 / 2013

Prestador de Serviço.:107231 STANLEI PEREIRA

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Oata da Abertura.: 16/05/2013 09:30:49

Veículo.: 515 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
EHE4696 KM.:Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA
ROCHA CRUZ

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Oata da
Conclusão.:

Usuário.: BR CRUZ

Total.:

Observação MOTOR FALHANTO; LIMPEZA DE
BICOS.

Defeitos Apresentados

00000041 - MOTOR

MOTOR FALHANDO; LIMPEZA DE BICOS.

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Oata Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 673 / 2013

Prestador de Serviço.:103442 AUTO ELÉTRICO SANTA QUITÉRIA LTDA. - ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 16/05/2013 09:32:20

Veículo.: 457 VOLKSWAGEM KOMBI
ESCOLAR DMN3970Marcador
KM.: 0Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA ROCHA
CRUZ

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: BR CRUZ

Total.:
Observação VERIFICAR LÂMPADAS DO FAROL
LADO ESQUERDO.

Defeitos Apresentados

00000101 - ELETRICA

VERIFICAR LÂMPADAS DO FAROL LADO ESQUERDO.

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 674 / 2013

Prestador de Serviço.:103826 PANELLINI & IRMÃO LTDA - ME.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 16/05/2013 09:34:10

Veículo.: 12 CASE 580 H 89 0012 Marcador KM.: 0

Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA ROCHA CRUZ

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: BR CRUZ

Observação REFORMA MOTOR DE ARRANQUE.

Defeitos Apresentados00000041 - MOTOR
REFORMA MOTOR DE ARRANQUE.Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 675 / 2013

Prestador de Serviço.:103442 AUTO ELÉTRICO SANTA QUITÉRIA LTDA. - ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 16/05/2013 09:35:04

Veículo.: 393 FIAT FIAT/ DUCATO MINIBUS Marcador 0
DBS4309 KM.:Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA
ROCHA CRUZ

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: BR CRUZ

Total.:

Observação VERIFICAR A SETA.

Defeitos Apresentados00000101 - ELETRICA
VERIFICAR A SETA.Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 676 / 2013

Prestador de Serviço.:103442 AUTO ELÉTRICO SANTA QUITÉRIA LTDA. - ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 16/05/2013 09:36:19

Veículo.: 107 VOLKSWAGEM KOMBI STD Marcador 0
CPV2635 KM.:Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA
ROCHA CRUZ

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: BR CRUZ

Observação FALHA NA PARTE ELÉTRICA.

Defeitos Apresentados

00000101 - ELETRICA

FALHA NA PARTE ELÉTRICA.

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 677 / 2013

Prestador de Serviço.:103826 PANELLINI & IRMÃO LTDA - ME.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 16/05/2013 09:37:21

Veículo.: 47 CASE 580 H 89 0047 Marcador KM.: 0

Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA ROCHA CRUZ

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo Total.:

Data da Conclusão.:

Usuário.: BR CRUZ

Observação REFORMA NO MOTOR DE PARTIDA.

Defeitos Apresentados

00000041 - MOTOR

REFORMA NO MOTOR DE PARTIDA.

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 678 / 2013

Prestador de Serviço.:103826 PANELLINI & IRMÃO LTDA - ME.

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 16/05/2013 09:38:50

Veículo.: 12 CASE 580 H 89 0012

Marcador
KM.: 0Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA
ROCHA CRUZ

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: BR CRUZ

Observação REFORMA NO MOTOR DE
PARTIDA.

Defeitos Apresentados

00000041 - MOTOR

REFORMA NO MOTOR DE PARTIDA.

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEN DE SERVIÇO

Número O.S.: 679 / 2013

Prestador de Serviço.:103442 AUTO ELÉTRICO SANTA QUITÉRIA LTDA. - ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 16/05/2013 09:39:46

Veículo.: 390 VOLKSWAGEM GOL 1.0
DKQ2801

Marcador
KM.: 0

Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA
ROCHA CRUZ

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: BR CRUZ

Observação LÂMPADAS.

Defeitos Apresentados

00000101 - ELETRICA
LÂMPADAS.

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)
Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 680 / 2013

Prestador de Serviço.:101024 ANTONIO INÁCIO DA SILVA S. ROQUE - ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 16/05/2013 09:40:38

Veículo.: 155 VOLKSWAGEM KOMBI STD Marcador 0
CPV2631 KM.:

Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA
ROCHA CRUZ

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: BR CRUZ

Observação TROCAR FECHADURA DA
PORTA.

Defeitos Apresentados

00000141 - MECANICA LEVE
TROCAR FECHADURA DA PORTA.

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 682 / 2013

Prestador de Serviço.:118369 RAMOS LEITE & CIA LTDA -ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 16/05/2013 09:43:52

Veículo.: 390 VOLKSWAGEM GOL 1.0
DKQ2801 Marcador KM.: 0Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA
ROCHA CRUZ

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo Data da
Total.: Conclusão.: Usuário.: BR CRUZ

Observação LIMPAR BICOS

Defeitos Apresentados00000141 - MECANICA LEVE
LIMPAR BICOS.Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 683 / 2013

Prestador de Serviço.:118369 RAMOS LEITE & CIA LTDA -ME

Data da Abertura.: 16/05/2013 09:44:48

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Veículo.: 491 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
EHE4670 KM.:Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA
ROCHA CRUZ

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo Data da
Total.: Conclusão.: Usuário.: BR CRUZ

Observação REVISÃO OA INJEÇÃO.

Defeitos Apresentados00000101 - ELETRICA
REVISÃO OA INJEÇÃO.Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 684 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 16/05/2013 13:39:59

Veículo.: 65 VOLKSWAGEM GOL CDZ4113 Marcador KM.: 0

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Mecânico.: 13166 MARCO ANTONIO DOS SANTOS RIBEIRO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação TROCADO MAÇANETA EXTERNA COM CHAVE 2 PORTAS

Defeitos Apresentados

00000061 - FUNILARIA

TROCADO MAÇANETA EXTERNA COM CHAVE 2PORTA

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
				TOTAL.:	0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 685 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 16/05/2013 13:44:25****Veículo.: 65 VOLKSWAGEN GOL CDZ4113****Marcador
KM.: 0****Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA****Mecânico.: 809 MARIO ANTONIO DE OLIVEIRA****Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA****Tempo****Data da
Conclusão.: Usuário.: AHCOSTA****Total.: TROCA DE CABO DO AÇIONAMENTO
DO CAPÔ DIANTEIRO COMPLETO E
REGULAGEM DO MESMO****Defeitos Apresentados****00000061 - FUNILARIA****TROCA DE CABO DO AÇIONAMENTO DO CAPÔ DIANT. COMPLETO E REGULAGEM DO MESMO****Roteiro de Trabalho****Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
				TOTAL.:	0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 686 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 16/05/2013 13:53:03****Veículo.: 1 CATERPILLAR 120 G 0001** **Marcador KM.: 0****Solicitante.: 381 RUBENS CARLOS PEREIRA****Mecânico.: 381 RUBENS CARLOS PEREIRA****Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA****Tempo****Total.:****Data da Conclusão.:****Usuário.:AHCOSTA****Observação 01 INDICADOR DE POEIRA****Defeitos Apresentados****00000161 - MECANICA PESADA****01 INDICADOR DE POEIRA****Roteiro de Trabalho****Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário Data Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 687 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 16/05/2013 13:54:34****Veículo.:** 47 CASE 580 H 89 0047 **Marcador KM.:** 0**Solicitante.:** 381 RUBENS CARLOS PEREIRA**Mecânico.:** 381 RUBENS CARLOS PEREIRA**Supervisor.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA**Tempo****Total.:****Data da Conclusão.:****Usuário.:** AHCOSTA**Observação** 01 BALDE DE OLEO SAE 10**Defeitos Apresentados**00000161 - MECANICA PESADA

01 BALDE DE OLEO SAE 10

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 688 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 16/05/2013 13:56:02

Veículo.: 426 FIAT FIORINO DBS4345 Marcador KM.: 0

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Mecânico.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação TROCADO 2 PNEUS 165/70X13

Defeitos Apresentados

00000081 - BORRACHARIA

02 PNEUS 165X70/13

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 689 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 16/05/2013 14:02:00

Veículo.: 62 CATERPILLAR 930 0062

Marcador
KM.: 0Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA
ROCHA CRUZ

Mecânico.: 381 RUBENS CARLOS PEREIRA

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: BR CRUZ

Observação SUPORTE FILTRO.

Defeitos Apresentados00000161 - MECANICA PESADA
SUPORTE DE FILTRO.Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 690 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 16/05/2013 14:08:00

Veículo.: 149 VOLKSWAGEM 14140 CDZ4991 Marcador 0
KM.: 0

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo
Total.:

Data da
Conclusão.: Usuário.:AHCOSTA

Observação 01 PNEU 1000X20 BORRACHUDO - 01
CAMARA ARO 20 - 01 PROTETOR
ARO 20

Defeitos Apresentados

00000081 - BORRACHARIA

01 PNEU 1000X20 BORRACHUDO - 01 CAMARA ARO 20 - 01 PROTETOR ARO 20

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 693 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 16/05/2013 14:15:05****Veículo.:** 371 VOLKSWAGEM GOL 1.0
CZA0235**Marcador**
KM.: 173115**Solicitante.:** 12280 BARBARA VILELA DA
ROCHA CRUZ**Mecânico.:** 12317 ADEMIR CAMARGO**Supervisor.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.:** BR CRUZ**Observação** TROCA DE ÓLEO.**Defeitos Apresentados**00000145 - TROCA DE OLEO
TROCA DE ÓLEO.**Roteiro de Trabalho****Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 694 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 16/05/2013 14:17:41

Veículo.: 464 VOLKSWAGEM KOMBI
ESCOLAR DMN3982 Marcador 0
KM.: 0

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 11241 JORGE LUIZ DOS SANTOS

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total:

Data da

Conclusão:

Usuário.:AHCOSTA

Observação 04 PNEUS 185R14

Defeitos Apresentados

00000081 - BORRACHARIA

04 PNEUS 185/14


Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 695 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 16/05/2013 14:18:21****Veículo.:** 473 VOLKSWAGEM GOL 1.0 - 4 **Marcador** 37258
PORTAS EHE4653 **KM.:****Solicitante.:** 12280 BARBARA VILELA DA ROCHA
CRUZ**Mecânico.:** 12317 ADEMIR CAMARGO**Supervisor.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Tempo****Data da**
Conclusão.:**Usuário.: BR CRUZ****Total.:****Observação** 3L DE ÓLEO MOTOR GASOLINA**Defeitos Apresentados****00000145 - TROCA DE OLEO**

3L DE ÓLEO MOTOR GASOLINA.

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 696 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 16/05/2013 14:20:24

Veículo.: 460 FIAT FIORINO DMN3974 Marcador 30040
KM.: 30040Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA ROCHA
CRUZ

Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: BR CRUZ

Observação 4L DE ÓLEO MOTOR GASOLINA; 1
FILTRO DO ÓLEO.Defeitos Apresentados

00000145 - TROCA DE OLEO

4L DE ÓLEO MOTOR GASOLINA; 1 FILTRO DO ÓLEO.

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 697 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 16/05/2013 14:19:10

Veículo.: 52 FORD F 4000 - 3/4 BFY7603

Marcador
KM.: 0

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 11241 JORGE LUIZ DOS SANTOS

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação 04 PNEUS 7.50X16 BORRACHUDO -
02 PNEUS 7.50X16 LISODefeitos Apresentados

00000081 - BORRACHARIA

04 PNEUS 7.50X16 BORRACHUDO --02 PNEUS 7.50X16 LISO

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 698 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 16/05/2013 14:25:40****Veículo.:** 401 VOLKSWAGEM GOL 1.0 **Marcador**
DBS4339 **KM.:** 198133**Solicitante.:** 12280 BARBARA VILELA DA
ROCHA CRUZ**Mecânico.:** 12317 ADEMIR CAMARGO**Supervisor.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Tempo****Data da**
Conclusão.:**Usuário.:** BR CRUZ**Total.:**
Observação 3L DE ÓLEO.**Defeitos Apresentados**00000145 - TROCA DE OLEO
3L DE ÓLEO.**Roteiro de Trabalho****Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 699 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 16/05/2013 14:27:48

Veículo.: 411 VOLKSWAGEM GOL 1.0
DBS4323

Marcador
KM.: 0

Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA
ROCHA CRUZ

Mecânico.: 13166 MARCO ANTONIO DOS
SANTOS RIBEIRO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Data da

Total:

Conclusão.:

Usuário.: BR CRUZ

Observação TROCA DE MÁQUINA DE VIDRO.

Defeitos Apresentados

00000061 - FUNILARIA

TROCA DE MÁQUINA DE VIDRO.

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
				TOTAL.:	0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 700 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 16/05/2013 14:27:42

Veículo.: 117 VOLKSWAGEM 11.130 Marcador 0
CPV2678 KM.:

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Mecânico.: 809 MARIO ANTONIO DE OLIVEIRA

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Tempo

Data da Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Total.:

Observação 02 CRUZETA CARDAN

Defeitos Apresentados

00000202 - MECANICA CAMINHÃO
02 CRUZETA CARDAN

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 701 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 16/05/2013 14:29:44

Veículo.: 489 FORD CARGO 2422 EHE4664 Marcador KM.: 91774

Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA ROCHA CRUZ

Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Tempo

Total.:

Data da Conclusão.:

Usuário.: BR CRUZ

Observação 1 CAIXA DE ÓLEO 15W40 LUBRAX

Defeitos Apresentados

00000145 - TROCA DE OLEO

1 CAIXA DE ÓLEO 15W40 LUBRAX.

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 702 / 2013

Prestador de Serviço.: 100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 16/05/2013 14:29:48

Veículo.: 396 FIAT FIAT/ DUCATO MINIBUS Marcador 0
DBS4311 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTAMecânico.: 809 MARIO ANTONIO DE
OLIVEIRASupervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação 01 FILTRO DE AR

Defeitos Apresentados

00000041 - MOTOR
01 FILTRO DE AR

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 703 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 16/05/2013 14:31:25

Veículo.: 444 VOLKSWAGEM KOMBI STD
DMN3951Marcador
KM.: 443223Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA ROCHA
CRUZ

Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: BR CRUZ

Observação 4 LITROS DE ÓLEO MOTOR
GASOLINA; 1 FILTRD DE ÓLEO.

Defeitos Apresentados

00000145 - TROCA DE OLEO

4L DE ÓLEO MOTOR GASOLINA; 1 FILTRO DO ÓLEO.

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
				TOTAL.:	0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 704 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 16/05/2013 14:32:19

Veículo.: 64 CATERPILLAR 924 F 0064 Marcador KM.: 0

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 11241 JORGE LUIZ DOS SANTOS

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação 01 CAMARA DE AR 25X17.5

Defeitos Apresentados

00000081 - BORRACHARIA

01 CAMARA DE AR 25X

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 705 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 16/05/2013 14:32:56****Veículo.: 51 CATERPILLAR 924 F 0051** **Marcador KM.: 0****Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA ROCHA CRUZ****Mecânico.: 11241 JORGE LUIZ DOS SANTOS****Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA****Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.: BR CRUZ****Observação 1 CAMARA DE AR 17,5X25****Defeitos Apresentados****00000081 - BORRACHARIA****1 CAMARA DE AR.****Roteiro de Trabalho****Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário Data Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 706 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 16/05/2013 14:34:26

Veículo.: 64 CATERPILLAR 924 F 0064 Marcador KM.: 0

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Tempo

Total.:

Data da Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação 01 PNEU 17.5X25

Defeitos Apresentados

00000081 - BORRACHARIA

01 PNEU 17.5X25

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 707 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 16/05/2013 14:35:03

Veículo.: 446 VOLKSWAGEM KOMBI STD Marcador 0
DMN3955 KM.:Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA
ROCHA CRUZ

Mecânico.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Data da

Total.:

Conclusão.:

Usuário.: BRCRUZ

Observação 4 PNEUS 185 R14

Defeitos Apresentados

00000081 - BORRACHARIA

4 PNEUS 185 R14

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEN DE SERVIÇO

Número O.S.: 708 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 16/05/2013 14:36:18

Veículo.: 446 VOLKSWAGEM KOMBI STD
DMN3955Marcador
KM.: 55251Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA ROCHA
CRUZ

Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTATempo
Total.:Data da
Conclusão.:

Usuário.: BR CRUZ

Observação 4L ÓLEO MOTOR GASOLINA; 1
FILTRO DO ÓLEO MOTOR.

Defeitos Apresentados

00000145 - TROCA DE OLEO

4L ÓLEO MOTO GASOLINA; 1 FILTRO DO ÓLEO MOTOR.

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 709 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 16/05/2013 14:36:33****Veículo.:** 491 VOLKSWAGEM GOL 1.0 **Marcador** 33194
EHE4670 **KM.:****Solicitante.:** 12317 ADEMIR CAMARGO**Mecânico.:** 12317 ADEMIR CAMARGO**Supervisor.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.:AHCOSTA****Observação** TROCA DE OLEO E FILTRO**Defeitos Apresentados**00000145 - TROCA DE OLEO
TROCA DE OLEO E FILTRO**Roteiro de Trabalho****Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 710 / 2013
Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto
Data da Abertura.: 16/05/2013 14:37:52
Veículo.: 116 VOLKSWAGEM 790 S CPV2675 Marcador 0
KM.: 0
Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA ROCHA
CRUZ
Mecânico.: 13166 MARCO ANTONIO DOS
SANTOS RIBEIRO
Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA
Tempo
Total.:
Data da
Conclusão.:
Usuário.: BR CRUZ
Observação 1 FECHADURA ESQUERDA; 1
DESCANÇO DE BRAÇO.

Defeitos Apresentados

00000061 - FUNILARIA
1 FECHADURA ESQUERDA; 1 DESCANÇO DE BRAÇO.

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)
Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 711 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 16/05/2013 14:38:55

Veículo.: 515 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 20791
EHE4696 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação TROCA DE OLEO E FILTROS

Defeitos Apresentados00000145 - TROCA DE OLEO
TROCA DE OLEO E FILTRORoteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 712 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 16/05/2013 14:42:15

Veículo.: 410 VOLKSWAGEM GOL 1.0
DBS4318

Marcador
KM.: 0

Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA
ROCHA CRUZ

Mecânico.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo
Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: BR CRUZ

Observação 4 PNEUS 17,5X70 R13

Defeitos Apresentados

00000081 - BORRACHARIA
4 PNEUS 17,5X70 R13


Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 713 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 16/05/2013 14:42:35

Veículo.: 108 CATERPILLAR 930 0108

Marcador
KM.: 0

Solicitante.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo
Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação 01 BALDE DE OLEO SAE 40-01
BALDE DE OLEO SAE 30

Defeitos Apresentados

00000145 - TROCA DE OLEO

01 BALE DE OLEO SAE 30 - 01 BALDE DE OLEO SAE 40

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 714 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 16/05/2013 14:43:49

Veículo.: 483 CASE 58M 0000000

Marcador
KM.: 0Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA
ROCHA CRUZ

Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: BR CRUZ

Observação 10L DE ÓLEO 15W40

Defeitos Apresentados00000145 - TROCA DE OLEO
10L DE ÓLEO 15W40Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 715 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 16/05/2013 14:44:54

Veículo.: 464 VOLKSWAGEM KOMBI
ESCOLAR DMN3982Marcador
KM.: 0Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA
ROCHA CRUZ

Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: BR CRUZ

Observação TROCA DE ÓLEO.

Defeitos Apresentados00000145 - TROCA DE OLEO
TROCA DE ÓLEO.Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 716 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 16/05/2013 14:45:56****Veículo.:** 394 FIAT FIAT/ DUCATO MINIBUS **Marcador** 0
DBS4310 **KM.:****Solicitante.:** 12280 BARBARA VILELA DA
ROCHA CRUZ**Mecânico.:** 11241 JORGE LUIZ DOS SANTOS**Supervisor.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.: BRCRUZ****Observação** FILTRO DE AR.**Defeitos Apresentados**00000081 - BORRACHARIA

FILTRO DE AR.

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
				TOTAL.:	0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 717 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 16/05/2013 14:44:29****Veículo.: 16 CATERPILLAR D6 D 0016 Marcador 0**
KM.: 0**Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA****Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO****Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA****Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.: AHCOSTA****Observação 02 BALDE DE OLEO SAE 40****Defeitos Apresentados****00000145 - TROCA DE OLEO****02 BALDE DE OLEO SAE 40****Roteiro de Trabalho****Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TDOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário Data Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 718 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 16/05/2013 14:47:05

Veículo.: 109 CATERPILLAR 120 G 0109 Marcador KM.: 0

Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA ROCHA CRUZ

Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: BR CRUZ

Observação 2 BALDES DE ÓLEO.

Defeitos Apresentados00000145 - TROCA DE ÓLEO

2 BALDES DE ÓLEO.

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 719 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 16/05/2013 14:47:49****Veículo.: 47 CASE 580 H 89 0047****Marcador
KM.: 0****Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA
ROCHA CRUZ****Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGD****Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA****Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.: BR CRUZ****Observação 2 BALDES DE ÓLEO.****Defeitos Apresentados****00000145 - TROCA DE OLEO****2 BALDES DE ÓLEO.****Roteiro de Trabalho****Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário Data Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 720 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 16/05/2013 14:47:32****Veículo.: 469 AGRAL VOLARE DMN3984 Marcador
KM.: 257672****Solicitante.: 12317 ADEMIR CAMARGO****Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO****Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA****Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.: AHCOSTA****Observação 01 BALDE DE OLEO SAE 40****Defeitos Apresentados****00000145 - TROCA DE OLEO****01 BALDE DE OLEO SAE 40****Roteiro de Trabalho****Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
				TOTAL.:	0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário Data Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 721 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 16/05/2013 14:49:15****Veículo.:** 451 MARCOPOLO/VOLARE VOLARE **Marcador** 850872
W8 ON DMN3956 **KM.:****Solicitante.:** 12280 BARBARA VILELA DA ROCHA
CRUZ**Mecânico.:** 12317 ADEMIR CAMARGO**Supervisor.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.: BR CRUZ****Observação** 1 BALDE DE ÓLEO SAE 40.**Defeitos Apresentados**00000145 - TROCA DE ÓLEO

1 BALDE ÓLEO SAE 40

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 722 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 16/05/2013 14:51:30****Veículo.:** 147 VOLKSWAGEM 14140
CDZ4995**Marcador**
KM.: 0**Solicitante.:** 12280 BARBARA VILELA DA
ROCHA CRUZ**Mecânico.:** 12317 ADEMIR CAMARGO**Supervisor.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.: BR CRUZ****Observação** 12L DE ÓLEO 15W40**Defeitos Apresentados****00000145 - TROCA DE ÓLEO**

12L DE ÓLEO 15W40

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 723 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 16/05/2013 14:54:30

Veículo.: 129 VOLKSWAGEM KOMBI STD Marcador 0
CPV2644 KM.:Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA
ROCHA CRUZ

Mecânico.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: BRCRUZ

Observação 1 PNEUS 185 160-14

Defeitos Apresentados00000081 - BORRACHARIA

1 PNEU 185 160-14

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 724 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 16/05/2013 14:52:26

Veículo.: 365 VOLKSWAGEM KOMBI STD Marcador 0
CZA0229 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTAMecânico.: 809 MARIO ANTONIO DE
OLIVEIRASupervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação 01 FLUIDO DE FREIO

Defeitos Apresentados

00000201 - FREIOS

01 FLUIDO DE FREIO

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 725 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 16/05/2013 14:58:18****Veículo.:** 519 VOLKSWAGEM GOL 1.0 - 4
PORTAS FED6778**Marcador
KM.:** 21293**Solicitante.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Mecânico.:** 12317 ADEMIR CAMARGO**Supervisor.:** 12317 ADEMIR CAMARGO**Tempo****Total.:****Data da
Conclusão.:****Usuário.: AHCOSTA****Observação** TROCA DE OLEO E FILTRO DO
OLEO**Defeitos Apresentados**00000145 - TROCA DE OLEO

TROCA DE OLEO E FILTRO DO OLEO

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 726 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 16/05/2013 15:02:33****Veículo.:** 472 VOLKSWAGEM KOMBI 9L **Marcador**
EHE4652 **KM.:** 47993**Solicitante.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Mecânico.:** 12317 ADEMIR CAMARGO**Supervisor.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Tempo****Data da**
Conclusão.:**Usuário.:AHCOSTA****Total.:****Observação** TROCA DE OLEO**Defeitos Apresentados**00000145 - TROCA DE OLEO
TROCA DE OLEO**Roteiro de Trabalho****Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 727 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 16/05/2013 15:04:34

Veículo.: 380 HONDA NXR 150 BROS Marcador 33230
CRX5513 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação TROCA DE OLEO

Defeitos Apresentados00000145 - TROCA DE OLEO
TROCA DE OLEO E FILTRORoteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 728 / 2013
Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto
Data da Abertura.: 16/05/2013 14:56:19
Veículo.: 488 FORD CARGO 2422 DMN3985
**Marcador
KM.: 0**
**Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA
ROCHA CRUZ**
Mecânico.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA
**Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**
Tempo
**Data da
Conclusão.: Usuário.: BR CRUZ**
Total.:
Observação 02 PNEUS 275/22.5 LISO

Defeitos Apresentados

**00000081 - BORRACHARIA
02 PNEUS 175/22.5**

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 729 / 2013****Prestador de Serviço.: 100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 16/05/2013 15:33:07****Veículo.:** 325 VOLKSWAGEM GOL 1.0
CPV2656**Marcador**
KM.: 0**Solicitante.:** 12280 BARBARA VILELA DA
ROCHA CRUZ**Mecânico.:** 12317 ADEMIR CAMARGO**Supervisor.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.:** BR CRUZ**Observação** TROCA DE ÓLEO.**Defeitos Apresentados**00000145 - TROCA DE ÓLEO
TROCA DE ÓLEO.**Roteiro de Trabalho****Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 730 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 16/05/2013 15:56:03

Veículo.: 483 CASE 58M 0000000

Marcador
KM.: 0Solicitante.: 12280 BARBARA VILELA DA
ROCHA CRUZ

Mecânico.: 12317 ADEMIR CAMARGO

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: BR CRUZ

Observação 1 CAIXA DE ÓLEO 15W40
LUBRAX.Defeitos Apresentados00000145 - TROCA DE OLEO

1 CAIXA DE ÓLEO 15W40 LUBRAX.

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
				TOTAL.:	0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 731 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 17/05/2013 11:19:39****Veículo.:** 440 VOLKSWAGEM KOMBI STD **Marcador** 0
DMN3945 **KM.:****Solicitante.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Mecânico.:** 12317 ADEMIR CAMARGO**Supervisor.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Tempo****Total.:****Data da**
Conclusão.:**Usuário.:** AHCOSTA**Observação** TROCA DE OLEO**Defeitos Apresentados**00000145 - TROCA DE OLEO
TROCA DE OLEO**Roteiro de Trabalho****Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
				TOTAL.:	0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 732 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 17/05/2013 11:27:16

Veículo.: 2 CATERPILLAR 930 0002 Marcador KM.: 0

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação 02 CAMARAS 175X25

Defeitos Apresentados

00000081 - BORRACHARIA

02 CAMARAS 17.5X25

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 733 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 17/05/2013 11:28:55****Veículo.: 2 CATERPILLAR 930 0002** **Marcador KM.: 0****Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA****Mecânico.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA****Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA****Tempo****Total.:****Data da Conclusão.:****Usuário.: AHCOSTA****Observação 02 PNEUS 17.5X25****Oefeitos Apresentados****00000081 - BORRACHARIA****02 PNEUS 17.5X25****Roteiro de Trabalho****Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
				TOTAL.:	0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário Data Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 734 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 17/05/2013 11:32:11

Veículo.: 485 VOLKSWAGEM GOL Marcador 0
DBS4306 KM.:

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação 04 PNEUS 175/70-13

Defeitos Apresentados

00000081 - BORRACHARIA

04 PNEUS 175/70-13

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 735 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 17/05/2013 11:34:13

Veículo.: 117 VOLKSWAGEM 11.130 CPV2678 Marcador KM.: 0

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 11241 JORGE LUIZ DOS SANTOS

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação 01 PNEU 1000X20 BORRACHUDO - 01
CAMARA ARO 20 - 01 PROTETOR
ARO 20Defeitos Apresentados00000081 - BORRACHARIA

01 PNEU 1000X20 BORRACHUDO - 01 CAMARA ARO 20 - 01 PROTETOR ARO 20

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 736 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 17/05/2013 11:41:44

Veículo.: 42 CATERPILLAR 120 G 00042 Marcador KM.: 0

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Tempo Total.:

Data da Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação 02 PNEUS 1300X24 - 02 CAMARAS ARO 24

Defeitos Apresentados

00000081 - BORRACHARIA

02 PNEUS 1300 X24 - 02 CAMARAS ARO 25

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 737 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 17/05/2013 13:43:08****Veículo.: 112 CASE 580 H 89 0112** **Marcador** **0**
KM.: 0**Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA****Mecânico.: 11241 JORGE LUIZ DOS**
SANTOS**Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA**
COSTA**Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.: AHCOSTA****Observação 02 PNEUS 1400X24****Defeitos Apresentados**00000081 - BORRACHARIA

02 PNEUS 1400X24

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
				TOTAL.:	0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário Data Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 738 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 17/05/2013 13:47:51

Veículo.: 32 VOLKSWAGEM KOMBI STD Marcador 0
BFY7619 KM.:

Solicitante.: 11240 JOSE DE OLIVEIRA

Mecânico.: 11241 JORGE LUIZ DOS SANTOS

Supervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Tempo Total.:

Data da Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação 02 PNEUS 185 R14

Defeitos Apresentados

00000081 - BORRACHARIA
02 PNEUS 185 R14

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 739 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 17/05/2013 14:08:08****Veículo.:** 422 VOLKSWAGEM GOL 1.0 **Marcador** 0
DBS4328 **KM.:****Solicitante.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Mecânico.:** 12317 ADEMIR CAMARGO**Supervisor.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.: AHCOSTA****Observação** TROCA DE OLEO**Defeitos Apresentados**00000145 - TROCA DE OLEO
TROCA DE OLEO**Roteiro de Trabalho****Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 740 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 20/05/2013 07:18:51

Veículo.: 108 CATERPILLAR 930 0108 Marcador
KM.: 0Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTAMecânico.: 809 MARIO ANTONIO DE
OLIVEIRASupervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação 01 BATERIA 150 AMPERES

Defeitos Apresentados00000121 - ELETRICA

01 bateria 150 amperes

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 741 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 20/05/2013 07:24:50****Veículo.:** 407 VOLKSWAGEM GOL 1.0 **Marcador**
DBS4334 **KM.:** 403542**Solicitante.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Mecânico.:** 12317 ADEMIR CAMARGO**Supervisor.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.:AHCOSTA****Observação** TROCA DE OLEO**Defeitos Apresentados****00000145 - TROCA DE OLEO**

troca de oleo

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 742 / 2013****Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 20/05/2013 07:28:45****Veículo.:** 29 VOLKSWAGEM SANTANA GL
2000 I BFY7620**Marcador**
KM.: 0**Solicitante.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Mecânico.:** 12317 ADEMIR CAMARGO**Supervisor.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Tempo**
Total.:**Data da**
Conclusão.:**Usuário.:AHCOSTA****Observação** 02 LITROS DE OLEO**Defeitos Apresentados**00000145 - TROCA DE OLEO

02 litros de oleo

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 743 / 2013****Prestador de Serviço.:101024 ANTONIO INÁCIO DA SILVA S. ROQUE - ME****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 20/05/2013 15:47:21****Veículo.:** 157 VOLKSWAGEM KOMBI STD **Marcador** 0
CPV2633 **KM.:****Solicitante.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Mecânico.:** 1 PRESTADOR EXTERNO**Supervisor.:** 1 PRESTADOR EXTERNO**Tempo****Total.:****Data da**
Conclusão.:**Usuário.:** AHCOSTA**Observação** SERVIÇOS DE TORNO E
USINAGEM**Defeitos Apresentados**00000182 - SERVIÇOS DE TORNO
SERVIÇOS DE USINAGEM E TORNO**Roteiro de Trabalho****Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 744 / 2013

Prestador de Serviço.: 118369 RAMOS LEITE & CIA LTDA -ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 20/05/2013 15:52:54

Veículo.: 392 FIAT FIAT/ DUCATO MINIBUS Marcador 0
DBS4304 KM.:

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da Conclusão.: Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação TROCA DE AMORTECEDORES E
BATENTES- TROCA DE JUNTA DO
CABEÇOTE E SERVIÇOS DE MANGA
DE EIXO

Defeitos Apresentados

00000141 - MECANICA LEVE

TROCA DE AMORTECEDORES E BATENTES - TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE E SERVIÇOS MANGA DE EIXO

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 745 / 2013

Prestador de Serviço.: 103442 AUTO ELÉTRICO SANTA QUITÉRIA LTDA. - ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 20/05/2013 15:57:56

Veículo.: 428 FIAT FIORINO DBS4344 Marcador KM.: 0

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo Total.:

Data da Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação TROCA DE LAMPADAS LANTERNA

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA

TROCA DE LAMPADAS LANTERNA

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 746 / 2013****Prestador de Serviço.:103442 AUTO ELÉTRICO SANTA QUITÉRIA LTDA. - ME****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 20/05/2013 16:00:01****Veículo.:** 445 MARCOPOLLO/VOLARE VOLARE **Marcador** 0
W8 ESC DMN3952 **KM.:****Solicitante.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Mecânico.:** 1 PRESTADOR EXTERNO**Supervisor.:** 1 PRESTADOR EXTERNO**Tempo****Data da****Conclusão.:****Usuário.:AHCOSTA****Total.:****Observação** SIRENE DA RÉ**Defeitos Apresentados**00000121 - ELETRICA

SIRENE DA RÉ

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
				TOTAL.:	0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
-------------	------	---------------

Quantidade de Horas.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 747 / 2013****Prestador de Serviço.: 101024 ANTONIO INÁCIO DA SILVA S. ROQUE - ME****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 20/05/2013 16:02:03****Veículo.:** 441 FIAT FIORINO DMN3947 **Marcador** 0
KM.:**Solicitante.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA**Mecânico.:** 1 PRESTADOR EXTERNO**Supervisor.:** 1 PRESTADOR EXTERNO**Tempo**
Total.:**Data da**
Conclusão.:**Usuário.:** AHCOSTA**Observação** SERVIÇOS DE SOLDA**Defeitos Apresentados**00000183 - SERVIÇOS DE SOLDA
SERVIÇOS DE SOLDA**Roteiro de Trabalho****Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 748 / 2013****Prestador de Serviço.:103442 AUTO ELÉTRICO SANTA QUITÉRIA LTDA. - ME****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 20/05/2013 16:06:06****Veículo.:** 524 RENAULT MASTER **Marcador** 0
FED6783 **KM.:****Solicitante.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Mecânico.:** 1 PRESTADOR EXTERNO**Supervisor.:** 1 PRESTADOR EXTERNO**Tempo****Total.:****Data da****Conclusão.:****Usuário.:**AHCOSTA**Observação** REVISÃO ELETRICA**Defeitos Apresentados**00000121 - ELETRICA
REVISÃO ELETRICA**Roteiro de Trabalho****Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 749 / 2013****Prestador de Serviço.:103442 AUTO ELÉTRICO SANTA QUITÉRIA LTDA. - ME****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 20/05/2013 16:08:48****Veículo.: 443 FIAT FIORINO DMN3950 Marcador 0**
KM.: 0**Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA****Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO****Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO****Tempo****Total.:****Data da Conclusão.:****Usuário.:AHCOSTA****Observação REVISÃO ELETRICA****Defeitos Apresentados**00000101 - ELETRICA
REVISÃO ELETRICA**Roteiro de Trabalho****Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 750 / 2013****Prestador de Serviço.:118369 RAMOS LEITE & CIA LTDA -ME****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 20/05/2013 16:10:42****Veículo.:** 364 VOLKSWAGEM KOMBI STD
CZA0226**Marcador** 0
KM.:**Solicitante.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Mecânico.:** 1 PRESTADOR EXTERNO**Supervisor.:** 1 PRESTADOR EXTERNO**Tempo****Total.:****Data da**
Conclusão.:**Usuário.:**AHCOSTA**Observação** MOTOR FALHANDO E TROCAR
CABO DE VELOCIMETRO**Defeitos Apresentados**00000141 - MECANICA LEVE

MOTOR FALHANDO E TROCAR CABO DE VELOCIMETRO

Roteiro de Trabalho**Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE****ORDEM DE SERVIÇO****Número O.S.: 751 / 2013****Prestador de Serviço.:5125 HIDRAUTEC CONEX E MANG HIDRAULICAS LTDA****Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto****Data da Abertura.: 21/05/2013 08:05:23****Veículo.:** 42 CATERPILLAR 120 G 00042 **Marcador** 0
KM.:**Solicitante.:** 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA**Mecânico.:** 1 PRESTADOR EXTERNO**Supervisor.:** 1 PRESTADOR EXTERNO**Tempo**
Total.:**Data da**
Conclusão.:**Usuário.:**AHCOSTA**Observação** MANGUEIRA**Defeitos Apresentados**00000161 - MECANICA PESADA
mangueira**Roteiro de Trabalho****Serviços Executados / Peças Aplicadas**

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho**Funcionário** **Data** **Duração(min.)****Quantidade de Horas.:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 752 / 2013

Prestador de Serviço.: 5125 HIDRAUTEC CONEX E MANG HIDRAULICAS LTDA

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 21/05/2013 08:08:38

Veículo.: 109 CATERPILLAR 120 G 0109 Marcador
KM.: 0

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo
Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação 02 MANGUEIRAS CONFORMA
AMOSTRA

Defeitos Apresentados

00000161 - MECANICA PESADA

02 mangueiras conforme amostra

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
			TOTAL.:		0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário	Data	Duração(min.)
Quantidade de Horas.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 753 / 2013

Prestador de Serviço.:100369 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 21/05/2013 09:51:12

Veículo.: 116 VOLKSWAGEM 790 S
CPV2675Marcador
KM.: 0Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTAMecânico.: 13166 MARCO ANTONIO DOS
SANTOS RIBEIROSupervisor.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Tempo

Total.:

Data da

Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Observação 01 BATERIA 150 AMPERES

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETTRICA

01 bateria 150 amperes

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 754 / 2013

Prestador de Serviço.:118369 RAMOS LEITE & CIA LTDA -ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 22/05/2013 07:30:16

Veículo.: 494 VOLKSWAGEM GOL 1.0 - 4 Marcador 0
PORTAS EHE4672 KM.:

Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Total.:

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Observação PASSAR RASTER E LAMPADA DO ARREFECIMENTO

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA

passar raster e lampada do arrefecimento

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 755 / 2013

Prestador de Serviço.:118369 RAMOS LEITE & CIA LTDA -ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 22/05/2013 07:34:24

Veículo.: 505 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
EHE4685 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.: AHCOSTA

Total.:

Observação VERIFICAR MOTOR FALHANDO

Defeitos Apresentados00000041 - MOTOR

verificar motor falhando

Roteiro de TrabalhoServiços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 756 / 2013

Prestador de Serviço.:118369 RAMOS LEITE & CIA LTDA -ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 22/05/2013 07:37:35

Veículo.: 425 FIAT FIAT/ DUCATO MINIBUS Marcador 0
DBS4338 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Total.:

Observação VERIFICAR MOTOR DE
ARRAMQUE E AR VENTILADOR

Defeitos Apresentados

00000121 - ELETRICA

verificar motor de arramque e ar ventilador

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
				TOTAL.:	0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ORDEM DE SERVIÇO

Número O.S.: 757 / 2013

Prestador de Serviço.:118369 RAMOS LEITE & CIA LTDA -ME

Situação da O.S.: Ordem de Serviço em Aberto

Data da Abertura.: 22/05/2013 07:47:53

Veículo.: 405 VOLKSWAGEM GOL 1.0 Marcador 0
DBS4332 KM.:Solicitante.: 908 ARIIVALDO HENRIQUE DA
COSTA

Mecânico.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Supervisor.: 1 PRESTADOR EXTERNO

Tempo

Data da
Conclusão.:

Usuário.:AHCOSTA

Total.:

Observação MOTOR FALHANDO

Defeitos Apresentados

00000141 - MECANICA LEVE

motor falhando

Roteiro de Trabalho

Serviços Executados / Peças Aplicadas

Código	Descrição do Item de Consumo	Tipo Manutenção	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
TOTAL.:					0,00

Apropriação de Tempo de Trabalho

Funcionário Data Duração(min.)

Quantidade de Horas.:

