



São Roque, 23 de Abril de 2026.

**Resposta à quesitos**

(Requerimento nº 34/2026)

À

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE**

Em atenção ao Requerimento nº 33/2026, de autoria desta Egrégia Câmara de Vereadores, que solicita Solicita informações ao Poder Executivo acerca da execução da obra de pavimentação asfáltica na Rua Argemiro de Barros, localizada no bairro Vinhas do Sol, Distrito de Maylasky.

**BLOCO I – CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO DA OBRA**

- 1. Informar qual foi a empresa contratada para execução da pavimentação da Rua Argemiro de Barros;**  
CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 71.847.677/0001-08
- 2. Informar o número do processo licitatório e do contrato administrativo;**  
CONTRATO Nº 068/2024 PROCESSO N.º 058/2024 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2024
- 3. Informar o valor total da obra, bem como sua fonte de recursos, detalhando eventual utilização de emenda parlamentar;**  
O valor total da contratação é de R\$ 238.647,35 (duzentos e trinta e oito mil seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos).  
Termo aditivo no valor de R\$ 58.291,48 (cinquenta e oito mil reais duzentos e noventa e um reais e quarenta e oito centavos)



- 4. Informar o prazo de execução originalmente previsto e o efetivamente cumprido.**

Início da obra em 07/10/2024

Termino: 12/03/2025

## **BLOCO II – RESPONSABILIDADE TÉCNICA E CONTROLE DE QUALIDADE**

- 5. Informar quem foi(ou foram) o(s) responsável(is) técnico(s) pela obra, com encaminhamento das respectivas ARTs/RRTs;**

Lucas de Castro , conforme ART em anexo

- 6. Informar qual servidor foi designado como fiscal do contrato;**

Jefta Segura Pereira, Conforme PORTARIA N.º 1.084/2024 em anexo

- 7. Informar se foram realizados ensaios tecnológicos relativos à pavimentação (controle de qualidade do CBUQ, compactação, base, sub-base e drenagem), encaminhando cópia dos laudos existentes.**

Não foram realizados laudos

## **BLOCO III – QUALIDADE DA OBRA E EVENTUAIS FALHAS**

- 8. Informar se há garantia contratual da obra, indicando prazo e condições;**

A obra encontra-se dentro do prazo de garantia

- 9. Informar se a Administração reconhece a deterioração precoce da pavimentação e em caso positivo, quais as causas técnicas apontadas;**

Os problemas no asfalto, foi causado por uma rede clandestina de esgoto a qual estava com problemas de vazamento no sub leito, causando assim a deterioração do asfalto



**10. Informar se foi instaurado procedimento administrativo para apuração de eventual responsabilidade da empresa executora ou de agentes públicos.**

Não

#### **BLOCO IV – PROVIDÊNCIAS ADOTADAS**

**11. Informar se a empresa executora foi formalmente notificada para realização de reparos, encaminhando cópia das notificações;**

Não foi notificada, porem está ciente dos problemas, aguardando um trabalho que está sendo realizado pela Vigilancia Sanitaria e Sabesp para que todas os esgotos estejam ligados na rede de captação da Sabesp, para posteriormente a empresa fazer os reparos necessários.

**12. Informar se há cronograma definido para recuperação da via, indicando datas previstas;**

Algumas residências que foram notificadas ainda estão fazendo as adequações necessárias.

**13. Informar quais medidas emergenciais foram adotadas ou serão implementadas para garantir a segurança dos usuários.**

Será feito um novo serviço de recape após a conclusão das obras da Sabesp

#### **BLOCO V – DOCUMENTAÇÃO DA OBRA**

14. Encaminhar cópia integral dos seguintes documentos:

- a) Projeto executivo;
- b) Memorial descritivo;
- c) Planilha orçamentária;
- d) Contrato administrativo;
- e) Ordem de serviço;
- f) Relatórios de fiscalização;
- g) Termo de recebimento provisório e definitivo

Segue anexo