

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - Fone: (11) 4784-8444 - Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br
São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

OFÍCIO VEREADOR nº 712/2015

São Roque, 24 de março de 2015.

Prezado Senhor,

Venho por meio deste cumprimentá-lo e solicitar os bons ofícios de Vossa Senhoria, junto ao setor competente, visando que a Vigilância Sanitária Municipal realize inspeção em imóvel localizado na Rua Duarte Coelho Pereira, no Bairro Paisagem Colonial, em frente ao imóvel de nº 370.


Segundo o morador, o referido imóvel está sendo atingido com o esgoto oriundo da propriedade vizinha, e tal ocorrência se iniciou após a construção de um muro de arrimo.

Desde então todos os moradores do imóvel estão com a saúde em risco, pois cotidianamente são obrigados a se expor diante do despejo ilegal de esgoto.

Os moradores afetados com o problema podem ser contatados pelo telefone (11) 4784-2043.

Na certeza de que dispensará especial atenção a este Ofício, desde já agradeço, renovando meus mais sinceros protestos de elevada estima e de distinta consideração.

Atenciosamente,


DONIZETE PLÍNIO ANTONIO DE MORAES
(DONIZETE CARTEIRO)

Vereador

Ao


Ilustríssimo Senhor

WESLEY DE MATOS PEREIRA

MD. Chefe de Serviço de Saúde (Vigilância Sanitária) da Prefeitura de
São Roque - SP

PROTOCOLO Nº CETS 24/03/2015 - 15:22:02 02030/2015
/vtc

RECEBIMOS EM 24/03/2015 ÀS 16:25 HORAS 905483 22



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
Departamento de Saúde
Vigilância Sanitária Municipal

São Roque, 06 de Abril de 2015.

Ofício VISA: 038/15

Ref.: Ofício Vereador Nº 712/2015

Ref. Ao Protocolo sob nº 005483 de 26/03/2015

Prezado Vereador Sr. Donizete Plínio Antonio de Moraes

Agradeço os cumprimentos que tão gentilmente nos foram enviados a esta Vigilância Sanitária. Conforme solicitado no ofício acima referido sobre visita ao imóvel localizado à Rua Duarte Coelho Pereira, no Bairro Paisagem Colonial, em frente ao imóvel de nº 370; segundo o relato descrito pelo morador, o imóvel está sendo atingido com o esgoto oriundo da propriedade vizinha; a ocorrência de tal fato se deu após a construção de um muro.

Informo que em vistoria desta Vigilância Sanitária ao local, o problema procede; foi realizado teste de corante e lavrada notificação. O morador se comprometeu em **"Providenciar reparo de caixa de esgoto, para que cesse o vazamento na casa abaixo"** este enunciado descrito em notificação com um prazo de 20 dias à partir desta data para a solução do mesmo.

Sem mais para o momento nos colocamos à disposição para responder sobre quaisquer dúvidas à respeito da vistoria. Aproveitamos também o momento para renovar nossos mais sinceros protestos de elevada estima e de distinta consideração.

Atenciosamente;

Geo L. de

22/04/15

Wesley de Matos Pereira

Wesley de Matos Pereira

Chefe de Serviço de Saúde – Vigilância Sanitária