

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

OFÍCIO VEREADOR nº 468/2016

São Roque, 23 de março de 2016.

Prezado (a) Senhor (a),

Venho por meio deste cumprimentá-lo (a) e **solicitar a Vossa Senhoria que a Polícia Ambiental averigue suposta prática de crime ambiental em aterro que está sendo feito em frente à EMEI localizada na Rua das Açucenas nº 193, Vila Amaral, em São Roque-SP.**

Justifico o presente pedido em razão de ter sido procurado por munícipes que informaram que estão sendo aterradas nascentes no local. **Anexo fotos.**

Na certeza de que dispensará especial atenção a este Ofício, desde já agradeço, renovando meus mais sinceros protestos de elevada estima e de distinta consideração.

Atenciosamente,


DONIZETE PLÍNIO ANTONIO DE MORAES
(DONIZETE CARTEIRO)

Vereador

Ao (À)

Ilustríssimo (a) Senhor (a)

COMANDANTE DO 1º BPAMB 3ª CIA 1º PEL

AV. TRÊS DE MARÇO, 777, SOROCABA-SP.

WEB AIA
7193
29/03/16



**POLÍCIA MILITAR
DO
ESTADO DE SÃO PAULO**

TERMO DE VISTORIA AMBIENTAL

DATA DE EMISSÃO 03/04/2016	CÓDIGO DA OPM 630013100	NÚMERO 29032016007193	Nº FL. 1/3
--------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	----------------------

DADOS DA OCORRÊNCIA

Natureza do Fato: VISTORIA AMBIENTAL - OUTRAS VISTORIAS AMBIENTAIS

Prefixo da Viatura: Cód.Ocr: 7193 Setor: 1310 **Data do Fato:** 29/03/2016 **Hora do Fato:** 13:39

Município: SAO ROQUE **OPM:** 1.BPAMB 3.CIA PAMB 1.PEL PAMB **Hora Local:** **Hora Final:**

Logradouro: RUA DAS AÇUCENAS,193 **Bairro:** VILA AMARAL

Ponto de Referência: RUA DAS AÇUCENAS, 193 EM FRENTE AO EMEI **Lat:** -23°33'5.128800" **Long:** -47°7'59.513300"

BO/TVA/PAMB Relacionado ao fato:

CTRF:8 - Sorocaba

QUALIFICAÇÃO DO ENVOLVIDO

D Nº: 1 **Condição:** TESTEMUNHA
A **Nome:** GILBERTO BENEDITO DA SILVA **RG:** 11614458 **UF:SP**
D **Pa:** JORGE LINO DA SILVA **Outro Doc:** CIC / CPF **Nº:**89007069853
O **Mãe:** IRACY DE OLIVÉIRA SILVA **Naturalidade:** SÃO ROQUE **UF:SP**
S **Nacionalidade:** BRASILEIRA **Data de Nascimento:** 17/04/1957
P **Sexo:** MASCULINO **Profissão:** OPERADOR DE MAQUINA
E **Cútiis(Pele):** BRANCA **Estado Civil:** CASADO **Município:** SAO ROQUE **UF:SP**
S **Logradouro:** RUA DAS AÇUCENAS, 140
S **Bairro:** VILA AMARAL
O **Ponto de Referência:**
A **CEP:** 00000-000 **Telefone:** (11) 47846434 **E-mail:**
I **Pessoa pela qual possa ser localizado:**
S **Telefone Comercial:** -- s/inform -- **Empresa:**

VERSÃO DO ENVOLVIDO

DECLARA QUE RESIDE AO LADO DE ONDE OCORREU O DESMORONAMENTO DE TERRA QUE ACONTECEU DIAS ATRAS DEVIDO AO GRANDE VOLUME DE CHUVA QUE CAIU NO LOCAL E CAUSOU A EROSÃO E O DESLOCAMENTO DE TERRA DERRUBOU ALGUMAS ÁRVORES. DECLARA AINDA QUE NO MESMO DIA O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO ROQUE ESTEVE NO LOCAL E PEDIU PARA A EMPRESA JOFEGE QUE ESTÁ REALIZANDO UMA OBRA PARA A CCR, JOGAR AULGUNS CAMINHÕES DE TERRA NO LOCAL PARA TAPAR O BURACO E EVITAR ACIDENTES, SENDO QUE ATÉ PARTE DO ASFALTO TINHA CEDIDO.

Assinatura



**POLÍCIA MILITAR
DO
ESTADO DE SÃO PAULO**

TERMO DE VISTORIA AMBIENTAL

DATA DE EMISSÃO	CÓDIGO DA OPM	NÚMERO	Nº FI.
03/04/2016	630013100	29032016007193	2/3

QUALIFICAÇÃO DO ENVOLVIDO


D A D O S P E S S O A I S	Nº: 2 Condição: TESTEMUNHA	RG: 44706904	UF: SP
	Nome: WESLEY BORGES BUENO	Outro Doc: CIC / CPF	Nº: 35276778876
	Pai: JOAO BUENO	Naturalidade: PARIQUERA	UF: --
	Mãe: GENEZI BORGES	Data de Nascimento: 10/04/1989	
	Nacionalidade: BRASILEIRA	Profissão: FISCAL	
	Sexo: MASCULINO		
	Cúrtis(Pele): BRANCA	Estado Civil: CASADO	
	Logradouro: RUA GEOVANE BOLETA, 278	Município: SOROCABA	UF: SP
	Bairro: JARDIM PACAEMBU	E-mail: wesbbueno@hotmail.com	
	Ponto de Referência:		
CEP: 00000-000	Telefone: (15) 996082045		
Pessoa pela qual possa ser localizado:			
Telefone Comercial: -- s/inform --	Empresa:		

VERSÃO DO ENVOLVIDO

DECLARA QUE TRABALHA COMO FISCAL DE OBRAS PARA A EMPRESA CCR E QUE O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO ROQUE SOLICITOU ALGUNS CAMINHÕES DE TERRA PARA TAPAR UM BURACO ABERTO PELA FORTE CHUVA QUE ATINGIU O MUNICÍPIO NO DIA 10/03/2016, E ASSIM O FIZERAM PARA EVITAR ACIDENTES NO LOCAL POIS ATÉ PARTE DO ASFALTO DA VIA CEDEU E AO LADO FUNCIONA UMA ESCOLA MUNICIPAL. RELATA AINDA QUE SEJA NECESSÁRIO A ADMINISTRAÇÃO DA CCR PODERIA FORNECER MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE O OCORRIDO.

Assinatura

ROTEIRO DE ACESSO





**POLÍCIA MILITAR
DO
ESTADO DE SÃO PAULO**

TERMO DE VISTORIA AMBIENTAL

DATA DE EMISSÃO 03/04/2016	CÓDIGO DA OPM 630013100	NÚMERO 29032016007193	Nº FI. 3/3
--------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	----------------------

RELATÓRIO DA AUTORIDADE POLICIAL

Durante Patrulhamento Ambiental, em atendimento à ocorrência que versa sobre Outras Vistorias Ambientais, esta equipe de Polícia Militar Ambiental deslocou-se ao referido local a fim de constatar eventuais ilícitos na esfera ambiental, sendo verificado o seguinte:

1. Todos os envolvidos foram devidamente qualificados. Suas declarações e assinaturas foram colhidas e consignadas, sendo realizada a pesquisa criminal, através do Terminal Móvel de Dados-TMD, e até o presente momento, não constam pendências criminais;
2. Através da aplicação com uso do TMD, foi caracterizado o meio físico, o meio biótico, as licenças ambientais eventualmente existentes e os eventuais dispositivos penais e administrativos, vinculados entre a conduta do agente e o resultado por ele produzido;
3. O local foi georreferenciado com a utilização da tecnologia GPS disponível no software mobile do Terminal Móvel de Dados-TMD, cuja representação gráfica em forma poligonal e sobreposta às imagens de satélites ortorretificadas corresponde ao local da vistoria ambiental, acompanhadas das imagens digitais obtidas nesta data;
4. Trata-se de área comum em perímetro urbano, onde em contato com as testemunhas qualificadas no presente, informaram que devido ao grande volume de chuma que atingiu o município em 10/03/2016 houve o desmoronamento de parte da via e um terreno em frente a uma escalo municipal.
5. Como consequência disso abriu uma cratera entre a via e esse terreno, bloqueando a passagem de veículos e pedestres e devido ao enorme risco de novo desmoronamento de terra, o prefeito municipal SR DANIEL, devido ao estado de calamidade pública solicitou a empresa JOFEGE que está realizando uma obra para a empresa CCR próximo ao local, para depositar alguns caminhões de terra para tapar o buraco e minimizar os efeitos causados pela chuva.
6. Cabe salientar que, devido ao volume de terra que desceu o morro atingiu uma pequena área de vegetação nativa no local, não sendo constatado nexos de causalidade.

Diante dos fatos, não há medidas penais ou administrativas a serem adotadas pela Polícia Militar Ambiental, ficando registrada a vistoria por meio do presente Termo.

Ocorrência atendida pela equipe Malheiros e Erivaldo com a vte A-01313.

ELABORADOR

03/04/2016 133022-5
Data RE CB PM SOARES ERIVALDO
Posto / Graduação / Nome Guerra Assinatura

COMANDANTE DA OPM/AMB

Providências Preliminares: Comunicar Prefeitura Comunicar MP Remessa ao CMT PEL/CIA
 Arquivamento Juntar ao processo AIA Outros

99. COPIA PARA
Pref. (com comando)
99. Resp. Of. Câmara

[Handwritten signature]

03/04/16
Data RE Posto / Graduação / Nome Guerra Assinatura