

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

OFÍCIO VEREADOR nº 508/2016

São Roque, 05 de abril de 2016.

Prezado Senhor,

Venho por meio deste cumprimentá-lo e solicitar os bons ofícios de Vossa Senhoria, junto ao setor competente, *com urgência*, providências com relação ao esgoto entupido em frente ao imóvel nº 475 da Rua Jorge Araújo, Bairro Vinhas do Sol, Distrito de Maylasky.

Tal medida é necessária para atender aos pedidos dos moradores que procuraram este Vereador, que na ocasião elaborou o Ofício Vereador nº 2305/2015 que foi respondido pela SABESP (docs. 01 e 02).

Na certeza de que dispensará especial atenção a este Ofício, desde já agradeço, renovando meus mais sinceros protestos de elevada estima e de distinta consideração.

Atenciosamente,


ADENILSON CORREIA
(MESTRE KALUNGA)

Vereador

1º Vice-Presidente

Ao

Ilustríssimo Senhor

WESLEY DE MATOS PEREIRA

MD. Chefe de Serviço de Saúde (Vigilância Sanitária) da Prefeitura de São Roque – SP

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaroque@camarasaroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

OFÍCIO VEREADOR nº 2305/2015

São Roque, 19 de novembro de 2015.

Prezado Senhor,

Venho por meio deste cumprimentá-lo e solicitar os bons ofícios de Vossa Senhoria, junto ao setor competente da SABESP, no sentido de adotar, *com urgência*, providências com relação ao esgoto entupido em frente ao imóvel nº 475 da Rua Jorge Araújo, Bairro Vinhas do Sol, Distrito de Maylasky.

Justifico o presente pedido tendo em vista que fui procurado pelos moradores que reclamaram do esgoto entupido que vaza a "cêu aberto" no local, oferecendo risco de contaminação ao solo, animais e pessoas. Anexo fotos.

Na certeza de que dispensará especial atenção a este Ofício, desde já agradeço, renovando meus mais sinceros protestos de elevada estima e de distinta consideração.


Atenciosamente,


ADENILSON CORREIA
(MESTRE KALUNGA)



Vereador

Ao
Ilustríssimo Senhor
JOSÉ CÍCERO DE SÁ
MD. Gerente da SABESP em São Roque - SP.

PROTOCOLADO EM 19/11/2015 - 13:45:17 08156/2015
/vte



Rua Jorge Lirio em frente N° 45. Umas de Sol.





Sabesp

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Unidade de Negócio Médio Tietê - RM
R. Dr. Costa Leite, 2000 - CECAP - CEP 18606-820 - Botucatu, SP
Tel. (14) 3811- 8200 Fax (14) 3811- 8285
www.sabesp.com.br

RMDT 5 - Setor São Roque
R. Mal. Deodoro da Fonseca, 652
São Roque - SP - CEP 18130-070 - F. 4712 - 4012


São Roque, 31 de março de 2016

Ilmo. Senhor

Em atenção ao Ofício nº. 2305/2015, informamos V. S.^a que não existe rede coletora factível para o referido bairro. Todo e qualquer vazamento de esgoto relaciona-se com a existência de ligação clandestina, devendo, portanto, ser tratado através do acionamento da Vigilância Sanitária.

Sendo o assunto do momento, aproveitamos o ensejo para reiterar os nossos protestos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,


José Cezero de Sá
Gerente Setor São Roque

Ilustríssimo Senhor
Adenilson Correa
DD Vereador da Estância Turística de São Roque
São Roque - SP



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
Departamento de Saúde
Vigilância Sanitária Municipal

São Roque, 16 de Maio de 2016.

Ofício VISA: 07/15

Ref.: Ofício Vereador Nº 508/2016

Ref. Ao Protocolo sob nº 005575/2016 de 06/04/2016

Prezado Vereador Sr. Adenilson Correia (Mestre Kalunga)

Agradeço os cumprimentos que tão gentilmente nos foram enviados a esta Vigilância Sanitária. Conforme solicitado no ofício acima referido sobre verificar e tomar as devidas providências com relação ao esgoto entupido em frente ao imóvel nº 475 da Rua Jorge Araújo, Bairro Vinhas do Sol, Distrito de Maylasky, informo que o local foi visitado em 08/04/2016, porem não foi possível detectar de onde vem o esgoto. Há supostamente rede da SABESP não local porem a mesma não foi liberada para uso. O relatório do fiscal sanitário e Ficha de Procedimentos SIVISA nº 000121/16 seguem em anexo.

Sendo o que temos para o momento nos colocamos à disposição.

Atenciosamente;


Wesley de Matos Pereira

Chefe de Serviço de Saúde – Vigilância Sanitária

CE/SR/25/05/2016-15:30:57 3021/2016 F2



SIVISA Sistema de Informação em Vigilância Sanitária
SUS - Sistema Único de Saúde
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
SÃO ROQUE

13/04/2016

FICHA DE PROCEDIMENTOS

Pág. 1

No.000121/16

IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE EXECUTORA

70.946.009/0001-75

002852

VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SÃO ROQUE

CNPJ/CPF

Código SIA

Nome

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

CNPJ/CPF

Número de Cadastro - CEVS

SABESP

Razão Social / Nome

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

Rua marerchal deodoro da fonseca nº 652

Logradouro, No

CENTRO

SÃO ROQUE / SP

Bairro

Município / UF

(11) 47124012

18130-070

Telefone

FAX

e-mail

CEP

CARACTERIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO

DENÚNCIA

08/04/2016

13/04/2016

Origem do Procedimento

Início (Data)

Fim (Data)

- Procedimento:

01.INSPEÇÃO SANITÁRIA

- Objetivo:

Realização de inspeção sanitária, com a finalidade de atender ao ofício vereador nº 508/2016 a respeito de um vazamento de esgoto em frente ao imóvel nº 475 da rua Jorge Araújo, Bairro Vinhas do Sol no Distrito de Maylasky.

- Finalidade:

ESGOTO

- Ação Compartilhada:

- Pessoas contactadas:

- Relato da situação:

Em Inspeção Sanitária, realizada no local objeto da denúncia pelos fiscais sanitários Adriano Mateus da Silva Souza e Andréa Godinho, na data de 08/04/2016, por volta das 11:00 hs, ficou constatado que problema no local procede, porém, no momento da inspeção não haviam residências próximas ao local e a Vigilância Sanitária de São Roque - SP não tem como detectar o (s) causador (es) do problema, visto que, o esgoto surge em uma área onde não tem canalização aparente. O que temos conhecimento é que no Distrito de Maylasky há rede de esgoto da SABESP e não está liberada para que os moradores conectem seus esgotos. O que pode estar acontecendo é que alguns moradores estejam ligando seus esgotos nesta rede, e a mesma tenha entupido ou não esteja terminada no local onde está vertendo água de suposto esgoto. Quem tem acesso a esta rede é somente a SABESP, que pode detectar onde foi feita a ligação irregular subterrânea na rede de esgoto.

- Considerações finais:

O problema é que a Sabesp do Município de São Roque-SP não libera a rede de esgoto do distrito de Maylasky e alguns moradores do entorno conectam nesta rede seus esgotos clandestinamente.

- Providências:

16.ORIENTAÇÃO TÉCNICA

CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO

Satisfatório com restrições

Conclusão

Risco

Prazo de Adequação

PROFISSIONAIS

Credencial

Nome

WESLEY DE MATOS PEREIRA

13/04/2016

FICHA DE PROCEDIMENTOS

Pág.2

No.000121/16

3126

ADRIANO MATEUS DA SILVA SOUZA
ANDRÉA GODINHO



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Prot. 005575/16

Ofício nº 508/2016

PROCESSO Nº _____ / _____

FOLHA DE INFORMAÇÃO Nº _____

Em visita ao local no dia 08/04/16, às 11:00h, realizada pelos fiscais Adriano Mateus e Lindrão Godinho, constatamos o problema no local indicado no ofício vltreor nº 508/2016, porém, ainda não há residência no local e não temos (Vigilância Sanitária) como detectar de onde vem o esgoto, o que temos conhecimento é de que há uma rede de esgoto da SABESP na Distrito de Maglady e não está liberada para que os moradores conectem seus respectivos esgotos. Portanto, quem tem acesso a essa suposta rede é a SABESP. E não entendemos o motivo pelo qual tal rede ainda não foi liberada.

André Godinho
Farmacêutica - Vig. Sanitária
CRF - 13.973

Adriano Mateus da Silva Souza
Fiscal Sanitário
RG: 28.411.584-2